HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: MARCIO LEANDRO DECINZ	
Setor: ALMOXARIFADO	Cargo: SUPERVISOR DE ALMOXARIF
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 10/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		136			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:57	Fim: 17:00	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR CONTROLE E ENTREGA DE MATERIAIS

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO FUNDO DA MECÂNICA

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE [illegible]	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003135

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ALMOXARIFADO - SUPERVISOR Funcionário avaliado: MARCIO PECINI Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:46	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 10/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:00:18 Início: 07:51:43	Tempo em pausa: 01:18:46 Fim: 17:09:19
Dosímetro NR15 Dose [%]: 28,28 Dose diária [%]: 31,09 Lavg [dB]: 75,89 NE [dB]: 75,88 NEN [dB]: 76,57 TWA [dB]: 75,89 Ocorrências de picos de 115 dB: 0	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 50,75 Dose diária [%]: 55,79 Leq [dB]: 82,06 NE [dB]: 82,06 NEN [dB]: 82,47 TWA [dB]: 82,06

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2025 07:50) Pós verificação [dB]: 114,38 (10/03/2025 17:09) Desvio [dB]: -0,38	Calibração de laboratório Dosímetro: 1265/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003136

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:43:00	49,95	071	08:53:00	76,91	141	10:03:00	85,56	211	11:13:00	86,06	281	12:33:36	84,43	351	14:43:36	85,07
002	07:44:00	44,88	072	08:54:00	73,89	142	10:04:00	88,41	212	11:14:00	88,43	282	12:34:36	85,82	352	14:44:36	86,14
003	07:45:00	70,37	073	08:55:00	75,14	143	10:05:00	85,78	213	11:15:00	92,54	283	12:35:36	80,17	353	14:45:36	84,76
004	07:46:00	70,32	074	08:56:00	55,92	144	10:06:00	87,03	214	11:16:00	90,96	284	12:36:36	77,81	354	14:46:36	84,91
005	07:47:00	56,21	075	08:57:00	48,64	145	10:07:00	85,92	215	11:17:00	89,68	285	12:37:36	78,34	355	14:47:36	85,83
006	07:48:00	57,81	076	08:58:00	75,42	146	10:08:00	85,26	216	11:18:00	83,59	286	12:38:36	82,91	356	14:48:36	84,36
007	07:49:00	60,84	077	08:59:00	78,63	147	10:09:00	88,80	217	11:19:00	83,18	287	12:39:36	77,18	357	14:49:36	78,22
008	07:50:00	54,88	078	09:00:00	77,42	148	10:10:00	84,40	218	11:20:00	89,46	288	12:40:36	77,04	358	14:50:36	77,29
009	07:51:00	54,74	079	09:01:00	64,17	149	10:11:00	83,29	219	11:21:00	85,55	289	12:41:36	77,78	359	14:51:36	78,94
010	07:52:00	66,88	080	09:02:00	68,86	150	10:12:00	87,70	220	11:22:00	87,24	290	12:42:36	78,05	360	14:52:36	78,73
011	07:53:00	47,23	081	09:03:00	79,92	151	10:13:00	83,20	221	11:23:00	88,11	291	12:43:36	78,37	361	14:53:36	77,75
012	07:54:00	57,75	082	09:04:00	92,83	152	10:14:00	86,58	222	11:24:00	86,87	292	12:44:36	77,80	362	14:54:36	76,39
013	07:55:00	63,14	083	09:05:00	84,30	153	10:15:00	84,94	223	11:25:00	85,81	293	12:45:36	85,55	363	14:55:36	82,42
014	07:56:00	60,59	084	09:06:00	87,79	154	10:16:00	83,24	224	11:26:00	87,73	294	12:46:36	83,93	364	14:56:36	83,60
015	07:57:00	59,78	085	09:07:00	86,32	155	10:17:00	85,17	225	11:27:00	85,58	295	12:47:36	87,25	365	14:57:36	82,39
016	07:58:00	56,29	086	09:08:00	85,82	156	10:18:00	82,57	226	11:28:00	85,37	296	12:48:36	83,94	366	14:58:36	76,11
017	07:59:00	55,98	087	09:09:00	85,80	157	10:19:00	83,34	227	11:29:00	88,86	297	12:49:36	84,23	367	14:59:36	85,39
018	08:00:00	55,47	088	09:10:00	88,19	158	10:20:00	83,24	228	11:30:00	84,24	298	12:50:36	83,98	368	15:00:36	83,43
019	08:01:00	58,11	089	09:11:00	86,78	159	10:21:00	88,38	229	11:31:00	84,74	299	12:51:36	76,47	369	15:01:36	81,38
020	08:02:00	49,94	090	09:12:00	85,84	160	10:22:00	88,33	230	11:32:00	85,86	300	12:52:36	48,47	370	15:02:36	82,83
021	08:03:00	58,37	091	09:13:00	84,67	161	10:23:00	78,82	231	11:33:00	84,78	301	12:53:36	73,58	371	15:03:36	72,17
022	08:04:00	55,85	092	09:14:00	87,25	162	10:24:00	85,28	232	11:34:00	88,24	302	12:54:36	83,42	372	15:04:36	72,39
023	08:05:00	54,72	093	09:15:00	85,42	163	10:25:00	88,31	233	11:35:00	48,24	303	12:55:36	85,24	373	15:05:36	70,44
024	08:06:00	55,43	094	09:16:00	83,45	164	10:26:00	87,66	234	11:36:00	84,79	304	12:56:36	84,85	374	15:06:36	81,17
025	08:07:00	47,13	095	09:17:00	87,45	165	10:27:00	86,37	235	11:37:00	85,92	305	12:57:36	85,17	375	15:07:36	78,45
026	08:08:00	48,43	096	09:18:00	82,98	166	10:28:00	86,62	236	11:38:00	86,81	306	12:58:36	81,78	376	15:08:36	70,02
027	08:09:00	70,73	097	09:19:00	84,65	167	10:29:00	86,29	237	11:39:00	87,87	307	12:59:36	79,47	377	15:09:36	58,53
028	08:10:00	81,31	098	09:20:00	84,25	168	10:30:00	86,92	238	11:40:00	87,27	308	13:00:36	82,73	378	15:10:36	80,45
029	08:11:00	75,31	099	09:21:00	84,94	169	10:31:00	86,17	239	11:41:00	86,88	309	13:01:36	85,58	379	15:11:36	86,87
030	08:12:00	69,63	100	09:22:00	89,67	170	10:32:00	85,35	240	11:42:00	73,89	310	13:02:36	84,90	380	15:12:36	84,57
031	08:13:00	93,03	101	09:23:00	83,38	171	10:33:00	88,24	241	11:43:00	71,88	311	13:03:36	83,98	381	15:13:36	84,62
032	08:14:00	54,10	102	09:24:00	87,79	172	10:34:00	86,46	242	11:44:00	76,47	312	13:04:36	83,26	382	15:14:36	88,57
033	08:15:00	51,58	103	09:25:00	85,36	173	10:35:00	88,64	243	11:45:00	75,85	313	13:05:36	84,21	383	15:15:36	84,93
034	08:16:00	51,98	104	09:26:00	87,57	174	10:36:00	87,55	244	11:46:00	70,18	314	13:06:36	83,10	384	15:16:36	85,87
035	08:17:00	49,18	105	09:27:00	83,42	175	10:37:00	88,69	245	11:47:00	86,10	315	13:07:36	83,82	385	15:17:36	85,96
036	08:18:00	47,98	106	09:28:00	85,51	176	10:38:00	87,52	246	11:48:00	85,54	316	13:08:36	85,58	386	15:18:36	84,85
037	08:19:00	56,09	107	09:29:00	87,59	177	10:39:00	88,46	247	11:49:00	95,83	317	13:09:36	86,41	387	15:19:36	85,49
038	08:20:00	43,68	108	09:30:00	92,51	178	10:40:00	86,89	248	11:50:00	96,33	318	13:10:36	83,76	388	15:20:36	84,58
039	08:21:00	48,86	109	09:31:00	85,11	179	10:41:00	88,42	249	11:51:36	74,36	319	13:11:36	80,53	389	15:21:36	80,47
040	08:22:00	48,58	110	09:32:00	84,31	180	10:42:00	85,43	250	11:52:36	88,97	320	13:12:36	84,07	390	15:22:36	86,93
041	08:23:00	65,27	111	09:33:00	85,67	181	10:43:00	86,21	251	11:53:36	92,66	321	13:13:36	84,66	391	15:23:36	88,17
042	08:24:00	62,57	112	09:34:00	87,26	182	10:44:00	86,77	252	11:54:36	94,09	322	13:14:36	85,95	392	15:24:36	88,10
043	08:25:00	64,73	113	09:35:00	85,48	183	10:45:00	87,12	253	11:55:36	91,16	323	13:15:36	86,76	393	15:25:36	88,12
044	08:26:00	64,88	114	09:36:00	88,81	184	10:46:00	83,73	254	11:56:36	83,07	324	13:16:36	84,90	394	15:26:36	85,58
045	08:27:00	66,33	115	09:37:00	85,18	185	10:47:00	72,40	255	11:57:36	87,17	325	13:17:36	84,66	395	15:27:36	85,54
046	08:28:00	67,71	116	09:38:00	84,71	186	10:48:00	86,38	256	11:58:36	76,95	326	13:18:36	84,55	396	15:28:36	84,92
047	08:29:00	67,91	117	09:39:00	85,67	187	10:49:00	71,83	257	11:59:36	91,99	327	13:19:36	82,33	397	15:29:36	84,90
048	08:30:00	57,48	118	09:40:00	88,89	188	10:50:00	67,86	258	12:00:36	95,66	328	13:20:36	83,74	398	15:30:36	85,86
049	08:31:00	69,29	119	09:41:00	87,73	189	10:51:00	68,95	259	12:01:36	84,38	329	13:21:36	83,97	399	15:31:36	82,89
050	08:32:00	46,27	120	09:42:00	81,45	190	10:52:00	71,88	260	12:02:36	85,93	330	13:22:36	85,84	400	15:32:36	81,79
051	08:33:00	51,73	121	09:43:00	73,84	191	10:53:00	69,31	261	12:03:36	83,25	331	13:23:36	84,09	401	15:33:36	83,17
052	08:34:00	58,57	122	09:44:00	63,82	192	10:54:00	65,91	262	12:04:36	88,70	332	13:24:36	86,02	402	15:34:36	83,49
053	08:35:00	46,82	123	09:45:00	74,22	193	10:55:00	79,68	263	12:05:36	85,32	333	13:25:36	82,02	403	15:35:36	83,79
054	08:36:00	56,89	124	09:46:00	64,33	194	10:56:00	73,64	264	12:06:36	84,24	334	13:26:36	83,73	404	15:36:36	83,46
055	08:37:00	53,18	125	09:47:00	68,85	195	10:57:00	85,98	265	12:07:36	85,14	335	13:27:36	83,82	405	15:37:36	82,55
056	08:38:00	58,43	126	09:48:00	71,13	196	10:58:00	83,24	266	12:08:36	84,84	336	13:28:36	83,74	406	15:38:36	81,77
057	08:39:00	56,98	127	09:49:00	79,31	197	10:59:00	84,28	267	12:09:36	85,78	337	13:29:36	85,43	407	15:39:36	84,69
058	08:40:00	47,91	128	09:50:00	87,48	198	11:00:00	85,38	268	12:10:36	85,68	338	13:30:36	85,82	408	15:40:36	82,82
059	08:41:00	49,38	129	09:51:00	85,28	199	11:01:00	85,90	269	12:11:36	86,21	339	13:31:36	84,33	409	15:41:36	85,68
060	08:42:00	50,28	130	09:52:00	85,03	200	11:02:00	76,84	270	12:12:36	86,10	340	13:32:36	84,82	410	15:42:36	82,11
061	08:43:00	57,34	131	09:53:00	87,41	201	11:03:00	85,38	271	12:13:36	83,56	341	13:33:36	84,28	411	15:43:36	85,52
062	08:44:00	58,85	132	09:54:00	78,08	202	11:04:00	77,74	272	12:14:36	80,60	342	13:34:36	85,55	412	15:44:36	83,89
063	08:45:00	50,05	133	09:55:00	79,63	203	11:05:00	81,82	273	12:15:36	78,99	343	13:35:36	86,33	413	15:45:36	82,41
064	08:46:00	67,19	134	09:56:00	82,59	204	11:06:00	82,49	274	12:16:36	72,56	344	13:36:36	87,29	414	15:46:36	78,99
065	08:47:00	79,08	135	09:57:00	87,18	205	11:07:00	82,28	275	12:17:36	84,49	345	13:37:36	85,46	415	15:47:36	82,17
066	08:48:00	69,16	136	09:58:00	86,65	206	11:08:00	83,94	276	12:18:36	83,69	346	13:38:36	85,85	416	15:48:36	81,50
067	08:49:00	82,34	137	09:59:00	86,54	207	11:09:00	81,36	277	12:19:36	81,87	347	13:39:36	85,21	417	15:49:36	80,15
068	08:50:00	81,92	138	10:00:00	88,35	208	11:10:00	81,35	278	12:20:36	81,55	348	13:40:36	85,85	418	15:50:36	84,47
069	08:51:00	48,32	139	10:01:00	83,75	209	11:11:00	84,39	279	12:21:36	83,30	349	13:41:36	85,98	419	15:51:36	86,63
070	08:52:00	75,34	140	10:02:00	88,23	210	11:12:00	86,76	280	12:22:36	81,92	350	13:42:36	85,99	420	15:52:36	86,87

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032000136

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:53:36	88,81															
422	15:54:36	85,91															
423	15:55:36	85,50															
424	15:56:36	87,03															
425	15:57:36	87,87															
426	15:58:36	87,38															
427	15:59:36	87,74															
428	16:00:36	87,04															
429	16:01:36	86,87															
430	16:02:36	86,55															
431	16:03:36	76,43															
432	16:04:36	75,69															
433	16:05:36	66,02															
434	16:06:36	74,17															
435	16:07:36	79,74															
436	16:08:36	79,28															
437	16:09:36	86,19															
438	16:10:36	88,50															
439	16:11:36	75,49															
440	16:12:36	77,28															
441	16:13:36	78,73															
442	16:14:36	90,63															
443	16:15:36	84,37															
444	16:16:36	82,79															
445	16:17:36	82,33															
446	16:18:36	81,82															
447	16:19:36	77,69															
448	16:20:36	78,74															
449	16:21:36	80,18															
450	16:22:36	86,73															
451	16:23:36	85,77															
452	16:24:36	88,05															
453	16:25:36	84,12															
454	16:26:36	84,51															
455	16:27:36	89,42															
456	16:28:36	87,63															
457	16:29:36	85,68															
458	16:30:36	88,51															
459	16:31:36	85,68															
460	16:32:36	87,50															
461	16:33:36	86,80															
462	16:34:36	87,27															
463	16:35:36	85,36															
464	16:36:36	84,68															
465	16:37:36	85,24															
466	16:38:36	84,73															
467	16:39:36	84,11															
468	16:40:36	85,28															
469	16:41:36	84,71															
470	16:42:36	85,26															
471	16:43:36	84,33															
472	16:44:36	82,15															
473	16:45:36	85,49															
474	16:46:36	83,77															
475	16:47:36	83,26															
476	16:48:36	82,22															
477	16:49:36	82,85															
478	16:50:36	86,28															
479	16:51:36	88,80															
480	16:52:36	77,85															
481	16:53:36	81,58															
482	16:54:36	76,27															
483	16:55:36	78,83															
484	16:56:36	67,49															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: VALDEMAR BONFIM	
Setor: ATERRO I	Cargo: AUX DE PRODUÇÃO
Jornada diária de Trabalho (min): 08,48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: Setor	Data: 17/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Sonus Criffer 2		136	

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:43	Fim: 16:56	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

Operar separação e organização de material do setor

Fonte (s) geradora (s):

Movimentação de veículos e máquinas

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: Diego H. Oliveira	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Valdemar Bonfim

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003138

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ATERRO CLASSE 1 - AUXILIAR DE PRODUÇÃO Funcionário avaliado: VALDEMAR BONFIM Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 17/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:04:23 Início: 07:43:00	Tempo em pausa: 01:10:46 Fim: 16:56:36
Dosímetro NR15 Dose [%]: 72,06 Dose diária [%]: 78,55 Lavg [dB]: 82,57 NE [dB]: 82,57 NEN [dB]: 83,26 TWA [dB]: 82,54	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 98,81 Dose diária [%]: 107,71 Leq [dB]: 84,91 NE [dB]: 84,91 NEN [dB]: 85,32 TWA [dB]: 84,95
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (17/03/2025 07:41) Pós verificação [dB]: 114,47 (17/03/2025 16:57) Desvio [dB]: -0,47	Calibração de laboratório Dosímetro: 1265/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Reletório dosimetria de ruído @ SONUS 2 S/N: 032003979

Bandas de oitavas



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032002079

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:41:24	70,49	071	08:51:24	71,29	141	10:01:24	90,22	211	11:11:24	89,11	281	12:32:16	69,27	351	14:42:16	92,64
002	07:42:24	71,60	072	08:52:24	77,21	142	10:02:24	73,41	212	11:12:24	84,71	282	12:33:16	74,82	352	14:43:16	84,78
003	07:43:24	70,49	073	08:53:24	68,35	143	10:03:24	83,91	213	11:13:24	88,62	283	12:34:16	81,49	353	14:44:16	88,66
004	07:44:24	72,17	074	08:54:24	72,78	144	10:04:24	73,44	214	11:14:24	88,47	284	12:35:16	90,22	354	14:45:16	86,98
005	07:45:24	76,67	075	08:55:24	74,72	145	10:05:24	78,84	215	11:15:24	82,80	285	12:36:16	89,90	355	14:46:16	88,76
006	07:46:24	85,33	076	08:56:24	71,97	146	10:06:24	86,19	216	11:16:24	82,42	286	12:37:16	88,83	356	14:47:16	87,66
007	07:47:24	82,35	077	08:57:24	71,67	147	10:07:24	85,73	217	11:17:24	83,36	287	12:38:16	87,72	357	14:48:16	89,00
008	07:48:24	81,40	078	08:58:24	82,18	148	10:08:24	88,74	218	11:18:24	82,13	288	12:39:16	88,28	358	14:49:16	88,16
009	07:49:24	88,23	079	08:59:24	71,30	149	10:09:24	86,08	219	11:19:24	73,42	289	12:40:16	87,65	359	14:50:16	88,56
010	07:50:24	74,83	080	09:00:24	77,99	150	10:10:24	89,11	220	11:20:24	70,42	290	12:41:16	89,23	360	14:51:16	88,02
011	07:51:24	82,76	081	09:01:24	70,35	151	10:11:24	82,40	221	11:21:24	77,80	291	12:42:16	95,07	361	14:52:16	88,47
012	07:52:24	78,79	082	09:02:24	74,26	152	10:12:24	78,22	222	11:22:24	78,15	292	12:43:16	88,36	362	14:53:16	88,74
013	07:53:24	79,84	083	09:03:24	86,58	153	10:13:24	88,47	223	11:23:24	72,59	293	12:44:16	89,31	363	14:54:16	84,28
014	07:54:24	74,28	084	09:04:24	92,49	154	10:14:24	84,80	224	11:24:24	74,70	294	12:45:16	87,50	364	14:55:16	89,85
015	07:55:24	76,65	085	09:05:24	85,33	155	10:15:24	85,38	225	11:25:24	78,04	295	12:46:16	88,81	365	14:56:16	91,07
016	07:56:24	75,68	086	09:06:24	75,47	156	10:16:24	87,48	226	11:26:24	80,12	296	12:47:16	88,47	366	14:57:16	88,95
017	07:57:24	82,56	087	09:07:24	81,61	157	10:17:24	73,83	227	11:27:24	77,17	297	12:48:16	88,82	367	14:58:16	83,14
018	07:58:24	84,43	088	09:08:24	84,54	158	10:18:24	90,09	228	11:28:24	72,45	298	12:49:16	88,16	368	14:59:16	85,46
019	07:59:24	78,72	089	09:09:24	78,76	159	10:19:24	90,42	229	11:29:24	76,04	299	12:50:16	87,96	369	15:00:16	86,56
020	08:00:24	78,75	090	09:10:24	79,68	160	10:20:24	85,11	230	11:30:24	85,03	300	12:51:16	88,12	370	15:01:16	85,82
021	08:01:24	71,43	091	09:11:24	86,19	161	10:21:24	79,16	231	11:31:24	84,09	301	12:52:16	78,98	371	15:02:16	84,83
022	08:02:24	80,63	092	09:12:24	84,25	162	10:22:24	83,25	232	11:32:24	84,87	302	12:53:16	68,75	372	15:03:16	80,02
023	08:03:24	72,31	093	09:13:24	81,41	163	10:23:24	82,44	233	11:33:24	84,98	303	12:54:16	71,03	373	15:04:16	76,03
024	08:04:24	87,84	094	09:14:24	87,69	164	10:24:24	85,35	234	11:34:24	85,62	304	12:55:16	74,85	374	15:05:16	78,01
025	08:05:24	72,51	095	09:15:24	93,50	165	10:25:24	91,11	235	11:35:24	85,61	305	12:56:16	78,22	375	15:06:16	83,82
026	08:06:24	78,95	096	09:16:24	86,59	166	10:26:24	93,97	236	11:36:24	85,97	306	12:57:16	71,81	376	15:07:16	81,81
027	08:07:24	71,79	097	09:17:24	86,74	167	10:27:24	88,28	237	11:37:24	88,74	307	12:58:16	73,21	377	15:08:16	85,28
028	08:08:24	71,66	098	09:18:24	88,65	168	10:28:24	88,11	238	11:38:24	81,28	308	12:59:16	77,38	378	15:09:16	81,87
029	08:09:24	74,83	099	09:19:24	87,16	169	10:29:24	88,86	239	11:39:24	86,23	309	13:00:16	89,21	379	15:10:16	87,14
030	08:10:24	71,28	100	09:20:24	88,82	170	10:30:24	88,78	240	11:40:24	80,01	310	13:01:16	79,28	380	15:11:16	88,32
031	08:11:24	76,66	101	09:21:24	84,72	171	10:31:24	88,78	241	11:41:24	89,99	311	13:02:16	73,31	381	15:12:16	88,15
032	08:12:24	91,27	102	09:22:24	84,25	172	10:32:24	88,92	242	11:42:24	79,14	312	13:03:16	84,92	382	15:13:16	87,85
033	08:13:24	90,93	103	09:23:24	85,73	173	10:33:24	89,45	243	11:43:24	88,41	313	13:04:16	89,06	383	15:14:16	108,93
034	08:14:24	86,62	104	09:24:24	89,51	174	10:34:24	89,27	244	11:44:24	76,91	314	13:05:16	90,01	384	15:15:16	95,92
035	08:15:24	88,09	105	09:25:24	89,74	175	10:35:24	89,46	245	11:45:24	72,70	315	13:06:16	88,56	385	15:16:16	83,96
036	08:16:24	85,08	106	09:26:24	83,15	176	10:36:24	88,95	246	11:46:24	81,84	316	13:07:16	80,51	386	15:17:16	84,25
037	08:17:24	85,09	107	09:27:24	85,84	177	10:37:24	84,33	247	11:47:24	84,99	317	13:08:16	88,60	387	15:18:16	83,74
038	08:18:24	88,19	108	09:28:24	84,87	178	10:38:24	88,33	248	11:48:24	85,57	318	13:09:16	85,68	388	15:19:16	80,21
039	08:19:24	74,43	109	09:29:24	84,94	179	10:39:24	88,87	249	11:49:24	83,09	319	13:10:16	83,83	389	15:20:16	89,00
040	08:20:24	77,98	110	09:30:24	83,99	180	10:40:24	89,96	250	11:50:24	80,69	320	13:11:16	83,02	390	15:21:16	87,49
041	08:21:24	90,58	111	09:31:24	88,44	181	10:41:24	88,70	251	11:51:24	82,73	321	13:12:16	83,27	391	15:22:16	81,75
042	08:22:24	88,21	112	09:32:24	88,93	182	10:42:24	84,59	252	11:52:24	88,62	322	13:13:16	87,66	392	15:23:16	90,91
043	08:23:24	88,74	113	09:33:24	88,24	183	10:43:24	87,67	253	11:53:24	90,93	323	13:14:16	88,82	393	15:24:16	91,23
044	08:24:24	88,70	114	09:34:24	84,81	184	10:44:24	76,01	254	11:54:24	91,38	324	13:15:16	88,86	394	15:25:16	90,52
045	08:25:24	86,84	115	09:35:24	82,87	185	10:45:24	82,57	255	11:55:24	79,81	325	13:16:16	88,95	395	15:26:16	84,24
046	08:26:24	83,95	116	09:36:24	75,48	186	10:46:24	81,06	256	11:56:24	82,22	326	13:17:16	78,17	396	15:27:16	87,43
047	08:27:24	90,24	117	09:37:24	84,14	187	10:47:24	88,28	257	11:57:24	84,11	327	13:18:16	72,03	397	15:28:16	75,06
048	08:28:24	85,55	118	09:38:24	90,48	188	10:48:24	85,70	258	11:58:24	78,75	328	13:19:16	71,04	398	15:29:16	74,27
049	08:29:24	89,76	119	09:39:24	82,12	189	10:49:24	88,14	259	11:59:24	83,34	329	13:20:16	73,11	399	15:30:16	74,57
050	08:30:24	81,85	120	09:40:24	88,82	190	10:50:24	72,45	260	12:00:24	84,29	330	13:21:16	88,18	400	15:31:16	75,40
051	08:31:24	78,26	121	09:41:24	69,62	191	10:51:24	77,00	261	12:01:24	83,09	331	13:22:16	83,00	401	15:32:16	76,24
052	08:32:24	79,50	122	09:42:24	67,95	192	10:52:24	74,00	262	12:02:24	83,10	332	13:23:16	83,50	402	15:33:16	82,01
053	08:33:24	74,47	123	09:43:24	71,95	193	10:53:24	71,60	263	12:03:24	87,84	333	13:24:16	88,42	403	15:34:16	75,88
054	08:34:24	84,08	124	09:44:24	73,21	194	10:54:24	84,83	264	12:04:24	87,82	334	13:25:16	88,77	404	15:35:16	74,96
055	08:35:24	83,24	125	09:45:24	60,13	195	10:55:24	81,00	265	12:05:24	87,56	335	13:26:16	88,68	405	15:36:16	76,29
056	08:36:24	85,07	126	09:46:24	83,30	196	10:56:24	84,60	266	12:06:24	87,29	336	13:27:16	88,85	406	15:37:16	77,85
057	08:37:24	84,74	127	09:47:24	81,35	197	10:57:24	79,81	267	12:07:24	89,95	337	13:28:16	88,80	407	15:38:16	77,76
058	08:38:24	83,85	128	09:48:24	86,36	198	10:58:24	77,09	268	12:08:24	88,25	338	13:29:16	88,79	408	15:39:16	81,33
059	08:39:24	83,88	129	09:49:24	88,20	199	10:59:24	84,13	269	12:09:24	88,81	339	13:30:16	88,92	409	15:40:16	77,75
060	08:40:24	83,94	130	09:50:24	85,25	200	11:00:24	87,81	270	12:10:24	90,42	340	13:31:16	88,65	410	15:41:16	74,31
061	08:41:24	84,12	131	09:51:24	83,39	201	11:01:24	84,42	271	12:11:24	88,15	341	13:32:16	85,56	411	15:42:16	84,18
062	08:42:24	86,91	132	09:52:24	84,91	202	11:02:24	84,89	272	12:12:24	88,39	342	13:33:16	88,38	412	15:43:16	87,74
063	08:43:24	84,90	133	09:53:24	83,14	203	11:03:24	84,85	273	12:13:24	83,91	343	13:34:16	88,93	413	15:44:16	86,65
064	08:44:24	85,52	134	09:54:24	85,82	204	11:04:24	83,47	274	12:14:24	78,53	344	13:35:16	83,87	414	15:45:16	86,66
065	08:45:24	88,59	135	09:55:24	84,88	205	11:05:24	87,96	275	12:15:24	72,79	345	13:36:16	88,16	415	15:46:16	83,79
066	08:46:24	87,83	136	09:56:24	85,07	206	11:06:24	88,66	276	12:16:24	76,84	346	13:37:16	87,05	416	15:47:16	89,53
067	08:47:24	88,64	137	09:57:24	84,90	207	11:07:24	87,93	277	12:17:24	72,06	347	13:38:16	84,72	417	15:48:16	88,35
068	08:48:24	88,50	138	09:58:24	85,92	208	11:08:24	88,51	278	12:18:24	76,75	348	13:39:16	88,21	418	15:49:16	88,48
069	08:49:24	88,60	139	09:59:24	90,65	209	11:09:24	89,62	279	12:19:24	83,31	349	13:40:16	87,34	419	15:50:16	88,83
070	08:50:24	87,55	140	10:00:24	88,18	210	11:10:24	89,03	280	12:20:24	79,03	350	13:41:16	83,00	420	15:51:16	89,45

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200039/9

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:52:16	88,30															
422	15:53:16	88,61															
423	15:54:16	88,44															
424	15:55:16	88,11															
425	15:56:16	88,21															
426	15:57:16	89,34															
427	15:58:16	90,09															
428	15:59:16	90,90															
429	16:00:16	89,70															
430	16:01:16	86,82															
431	16:02:16	84,87															
432	16:03:16	88,21															
433	16:04:16	89,45															
434	16:05:16	86,85															
435	16:06:16	84,72															
436	16:07:16	84,57															
437	16:08:16	83,18															
438	16:09:16	87,18															
439	16:10:16	85,53															
440	16:11:16	90,52															
441	16:12:16	86,35															
442	16:13:16	88,82															
443	16:14:16	91,07															
444	16:15:16	89,69															
445	16:16:16	87,98															
446	16:17:16	88,40															
447	16:18:16	89,64															
448	16:19:16	89,61															
449	16:20:16	89,49															
450	16:21:16	89,23															
451	16:22:16	88,98															
452	16:23:16	89,61															
453	16:24:16	89,37															
454	16:25:16	89,55															
455	16:26:16	92,96															
456	16:27:16	87,51															
457	16:28:16	90,55															
458	16:29:16	87,15															
459	16:30:16	87,82															
460	16:31:16	88,77															
461	16:32:16	90,66															
462	16:33:16	88,80															
463	16:34:16	85,40															
464	16:35:16	76,53															
465	16:36:16	78,82															
466	16:37:16	73,68															
467	16:38:16	74,58															
468	16:39:16	76,68															
469	16:40:16	72,83															
470	16:41:16	67,16															
471	16:42:16	80,55															
472	16:43:16	79,94															
473	16:44:16	82,54															
474	16:45:16	74,89															
475	16:46:16	76,17															
476	16:47:16	75,37															
477	16:48:16	75,68															
478	16:49:16	77,27															
479	16:50:16	90,04															
480	16:51:16	85,37															
481	16:52:16	78,75															
482	16:53:16	82,32															
483	16:54:16	77,79															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: MIKSAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	
Setor: ATERRO CLASSE II	Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 17/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		979	
Hora da Avaliação	**Intervalo**		**Calibração**
Início: 07:41 Fim: 16:54	Início:	Fim:	Inicial: 114 Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

OPERAR ESCAVADEIRA NO SETOR

Fonte (s) geradora (s):

MÁQUINA ESCAVADEIRA, APARELHO DE SOM

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Miksael de O. Rodrigues

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ATERRO CLASSE 2 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA Funcionário avaliado: MIKSAEL RODRIGUES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 17/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:03:52 Início: 07:41:24	Tempo em pausa: 01:11:02 Fim: 16:54:16
Dosímetro NR15 Dose [%]: 97,78 Dose diária [%]: 196,70 Leq [dB]: 84,78 NE [dB]: 84,78 NEN [dB]: 85,47 TWA [dB]: 84,84	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 184,67 Dose diária [%]: 201,51 Leq [dB]: 87,82 NE [dB]: 87,82 NEN [dB]: 88,03 TWA [dB]: 87,65
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (17/03/2025 07:39) Pós verificação [dB]: 114,38 (17/03/2025 16:55) Desvio [dB]: -0,38	Calibração de laboratório Dosímetro: 1263/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Resultado dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032002377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:39:27	74,72	071	08:49:27	93,54	141	09:59:27	92,32	211	11:09:27	84,82	281	12:19:27	90,63	351	13:29:27	75,18
002	07:40:27	64,92	072	08:50:27	86,40	142	10:00:27	87,98	212	11:10:27	81,88	282	12:20:27	91,32	352	13:30:27	75,16
003	07:41:27	68,80	073	08:51:27	87,16	143	10:01:27	88,28	213	11:11:27	76,42	283	12:21:27	91,21	353	13:31:27	75,24
004	07:42:27	73,16	074	08:52:27	96,41	144	10:02:27	86,64	214	11:12:27	96,75	284	12:22:27	97,31	354	13:32:27	75,32
005	07:43:27	66,17	075	08:53:27	95,21	145	10:03:27	86,56	215	11:13:27	95,24	285	12:23:27	86,19	355	13:33:27	75,49
006	07:44:27	64,26	076	08:54:27	98,02	146	10:04:27	94,55	216	11:14:27	96,18	286	12:24:27	90,09	356	13:34:27	76,42
007	07:45:27	63,74	077	08:55:27	90,41	147	10:05:27	99,35	217	11:15:27	88,48	287	12:25:27	95,67	357	13:35:27	75,70
008	07:46:27	64,31	078	08:56:27	90,31	148	10:06:27	94,65	218	11:16:27	81,16	288	12:26:27	85,38	358	13:36:27	81,67
009	07:47:27	69,61	079	08:57:27	87,92	149	10:07:27	93,04	219	11:17:27	85,15	289	12:27:27	82,90	359	13:37:27	86,55
010	07:48:27	81,87	080	08:58:27	82,54	150	10:08:27	94,03	220	11:18:27	84,32	290	12:28:27	85,72	360	13:38:27	83,06
011	07:49:27	67,46	081	08:59:27	92,80	151	10:09:27	92,86	221	11:19:27	88,14	291	12:29:27	85,29	361	13:39:27	85,32
012	07:50:27	68,73	082	09:00:27	85,20	152	10:10:27	85,77	222	11:20:27	86,57	292	12:30:27	91,68	362	13:40:27	96,75
013	07:51:27	64,40	083	09:01:27	87,77	153	10:11:27	85,81	223	11:21:27	88,45	293	12:31:27	81,43	363	13:41:27	100,26
014	07:52:27	67,18	084	09:02:27	88,66	154	10:12:27	86,41	224	11:22:27	95,55	294	12:32:27	83,10	364	13:42:27	86,48
015	07:53:27	71,62	085	09:03:27	87,10	155	10:13:27	86,65	225	11:23:27	99,05	295	12:33:27	83,19	365	13:43:27	83,60
016	07:54:27	70,88	086	09:04:27	85,42	156	10:14:27	88,53	226	11:24:27	98,69	296	12:34:27	86,14	366	13:44:27	83,43
017	07:55:27	62,44	087	09:05:27	87,21	157	10:15:27	97,25	227	11:25:27	86,43	297	12:35:27	84,87	367	13:45:27	83,40
018	07:56:27	64,93	088	09:06:27	85,37	158	10:16:27	93,69	228	11:26:27	83,93	298	12:36:27	93,18	368	13:46:27	83,52
019	07:57:27	67,28	089	09:07:27	88,28	159	10:17:27	95,91	229	11:27:27	87,89	299	12:37:27	86,09	369	13:47:27	83,59
020	07:58:27	60,25	090	09:08:27	92,06	160	10:18:27	91,73	230	11:28:27	98,02	300	12:38:27	90,86	370	13:48:27	83,60
021	07:59:27	58,38	091	09:09:27	93,04	161	10:19:27	87,82	231	11:29:27	88,40	301	12:39:27	86,54	371	13:49:27	83,28
022	08:00:27	58,29	092	09:10:27	95,55	162	10:20:27	87,43	232	11:30:27	87,47	302	12:40:27	88,75	372	13:50:27	83,38
023	08:01:27	62,87	093	09:11:27	96,71	163	10:21:27	87,77	233	11:31:27	86,16	303	12:41:27	97,19	373	13:51:27	84,05
024	08:02:27	67,31	094	09:12:27	90,48	164	10:22:27	92,14	234	11:32:27	85,25	304	12:42:27	99,29	374	13:52:27	86,32
025	08:03:27	70,42	095	09:13:27	97,86	165	10:23:27	94,72	235	11:33:27	85,83	305	12:43:27	83,84	375	13:53:27	94,38
026	08:04:27	72,97	096	09:14:27	100,93	166	10:24:27	98,84	236	11:34:27	88,23	306	12:44:27	86,25	376	13:54:27	98,89
027	08:05:27	70,44	097	09:15:27	99,13	167	10:25:27	94,60	237	11:35:27	90,89	307	12:45:27	84,86	377	13:55:27	99,19
028	08:06:27	69,90	098	09:16:27	93,38	168	10:26:27	100,11	238	11:36:27	88,98	308	12:46:27	83,60	378	13:56:27	96,88
029	08:07:27	68,94	099	09:17:27	88,72	169	10:27:27	94,24	239	11:37:27	93,53	309	12:47:27	81,24	379	13:57:27	97,16
030	08:08:27	59,40	100	09:18:27	94,73	170	10:28:27	85,39	240	11:38:27	91,30	310	12:48:27	83,21	380	13:58:27	94,18
031	08:09:27	69,27	101	09:19:27	95,23	171	10:29:27	87,56	241	11:39:27	98,51	311	12:49:27	81,58	381	13:59:27	93,47
032	08:10:27	81,47	102	09:20:27	90,90	172	10:30:27	88,84	242	11:40:27	87,12	312	12:50:27	83,69	382	14:00:27	84,32
033	08:11:27	58,43	103	09:21:27	91,02	173	10:31:27	88,42	243	11:41:27	88,21	313	12:51:27	83,19	383	14:01:27	84,59
034	08:12:27	54,55	104	09:22:27	96,86	174	10:32:27	94,70	244	11:42:27	89,32	314	12:52:27	83,54	384	14:02:27	85,06
035	08:13:27	72,42	105	09:23:27	96,93	175	10:33:27	97,18	245	11:43:27	94,69	315	12:53:27	83,36	385	14:03:27	83,33
036	08:14:27	73,97	106	09:24:27	94,00	176	10:34:27	99,06	246	11:44:27	85,24	316	12:54:27	81,74	386	14:04:27	83,51
037	08:15:27	76,48	107	09:25:27	95,89	177	10:35:27	92,45	247	11:45:27	89,49	317	12:55:27	85,27	387	14:05:27	83,98
038	08:16:27	81,04	108	09:26:27	96,08	178	10:36:27	85,83	248	11:46:27	88,89	318	12:56:27	89,23	388	14:06:27	83,54
039	08:17:27	94,45	109	09:27:27	90,43	179	10:37:27	85,82	249	11:47:27	94,50	319	12:57:27	85,93	389	14:07:27	82,75
040	08:18:27	94,51	110	09:28:27	98,98	180	10:38:27	95,95	250	11:48:27	85,89	320	12:58:27	83,72	390	14:08:27	84,11
041	08:19:27	93,54	111	09:29:27	97,39	181	10:39:27	87,83	251	11:49:27	85,59	321	12:59:27	84,93	391	14:09:27	84,55
042	08:20:27	93,06	112	09:30:27	96,12	182	10:40:27	85,97	252	11:50:27	85,00	322	13:00:27	98,41	392	14:10:27	84,42
043	08:21:27	93,55	113	09:31:27	86,15	183	10:41:27	83,91	253	11:51:27	95,81	323	13:01:27	97,10	393	14:11:27	84,10
044	08:22:27	78,86	114	09:32:27	85,19	184	10:42:27	83,83	254	11:52:27	90,78	324	13:02:27	94,50	394	14:12:27	83,93
045	08:23:27	73,36	115	09:33:27	83,52	185	10:43:27	85,88	255	11:53:27	75,42	325	13:03:27	85,17	395	14:13:27	83,88
046	08:24:27	65,86	116	09:34:27	85,34	186	10:44:27	95,79	256	11:54:27	80,52	326	13:04:27	85,94	396	14:14:27	84,58
047	08:25:27	85,32	117	09:35:27	82,90	187	10:45:27	99,84	257	11:55:27	96,63	327	13:05:27	95,21	397	14:15:27	85,43
048	08:26:27	84,82	118	09:36:27	82,43	188	10:46:27	93,46	258	11:56:27	85,29	328	13:06:27	83,12	398	14:16:27	83,84
049	08:27:27	83,87	119	09:37:27	78,84	189	10:47:27	90,38	259	11:57:27	84,48	329	13:07:27	83,51	399	14:17:27	83,30
050	08:28:27	91,51	120	09:38:27	81,01	190	10:48:27	92,93	260	11:58:27	84,78	330	13:08:27	87,62	400	14:18:27	84,40
051	08:29:27	84,96	121	09:39:27	84,15	191	10:49:27	83,61	261	11:59:27	82,45	331	13:09:27	91,03	401	14:19:27	85,53
052	08:30:27	78,75	122	09:40:27	83,74	192	10:50:27	82,42	262	12:00:27	82,21	332	13:10:27	92,59	402	14:20:27	85,53
053	08:31:27	82,05	123	09:41:27	82,79	193	10:51:27	84,05	263	12:01:27	83,78	333	13:11:27	83,48	403	14:21:27	85,45
054	08:32:27	72,01	124	09:42:27	81,79	194	10:52:27	86,20	264	12:02:27	86,67	334	13:12:27	82,88	404	14:22:27	82,98
055	08:33:27	74,83	125	09:43:27	84,02	195	10:53:27	79,91	265	12:03:27	84,36	335	13:13:27	78,58	405	14:23:27	85,32
056	08:34:27	63,72	126	09:44:27	81,09	196	10:54:27	91,85	266	12:04:27	85,82	336	13:14:27	79,83	406	14:24:27	83,99
057	08:35:27	71,29	127	09:45:27	92,51	197	10:55:27	85,28	267	12:05:27	83,97	337	13:15:27	85,91	407	14:25:27	83,79
058	08:36:27	90,69	128	09:46:27	88,98	198	10:56:27	82,98	268	12:06:27	89,31	338	13:16:27	84,59	408	14:26:27	83,93
059	08:37:27	74,31	129	09:47:27	88,09	199	10:57:27	84,24	269	12:07:27	90,82	339	13:17:27	81,67	409	14:27:27	83,93
060	08:38:27	84,71	130	09:48:27	90,15	200	10:58:27	88,10	270	12:08:27	95,72	340	13:18:27	83,51	410	14:28:27	87,55
061	08:39:27	81,78	131	09:49:27	91,39	201	10:59:27	95,90	271	12:09:27	94,18	341	13:19:27	83,48	411	14:29:27	97,83
062	08:40:27	67,58	132	09:50:27	97,46	202	11:00:27	99,94	272	12:10:27	100,16	342	13:20:27	84,76	412	14:30:27	98,56
063	08:41:27	65,72	133	09:51:27	98,58	203	11:01:27	97,69	273	12:11:27	89,90	343	13:21:27	91,15	413	14:31:27	95,69
064	08:42:27	87,92	134	09:52:27	93,18	204	11:02:27	85,23	274	12:12:27	84,80	344	13:22:27	88,72	414	14:32:27	88,45
065	08:43:27	93,21	135	09:53:27	87,15	205	11:03:27	82,30	275	12:13:27	86,41	345	13:23:27	95,55	415	14:33:27	84,30
066	08:44:27	93,06	136	09:54:27	84,39	206	11:04:27	81,49	276	12:14:27	86,03	346	13:24:27	76,11	416	14:34:27	85,44
067	08:45:27	95,53	137	09:55:27	86,54	207	11:05:27	87,21	277	12:15:27	86,14	347	13:25:27	75,30	417	14:35:27	85,41
068	08:46:27	94,85	138	09:56:27	92,53	208	11:06:27	89,50	278	12:16:27	84,99	348	13:26:27	75,44	418	14:36:27	82,96
069	08:47:27	101,30	139	09:57:27	95,27	209	11:07:27	100,02	279	12:17:27	87,41	349	13:27:27	75,45	419	14:37:27	86,76
070	08:48:27	100,03	140	09:58:27	94,94	210	11:08:27	99,02	280	12:18:27	83,47	350	13:28:27	75,18	420	14:38:27	88,23

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído iB SONUS 2 SN: 038003377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	14:39:27	91,23	491	15:49:27	95,24												
422	14:40:27	95,96	492	15:50:27	94,91												
423	14:41:27	95,65	493	15:51:27	96,81												
424	14:42:27	96,80	494	15:52:27	94,30												
425	14:43:27	99,51	495	15:53:27	92,91												
426	14:44:27	98,36	496	15:54:27	97,78												
427	14:45:27	94,20	497	15:55:27	97,55												
428	14:46:27	92,66	498	15:56:27	83,72												
429	14:47:27	98,65	499	15:57:27	94,49												
430	14:48:27	92,77	500	15:58:27	86,20												
431	14:49:27	88,73	501	15:59:27	84,71												
432	14:50:27	93,04	502	16:00:27	87,05												
433	14:51:27	91,49	503	16:01:27	89,45												
434	14:52:27	95,81	504	16:02:27	98,09												
435	14:53:27	95,84	505	16:03:27	94,24												
436	14:54:27	94,14	506	16:04:27	97,31												
437	14:55:27	93,56	507	16:05:27	91,24												
438	14:56:27	98,24	508	16:06:27	94,19												
439	14:57:27	99,16	509	16:07:27	94,13												
440	14:58:27	98,03	510	16:08:27	93,46												
441	14:59:27	90,45															
442	15:00:27	93,03															
443	15:01:27	91,46															
444	15:02:27	94,46															
445	15:03:27	84,35															
446	15:04:27	84,89															
447	15:05:27	84,60															
448	15:06:27	84,36															
449	15:07:27	83,97															
450	15:08:27	84,49															
451	15:09:27	85,12															
452	15:10:27	93,38															
453	15:11:27	95,13															
454	15:12:27	89,29															
455	15:13:27	83,79															
456	15:14:27	83,52															
457	15:15:27	84,01															
458	15:16:27	84,35															
459	15:17:27	85,11															
460	15:18:27	83,97															
461	15:19:27	83,23															
462	15:20:27	82,97															
463	15:21:27	84,02															
464	15:22:27	85,35															
465	15:23:27	83,15															
466	15:24:27	88,42															
467	15:25:27	85,28															
468	15:26:27	86,07															
469	15:27:27	83,22															
470	15:28:27	82,60															
471	15:29:27	83,82															
472	15:30:27	86,42															
473	15:31:27	85,42															
474	15:32:27	85,78															
475	15:33:27	98,84															
476	15:34:27	94,84															
477	15:35:27	93,53															
478	15:36:27	84,64															
479	15:37:27	91,15															
480	15:38:27	97,97															
481	15:39:27	97,10															
482	15:40:27	84,59															
483	15:41:27	85,36															
484	15:42:27	83,84															
485	15:43:27	89,48															
486	15:44:27	90,04															
487	15:45:27	90,37															
488	15:46:27	90,50															
489	15:47:27	93,57															
490	15:48:27	91,50															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: LUIS EDUARDO MONTILLA BARCENAS	
Setor: BIOENERGIA	Cargo: OPERADOR
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 13/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		377	
Hora da Avaliação	**Intervalo**	**Calibração**	
Início: 07:39 Fim: 16:08	Início: Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR OPERAÇÃO DAS MÁQUINAS DO SETOR

Fonte (s) geradora (s):

BIOGERADORES E COMPRESSORES DE AR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO H. PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03/003377

Empresa avaliada: CETRIC Setor: BIOENERGIA-OPERADOR Funcionário avaliado: LUIS BARCENAS Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:30:00 Início: 07:35:27	Tempo em pausa: 00:00:00 Fim: 16:08:27
Dosímetro NR15 Dose [%]: 214,16 Dose diária [%]: 221,72 Lavg [dB]: 90,05 NE [dB]: 90,06 NEN [dB]: 90,75 TWA [dB]: 90,49 Ocorrências de picos de 115 dB: 0	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 573,91 Dose diária [%]: 594,17 Leq [dB]: 92,30 NE [dB]: 92,30 NEN [dB]: 92,71 TWA [dB]: 92,56

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:37) Pós verificação [dB]: --	Calibração de laboratório Dosímetro: 1266/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 003334

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:51:25	104,05	071	09:01:25	98,39	141	10:11:25	97,90	211	11:21:25	79,82	281	14:09:32	112,28	351	15:19:32	76,78
002	07:52:25	58,33	072	09:02:25	93,98	142	10:12:25	81,89	212	11:22:25	82,00	282	14:10:32	104,58	352	15:20:32	73,76
003	07:53:25	60,20	073	09:03:25	94,85	143	10:13:25	86,84	213	11:23:25	86,13	283	14:11:32	93,24	353	15:21:32	77,54
004	07:54:25	70,11	074	09:04:25	93,75	144	10:14:25	94,78	214	11:24:25	87,41	284	14:12:32	112,89	354	15:22:32	75,97
005	07:55:25	74,61	075	09:05:25	95,40	145	10:15:25	78,07	215	11:25:25	75,15	285	14:13:32	84,57	355	15:23:32	81,30
006	07:56:25	72,73	076	09:06:25	109,88	146	10:16:25	88,86	216	11:26:25	91,23	286	14:14:32	81,12	356	15:24:32	81,28
007	07:57:25	76,06	077	09:07:25	100,32	147	10:17:25	88,94	217	13:05:32	81,54	287	14:15:32	102,67	357	15:25:32	79,61
008	07:58:25	70,36	078	09:08:25	86,68	148	10:18:25	92,28	218	13:06:32	89,09	288	14:16:32	89,54	358	15:26:32	81,80
009	07:59:25	71,66	079	09:09:25	81,59	149	10:19:25	91,41	219	13:07:32	73,45	289	14:17:32	89,32	359	15:27:32	74,22
010	08:00:25	76,11	080	09:10:25	83,07	150	10:20:25	100,24	220	13:08:32	65,93	290	14:18:32	89,17	360	15:28:32	75,33
011	08:01:25	73,93	081	09:11:25	88,28	151	10:21:25	89,88	221	13:09:32	89,08	291	14:19:32	86,25	361	15:29:32	75,53
012	08:02:25	70,25	082	09:12:25	87,21	152	10:22:25	114,54	222	13:10:32	85,68	292	14:20:32	90,33	362	15:30:32	91,92
013	08:03:25	90,87	083	09:13:25	87,21	153	10:23:25	112,55	223	13:11:32	90,71	293	14:21:32	94,66	363	15:31:32	79,45
014	08:04:25	93,74	084	09:14:25	67,64	154	10:24:25	113,98	224	13:12:32	90,91	294	14:22:32	88,26	364	15:32:32	79,32
015	08:05:25	86,13	085	09:15:25	96,12	155	10:25:25	110,16	225	13:13:32	78,99	295	14:23:32	88,52	365	15:33:32	82,37
016	08:06:25	84,86	086	09:16:25	93,38	156	10:26:25	101,16	226	13:14:32	73,63	296	14:24:32	106,06	366	15:34:32	91,18
017	08:07:25	95,32	087	09:17:25	84,85	157	10:27:25	99,72	227	13:15:32	78,84	297	14:25:32	90,26	367	15:35:32	95,05
018	08:08:25	102,00	088	09:18:25	86,57	158	10:28:25	98,49	228	13:16:32	75,54	298	14:26:32	93,51	368	15:36:32	83,80
019	08:09:25	99,59	089	09:19:25	81,45	159	10:29:25	91,53	229	13:17:32	85,38	299	14:27:32	85,17	369	15:37:32	93,24
020	08:10:25	70,96	090	09:20:25	81,74	160	10:30:25	92,06	230	13:18:32	76,34	300	14:28:32	96,68	370	15:38:32	92,99
021	08:11:25	92,96	091	09:21:25	83,75	161	10:31:25	84,36	231	13:19:32	82,59	301	14:29:32	92,34	371	15:39:32	85,96
022	08:12:25	88,48	092	09:22:25	82,01	162	10:32:25	81,78	232	13:20:32	82,75	302	14:30:32	92,28	372	15:40:32	86,59
023	08:13:25	106,08	093	09:23:25	79,05	163	10:33:25	89,94	233	13:21:32	85,26	303	14:31:32	91,18	373	15:41:32	92,10
024	08:14:25	100,11	094	09:24:25	86,57	164	10:34:25	89,80	234	13:22:32	84,67	304	14:32:32	84,47	374	15:42:32	73,57
025	08:15:25	92,82	095	09:25:25	84,57	165	10:35:25	90,28	235	13:23:32	84,63	305	14:33:32	87,86	375	15:43:32	72,53
026	08:16:25	103,34	096	09:26:25	89,90	166	10:36:25	91,67	236	13:24:32	89,72	306	14:34:32	92,40	376	15:44:32	83,76
027	08:17:25	96,99	097	09:27:25	89,51	167	10:37:25	110,26	237	13:25:32	89,59	307	14:35:32	95,22	377	15:45:32	81,80
028	08:18:25	87,12	098	09:28:25	93,61	168	10:38:25	94,41	238	13:26:32	89,28	308	14:36:32	95,22	378	15:46:32	82,67
029	08:19:25	92,27	099	09:29:25	94,72	169	10:39:25	107,77	239	13:27:32	85,98	309	14:37:32	82,26	379	15:47:32	72,40
030	08:20:25	90,14	100	09:30:25	73,26	170	10:40:25	96,55	240	13:28:32	84,42	310	14:38:32	97,60	380	15:48:32	75,62
031	08:21:25	68,82	101	09:31:25	90,00	171	10:41:25	90,32	241	13:29:32	90,15	311	14:39:32	91,84	381	15:49:32	77,11
032	08:22:25	73,61	102	09:32:25	90,04	172	10:42:25	95,22	242	13:30:32	87,07	312	14:40:32	96,18	382	15:50:32	82,73
033	08:23:25	72,94	103	09:33:25	88,40	173	10:43:25	104,28	243	13:31:32	89,12	313	14:41:32	91,64	383	15:51:32	75,46
034	08:24:25	65,78	104	09:34:25	65,90	174	10:44:25	103,20	244	13:32:32	85,66	314	14:42:32	95,33	384	15:52:32	88,66
035	08:25:25	91,67	105	09:35:25	88,42	175	10:45:25	77,44	245	13:33:32	91,85	315	14:43:32	87,03	385	15:53:32	84,35
036	08:26:25	91,85	106	09:36:25	87,10	176	10:46:25	96,03	246	13:34:32	100,28	316	14:44:32	91,08	386	15:54:32	74,69
037	08:27:25	90,07	107	09:37:25	92,08	177	10:47:25	111,80	247	13:35:32	100,44	317	14:45:32	93,36	387	15:55:32	80,11
038	08:28:25	84,76	108	09:38:25	69,24	178	10:48:25	102,45	248	13:36:32	87,12	318	14:46:32	94,97	388	15:56:32	81,74
039	08:29:25	86,56	109	09:39:25	87,68	179	10:49:25	99,58	249	13:37:32	86,92	319	14:47:32	94,56	389	15:57:32	86,21
040	08:30:25	89,57	110	09:40:25	88,66	180	10:50:25	90,90	250	13:38:32	104,27	320	14:48:32	109,58	390	15:58:32	80,55
041	08:31:25	76,44	111	09:41:25	98,28	181	10:51:25	91,33	251	13:39:32	100,85	321	14:49:32	107,17	391	15:59:32	87,62
042	08:32:25	69,00	112	09:42:25	94,07	182	10:52:25	59,38	252	13:40:32	90,63	322	14:50:32	95,18	392	16:00:32	85,94
043	08:33:25	81,54	113	09:43:25	83,03	183	10:53:25	59,28	253	13:41:32	97,95	323	14:51:32	96,37	393	16:01:32	74,55
044	08:34:25	86,28	114	09:44:25	88,14	184	10:54:25	48,33	254	13:42:32	92,99	324	14:52:32	92,52	394	16:02:32	90,95
045	08:35:25	76,52	115	09:45:25	82,79	185	10:55:25	56,21	255	13:43:32	89,04	325	14:53:32	97,94	395	16:03:32	93,68
046	08:36:25	71,84	116	09:46:25	82,20	186	10:56:25	85,05	256	13:44:32	85,13	326	14:54:32	94,97	396	16:04:32	95,10
047	08:37:25	84,74	117	09:47:25	81,72	187	10:57:25	86,61	257	13:45:32	79,79	327	14:55:32	87,45	397	16:05:32	90,84
048	08:38:25	95,35	118	09:48:25	94,43	188	10:58:25	84,42	258	13:46:32	81,42	328	14:56:32	89,92	398	16:06:32	93,02
049	08:39:25	82,67	119	09:49:25	101,53	189	10:59:25	85,07	259	13:47:32	85,98	329	14:57:32	84,55	399	16:07:32	95,25
050	08:40:25	89,34	120	09:50:25	107,70	190	11:00:25	98,12	260	13:48:32	59,96	330	14:58:32	85,83	400	16:08:32	83,21
051	08:41:25	90,37	121	09:51:25	92,28	191	11:01:25	91,27	261	13:49:32	93,32	331	14:59:32	84,69	401	16:09:32	88,84
052	08:42:25	93,16	122	09:52:25	103,72	192	11:02:25	95,11	262	13:50:32	94,31	332	15:00:32	89,89	402	16:10:32	98,46
053	08:43:25	89,40	123	09:53:25	96,38	193	11:03:25	95,47	263	13:51:32	90,44	333	15:01:32	99,04	403	16:11:32	92,74
054	08:44:25	89,89	124	09:54:25	103,73	194	11:04:25	89,73	264	13:52:32	97,47	334	15:02:32	95,84	404	16:12:32	94,84
055	08:45:25	92,70	125	09:55:25	94,20	195	11:05:25	86,21	265	13:53:32	85,19	335	15:03:32	99,18	405	16:13:32	97,29
056	08:46:25	91,07	126	09:56:25	90,67	196	11:06:25	87,33	266	13:54:32	94,16	336	15:04:32	87,00	406	16:14:32	92,65
057	08:47:25	90,39	127	09:57:25	57,63	197	11:07:25	84,38	267	13:55:32	94,88	337	15:05:32	94,80	407	16:15:32	91,82
058	08:48:25	89,16	128	09:58:25	69,17	198	11:08:25	86,04	268	13:56:32	89,58	338	15:06:32	112,60	408	16:16:32	88,24
059	08:49:25	91,42	129	09:59:25	94,31	199	11:09:25	74,78	269	13:57:32	85,63	339	15:07:32	87,57	409	16:17:32	91,47
060	08:50:25	91,92	130	10:00:25	94,25	200	11:10:25	81,57	270	13:58:32	82,97	340	15:08:32	112,27	410	16:18:32	91,83
061	08:51:25	97,68	131	10:01:25	97,11	201	11:11:25	88,43	271	13:59:32	92,32	341	15:09:32	111,44	411	16:19:32	92,63
062	08:52:25	107,84	132	10:02:25	93,76	202	11:12:25	86,76	272	14:00:32	95,55	342	15:10:32	87,69	412	16:20:32	87,77
063	08:53:25	95,65	133	10:03:25	105,45	203	11:13:25	78,01	273	14:01:32	88,89	343	15:11:32	85,18	413	16:21:32	94,17
064	08:54:25	108,37	134	10:04:25	105,69	204	11:14:25	74,76	274	14:02:32	95,83	344	15:12:32	88,44	414	16:22:32	92,63
065	08:55:25	90,31	135	10:05:25	101,54	205	11:15:25	85,84	275	14:03:32	113,75	345	15:13:32	84,26	415	16:23:32	93,99
066	08:56:25	85,11	136	10:06:25	84,04	206	11:16:25	76,92	276	14:04:32	111,62	346	15:14:32	74,38	416	16:24:32	92,24
067	08:57:25	87,03	137	10:07:25	93,65	207	11:17:25	77,91	277	14:05:32	94,04	347	15:15:32	87,38	417	16:25:32	86,28
068	08:58:25	88,43	138	10:08:25	82,84	208	11:18:25	83,16	278	14:06:32	87,98	348	15:16:32	91,47	418	16:26:32	89,14
069	08:59:25	95,23	139	10:09:25	85,06	209	11:19:25	64,97	279	14:07:32	101,75	349	15:17:32	77,01	419	16:27:32	81,36
070	09:00:25	90,52	140	10:10:25	92,58	210	11:20:25	73,14	280	14:08:32	116,97	350	15:18:32	77,15	420	16:28:32	87,60

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório jornada de ruído @ SONUS 2 SN: 032000377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:29:32	81,49												
422	16:30:32	84,28												
423	16:31:32	88,04												
424	16:32:32	74,16												
425	16:33:32	82,61												
426	16:34:32	87,07												
427	16:35:32	90,94												
428	16:36:32	89,87												
429	16:37:32	82,05												
430	16:38:32	82,57												
431	16:39:32	83,86												
432	16:40:32	79,03												
433	16:41:32	85,99												
434	16:42:32	82,43												
435	16:43:32	82,58												
436	16:44:32	78,71												
437	16:45:32	79,93												
438	16:46:32	88,87												
439	16:47:32	78,88												
440	16:48:32	79,30												
441	16:49:32	88,93												
442	16:50:32	89,79												
443	16:51:32	90,17												
444	16:52:32	75,17												
445	16:53:32	82,64												
446	16:54:32	89,10												
447	16:55:32	93,10												
448	16:56:32	91,65												
449	16:57:32	84,36												
450	16:58:32	90,31												
451	16:59:32	91,18												
452	17:00:32	90,81												
453	17:01:32	93,19												
454	17:02:32	88,43												
455	17:03:32	79,96												
456	17:04:32	83,88												
457	17:05:32	88,93												
458	17:06:32	78,51												
459	17:07:32	88,22												
460	17:08:32	88,73												

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIL	
Nome: LEANDRO CORREA	
Setor: (ALMOXARIFADO) BORRALHARIA	Cargo: GEOMETRISTA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 10/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Sonus Criffer 2			377		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início:	Fim:	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR CONCERTO DE RODAS DE CAMINHÕES

Fonte (s) geradora (s):

- PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA, RUÍDO SETOR OFICINA

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO MEIRIOLE PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Leandro Correia

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 S/N: 032003377

Empresa avaliada: CETRIC Setor: BORRACHARIA-GEOMETRISTA Funcionário avaliado: LEANDRO CORREA Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 10/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 07:40:45 Início: 07:51:25	Tempo em pausa: 01:38:06 Fim: 17:08:32
Dosímetro NR15 Dose [%]: 294,73 Dose diária [%]: 337,75 Laeq [dB]: 93,09 NE [dB]: 93,09 NEN [dB]: 93,78 TWA [dB]: 92,80	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 2.827,88 Dose diária [%]: 3.240,61 Laeq [dB]: 99,64 NE [dB]: 99,64 NEN [dB]: 100,05 TWA [dB]: 99,46
Ocorrências de picos de 115 dB: 2537	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2025 07:49) Pós verificação [dB]: 114,37 (10/03/2025 17:09) Desvio [dB]: -0,37	Calibração de laboratório Dosímetro: 1266/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma dos ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 003334

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 030011150

Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)
001	07:56:08	107,38	071	09:06:08	83,91	141	10:16:08	73,21	211	11:26:08	76,74	281	13:48:31	79,52	351	14:58:31	80,65
002	07:57:08	67,16	072	09:07:08	83,37	142	10:17:08	74,39	212	11:27:08	83,65	282	13:49:31	76,88	352	14:59:31	76,52
003	07:58:08	68,73	073	09:08:08	87,18	143	10:18:08	74,83	213	11:28:08	74,95	283	13:50:31	77,53	353	15:00:31	78,45
004	07:59:08	68,22	074	09:09:08	89,18	144	10:19:08	74,05	214	11:29:08	80,77	284	13:51:31	74,64	354	15:01:31	80,85
005	08:00:08	73,48	075	09:10:08	88,25	145	10:20:08	76,99	215	11:30:08	73,13	285	13:52:31	74,30	355	15:02:31	83,56
006	08:01:08	70,10	076	09:11:08	88,26	146	10:21:08	66,60	216	11:31:08	75,85	286	13:53:31	73,02	356	15:03:31	82,21
007	08:02:08	72,98	077	09:12:08	86,05	147	10:22:08	60,23	217	11:32:08	70,78	287	13:54:31	73,48	357	15:04:31	82,56
008	08:03:08	73,05	078	09:13:08	91,34	148	10:23:08	82,30	218	11:33:08	86,71	288	13:55:31	75,10	358	15:05:31	81,67
009	08:04:08	76,77	079	09:14:08	89,14	149	10:24:08	83,46	219	11:34:08	55,50	289	13:56:31	76,24	359	15:06:31	81,74
010	08:05:08	78,23	080	09:15:08	88,47	150	10:25:08	65,58	220	11:35:08	58,94	290	13:57:31	75,76	360	15:07:31	77,82
011	08:06:08	80,79	081	09:16:08	76,57	151	10:26:08	66,31	221	11:36:08	58,49	291	13:58:31	76,34	361	15:08:31	84,77
012	08:07:08	72,08	082	09:17:08	76,24	152	10:27:08	66,56	222	11:37:08	59,85	292	13:59:31	75,91	362	15:09:31	81,11
013	08:08:08	70,29	083	09:18:08	81,78	153	10:28:08	69,29	223	11:38:08	62,42	293	14:00:31	74,95	363	15:10:31	79,89
014	08:09:08	74,55	084	09:19:08	75,56	154	10:29:08	69,64	224	11:39:08	57,85	294	14:01:31	75,82	364	15:11:31	78,72
015	08:10:08	77,60	085	09:20:08	70,96	155	10:30:08	71,43	225	11:40:08	65,32	295	14:02:31	78,96	365	15:12:31	82,02
016	08:11:08	77,41	086	09:21:08	69,39	156	10:31:08	70,73	226	11:41:08	61,34	296	14:03:31	84,51	366	15:13:31	82,07
017	08:12:08	75,86	087	09:22:08	81,14	157	10:32:08	67,76	227	11:42:08	58,73	297	14:04:31	85,45	367	15:14:31	79,85
018	08:13:08	77,86	088	09:23:08	80,62	158	10:33:08	69,72	228	11:43:08	46,60	298	14:05:31	92,91	368	15:15:31	78,21
019	08:14:08	83,11	089	09:24:08	79,10	159	10:34:08	67,40	229	11:44:08	47,64	299	14:06:31	85,59	369	15:16:31	73,99
020	08:15:08	80,46	090	09:25:08	76,89	160	10:35:08	67,87	230	11:45:08	64,24	300	14:07:31	87,92	370	15:17:31	74,14
021	08:16:08	83,91	091	09:26:08	74,94	161	10:36:08	67,25	231	11:46:08	59,15	301	14:08:31	84,75	371	15:18:31	78,82
022	08:17:08	86,92	092	09:27:08	79,07	162	10:37:08	74,88	232	11:47:08	58,05	302	14:09:31	78,79	372	15:19:31	79,93
023	08:18:08	82,65	093	09:28:08	75,09	163	10:38:08	75,38	233	11:48:08	50,12	303	14:10:31	77,61	373	15:20:31	77,05
024	08:19:08	86,51	094	09:29:08	79,05	164	10:39:08	76,03	234	11:49:08	68,44	304	14:11:31	72,50	374	15:21:31	84,46
025	08:20:08	84,09	095	09:30:08	75,90	165	10:40:08	77,69	235	11:50:31	69,67	305	14:12:31	73,84	375	15:22:31	82,91
026	08:21:08	84,90	096	09:31:08	83,64	166	10:41:08	74,94	236	11:51:31	71,42	306	14:13:31	73,21	376	15:23:31	80,36
027	08:22:08	80,48	097	09:32:08	85,63	167	10:42:08	80,57	237	11:52:31	69,78	307	14:14:31	77,70	377	15:24:31	87,80
028	08:23:08	80,27	098	09:33:08	85,47	168	10:43:08	78,71	238	11:53:31	71,69	308	14:15:31	79,32	378	15:25:31	84,72
029	08:24:08	79,11	099	09:34:08	82,82	169	10:44:08	78,53	239	11:54:31	75,34	309	14:16:31	78,44	379	15:26:31	83,71
030	08:25:08	80,61	100	09:35:08	71,23	170	10:45:08	79,49	240	11:55:31	70,22	310	14:17:31	78,76	380	15:27:31	82,48
031	08:26:08	75,21	101	09:36:08	84,06	171	10:46:08	81,87	241	11:56:31	58,52	311	14:18:31	79,69	381	15:28:31	84,81
032	08:27:08	87,00	102	09:37:08	79,90	172	10:47:08	78,35	242	11:57:31	58,55	312	14:19:31	77,91	382	15:29:31	84,70
033	08:28:08	91,87	103	09:38:08	72,05	173	10:48:08	79,72	243	11:58:31	76,28	313	14:20:31	78,79	383	15:30:31	79,58
034	08:29:08	87,86	104	09:39:08	76,71	174	10:49:08	77,20	244	11:59:31	76,70	314	14:21:31	78,35	384	15:31:31	78,78
035	08:30:08	83,61	105	09:40:08	78,41	175	10:50:08	74,56	245	12:00:31	77,89	315	14:22:31	78,35	385	15:32:31	80,81
036	08:31:08	74,42	106	09:41:08	73,47	176	10:51:08	81,70	246	12:01:31	81,44	316	14:23:31	77,53	386	15:33:31	80,97
037	08:32:08	77,13	107	09:42:08	84,35	177	10:52:08	79,82	247	12:02:31	75,41	317	14:24:31	76,94	387	15:34:31	80,65
038	08:33:08	92,72	108	09:43:08	84,91	178	10:53:08	80,06	248	12:03:31	83,08	318	14:25:31	73,24	388	15:35:31	78,87
039	08:34:08	91,79	109	09:44:08	84,36	179	10:54:08	80,82	249	12:04:31	84,86	319	14:26:31	74,45	389	15:36:31	78,68
040	08:35:08	95,71	110	09:45:08	77,21	180	10:55:08	80,02	250	12:05:31	88,56	320	14:27:31	71,54	390	15:37:31	82,82
041	08:36:08	81,56	111	09:46:08	85,30	181	10:56:08	81,29	251	12:06:31	86,57	321	14:28:31	80,68	391	15:38:31	81,38
042	08:37:08	81,84	112	09:47:08	76,62	182	10:57:08	80,79	252	12:07:31	86,52	322	14:29:31	81,46	392	15:39:31	77,06
043	08:38:08	87,81	113	09:48:08	85,63	183	10:58:08	81,32	253	12:08:31	88,14	323	14:30:31	81,77	393	15:40:31	79,75
044	08:39:08	82,85	114	09:49:08	92,58	184	10:59:08	86,25	254	12:09:31	82,31	324	14:31:31	83,94	394	15:41:31	78,30
045	08:40:08	81,77	115	09:50:08	83,01	185	11:00:08	78,84	255	12:10:31	80,38	325	14:32:31	84,92	395	15:42:31	81,38
046	08:41:08	80,67	116	09:51:08	92,38	186	11:01:08	83,01	256	12:11:31	88,44	326	14:33:31	85,49	396	15:43:31	82,38
047	08:42:08	83,12	117	09:52:08	89,55	187	11:02:08	85,29	257	12:12:31	88,11	327	14:34:31	81,31	397	15:44:31	81,73
048	08:43:08	97,85	118	09:53:08	74,06	188	11:03:08	83,21	258	12:13:31	84,72	328	14:35:31	83,44	398	15:45:31	83,71
049	08:44:08	82,50	119	09:54:08	74,79	189	11:04:08	83,61	259	12:14:31	86,73	329	14:36:31	84,77	399	15:46:31	82,51
050	08:45:08	90,70	120	09:55:08	84,69	190	11:05:08	80,33	260	12:15:31	81,54	330	14:37:31	79,05	400	15:47:31	83,08
051	08:46:08	92,12	121	09:56:08	88,52	191	11:06:08	83,07	261	12:16:31	85,74	331	14:38:31	87,89	401	15:48:31	79,37
052	08:47:08	78,32	122	09:57:08	77,24	192	11:07:08	89,32	262	12:17:31	86,15	332	14:39:31	88,41	402	15:49:31	71,32
053	08:48:08	77,81	123	09:58:08	73,89	193	11:08:08	82,32	263	12:18:31	87,13	333	14:40:31	78,42	403	15:50:31	75,58
054	08:49:08	75,32	124	09:59:08	79,66	194	11:09:08	78,80	264	12:19:31	88,24	334	14:41:31	80,64	404	15:51:31	75,42
055	08:50:08	86,82	125	10:00:08	80,81	195	11:10:08	75,11	265	12:20:31	86,94	335	14:42:31	78,54	405	15:52:31	76,14
056	08:51:08	78,36	126	10:01:08	79,93	196	11:11:08	81,03	266	12:21:31	85,79	336	14:43:31	80,02	406	15:53:31	74,40
057	08:52:08	87,35	127	10:02:08	74,98	197	11:12:08	77,52	267	12:22:31	88,72	337	14:44:31	78,62	407	15:54:31	76,81
058	08:53:08	74,44	128	10:03:08	83,01	198	11:13:08	82,02	268	12:23:31	82,40	338	14:45:31	78,04	408	15:55:31	76,35
059	08:54:08	74,93	129	10:04:08	81,48	199	11:14:08	85,15	269	12:24:31	81,63	339	14:46:31	78,24	409	15:56:31	78,41
060	08:55:08	83,86	130	10:05:08	88,82	200	11:15:08	79,88	270	12:25:31	88,04	340	14:47:31	78,00	410	15:57:31	78,43
061	08:56:08	83,93	131	10:06:08	81,93	201	11:16:08	84,23	271	12:26:31	84,91	341	14:48:31	82,45	411	15:58:31	77,42
062	08:57:08	83,19	132	10:07:08	79,30	202	11:17:08	84,24	272	12:27:31	78,22	342	14:49:31	74,36	412	15:59:31	77,23
063	08:58:08	80,36	133	10:08:08	74,46	203	11:18:08	78,81	273	12:28:31	77,15	343	14:50:31	76,53	413	16:00:31	76,49
064	08:59:08	85,32	134	10:09:08	73,23	204	11:19:08	79,74	274	12:29:31	79,21	344	14:51:31	79,98	414	16:01:31	76,38
065	09:00:08	76,48	135	10:10:08	76,84	205	11:20:08	73,97	275	12:30:31	80,73	345	14:52:31	81,74	415	16:02:31	76,38
066	09:01:08	80,58	136	10:11:08	76,18	206	11:21:08	85,88	276	12:31:31	75,54	346	14:53:31	87,81	416	16:03:31	77,44
067	09:02:08	83,13	137	10:12:08	75,61	207	11:22:08	79,87	277	12:32:31	75,58	347	14:54:31	83,13	417	16:04:31	76,08
068	09:03:08	85,65	138	10:13:08	74,47	208	11:23:08	84,06	278	12:33:31	77,36	348	14:55:31	83,21	418	16:05:31	77,68
069	09:04:08	76,06	139	10:14:08	76,27	209	11:24:08	83,82	279	12:34:31	78,57	349	14:56:31	74,13	419	16:06:31	77,65
070	09:05:08	82,49	140	10:15:08	80,25	210	11:25:08	84,33	280	12:35:31	78,83	350	14:57:31	77,74	420	16:07:31	76,30

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:08:31	74,84	491	17:18:31	73,09												
422	16:09:31	72,83	492	17:19:31	73,94												
423	16:10:31	72,15	493	17:20:31	77,15												
424	16:11:31	70,50	494	17:21:31	71,62												
425	16:12:31	69,29	495	17:22:31	68,52												
426	16:13:31	69,74	496	17:23:31	76,53												
427	16:14:31	71,89	497	17:24:31	75,86												
428	16:15:31	79,66	498	17:25:31	105,52												
429	16:16:31	80,45															
430	16:17:31	81,58															
431	16:18:31	81,77															
432	16:19:31	81,90															
433	16:20:31	82,58															
434	16:21:31	85,45															
435	16:22:31	83,26															
436	16:23:31	77,87															
437	16:24:31	75,79															
438	16:25:31	74,58															
439	16:26:31	74,18															
440	16:27:31	72,78															
441	16:28:31	74,58															
442	16:29:31	74,92															
443	16:30:31	73,51															
444	16:31:31	72,89															
445	16:32:31	74,82															
446	16:33:31	73,43															
447	16:34:31	71,54															
448	16:35:31	73,88															
449	16:36:31	72,40															
450	16:37:31	75,79															
451	16:38:31	75,67															
452	16:39:31	73,51															
453	16:40:31	72,91															
454	16:41:31	77,76															
455	16:42:31	77,24															
456	16:43:31	77,45															
457	16:44:31	75,64															
458	16:45:31	75,80															
459	16:46:31	74,74															
460	16:47:31	73,70															
461	16:48:31	75,69															
462	16:49:31	74,15															
463	16:50:31	73,55															
464	16:51:31	72,85															
465	16:52:31	74,86															
466	16:53:31	74,42															
467	16:54:31	74,47															
468	16:55:31	72,17															
469	16:56:31	71,84															
470	16:57:31	71,86															
471	16:58:31	72,28															
472	16:59:31	74,71															
473	17:00:31	88,12															
474	17:01:31	77,14															
475	17:02:31	76,63															
476	17:03:31	73,38															
477	17:04:31	72,29															
478	17:05:31	80,73															
479	17:06:31	72,91															
480	17:07:31	76,35															
481	17:08:31	77,22															
482	17:09:31	78,97															
483	17:10:31	79,68															
484	17:11:31	76,47															
485	17:12:31	73,45															
486	17:13:31	78,86															
487	17:14:31	74,61															
488	17:15:31	71,68															
489	17:16:31	68,80															
490	17:17:31	68,55															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: JAIR ALVES	
Setor: ETE-CALDEIRA	Cargo: OPERADOR DE CALDEIRA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 17/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		750			
Hora da Avaliação	**Intervalo**			**Calibração**	
Início: 07:56 Fim: 17:25	Início:	Fim:		Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

- REALIZAR A OPERAÇÃO DA CALDEIRA

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO DA CALDEIRA E DE MOVIMENTAÇÃO NO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Jair

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S.A Setor: ETE CALDEIRA Funcionário avaliado: JAIR ALVES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 11/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:18:00 Início: 07:56:08	Tempo em pausa: 01:12:33 Fim: 17:25:31
Dosímetro NR15 Dose [%]: 38,55 Dose diária [%]: 40,87 Lavg [dB]: 77,88 NE [dB]: 77,86 NEN [dB]: 78,55 TWA [dB]: 78,12	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 123,78 Dose diária [%]: 131,24 Leq [dB]: 85,76 NE [dB]: 85,76 NEN [dB]: 86,17 TWA [dB]: 85,92
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (11/03/2025 07:54) Pós verificação [dB]: 114,24 (11/03/2025 17:25) Desvio [dB]: -0,24	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1.084

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 S/N: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	13:08:40	87,20	071	14:18:40	94,51	141	15:28:40	89,63	211	16:38:40	95,83						
002	13:09:40	90,51	072	14:19:40	94,33	142	15:29:40	95,43	212	16:39:40	95,45						
003	13:10:40	99,30	073	14:20:40	95,29	143	15:30:40	88,96	213	16:40:40	101,52						
004	13:11:40	85,28	074	14:21:40	95,88	144	15:31:40	91,33	214	16:41:40	100,56						
005	13:12:40	104,91	075	14:22:40	94,15	145	15:32:40	88,87	215	16:42:40	96,37						
006	13:13:40	104,55	076	14:23:40	94,24	146	15:33:40	92,24	216	16:43:40	97,71						
007	13:14:40	95,33	077	14:24:40	95,24	147	15:34:40	84,76	217	16:44:40	100,54						
008	13:15:40	94,36	078	14:25:40	95,49	148	15:35:40	87,91	218	16:45:40	98,64						
009	13:16:40	93,88	079	14:26:40	95,51	149	15:36:40	91,84	219	16:46:40	93,13						
010	13:17:40	94,51	080	14:27:40	98,80	150	15:37:40	83,95	220	16:47:40	95,11						
011	13:18:40	98,92	081	14:28:40	98,53	151	15:38:40	93,26	221	16:48:40	93,86						
012	13:19:40	90,34	082	14:29:40	99,29	152	15:39:40	77,24	222	16:49:40	95,27						
013	13:20:40	93,17	083	14:30:40	93,41	153	15:40:40	66,77	223	16:50:40	89,56						
014	13:21:40	90,18	084	14:31:40	98,49	154	15:41:40	78,42	224	16:51:40	91,68						
015	13:22:40	91,20	085	14:32:40	89,54	155	15:42:40	91,13	225	16:52:40	97,23						
016	13:23:40	97,94	086	14:33:40	94,95	156	15:43:40	83,52	226	16:53:40	93,22						
017	13:24:40	98,87	087	14:34:40	95,74	157	15:44:40	76,84	227	16:54:40	89,28						
018	13:25:40	95,98	088	14:35:40	98,84	158	15:45:40	81,42	228	16:55:40	80,18						
019	13:26:40	88,76	089	14:36:40	100,93	159	15:46:40	83,54	229	16:56:40	77,45						
020	13:27:40	88,96	090	14:37:40	101,95	160	15:47:40	72,57	230	16:57:40	79,82						
021	13:28:40	89,12	091	14:38:40	99,60	161	15:48:40	72,84	231	16:58:40	76,14						
022	13:29:40	89,12	092	14:39:40	88,73	162	15:49:40	66,42	232	16:59:40	86,68						
023	13:30:40	89,72	093	14:40:40	83,47	163	15:50:40	70,82	233	17:00:40	81,15						
024	13:31:40	88,54	094	14:41:40	81,79	164	15:51:40	81,32	234	17:01:40	93,55						
025	13:32:40	84,37	095	14:42:40	78,05	165	15:52:40	73,53	235	17:02:40	92,14						
026	13:33:40	96,86	096	14:43:40	66,88	166	15:53:40	83,31	236	17:03:40	81,61						
027	13:34:40	93,32	097	14:44:40	67,11	167	15:54:40	86,76	237	17:04:40	66,56						
028	13:35:40	94,51	098	14:45:40	69,83	168	15:55:40	78,79	238	17:05:40	66,49						
029	13:36:40	92,82	099	14:46:40	72,23	169	15:56:40	78,52									
030	13:37:40	90,36	100	14:47:40	81,50	170	15:57:40	64,50									
031	13:38:40	90,61	101	14:48:40	82,32	171	15:58:40	63,77									
032	13:39:40	86,85	102	14:49:40	83,79	172	15:59:40	66,00									
033	13:40:40	91,50	103	14:50:40	91,58	173	16:00:40	92,81									
034	13:41:40	89,87	104	14:51:40	94,28	174	16:01:40	92,39									
035	13:42:40	89,32	105	14:52:40	87,94	175	16:02:40	93,92									
036	13:43:40	96,36	106	14:53:40	98,35	176	16:03:40	91,38									
037	13:44:40	93,27	107	14:54:40	91,05	177	16:04:40	102,15									
038	13:45:40	88,81	108	14:55:40	100,92	178	16:05:40	104,19									
039	13:46:40	88,62	109	14:56:40	99,30	179	16:06:40	92,58									
040	13:47:40	83,60	110	14:57:40	89,94	180	16:07:40	85,15									
041	13:48:40	89,72	111	14:58:40	91,48	181	16:08:40	83,47									
042	13:49:40	92,46	112	14:59:40	101,59	182	16:09:40	90,23									
043	13:50:40	85,67	113	15:00:40	101,90	183	16:10:40	86,64									
044	13:51:40	84,02	114	15:01:40	91,83	184	16:11:40	88,53									
045	13:52:40	82,42	115	15:02:40	89,12	185	16:12:40	90,00									
046	13:53:40	73,89	116	15:03:40	92,13	186	16:13:40	82,92									
047	13:54:40	69,57	117	15:04:40	94,03	187	16:14:40	77,91									
048	13:55:40	70,69	118	15:05:40	89,21	188	16:15:40	77,87									
049	13:56:40	67,98	119	15:06:40	87,02	189	16:16:40	82,45									
050	13:57:40	65,05	120	15:07:40	88,01	190	16:17:40	85,72									
051	13:58:40	71,41	121	15:08:40	95,34	191	16:18:40	88,10									
052	13:59:40	66,14	122	15:09:40	91,41	192	16:19:40	84,98									
053	14:00:40	74,26	123	15:10:40	93,90	193	16:20:40	88,74									
054	14:01:40	73,94	124	15:11:40	87,10	194	16:21:40	94,20									
055	14:02:40	61,85	125	15:12:40	92,54	195	16:22:40	95,77									
056	14:03:40	62,10	126	15:13:40	89,65	196	16:23:40	92,90									
057	14:04:40	70,99	127	15:14:40	82,51	197	16:24:40	101,42									
058	14:05:40	90,83	128	15:15:40	91,40	198	16:25:40	104,21									
059	14:06:40	88,82	129	15:16:40	94,11	199	16:26:40	96,60									
060	14:07:40	93,49	130	15:17:40	96,61	200	16:27:40	94,51									
061	14:08:40	99,26	131	15:18:40	93,19	201	16:28:40	93,48									
062	14:09:40	94,45	132	15:19:40	92,28	202	16:29:40	90,57									
063	14:10:40	95,90	133	15:20:40	90,98	203	16:30:40	96,93									
064	14:11:40	93,72	134	15:21:40	92,09	204	16:31:40	95,65									
065	14:12:40	96,18	135	15:22:40	100,53	205	16:32:40	98,97									
066	14:13:40	91,82	136	15:23:40	103,07	206	16:33:40	96,04									
067	14:14:40	94,43	137	15:24:40	101,04	207	16:34:40	98,38									
068	14:15:40	90,31	138	15:25:40	101,28	208	16:35:40	96,95									
069	14:16:40	95,59	139	15:26:40	98,19	209	16:36:40	90,85									
070	14:17:40	95,86	140	15:27:40	98,64	210	16:37:40	93,49									

3 de 3

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: CRISTIANO HENKES	
Setor: CETRILOG	Cargo: SERRALHEIRO
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 12/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		979	
Hora da Avaliação	**Intervalo**		**Calibração**
Início: 13:08 Fim: 17:05	Início:	Fim:	Inicial: 114 Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

- REALIZAR MONTAGEM DE SISTEMA DE BIOENERGIA CORTAR, LIMAR, SOLDAR

Fonte (s) geradora (s):

LIMADEIRAS, APARELHOS DE SOLDA, RUÍDO DO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIECOMENRIQUE RAMOS	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Cristiano Henkes.

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Empresa avaliada: CETRIC Setor: CETRILOG - SERRALHEIRO Funcionário avaliado: CRISTIANO HENKES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 12/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 03:58:53 Início: 13:06:40	Tempo em pausa: 01:38:26 Fim: 17:05:40
Dosímetro NR15 Dose [%]: 119,83 Dose diária [%]: 264,42 Laeq [dB]: 91,33 NE [dB]: 91,33 NEN [dB]: 92,02 TWA [dB]: 88,29	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 457,39 Dose diária [%]: 1.010,76 Leq [dB]: 94,60 NE [dB]: 94,60 NEN [dB]: 95,01 TWA [dB]: 91,58
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (12/03/2025 07:40) Pós verificação [dB]: 114,19 (12/03/2025 17:07) Desvio [dB]: -0,19	Calibração de laboratório: Dosímetro: 1263/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 3

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 0320003136

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:41:36	68.81	071	08:51:36	89.89	141	10:01:36	80.31	211	11:11:36	78.29	281	12:20:29	75.53	351	14:30:29	83.22
002	07:42:36	71.11	072	08:52:36	83.82	142	10:02:36	87.14	212	11:12:36	88.86	282	12:21:29	68.56	352	14:31:29	92.76
003	07:43:36	79.16	073	08:53:36	77.44	143	10:03:36	74.54	213	11:13:36	67.97	283	12:22:29	87.21	353	14:32:29	90.74
004	07:44:36	72.16	074	08:54:36	75.86	144	10:04:36	74.32	214	11:14:36	72.77	284	12:23:29	90.36	354	14:33:29	91.98
005	07:45:36	72.69	075	08:55:36	67.71	145	10:05:36	79.12	215	11:15:36	68.53	285	12:24:29	91.03	355	14:34:29	89.49
006	07:46:36	72.82	076	08:56:36	62.71	146	10:06:36	70.76	216	11:16:36	71.18	286	12:25:29	88.05	356	14:35:29	82.42
007	07:47:36	77.27	077	08:57:36	63.81	147	10:07:36	76.26	217	11:17:36	89.85	287	12:26:29	95.57	357	14:36:29	88.81
008	07:48:36	73.68	078	08:58:36	72.48	148	10:08:36	88.09	218	11:18:36	67.97	288	12:27:29	78.14	358	14:37:29	93.05
009	07:49:36	80.96	079	08:59:36	75.54	149	10:09:36	79.19	219	11:19:36	77.05	289	12:28:29	90.86	359	14:38:29	85.97
010	07:50:36	76.02	080	09:00:36	80.55	150	10:10:36	89.83	220	11:20:36	73.24	290	12:29:29	84.42	360	14:39:29	73.30
011	07:51:36	70.27	081	09:01:36	88.41	151	10:11:36	85.81	221	11:21:36	74.50	291	12:30:29	72.88	361	14:40:29	86.82
012	07:52:36	78.25	082	09:02:36	77.73	152	10:12:36	81.12	222	11:22:36	76.89	292	12:31:29	78.12	362	14:41:29	70.95
013	07:53:36	88.13	083	09:03:36	67.71	153	10:13:36	91.59	223	11:23:36	84.35	293	12:32:29	75.52	363	14:42:29	88.01
014	07:54:36	85.76	084	09:04:36	82.18	154	10:14:36	74.50	224	11:24:36	90.16	294	12:33:29	59.22	364	14:43:29	91.49
015	07:55:36	71.16	085	09:05:36	93.87	155	10:15:36	72.72	225	11:25:36	81.35	295	12:34:29	62.49	365	14:44:29	80.47
016	07:56:36	82.69	086	09:06:36	84.46	156	10:16:36	88.71	226	11:26:36	65.00	296	12:35:29	75.15	366	14:45:29	92.21
017	07:57:36	82.59	087	09:07:36	99.29	157	10:17:36	83.46	227	11:27:36	77.80	297	12:36:29	69.78	367	14:46:29	84.29
018	07:58:36	77.91	088	09:08:36	88.29	158	10:18:36	85.57	228	11:28:36	58.21	298	12:37:29	84.02	368	14:47:29	87.02
019	07:59:36	102.87	089	09:09:36	82.74	159	10:19:36	75.06	229	11:29:36	54.92	299	12:38:29	78.47	369	14:48:29	47.85
020	08:00:36	106.87	090	09:10:36	76.22	160	10:20:36	82.88	230	11:30:36	53.91	300	12:39:29	78.48	370	14:49:29	77.06
021	08:01:36	105.83	091	09:11:36	91.23	161	10:21:36	88.08	231	11:31:36	63.82	301	12:40:29	88.32	371	14:50:29	84.19
022	08:02:36	81.21	092	09:12:36	85.27	162	10:22:36	78.47	232	11:32:36	52.35	302	12:41:29	92.24	372	14:51:29	76.36
023	08:03:36	86.86	093	09:13:36	96.39	163	10:23:36	82.55	233	11:33:36	49.37	303	12:42:29	94.73	373	14:52:29	86.75
024	08:04:36	95.51	094	09:14:36	89.91	164	10:24:36	85.33	234	11:34:36	48.69	304	12:43:29	91.08	374	14:53:29	88.95
025	08:05:36	101.06	095	09:15:36	81.22	165	10:25:36	88.24	235	11:35:36	50.89	305	12:44:29	81.62	375	14:54:29	88.22
026	08:06:36	73.85	096	09:16:36	89.36	166	10:26:36	76.92	236	11:36:36	49.69	306	12:45:29	85.80	376	14:55:29	82.16
027	08:07:36	83.57	097	09:17:36	78.12	167	10:27:36	82.42	237	11:37:36	54.35	307	12:46:29	83.29	377	14:56:29	97.83
028	08:08:36	83.57	098	09:18:36	81.18	168	10:28:36	76.85	238	11:38:36	49.80	308	12:47:29	77.92	378	14:57:29	83.34
029	08:09:36	96.51	099	09:19:36	78.78	169	10:29:36	82.51	239	11:39:36	52.24	309	12:48:29	77.24	379	14:58:29	83.51
030	08:10:36	106.11	100	09:20:36	81.55	170	10:30:36	77.69	240	11:40:36	51.22	310	12:49:29	85.47	380	14:59:29	95.84
031	08:11:36	72.83	101	09:21:36	100.09	171	10:31:36	67.87	241	11:41:36	49.58	311	12:50:29	57.52	381	15:00:29	102.32
032	08:12:36	73.34	102	09:22:36	92.93	172	10:32:36	66.63	242	11:42:36	51.27	312	12:51:29	88.16	382	15:01:29	97.68
033	08:13:36	85.53	103	09:23:36	95.39	173	10:33:36	73.86	243	11:43:36	49.17	313	12:52:29	57.37	383	15:02:29	96.16
034	08:14:36	79.71	104	09:24:36	100.98	174	10:34:36	73.44	244	11:44:36	49.51	314	12:53:29	94.46	384	15:03:29	99.43
035	08:15:36	82.93	105	09:25:36	82.39	175	10:35:36	73.41	245	11:45:36	48.70	315	12:54:29	61.58	385	15:04:29	101.28
036	08:16:36	73.26	106	09:26:36	103.17	176	10:36:36	73.36	246	11:46:36	46.93	316	12:55:29	61.46	386	15:05:29	102.40
037	08:17:36	103.24	107	09:27:36	100.42	177	10:37:36	82.28	247	11:47:36	49.58	317	12:56:29	61.11	387	15:06:29	104.44
038	08:18:36	93.86	108	09:28:36	87.11	178	10:38:36	80.41	248	11:48:36	48.31	318	12:57:29	64.53	388	15:07:29	100.58
039	08:19:36	87.24	109	09:29:36	93.68	179	10:39:36	81.31	249	11:49:36	57.58	319	12:58:29	64.52	389	15:08:29	102.38
040	08:20:36	104.82	110	09:30:36	84.59	180	10:40:36	98.65	250	11:50:36	54.69	320	12:59:29	60.31	390	15:09:29	88.77
041	08:21:36	100.17	111	09:31:36	87.85	181	10:41:36	87.92	251	12:00:29	45.44	321	14:00:29	77.72	391	15:10:29	68.94
042	08:22:36	75.79	112	09:32:36	100.31	182	10:42:36	82.18	252	12:01:29	71.07	322	14:01:29	68.18	392	15:11:29	92.44
043	08:23:36	99.14	113	09:33:36	84.37	183	10:43:36	81.98	253	12:02:29	77.12	323	14:02:29	75.85	393	15:12:29	103.77
044	08:24:36	97.59	114	09:34:36	78.35	184	10:44:36	72.94	254	12:03:29	82.18	324	14:03:29	67.54	394	15:13:29	89.48
045	08:25:36	94.47	115	09:35:36	77.34	185	10:45:36	79.16	255	12:04:29	90.77	325	14:04:29	86.22	395	15:14:29	97.95
046	08:26:36	79.39	116	09:36:36	71.98	186	10:46:36	81.98	256	12:05:29	88.78	326	14:05:29	77.24	396	15:15:29	97.76
047	08:27:36	87.84	117	09:37:36	70.27	187	10:47:36	84.28	257	12:06:29	87.87	327	14:06:29	84.57	397	15:16:29	78.45
048	08:28:36	90.41	118	09:38:36	71.21	188	10:48:36	74.48	258	12:07:29	83.93	328	14:07:29	87.41	398	15:17:29	95.88
049	08:29:36	75.78	119	09:39:36	88.83	189	10:49:36	80.25	259	12:08:29	88.55	329	14:08:29	79.88	399	15:18:29	93.62
050	08:30:36	77.55	120	09:40:36	78.98	190	10:50:36	84.05	260	12:09:29	88.73	330	14:09:29	80.30	400	15:19:29	78.21
051	08:31:36	75.40	121	09:41:36	88.21	191	10:51:36	87.43	261	12:10:29	84.24	331	14:10:29	83.94	401	15:20:29	77.06
052	08:32:36	86.20	122	09:42:36	86.92	192	10:52:36	78.59	262	12:11:29	81.64	332	14:11:29	83.77	402	15:21:29	71.61
053	08:33:36	77.91	123	09:43:36	98.71	193	10:53:36	78.62	263	12:12:29	83.85	333	14:12:29	83.48	403	15:22:29	92.22
054	08:34:36	95.97	124	09:44:36	101.05	194	10:54:36	82.07	264	12:13:29	79.70	334	14:13:29	85.11	404	15:23:29	74.44
055	08:35:36	95.48	125	09:45:36	101.51	195	10:55:36	74.86	265	12:14:29	72.03	335	14:14:29	85.82	405	15:24:29	78.31
056	08:36:36	97.32	126	09:46:36	82.60	196	10:56:36	88.45	266	12:15:29	73.27	336	14:15:29	91.02	406	15:25:29	71.89
057	08:37:36	97.28	127	09:47:36	77.93	197	10:57:36	85.48	267	12:16:29	59.86	337	14:16:29	91.64	407	15:26:29	78.31
058	08:38:36	97.71	128	09:48:36	93.49	198	10:58:36	72.97	268	12:17:29	57.53	338	14:17:29	102.80	408	15:27:29	93.57
059	08:39:36	99.23	129	09:49:36	88.58	199	10:59:36	82.70	269	12:18:29	72.84	339	14:18:29	105.38	409	15:28:29	92.26
060	08:40:36	99.51	130	09:50:36	80.54	200	11:00:36	81.28	270	12:19:29	84.23	340	14:19:29	104.16	410	15:29:29	70.57
061	08:41:36	94.50	131	09:51:36	92.46	201	11:01:36	74.15	271	12:10:29	83.84	341	14:20:29	103.71	411	15:30:29	74.59
062	08:42:36	86.95	132	09:52:36	80.05	202	11:02:36	85.95	272	12:11:29	80.53	342	14:21:29	81.42	412	15:31:29	78.19
063	08:43:36	81.97	133	09:53:36	77.29	203	11:03:36	66.21	273	12:12:29	70.87	343	14:22:29	86.53	413	15:32:29	74.80
064	08:44:36	78.44	134	09:54:36	76.60	204	11:04:36	87.62	274	12:13:29	80.70	344	14:23:29	82.88	414	15:33:29	96.34
065	08:45:36	81.91	135	09:55:36	72.10	205	11:05:36	77.59	275	12:14:29	88.83	345	14:24:29	75.49	415	15:34:29	76.56
066	08:46:36	82.16	136	09:56:36	83.77	206	11:06:36	68.68	276	12:15:29	86.48	346	14:25:29	88.39	416	15:35:29	95.83
067	08:47:36	83.59	137	09:57:36	73.66	207	11:07:36	71.40	277	12:16:29	85.38	347	14:26:29	97.28	417	15:36:29	82.85
068	08:48:36	87.40	138	09:58:36	76.80	208	11:08:36	74.59	278	12:17:29	83.78	348	14:27:29	99.27	418	15:37:29	75.38
069	08:49:36	88.93	139	09:59:36	79.12	209	11:09:36	82.16	279	12:18:29	86.47	349	14:28:29	99.56	419	15:38:29	68.99
070	08:50:36	90.50	140	10:00:36	77.90	210	11:10:36	77.98	280	12:19:29	92.96	350	14:29:29	91.41	420	15:39:29	78.36

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 030003126

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:40:29	70,91	491	16:50:29	81,37									
422	15:41:29	73,66	492	16:51:29	83,93									
423	15:42:29	79,29	493	16:52:29	80,49									
424	15:43:29	83,44	494	16:53:29	76,46									
425	15:44:29	75,71	495	16:54:29	79,26									
426	15:45:29	79,17												
427	15:46:29	66,17												
428	15:47:29	82,67												
429	15:48:29	89,10												
430	15:49:29	89,41												
431	15:50:29	87,05												
432	15:51:29	86,19												
433	15:52:29	90,04												
434	15:53:29	92,02												
435	15:54:29	87,24												
436	15:55:29	87,92												
437	15:56:29	88,19												
438	15:57:29	89,76												
439	15:58:29	94,50												
440	15:59:29	92,55												
441	16:00:29	90,93												
442	16:01:29	77,38												
443	16:02:29	82,17												
444	16:03:29	85,50												
445	16:04:29	87,67												
446	16:05:29	86,59												
447	16:06:29	73,53												
448	16:07:29	86,27												
449	16:08:29	91,65												
450	16:09:29	75,58												
451	16:10:29	84,00												
452	16:11:29	83,04												
453	16:12:29	85,63												
454	16:13:29	88,06												
455	16:14:29	92,22												
456	16:15:29	87,43												
457	16:16:29	83,30												
458	16:17:29	90,64												
459	16:18:29	77,65												
460	16:19:29	72,82												
461	16:20:29	65,15												
462	16:21:29	57,42												
463	16:22:29	59,41												
464	16:23:29	58,90												
465	16:24:29	58,11												
466	16:25:29	57,67												
467	16:26:29	62,52												
468	16:27:29	73,11												
469	16:28:29	60,09												
470	16:29:29	72,40												
471	16:30:29	75,96												
472	16:31:29	73,13												
473	16:32:29	61,33												
474	16:33:29	68,91												
475	16:34:29	71,41												
476	16:35:29	73,50												
477	16:36:29	63,36												
478	16:37:29	75,46												
479	16:38:29	77,78												
480	16:39:29	74,04												
481	16:40:29	65,98												
482	16:41:29	60,49												
483	16:42:29	67,41												
484	16:43:29	66,72												
485	16:44:29	73,65												
486	16:45:29	60,57												
487	16:46:29	76,84												
488	16:47:29	70,49												
489	16:48:29	78,40												
490	16:49:29	71,22												

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: LEANDRO ALFONSO CON	
Setor: CETRITECH	Cargo: SOLDADOR.
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 18/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		136			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Inicio: 07:47	Fim: 16:54	Inicio:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR SOLDA DE ESTRUTURAS E PEÇAS

Fonte (s) geradora (s):

APARELHO SOLDA, LIXADEIRA, MOVIMENTAÇÃO DE ENDIMADEIRA

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: [signature]	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosímetro de ruído @ SONUS 2 SN: 020003136

Empresa avaliada: CETRIC Setor: CETRITECH - SOLDADOR Funcionário avaliado: LEANDRO ALFONSO Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 18/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:15:06 Início: 07:41:36	Tempo em pausa: 00:59:04 Fim: 16:54:29
Dosímetro NR15 Dose [%]: 125,41 Dose diária [%]: 133,74 Lavg [dB]: 86,41 NE [dB]: 86,41 NEN [dB]: 87,10 TWA [dB]: 86,63 Ocorrências de picos de 115 dB: 0	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 592,56 Dose diária [%]: 631,94 Leq [dB]: 92,57 NE [dB]: 92,57 NEN [dB]: 92,98 TWA [dB]: 92,70

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (18/03/2025 07:40) Pós verificação [dB]: 114,30 (18/03/2025 16:54) Desvio [dB]: -0,30	Calibração de laboratório Dosímetro: 1265/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado de atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:46:10	62,69	071	08:56:10	100,24	141	10:06:10	58,70	211	11:16:10	56,74	281	12:30:44	89,29	351	14:40:44	81,19
002	07:47:10	66,89	072	08:57:10	94,35	142	10:07:10	60,76	212	11:17:10	54,15	282	12:31:44	86,94	352	14:41:44	86,50
003	07:48:10	67,59	073	08:58:10	69,43	143	10:08:10	57,32	213	11:18:10	54,64	283	12:32:44	89,08	353	14:42:44	83,46
004	07:49:10	65,29	074	08:59:10	69,03	144	10:09:10	55,60	214	11:19:10	59,70	284	12:33:44	99,04	354	14:43:44	87,14
005	07:50:10	63,25	075	09:00:10	68,57	145	10:10:10	66,78	215	11:20:10	76,42	285	12:34:44	87,70	355	14:44:44	77,95
006	07:51:10	62,90	076	09:01:10	78,59	146	10:11:10	55,06	216	11:21:10	75,64	286	12:35:44	85,33	356	14:45:44	88,89
007	07:52:10	62,85	077	09:02:10	81,43	147	10:12:10	57,99	217	11:22:10	69,19	287	12:36:44	78,58	357	14:46:44	81,98
008	07:53:10	67,43	078	09:03:10	75,91	148	10:13:10	59,02	218	11:23:10	67,35	288	12:37:44	79,90	358	14:47:44	74,44
009	07:54:10	59,01	079	09:04:10	62,57	149	10:14:10	55,88	219	11:24:10	74,15	289	12:38:44	82,95	359	14:48:44	76,00
010	07:55:10	66,29	080	09:05:10	65,61	150	10:15:10	72,36	220	11:25:10	74,78	290	12:39:44	81,44	360	14:49:44	78,77
011	07:56:10	67,65	081	09:06:10	71,12	151	10:16:10	60,87	221	11:26:10	81,66	291	12:40:44	82,59	361	14:50:44	68,78
012	07:57:10	62,75	082	09:07:10	63,39	152	10:17:10	56,91	222	11:27:10	84,42	292	12:41:44	79,31	362	14:51:44	79,13
013	07:58:10	66,06	083	09:08:10	64,92	153	10:18:10	78,51	223	11:28:10	80,37	293	12:42:44	78,37	363	14:52:44	67,41
014	07:59:10	68,61	084	09:09:10	63,01	154	10:19:10	68,50	224	11:29:10	83,60	294	12:43:44	87,11	364	14:53:44	70,11
015	08:00:10	68,68	085	09:10:10	66,81	155	10:20:10	59,83	225	11:30:10	79,15	295	12:44:44	78,73	365	14:54:44	77,73
016	08:01:10	60,32	086	09:11:10	63,38	156	10:21:10	59,24	226	11:31:10	74,46	296	12:45:44	78,83	366	14:55:44	78,31
017	08:02:10	62,14	087	09:12:10	61,73	157	10:22:10	63,28	227	11:32:10	82,51	297	12:46:44	76,60	367	14:56:44	81,61
018	08:03:10	63,91	088	09:13:10	78,90	158	10:23:10	57,75	228	11:33:10	80,83	298	12:47:44	81,27	368	14:57:44	82,69
019	08:04:10	58,70	089	09:14:10	68,75	159	10:24:10	64,75	229	11:34:10	72,81	299	12:48:44	83,61	369	14:58:44	75,19
020	08:05:10	49,39	090	09:15:10	64,54	160	10:25:10	70,57	230	11:35:10	75,36	300	12:49:44	83,71	370	14:59:44	66,93
021	08:06:10	55,81	091	09:16:10	66,31	161	10:26:10	61,27	231	11:36:10	72,42	301	12:50:44	87,12	371	15:00:44	67,19
022	08:07:10	60,30	092	09:17:10	71,03	162	10:27:10	55,12	232	11:37:10	78,87	302	12:51:44	88,32	372	15:01:44	62,41
023	08:08:10	64,56	093	09:18:10	67,56	163	10:28:10	69,93	233	11:38:10	74,33	303	12:52:44	85,65	373	15:02:44	62,35
024	08:09:10	65,45	094	09:19:10	71,55	164	10:29:10	75,75	234	11:39:10	73,61	304	12:53:44	88,19	374	15:03:44	63,97
025	08:10:10	71,36	095	09:20:10	67,30	165	10:30:10	59,34	235	11:40:10	62,37	305	12:54:44	90,64	375	15:04:44	65,87
026	08:11:10	65,23	096	09:21:10	69,22	166	10:31:10	56,65	236	11:41:10	64,43	306	12:55:44	87,35	376	15:05:44	63,67
027	08:12:10	64,35	097	09:22:10	57,96	167	10:32:10	59,32	237	11:42:10	60,00	307	12:56:44	88,95	377	15:06:44	61,83
028	08:13:10	71,58	098	09:23:10	65,63	168	10:33:10	58,24	238	11:43:10	70,23	308	12:57:44	89,38	378	15:07:44	61,85
029	08:14:10	77,82	099	09:24:10	78,63	169	10:34:10	58,71	239	11:44:10	71,68	309	12:58:44	82,13	379	15:08:44	69,75
030	08:15:10	67,97	100	09:25:10	65,37	170	10:35:10	59,59	240	11:45:10	72,59	310	12:59:44	90,95	380	15:09:44	69,37
031	08:16:10	62,71	101	09:26:10	73,93	171	10:36:10	61,28	241	11:46:10	59,86	311	13:00:44	72,69	381	15:10:44	66,89
032	08:17:10	72,91	102	09:27:10	82,45	172	10:37:10	62,26	242	11:47:10	73,99	312	13:01:44	78,42	382	15:11:44	65,02
033	08:18:10	62,05	103	09:28:10	69,49	173	10:38:10	64,03	243	11:48:10	63,48	313	13:02:44	75,14	383	15:12:44	63,57
034	08:19:10	62,76	104	09:29:10	81,49	174	10:39:10	64,77	244	11:49:10	59,86	314	13:03:44	77,63	384	15:13:44	67,84
035	08:20:10	59,62	105	09:30:10	77,73	175	10:40:10	64,69	245	11:50:10	67,27	315	13:04:44	83,00	385	15:14:44	77,42
036	08:21:10	55,83	106	09:31:10	71,98	176	10:41:10	69,93	246	11:51:10	78,95	316	13:05:44	83,60	386	15:15:44	63,99
037	08:22:10	74,26	107	09:32:10	78,26	177	10:42:10	81,32	247	11:52:10	71,10	317	13:06:44	88,32	387	15:16:44	63,00
038	08:23:10	66,36	108	09:33:10	76,01	178	10:43:10	84,43	248	11:53:10	77,70	318	13:07:44	79,82	388	15:17:44	64,15
039	08:24:10	73,19	109	09:34:10	74,79	179	10:44:10	70,86	249	11:54:10	80,24	319	13:08:44	83,67	389	15:18:44	63,73
040	08:25:10	81,93	110	09:35:10	77,38	180	10:45:10	73,21	250	11:55:10	62,92	320	13:09:44	89,04	390	15:19:44	63,89
041	08:26:10	81,38	111	09:36:10	75,92	181	10:46:10	62,38	251	11:56:10	58,85	321	13:10:44	83,66	391	15:20:44	61,52
042	08:27:10	76,04	112	09:37:10	73,23	182	10:47:10	69,58	252	11:57:10	80,79	322	13:11:44	77,18	392	15:21:44	67,09
043	08:28:10	79,89	113	09:38:10	74,48	183	10:48:10	78,39	253	11:58:10	83,55	323	13:12:44	69,25	393	15:22:44	63,32
044	08:29:10	75,53	114	09:39:10	73,31	184	10:49:10	71,68	254	11:59:10	65,34	324	13:13:44	69,25	394	15:23:44	65,22
045	08:30:10	69,27	115	09:40:10	73,58	185	10:50:10	73,24	255	12:00:10	78,87	325	13:14:44	82,70	395	15:24:44	65,90
046	08:31:10	74,26	116	09:41:10	71,76	186	10:51:10	58,68	256	12:01:44	70,27	326	13:15:44	85,14	396	15:25:44	66,04
047	08:32:10	78,93	117	09:42:10	71,83	187	10:52:10	56,45	257	12:02:44	78,33	327	13:16:44	82,59	397	15:26:44	66,72
048	08:33:10	72,23	118	09:43:10	88,40	188	10:53:10	55,20	258	12:03:44	80,16	328	13:17:44	81,75	398	15:27:44	65,44
049	08:34:10	73,51	119	09:44:10	67,07	189	10:54:10	59,23	259	12:04:44	81,28	329	13:18:44	73,86	399	15:28:44	61,96
050	08:35:10	74,45	120	09:45:10	68,74	190	10:55:10	50,31	260	12:05:44	76,43	330	13:19:44	67,49	400	15:29:44	61,34
051	08:36:10	93,93	121	09:46:10	68,63	191	10:56:10	55,07	261	12:06:44	64,25	331	13:20:44	65,16	401	15:30:44	63,05
052	08:37:10	105,10	122	09:47:10	77,40	192	10:57:10	59,92	262	12:11:44	66,95	332	13:21:44	77,43	402	15:31:44	61,95
053	08:38:10	103,92	123	09:48:10	66,80	193	10:58:10	59,24	263	12:12:44	66,55	333	13:22:44	80,04	403	15:32:44	67,48
054	08:39:10	77,79	124	09:49:10	62,11	194	10:59:10	79,39	264	12:13:44	74,54	334	13:23:44	89,89	404	15:33:44	65,84
055	08:40:10	79,53	125	09:50:10	65,88	195	11:00:10	66,55	265	12:14:44	74,12	335	13:24:44	79,92	405	15:34:44	66,80
056	08:41:10	76,18	126	09:51:10	76,23	196	11:01:10	69,41	266	12:15:44	73,41	336	13:25:44	83,41	406	15:35:44	60,58
057	08:42:10	77,85	127	09:52:10	73,35	197	11:02:10	71,78	267	12:16:44	74,21	337	13:26:44	85,96	407	15:36:44	63,16
058	08:43:10	78,72	128	09:53:10	61,98	198	11:03:10	76,94	268	12:17:44	79,20	338	13:27:44	80,77	408	15:37:44	62,55
059	08:44:10	78,82	129	09:54:10	69,46	199	11:04:10	62,62	269	12:18:44	74,77	339	13:28:44	71,36	409	15:38:44	59,66
060	08:45:10	79,09	130	09:55:10	59,96	200	11:05:10	58,11	270	12:19:44	78,00	340	13:29:44	69,45	410	15:39:44	59,56
061	08:46:10	79,24	131	09:56:10	65,85	201	11:06:10	62,05	271	12:20:44	71,37	341	13:30:44	69,64	411	15:40:44	63,88
062	08:47:10	83,86	132	09:57:10	71,19	202	11:07:10	67,98	272	12:21:44	69,85	342	13:31:44	63,35	412	15:41:44	69,23
063	08:48:10	90,78	133	09:58:10	59,29	203	11:08:10	63,95	273	12:22:44	81,19	343	13:32:44	71,37	413	15:42:44	61,89
064	08:49:10	99,41	134	09:59:10	57,45	204	11:09:10	70,34	274	12:23:44	87,07	344	13:33:44	73,40	414	15:43:44	53,33
065	08:50:10	83,41	135	10:00:10	61,09	205	11:10:10	63,16	275	12:24:44	82,38	345	13:34:44	79,62	415	15:44:44	71,98
066	08:51:10	83,13	136	10:01:10	60,85	206	11:11:10	53,87	276	12:25:44	66,94	346	13:35:44	78,05	416	15:45:44	74,40
067	08:52:10	78,55	137	10:02:10	59,34	207	11:12:10	60,12	277	12:26:44	81,57	347	13:36:44	80,59	417	15:46:44	70,43
068	08:53:10	82,83	138	10:03:10	71,86	208	11:13:10	55,83	278	12:27:44	86,56	348	13:37:44	87,97	418	15:47:44	73,85
069	08:54:10	82,53	139	10:04:10	66,46	209	11:14:10	58,07	279	12:28:44	86,65	349	13:38:44	82,46	419	15:48:44	78,41
070	08:55:10	85,55	140	10:05:10	60,50	210	11:15:10	51,99	280	12:29:44	90,59	350	13:39:44	83,58	420	15:49:44	78,54

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 0320111158

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:50:44	77,86	491	17:00:44	64,57												
422	15:51:44	73,82	492	17:01:44	64,19												
423	15:52:44	74,94	493	17:02:44	65,40												
424	15:53:44	73,13	494	17:03:44	61,99												
425	15:54:44	72,13	495	17:04:44	78,47												
426	15:55:44	71,74	496	17:05:44	76,34												
427	15:56:44	72,45	497	17:06:44	76,11												
428	15:57:44	67,71	498	17:07:44	73,95												
429	15:58:44	66,20	499	17:08:44	66,32												
430	15:59:44	66,60	500	17:09:44	102,78												
431	16:00:44	71,54															
432	16:01:44	69,02															
433	16:02:44	71,55															
434	16:03:44	64,32															
435	16:04:44	61,22															
436	16:05:44	67,02															
437	16:06:44	68,06															
438	16:07:44	63,71															
439	16:08:44	68,03															
440	16:09:44	63,65															
441	16:10:44	65,06															
442	16:11:44	76,67															
443	16:12:44	75,72															
444	16:13:44	82,32															
445	16:14:44	83,88															
446	16:15:44	68,22															
447	16:16:44	69,39															
448	16:17:44	56,28															
449	16:18:44	77,83															
450	16:19:44	73,49															
451	16:20:44	68,81															
452	16:21:44	78,47															
453	16:22:44	77,36															
454	16:23:44	78,17															
455	16:24:44	72,99															
456	16:25:44	75,39															
457	16:26:44	71,74															
458	16:27:44	73,54															
459	16:28:44	74,22															
460	16:29:44	77,41															
461	16:30:44	81,82															
462	16:31:44	73,66															
463	16:32:44	63,00															
464	16:33:44	65,75															
465	16:34:44	69,91															
466	16:35:44	68,80															
467	16:36:44	63,66															
468	16:37:44	63,80															
469	16:38:44	62,82															
470	16:39:44	61,72															
471	16:40:44	67,69															
472	16:41:44	66,33															
473	16:42:44	74,65															
474	16:43:44	71,99															
475	16:44:44	67,98															
476	16:45:44	83,88															
477	16:46:44	84,93															
478	16:47:44	82,90															
479	16:48:44	86,13															
480	16:49:44	68,80															
481	16:50:44	72,11															
482	16:51:44	71,95															
483	16:52:44	70,76															
484	16:53:44	72,28															
485	16:54:44	68,46															
486	16:55:44	71,41															
487	16:56:44	65,71															
488	16:57:44	68,65															
489	16:58:44	63,20															
490	16:59:44	71,52															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: MILTON RIBEIRO LEMES	
Setor: ATENDIMENTO EMERGENCIAL	Cargo: OPERADOR DE EMERGENCIA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 17/08/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Sonus Criffer 2			150		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:46	Fim: 17:09	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR COLETA DE RESÍDUOS EM CASOS DE EMERGÊNCIA

Fonte (s) geradora (s):

VEÍCULOS, AMBIENTE DE TRANSITO E AMBIENTE.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Milton R Lemes

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03201158

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:46:10	62,69	071	08:56:10	100,24	141	10:06:10	93,72	211	11:16:10	58,74	281	12:32:44	89,39	351	14:40:44	81,19
002	07:47:10	66,99	072	08:57:10	94,33	142	10:07:10	85,78	212	11:17:10	54,13	282	13:32:44	86,91	352	14:41:44	88,50
003	07:48:10	67,59	073	08:58:10	89,43	143	10:08:10	57,32	213	11:18:10	54,44	283	13:33:44	89,05	353	14:42:44	84,48
004	07:49:10	63,39	074	08:59:10	69,03	144	10:09:10	55,43	214	11:19:10	59,78	284	13:23:44	89,84	354	14:43:44	87,14
005	07:50:10	63,25	075	09:00:10	49,57	145	10:10:10	68,76	215	11:20:10	76,42	285	13:34:44	87,72	355	14:44:44	77,99
006	07:51:10	62,90	076	09:01:10	76,59	146	10:11:10	55,86	216	11:21:10	75,64	286	13:35:44	85,33	356	14:45:44	88,89
007	07:52:10	62,84	077	09:02:10	81,48	147	10:12:10	57,95	217	11:22:10	69,19	287	13:36:44	78,50	357	14:46:44	81,98
008	07:53:10	67,42	078	09:03:10	75,92	148	10:13:10	59,00	218	11:23:10	47,55	288	13:37:44	79,80	358	14:47:44	74,44
009	07:54:10	53,01	079	09:04:10	68,57	149	10:14:10	55,98	219	11:24:10	74,15	289	13:38:44	82,95	359	14:48:44	76,38
010	07:55:10	88,29	080	09:05:10	85,61	150	10:15:10	72,38	220	11:25:10	74,78	290	13:39:44	81,88	360	14:49:44	78,37
011	07:56:10	67,60	081	09:06:10	71,12	151	10:16:10	68,97	221	11:26:10	81,88	291	13:40:44	83,59	361	14:50:44	88,78
012	07:57:10	62,75	082	09:07:10	63,39	152	10:17:10	56,91	222	11:27:10	84,42	292	13:41:44	79,51	362	14:51:44	70,13
013	07:58:10	66,06	083	09:08:10	44,92	153	10:18:10	79,51	223	11:28:10	80,27	293	13:42:44	75,97	363	14:52:44	67,41
014	07:59:10	68,81	084	09:09:10	43,01	154	10:19:10	68,50	224	11:29:10	93,60	294	13:43:44	87,11	364	14:53:44	70,11
015	08:00:10	68,68	085	09:10:10	68,61	155	10:20:10	59,83	225	11:30:10	79,15	295	13:44:44	78,75	365	14:54:44	77,72
016	08:01:10	60,32	086	09:11:10	63,39	156	10:21:10	59,28	226	11:31:10	74,46	296	13:45:44	78,85	366	14:55:44	79,31
017	08:02:10	62,14	087	09:12:10	63,73	157	10:22:10	83,25	227	11:32:10	82,51	297	13:46:44	76,63	367	14:56:44	81,81
018	08:03:10	63,91	088	09:13:10	78,98	158	10:23:10	57,79	228	11:33:10	80,87	298	13:47:44	81,27	368	14:57:44	82,69
019	08:04:10	59,70	089	09:14:10	65,75	159	10:24:10	64,75	229	11:34:10	71,01	299	13:48:44	80,60	369	14:58:44	75,19
020	08:05:10	49,09	090	09:15:10	64,54	160	10:25:10	78,57	230	11:35:10	75,36	300	13:49:44	83,71	370	14:59:44	68,83
021	08:06:10	55,81	091	09:16:10	66,31	161	10:26:10	64,27	231	11:36:10	72,42	301	13:50:44	87,40	371	15:00:44	87,19
022	08:07:10	60,90	092	09:17:10	71,03	162	10:27:10	58,13	232	11:37:10	78,47	302	13:51:44	88,32	372	15:01:44	82,42
023	08:08:10	64,56	093	09:18:10	67,56	163	10:28:10	49,83	233	11:38:10	76,33	303	13:52:44	85,95	373	15:02:44	83,35
024	08:09:10	63,45	094	09:19:10	71,55	164	10:29:10	75,75	234	11:39:10	73,81	304	13:53:44	88,19	374	15:03:44	83,97
025	08:10:10	71,26	095	09:20:10	82,20	165	10:30:10	59,34	235	11:40:10	82,37	305	13:54:44	92,61	375	15:04:44	85,87
026	08:11:10	65,21	096	09:21:10	69,22	166	10:31:10	56,65	236	11:41:10	84,49	306	13:55:44	87,33	376	15:05:44	83,67
027	08:12:10	64,05	097	09:22:10	57,98	167	10:32:10	58,33	237	11:42:10	80,60	307	13:56:44	88,95	377	15:06:44	81,83
028	08:13:10	71,55	098	09:23:10	66,43	168	10:33:10	58,28	238	11:43:10	70,29	308	13:57:44	89,33	378	15:07:44	81,95
029	08:14:10	77,02	099	09:24:10	73,43	169	10:34:10	58,71	239	11:44:10	71,66	309	13:58:44	81,13	379	15:08:44	49,78
030	08:15:10	67,91	100	09:25:10	85,77	170	10:35:10	59,59	240	11:45:10	73,59	310	13:59:44	59,95	380	15:09:44	64,83
031	08:16:10	62,71	101	09:26:10	77,99	171	10:36:10	61,28	241	11:46:10	59,86	311	14:00:44	73,69	381	15:10:44	68,69
032	08:17:10	72,81	102	09:27:10	82,46	172	10:37:10	62,26	242	11:47:10	73,99	312	14:01:44	78,42	382	15:11:44	65,03
033	08:18:10	62,25	103	09:28:10	83,45	173	10:38:10	64,03	243	11:48:10	63,48	313	14:02:44	75,14	383	15:12:44	63,57
034	08:19:10	62,78	104	09:29:10	87,49	174	10:39:10	64,77	244	11:49:10	58,84	314	14:03:44	77,43	384	15:13:44	67,94
035	08:20:10	59,62	105	09:30:10	77,72	175	10:40:10	64,69	245	11:50:10	67,27	315	14:04:44	83,03	385	15:14:44	77,42
036	08:21:10	55,83	106	09:31:10	71,98	176	10:41:10	65,85	246	11:51:10	74,95	316	14:05:44	83,49	386	15:15:44	63,99
037	08:22:10	71,26	107	09:32:10	72,16	177	10:42:10	81,38	247	11:52:10	71,10	317	14:06:44	46,52	387	15:16:44	63,80
038	08:23:10	68,36	108	09:33:10	76,01	178	10:43:10	84,43	248	11:53:10	77,70	318	14:07:44	78,62	388	15:17:44	64,15
039	08:24:10	73,19	109	09:34:10	74,77	179	10:44:10	78,66	249	11:54:10	59,24	319	14:08:44	83,67	389	15:18:44	63,73
040	08:25:10	81,33	110	09:35:10	77,39	180	10:45:10	77,21	250	11:55:10	62,92	320	14:09:44	80,03	390	15:19:44	63,59
041	08:26:10	81,38	111	09:36:10	72,92	181	10:46:10	62,33	251	11:56:10	59,35	321	14:10:44	83,66	391	15:20:44	61,52
042	08:27:10	74,06	112	09:37:10	72,23	182	10:47:10	69,53	252	11:57:10	80,73	322	14:11:44	77,18	392	15:21:44	67,09
043	08:28:10	71,99	113	09:38:10	74,60	183	10:48:10	78,30	253	11:58:10	83,55	323	14:12:44	69,25	393	15:22:44	63,32
044	08:29:10	75,53	114	09:39:10	72,31	184	10:49:10	71,42	254	11:59:10	85,34	324	14:13:44	69,25	394	15:23:44	65,22
045	08:30:10	69,27	115	09:40:10	73,58	185	10:50:10	75,28	255	12:00:10	76,07	325	14:14:44	82,76	395	15:24:44	65,98
046	08:31:10	74,24	116	09:41:10	71,74	186	10:51:10	56,66	256	12:01:44	78,29	326	14:15:44	83,14	396	15:25:44	66,09
047	08:32:10	78,95	117	09:42:10	71,83	187	10:52:10	56,46	257	12:02:44	78,33	327	14:16:44	82,59	397	15:26:44	66,72
048	08:33:10	72,23	118	09:43:10	80,60	188	10:53:10	59,20	258	12:03:44	68,16	328	14:17:44	84,73	398	15:27:44	65,44
049	08:34:10	73,91	119	09:44:10	67,07	189	10:54:10	59,25	259	12:04:44	81,28	329	14:18:44	73,94	399	15:28:44	64,96
050	08:35:10	74,45	120	09:45:10	88,74	190	10:55:10	59,92	260	12:05:44	78,43	330	14:19:44	67,45	400	15:29:44	64,54
051	08:36:10	95,95	121	09:46:10	88,63	191	10:56:10	55,07	261	12:06:44	64,25	331	14:20:44	65,10	401	15:30:44	63,95
052	08:37:10	105,18	122	09:47:10	77,40	192	10:57:10	59,90	262	12:11:44	66,96	332	14:21:44	77,42	402	15:31:44	64,90
053	08:38:10	103,85	123	09:48:10	86,85	193	10:58:10	59,24	263	12:12:44	66,55	333	14:22:44	80,04	403	15:32:44	67,42
054	08:39:10	77,79	124	09:49:10	82,11	194	10:59:10	78,23	264	12:13:44	74,54	334	14:23:44	69,25	404	15:33:44	65,94
055	08:40:10	78,55	125	09:50:10	85,88	195	11:00:10	80,66	265	12:14:44	74,12	335	14:24:44	79,82	405	15:34:44	66,80
056	08:41:10	78,28	126	09:51:10	76,23	196	11:01:10	69,61	266	12:15:44	73,61	336	14:25:44	83,41	406	15:35:44	68,56
057	08:42:10	77,85	127	09:52:10	72,85	197	11:02:10	71,78	267	12:16:44	74,21	337	14:26:44	85,94	407	15:36:44	68,18
058	08:43:10	78,72	128	09:53:10	61,99	198	11:03:10	76,94	268	12:17:44	79,28	338	14:27:44	80,77	408	15:37:44	62,55
059	08:44:10	78,82	129	09:54:10	48,46	199	11:04:10	62,62	269	12:18:44	74,77	339	14:28:44	71,36	409	15:38:44	59,66
060	08:45:10	79,04	130	09:55:10	59,91	200	11:05:10	58,11	270	12:19:44	78,02	340	14:29:44	68,49	410	15:39:44	59,36
061	08:46:10	79,24	131	09:56:10	65,85	201	11:06:10	62,02	271	12:20:44	71,97	341	14:30:44	69,84	411	15:40:44	63,88
062	08:47:10	83,86	132	09:57:10	71,19	202	11:07:10	67,98	272	12:21:44	80,05	342	14:31:44	68,35	412	15:41:44	69,22
063	08:48:10	90,78	133	09:58:10	58,28	203	11:08:10	63,96	273	12:22:44	81,18	343	14:32:44	71,37	413	15:42:44	64,69
064	08:49:10	96,41	134	09:59:10	57,45	204	11:09:10	70,04	274	12:23:44	87,07	344	14:33:44	72,40	414	15:43:44	53,33
065	08:50:10	83,41	135	10:00:10	61,09	205	11:10:10	63,18	275	12:24:44	82,38	345	14:34:44	78,63	415	15:44:44	71,90
066	08:51:10	82,12	136	10:01:10	63,85	206	11:11:10	58,67	276	12:25:44	86,94	346	14:35:44	78,55	416	15:45:44	74,18
067	08:52:10	78,55	137	10:02:10	59,34	207	11:12:10	68,51	277	12:26:44	81,57	347	14:36:44	84,59	417	15:46:44	70,42
068	08:53:10	82,83	138	10:03:10	71,86	208	11:13:10	55,89	278	12:27:44	88,58	348	14:37:44	87,97	418	15:47:44	73,85
069	08:54:10	82,53	139	10:04:10	66,66	209	11:14:10	58,07	279	12:28:44	88,65	349	14:38:44	82,48	419	15:48:44	78,44
070	08:55:10	85,55	140	10:05:10	80,50	210	11:15:10	51,98	280	12:29:44	90,59	350	14:39:44	83,58	420	15:49:44	78,54

3de4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:50:44	77,36	491	17:00:44	66,57												
422	15:51:44	73,82	492	17:01:44	64,19												
423	15:52:44	74,84	493	17:02:44	65,46												
424	15:53:44	73,13	494	17:03:44	61,33												
425	15:54:44	72,15	495	17:04:44	78,47												
426	15:55:44	71,74	496	17:05:44	78,34												
427	15:56:44	72,45	497	17:06:44	76,11												
428	15:57:44	67,71	498	17:07:44	73,95												
429	15:58:44	66,28	499	17:08:44	66,32												
430	15:59:44	66,60	500	17:09:44	102,76												
431	16:00:44	71,54															
432	16:01:44	69,32															
433	16:02:44	71,59															
434	16:03:44	64,32															
435	16:04:44	61,22															
436	16:05:44	67,82															
437	16:06:44	68,06															
438	16:07:44	69,71															
439	16:08:44	68,01															
440	16:09:44	63,65															
441	16:10:44	65,06															
442	16:11:44	76,67															
443	16:12:44	75,72															
444	16:13:44	82,31															
445	16:14:44	84,88															
446	16:15:44	68,21															
447	16:16:44	69,39															
448	16:17:44	58,28															
449	16:18:44	77,84															
450	16:19:44	75,49															
451	16:20:44	68,81															
452	16:21:44	76,47															
453	16:22:44	77,96															
454	16:23:44	78,17															
455	16:24:44	72,99															
456	16:25:44	75,38															
457	16:26:44	72,74															
458	16:27:44	79,54															
459	16:28:44	79,22															
460	16:29:44	77,81															
461	16:30:44	81,62															
462	16:31:44	73,66															
463	16:32:44	69,00															
464	16:33:44	69,75															
465	16:34:44	80,91															
466	16:35:44	66,60															
467	16:36:44	63,63															
468	16:37:44	69,90															
469	16:38:44	62,42															
470	16:39:44	81,72															
471	16:40:44	67,69															
472	16:41:44	64,33															
473	16:42:44	59,85															
474	16:43:44	71,99															
475	16:44:44	67,38															
476	16:45:44	84,85															
477	16:46:44	84,95															
478	16:47:44	62,98															
479	16:48:44	88,13															
480	16:49:44	68,80															
481	16:50:44	72,11															
482	16:51:44	71,38															
483	16:52:44	70,79															
484	16:53:44	72,28															
485	16:54:44	68,46															
486	16:55:44	71,91															
487	16:56:44	65,77															
488	16:57:44	68,65															
489	16:58:44	63,28															
490	16:59:44	71,54															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: LOANA	
Setor: DEPARTAMENTO TÉCNICO	Cargo: SUPERVISORA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR	Data: 13/03/2026

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série
Sonus Criffer 2	750

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:46	Fim: 17:09	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

MANUAL DE DOCUMENTOS E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR.

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO AMBIENTE E DA PRODUÇÃO DO ABRIGO

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: Diego Henrique Maciel	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Loana Dufani Lotti.

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosímetro de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S A Setor: DEPARTAMENTO TÉCNICO - SUPERVISORA Funcionário avaliado: LOANA DEFAVERI FORTES Jornada de trabalho (hh:mm): 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:20:00 Início: 07:46:10	Tempo em pausa: 01:04:44 Fim: 17:09:44
Dosímetro NR15 Dose [%]: 25,75 Dose diária [%]: 27,19 Lavg [dB]: 74,92 NE [dB]: 74,92 NEN [dB]: 75,61 TWA [dB]: 75,21	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 86,98 Dose diária [%]: 91,85 Leq [dB]: 84,22 NE [dB]: 84,22 NEN [dB]: 84,63 TWA [dB]: 84,40
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1 kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:44) Pós verificação [dB]: 114,32 (13/03/2025 17:09) Desvio [dB]: -0,32	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIG S.A
Setor: DEPARTAMENTO TÉCNICO - SUPERVISORA
Funcionário avaliado: LOANA DEFAVERI FORTES
Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A
Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)
Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 80
Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85
Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Duplicação de dose (Q) [dB]: 3	Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:20:00
Início: 07:46:10
Tempo em pausa: 01:04:44
Fim: 17:09:44

Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Dose [%]: 25,75	Dose [%]: 86,98	Dose [%]: 86,98
Dose diária [%]: 27,19	Dose diária [%]: 91,85	Dose diária [%]: 91,85
Lavg [dB]: 74,92	Leq [dB]: 84,22	Leq [dB]: 84,22
NE [dB]: 74,92	NE [dB]: 84,22	NE [dB]: 84,22
NEN [dB]: 75,61	NEN [dB]: 84,63	NEN [dB]: 84,63
TWA [dB]: 75,21	TWA [dB]: 84,40	TWA [dB]: 84,40

Ocorrências do picos de 115 dB: 0

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz
Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:44)
Pós verificação [dB]: 114,32 (13/03/2025 17:09)
Desvio [dB]: -0,32

Calibração de laboratório
Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024
Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:42:03	63,48	071	08:32:03	79,53	141	10:02:03	84,91	211	11:12:03	81,03	281	14:04:53	77,24	351	15:14:53	78,59
002	07:43:03	44,49	072	08:33:03	83,24	142	10:03:03	78,95	212	11:13:03	77,75	282	14:07:53	77,54	352	15:17:53	81,18
003	07:44:03	43,64	073	08:34:03	87,67	143	10:04:03	85,75	213	11:14:03	77,20	283	14:08:53	67,22	353	15:18:53	82,78
004	07:45:03	44,26	074	08:35:03	86,93	144	10:05:03	82,48	214	11:15:03	76,03	284	14:09:53	87,15	354	15:19:53	85,02
005	07:46:03	41,95	075	08:36:03	85,42	145	10:06:03	75,16	215	11:16:03	75,24	285	14:10:53	83,88	355	15:20:53	92,02
006	07:47:03	58,46	076	08:37:03	84,41	146	10:07:03	81,79	216	11:17:03	74,72	286	14:11:53	75,88	356	15:21:53	89,53
007	07:48:03	46,91	077	08:38:03	84,86	147	10:08:03	77,61	217	11:18:03	68,96	287	14:12:53	75,08	357	15:22:53	86,31
008	07:49:03	45,35	078	08:39:03	83,79	148	10:09:03	75,81	218	11:19:03	69,13	288	14:13:53	74,17	358	15:23:53	98,94
009	07:50:03	46,74	079	08:40:03	86,04	149	10:10:03	72,85	219	11:20:03	69,09	289	14:14:53	72,97	359	15:24:53	89,78
010	07:51:03	74,82	080	08:41:03	88,39	150	10:11:03	82,65	220	11:21:03	67,80	290	14:15:53	80,52	360	15:25:53	87,79
011	07:52:03	46,15	081	08:42:03	89,91	151	10:12:03	69,54	221	11:22:03	66,52	291	14:16:53	59,37	361	15:26:53	100,45
012	07:53:03	84,29	082	08:43:03	89,94	152	10:13:03	74,31	222	11:23:03	65,95	292	14:17:53	68,70	362	15:27:53	93,44
013	07:54:03	87,16	083	08:44:03	81,53	153	10:14:03	73,25	223	11:24:03	69,62	293	14:18:53	88,74	363	15:28:53	93,12
014	07:55:03	78,85	084	08:45:03	88,05	154	10:15:03	77,06	224	11:25:03	72,41	294	14:19:53	92,46	364	15:29:53	91,66
015	07:56:03	83,60	085	08:46:03	90,17	155	10:16:03	83,48	225	11:26:03	69,55	295	14:20:53	82,91	365	15:30:53	87,83
016	07:57:03	81,87	086	08:47:03	91,56	156	10:17:03	82,63	226	11:27:03	65,98	296	14:21:53	67,78	366	15:31:53	90,69
017	07:58:03	74,74	087	08:48:03	83,89	157	10:18:03	78,40	227	11:28:03	66,04	297	14:22:53	59,01	367	15:32:53	94,75
018	07:59:03	78,24	088	08:49:03	86,55	158	10:19:03	81,27	228	11:13:53	87,46	298	14:23:53	59,51	368	15:33:53	90,01
019	08:00:03	77,92	089	08:13:03	77,46	159	10:20:03	89,62	229	11:14:53	89,17	299	14:24:53	69,53	369	15:34:53	99,33
020	08:01:03	84,35	090	08:11:03	77,27	160	10:21:03	78,05	230	11:15:53	81,03	300	14:25:53	77,01	370	15:35:53	91,53
021	08:02:03	81,76	091	08:12:03	78,28	161	10:22:03	73,91	231	11:16:53	81,36	301	14:26:53	76,23	371	15:36:53	93,19
022	08:03:03	85,32	092	08:13:03	83,23	162	10:23:03	74,50	232	11:17:53	82,84	302	14:27:53	74,26	372	15:37:53	81,75
023	08:04:03	78,34	093	08:14:03	75,64	163	10:24:03	70,25	233	11:18:53	82,18	303	14:28:53	78,66	373	15:38:53	84,86
024	08:05:03	75,22	094	08:15:03	78,42	164	10:25:03	77,86	234	11:19:53	89,06	304	14:29:53	69,29	374	15:39:53	88,35
025	08:06:03	81,32	095	08:16:03	77,39	165	10:26:03	82,65	235	11:20:53	93,26	305	14:30:53	81,85	375	15:40:53	81,74
026	08:07:03	72,37	096	08:17:03	73,94	166	10:27:03	83,43	236	11:21:53	99,82	306	14:31:53	77,01	376	15:41:53	83,30
027	08:08:03	75,83	097	08:18:03	78,72	167	10:28:03	80,41	237	11:22:53	87,27	307	14:32:53	75,77	377	15:42:53	88,04
028	08:09:03	71,03	098	08:19:03	76,34	168	10:29:03	89,48	238	11:23:53	91,06	308	14:33:53	83,31	378	15:43:53	89,53
029	08:10:03	73,28	099	08:20:03	83,45	169	10:30:03	90,04	239	11:24:53	88,31	309	14:34:53	82,10	379	15:44:53	91,48
030	08:11:03	74,86	100	08:21:03	82,72	170	10:31:03	94,89	240	11:25:53	86,34	310	14:35:53	86,58	380	15:45:53	88,36
031	08:12:03	73,09	101	08:22:03	83,35	171	10:32:03	84,37	241	11:26:53	75,45	311	14:36:53	89,83	381	15:46:53	89,51
032	08:13:03	73,08	102	08:23:03	78,59	172	10:33:03	86,24	242	11:27:53	79,58	312	14:37:53	92,34	382	15:47:53	90,50
033	08:14:03	78,71	103	08:24:03	81,74	173	10:34:03	88,41	243	11:28:53	81,37	313	14:38:53	84,88	383	15:48:53	89,03
034	08:15:03	73,81	104	08:25:03	83,43	174	10:35:03	88,92	244	11:29:53	88,95	314	14:39:53	89,72	384	15:49:53	87,29
035	08:16:03	78,80	105	08:26:03	89,40	175	10:36:03	85,28	245	11:30:53	81,27	315	14:40:53	87,15	385	15:50:53	85,36
036	08:17:03	87,47	106	08:27:03	83,38	176	10:37:03	85,53	246	11:31:53	83,60	316	14:41:53	87,83	386	15:51:53	85,22
037	08:18:03	73,34	107	08:28:03	82,66	177	10:38:03	90,01	247	11:32:53	92,41	317	14:42:53	88,11	387	15:52:53	88,83
038	08:19:03	62,60	108	08:29:03	70,09	178	10:39:03	87,21	248	11:33:53	86,64	318	14:43:53	86,19	388	15:53:53	94,68
039	08:20:03	67,03	109	08:30:03	74,63	179	10:40:03	88,08	249	11:34:53	83,67	319	14:44:53	78,57	389	15:54:53	91,59
040	08:21:03	83,77	110	08:31:03	78,66	180	10:41:03	80,88	250	11:35:53	89,95	320	14:45:53	73,57	390	15:55:53	85,91
041	08:22:03	76,65	111	08:32:03	89,73	181	10:42:03	86,37	251	11:36:53	91,54	321	14:46:53	77,43	391	15:56:53	76,13
042	08:23:03	75,93	112	08:33:03	92,18	182	10:43:03	77,75	252	11:37:53	79,96	322	14:47:53	79,04	392	15:57:53	88,59
043	08:24:03	79,62	113	08:34:03	94,56	183	10:44:03	81,80	253	11:38:53	85,28	323	14:48:53	82,72	393	15:58:53	78,26
044	08:25:03	72,98	114	08:35:03	87,48	184	10:45:03	77,52	254	11:39:53	88,47	324	14:49:53	83,79	394	15:59:53	85,21
045	08:26:03	78,45	115	08:36:03	84,10	185	10:46:03	83,69	255	11:40:53	74,16	325	14:50:53	87,32	395	16:00:53	89,21
046	08:27:03	78,81	116	08:37:03	72,92	186	10:47:03	76,92	256	11:41:53	77,49	326	14:51:53	98,04	396	16:01:53	82,96
047	08:28:03	80,91	117	08:38:03	78,17	187	10:48:03	81,75	257	11:42:53	78,41	327	14:52:53	85,32	397	16:02:53	79,31
048	08:29:03	111,67	118	08:39:03	88,40	188	10:49:03	81,43	258	11:43:53	79,47	328	14:53:53	79,24	398	16:03:53	76,08
049	08:30:03	83,69	119	08:40:03	90,28	189	10:50:03	76,66	259	11:44:53	76,71	329	14:54:53	88,29	399	16:04:53	88,02
050	08:31:03	81,69	120	08:41:03	90,79	190	10:51:03	82,30	260	11:45:53	80,01	330	14:55:53	90,83	400	16:05:53	89,81
051	08:32:03	77,90	121	08:42:03	88,88	191	10:52:03	85,64	261	11:46:53	75,84	331	14:56:53	91,09	401	16:06:53	84,52
052	08:33:03	79,33	122	08:43:03	88,39	192	10:53:03	83,68	262	11:47:53	77,83	332	14:57:53	77,37	402	16:07:53	86,90
053	08:34:03	79,44	123	08:44:03	85,02	193	10:54:03	83,62	263	11:48:53	76,00	333	14:58:53	80,81	403	16:08:53	91,06
054	08:35:03	82,21	124	08:45:03	93,68	194	10:55:03	78,97	264	11:49:53	76,37	334	14:59:53	84,47	404	16:09:53	82,24
055	08:36:03	80,80	125	08:46:03	85,01	195	10:56:03	81,87	265	11:50:53	77,68	335	15:00:53	75,68	405	16:10:53	84,38
056	08:37:03	83,76	126	08:47:03	86,34	196	10:57:03	86,94	266	11:51:53	77,23	336	15:01:53	81,81	406	16:11:53	80,83
057	08:38:03	84,56	127	08:48:03	72,90	197	10:58:03	84,04	267	11:52:53	80,11	337	15:02:53	79,93	407	16:12:53	100,14
058	08:39:03	84,27	128	08:49:03	81,88	198	10:59:03	78,78	268	11:53:53	78,73	338	15:03:53	81,48	408	16:13:53	79,36
059	08:40:03	84,23	129	08:50:03	79,66	199	11:00:03	88,00	269	11:54:53	77,77	339	15:04:53	88,32	409	16:14:53	79,02
060	08:41:03	78,98	130	08:51:03	84,81	200	11:01:03	79,17	270	11:55:53	77,93	340	15:05:53	85,06	410	16:15:53	88,90
061	08:42:03	83,26	131	08:52:03	81,11	201	11:02:03	75,07	271	11:56:53	68,45	341	15:06:53	79,70	411	16:16:53	88,23
062	08:43:03	82,99	132	08:53:03	86,68	202	11:03:03	77,86	272	11:57:53	77,28	342	15:07:53	80,81	412	16:17:53	88,67
063	08:44:03	80,47	133	08:54:03	84,12	203	11:04:03	81,24	273	11:58:53	77,87	343	15:08:53	92,12	413	16:18:53	88,82
064	08:45:03	78,41	134	08:55:03	91,00	204	11:05:03	75,73	274	11:59:53	91,87	344	15:09:53	93,38	414	16:19:53	88,18
065	08:46:03	82,54	135	08:56:03	91,31	205	11:06:03	82,79	275	14:00:53	89,24	345	15:10:53	78,89	415	16:20:53	91,08
066	08:47:03	74,42	136	08:57:03	87,39	206	11:07:03	82,83	276	14:01:53	88,54	346	15:11:53	79,20	416	16:21:53	90,83
067	08:48:03	77,44	137	08:58:03	87,30	207	11:08:03	77,43	277	14:02:53	93,36	347	15:12:53	86,56	417	16:22:53	86,43
068	08:49:03	83,63	138	08:59:03	81,49	208	11:09:03	86,76	278	14:03:53	88,88	348	15:13:53	88,35	418	16:23:53	91,16
069	08:50:03	76,70	139	09:00:03	81,32	209	11:10:03	79,37	279	14:04:53	81,74	349	15:14:53	88,72	419	16:24:53	90,11
070	08:51:03	78,59	140	09:01:03	77,94	210	11:11:03	83,88	280	14:05:53	88,99	350	15:15:53	88,37	420	16:25:53	94,44

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:28:53	88,43															
422	16:29:53	90,07															
423	16:30:53	89,77															
424	16:28:53	91,51															
425	16:30:53	91,43															
426	16:31:53	87,99															
427	16:32:53	84,49															
428	16:33:53	90,36															
429	16:34:53	91,71															
430	16:35:53	85,54															
431	16:36:53	84,78															
432	16:37:53	87,41															
433	16:38:53	90,09															
434	16:39:53	87,83															
435	16:40:53	88,35															
436	16:41:53	91,02															
437	16:42:53	87,41															
438	16:43:53	90,76															
439	16:44:53	88,29															
440	16:45:53	82,42															
441	16:46:53	87,35															
442	16:47:53	79,52															
443	16:48:53	85,45															
444	16:49:53	92,18															
445	16:50:53	81,57															
446	16:51:53	86,83															
447	16:52:53	88,87															
448	16:53:53	79,50															
449	16:54:53	87,46															
450	16:55:53	74,66															
451	16:56:53	82,68															
452	16:57:53	81,14															
453	16:58:53	88,98															
454	16:59:53	83,25															
455	17:00:53	79,84															
456	17:01:53	84,62															
457	17:02:53	78,28															
458	17:03:53	83,11															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: ALEXANDRA SIEGA	
Setor: EJB - ELÉTRICA	Cargo: ELETRICISTA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 12/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2			377		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:42	Fim: 17:03	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

CALCAR REDES DE INSTALAÇÃO NA PRODUÇÃO

Fonte (s) geradora (s):

MÁQUINAS DOBRADORES E PUNSIFUNTER.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE CALLIARI	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Alexandra Siega

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ETE- ELETRICA - ELETRICISTA Funcionário avaliado: ALEXANDRO SIEGA Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 12/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 07:38:52 Início: 07:42:03	Tempo em pausa: 01:45:01 Fim: 17:03:53
Dosímetro NR15 Dose [%]: 74,07 Dose diária [%]: 86,15 Lavg [dB]: 83,24 NE [dB]: 83,24 NEN [dB]: 83,93 TWA [dB]: 82,91 Ocorrências de picos de 115 dB: 103	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 275,82 Dose diária [%]: 311,62 Leq [dB]: 89,51 NE [dB]: 89,51 NEN [dB]: 89,92 TWA [dB]: 89,31

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (12/03/2025 07:40) Pós verificação [dB]: 114,25 (12/03/2025 17:04) Desvio [dB]: -0,25	Calibração de laboratório Dosímetro: 1266/2024 21/05/2024 Calibrador de audio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:47:29	50,98	071	08:57:29	83,49	141	10:07:29	87,18	211	11:17:29	75,90	281	12:33:48	84,56	351	14:43:48	82,21
002	07:48:29	46,24	072	08:58:29	78,12	142	10:08:29	86,35	212	11:18:29	77,22	282	12:34:48	85,73	352	14:44:48	82,73
003	07:49:29	64,49	073	08:59:29	68,03	143	10:09:29	87,59	213	11:19:29	74,41	283	12:35:48	84,78	353	14:45:48	80,73
004	07:50:29	71,59	074	09:00:29	85,37	144	10:10:29	87,14	214	11:20:29	72,68	284	12:36:48	85,06	354	14:46:48	82,28
005	07:51:29	74,84	075	09:01:29	83,51	145	10:11:29	84,31	215	11:21:29	69,20	285	12:37:48	86,69	355	14:47:48	82,04
006	07:52:29	68,76	076	09:02:29	79,49	146	10:12:29	85,93	216	11:22:29	87,88	286	12:38:48	87,86	356	14:48:48	84,29
007	07:53:29	69,51	077	09:03:29	76,43	147	10:13:29	84,54	217	11:23:29	77,83	287	12:39:48	101,93	357	14:49:48	85,15
008	07:54:29	80,86	078	09:04:29	82,58	148	10:14:29	90,19	218	11:24:29	90,81	288	12:40:48	96,87	358	14:50:48	82,22
009	07:55:29	88,59	079	09:05:29	71,13	149	10:15:29	83,85	219	11:25:29	78,17	289	12:41:48	87,50	359	14:51:48	81,36
010	07:56:29	76,16	080	09:06:29	65,41	150	10:16:29	72,02	220	11:26:29	78,19	290	12:42:48	89,51	360	14:52:48	74,96
011	07:57:29	72,89	081	09:07:29	74,03	151	10:17:29	64,38	221	11:27:29	76,53	291	12:43:48	95,38	361	14:53:48	75,13
012	07:58:29	72,57	082	09:08:29	76,39	152	10:18:29	75,19	222	11:28:29	92,86	292	12:44:48	83,27	362	14:54:48	77,44
013	07:59:29	75,44	083	09:09:29	71,91	153	10:19:29	78,01	223	11:29:29	75,97	293	12:45:48	78,77	363	14:55:48	74,93
014	08:00:29	89,74	084	09:10:29	75,11	154	10:20:29	73,45	224	11:30:29	78,63	294	12:46:48	102,97	364	14:56:48	78,78
015	08:01:29	98,83	085	09:11:29	74,40	155	10:21:29	82,71	225	11:31:29	78,79	295	12:47:48	92,33	365	14:57:48	87,02
016	08:02:29	77,48	086	09:12:29	71,21	156	10:22:29	71,34	226	11:32:29	86,84	296	12:48:48	98,92	366	14:58:48	82,36
017	08:03:29	83,22	087	09:13:29	65,30	157	10:23:29	72,98	227	11:33:29	76,53	297	12:49:48	89,59	367	14:59:48	80,87
018	08:04:29	78,45	088	09:14:29	72,35	158	10:24:29	78,97	228	11:34:29	77,92	298	12:50:48	93,03	368	15:00:48	81,81
019	08:05:29	74,72	089	09:15:29	72,88	159	10:25:29	86,49	229	11:35:29	82,00	299	12:51:48	88,78	369	15:01:48	68,14
020	08:06:29	71,37	090	09:16:29	74,20	160	10:26:29	93,64	230	11:36:29	68,41	300	12:52:48	89,13	370	15:02:48	72,29
021	08:07:29	71,91	091	09:17:29	76,90	161	10:27:29	99,29	231	11:37:29	80,60	301	12:53:48	84,79	371	15:03:48	68,43
022	08:08:29	74,39	092	09:18:29	79,80	162	10:28:29	72,38	232	11:38:29	61,49	302	12:54:48	77,64	372	15:04:48	55,65
023	08:09:29	72,11	093	09:19:29	78,56	163	10:29:29	96,73	233	11:39:29	47,35	303	12:55:48	91,82	373	15:05:48	59,83
024	08:10:29	75,83	094	09:20:29	76,50	164	10:30:29	96,85	234	11:40:29	47,56	304	12:56:48	91,68	374	15:06:48	57,83
025	08:11:29	72,88	095	09:21:29	89,17	165	10:31:29	82,55	235	11:41:29	47,94	305	12:57:48	92,80	375	15:07:48	69,44
026	08:12:29	68,34	096	09:22:29	75,08	166	10:32:29	89,22	236	11:42:29	48,96	306	12:58:48	96,78	376	15:08:48	59,64
027	08:13:29	65,25	097	09:23:29	77,26	167	10:33:29	101,07	237	11:43:29	66,13	307	12:59:48	99,43	377	15:09:48	57,87
028	08:14:29	63,38	098	09:24:29	75,87	168	10:34:29	96,49	238	11:44:29	66,19	308	13:00:48	93,41	378	15:10:48	56,17
029	08:15:29	84,89	099	09:25:29	82,01	169	10:35:29	91,38	239	11:45:48	74,77	309	13:01:48	90,03	379	15:11:48	58,54
030	08:16:29	81,98	100	09:26:29	78,49	170	10:36:29	102,55	240	11:52:48	66,66	310	13:02:48	86,10	380	15:12:48	57,68
031	08:17:29	78,80	101	09:27:29	86,22	171	10:37:29	101,28	241	11:53:48	73,73	311	13:03:48	96,27	381	15:13:48	57,17
032	08:18:29	81,82	102	09:28:29	78,28	172	10:38:29	90,84	242	11:54:48	68,16	312	13:04:48	103,43	382	15:14:48	81,85
033	08:19:29	87,23	103	09:29:29	82,09	173	10:39:29	97,06	243	11:55:48	69,68	313	13:05:48	103,78	383	15:15:48	80,65
034	08:20:29	91,38	104	09:30:29	81,37	174	10:40:29	85,76	244	12:56:48	83,39	314	13:06:48	101,74	384	15:16:48	83,08
035	08:21:29	96,50	105	09:31:29	78,70	175	10:41:29	88,60	245	12:57:48	79,66	315	13:07:48	101,57	385	15:17:48	88,15
036	08:22:29	91,77	106	09:32:29	85,82	176	10:42:29	91,80	246	12:58:48	84,07	316	13:08:48	104,84	386	15:18:48	81,29
037	08:23:29	83,98	107	09:33:29	91,71	177	10:43:29	86,86	247	12:59:48	80,37	317	13:09:48	94,86	387	15:19:48	91,24
038	08:24:29	79,80	108	09:34:29	97,58	178	10:44:29	96,16	248	13:00:48	68,40	318	13:10:48	86,19	388	15:20:48	95,84
039	08:25:29	81,65	109	09:35:29	79,25	179	10:45:29	97,93	249	13:05:48	68,50	319	13:11:48	84,52	389	15:21:48	96,29
040	08:26:29	86,97	110	09:36:29	88,41	180	10:46:29	79,25	250	13:02:48	78,68	320	13:12:48	84,98	390	15:22:48	93,24
041	08:27:29	89,34	111	09:37:29	93,70	181	10:47:29	75,20	251	13:03:48	82,45	321	13:13:48	88,80	391	15:23:48	97,12
042	08:28:29	88,59	112	09:38:29	103,82	182	10:48:29	88,08	252	13:04:48	78,48	322	13:14:48	86,59	392	15:24:48	95,38
043	08:29:29	77,41	113	09:39:29	104,36	183	10:49:29	79,95	253	13:05:48	85,64	323	13:15:48	88,44	393	15:25:48	100,17
044	08:30:29	81,50	114	09:40:29	92,24	184	10:50:29	94,39	254	13:06:48	89,19	324	13:16:48	93,21	394	15:26:48	101,77
045	08:31:29	79,00	115	09:41:29	89,48	185	10:51:29	94,37	255	13:07:48	87,12	325	13:17:48	86,38	395	15:27:48	85,49
046	08:32:29	79,66	116	09:42:29	92,35	186	10:52:29	94,48	256	13:08:48	88,83	326	13:18:48	86,71	396	15:28:48	93,16
047	08:33:29	82,72	117	09:43:29	87,83	187	10:53:29	85,95	257	13:09:48	78,73	327	13:19:48	88,22	397	15:29:48	90,23
048	08:34:29	76,66	118	09:44:29	92,87	188	10:54:29	95,40	258	13:10:48	86,23	328	13:20:48	84,67	398	15:30:48	94,29
049	08:35:29	78,24	119	09:45:29	89,85	189	10:55:29	102,14	259	13:11:48	84,87	329	13:21:48	89,18	399	15:31:48	90,64
050	08:36:29	74,38	120	09:46:29	98,87	190	10:56:29	102,37	260	13:12:48	93,16	330	13:22:48	89,20	400	15:32:48	91,06
051	08:37:29	80,61	121	09:47:29	104,15	191	10:57:29	98,33	261	13:13:48	90,67	331	13:23:48	95,05	401	15:33:48	86,40
052	08:38:29	81,37	122	09:48:29	101,91	192	10:58:29	87,98	262	13:14:48	83,09	332	13:24:48	90,83	402	15:34:48	89,33
053	08:39:29	78,46	123	09:49:29	99,18	193	10:59:29	88,83	263	13:15:48	80,78	333	13:25:48	85,59	403	15:35:48	97,80
054	08:40:29	88,92	124	09:50:29	96,53	194	11:00:29	99,00	264	13:16:48	84,59	334	13:26:48	97,85	404	15:36:48	91,90
055	08:41:29	82,45	125	09:51:29	94,00	195	11:01:29	102,45	265	13:17:48	88,26	335	13:27:48	95,33	405	15:37:48	90,99
056	08:42:29	81,52	126	09:52:29	94,97	196	11:02:29	96,38	266	13:18:48	90,88	336	13:28:48	96,21	406	15:38:48	105,79
057	08:43:29	87,37	127	09:53:29	84,41	197	11:03:29	96,25	267	13:19:48	89,78	337	13:29:48	94,57	407	15:39:48	94,04
058	08:44:29	81,22	128	09:54:29	85,19	198	11:04:29	97,29	268	13:20:48	90,93	338	13:30:48	86,43	408	15:40:48	85,26
059	08:45:29	77,30	129	09:55:29	95,62	199	11:05:29	93,93	269	13:21:48	86,51	339	13:31:48	89,39	409	15:41:48	86,14
060	08:46:29	78,91	130	09:56:29	106,16	200	11:06:29	88,90	270	13:22:48	93,29	340	13:32:48	91,12	410	15:42:48	84,48
061	08:47:29	81,18	131	09:57:29	91,43	201	11:07:29	102,49	271	13:23:48	90,70	341	13:33:48	78,24	411	15:43:48	86,75
062	08:48:29	84,61	132	09:58:29	95,11	202	11:08:29	95,80	272	13:24:48	94,76	342	13:34:48	72,96	412	15:44:48	92,08
063	08:49:29	90,54	133	09:59:29	85,94	203	11:09:29	87,78	273	13:25:48	91,65	343	13:35:48	87,33	413	15:45:48	85,50
064	08:50:29	83,86	134	10:00:29	86,33	204	11:10:29	80,67	274	13:26:48	88,82	344	13:36:48	85,83	414	15:46:48	84,66
065	08:51:29	80,42	135	10:01:29	86,11	205	11:11:29	72,14	275	13:27:48	84,69	345	13:37:48	83,20	415	15:47:48	90,11
066	08:52:29	91,70	136	10:02:29	93,26	206	11:12:29	80,06	276	13:28:48	82,95	346	13:38:48	86,64	416	15:48:48	89,53
067	08:53:29	91,55	137	10:03:29	93,24	207	11:13:29	102,40	277	13:29:48	90,04	347	13:39:48	87,06	417	15:49:48	81,37
068	08:54:29	84,86	138	10:04:29	86,52	208	11:14:29	107,88	278	13:30:48	89,50	348	14:40:48	90,49	418	15:50:48	78,22
069	08:55:29	84,89	139	10:05:29	92,80	209	11:15:29	99,18	279	13:31:48	83,63	349	14:41:48	87,38	419	15:51:48	83,87
070	08:56:29	78,94	140	10:06:29	86,73	210	11:16:29	94,31	280	13:32:48	93,59	350	14:42:48	88,02	420	15:52:48	91,94

Sda 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:53:48	92,15												
422	15:54:48	99,61												
423	15:55:48	83,09												
424	15:56:48	91,60												
425	15:57:48	88,10												
426	15:58:48	85,19												
427	15:59:48	76,50												
428	16:00:48	49,84												
429	16:01:48	73,71												
430	16:02:48	85,69												
431	16:03:48	78,17												
432	16:04:48	84,94												
433	16:05:48	87,54												
434	16:06:48	85,82												
435	16:07:48	93,39												
436	16:08:48	89,94												
437	16:09:48	99,36												
438	16:10:48	94,91												
439	16:11:48	106,58												
440	16:12:48	84,18												
441	16:13:48	85,95												
442	16:14:48	79,51												
443	16:15:48	92,97												
444	16:16:48	88,74												
445	16:17:48	98,75												
446	16:18:48	90,56												
447	16:19:48	75,24												
448	16:20:48	74,17												
449	16:21:48	84,17												
450	16:22:48	97,79												
451	16:23:48	94,08												
452	16:24:48	98,31												
453	16:25:48	97,16												
454	16:26:48	97,78												
455	16:27:48	93,13												
456	16:28:48	93,99												
457	16:29:48	92,78												
458	16:30:48	85,78												
459	16:31:48	86,21												
460	16:32:48	97,46												
461	16:33:48	84,54												
462	16:34:48	86,03												
463	16:35:48	92,54												
464	16:36:48	88,96												
465	16:37:48	93,02												
466	16:38:48	84,25												
467	16:39:48	92,17												
468	16:40:48	84,58												
469	16:41:48	86,43												
470	16:42:48	88,87												
471	16:43:48	83,29												
472	16:44:48	82,15												
473	16:45:48	82,38												
474	16:46:48	80,22												
475	16:47:48	72,48												
476	16:48:48	78,28												
477	16:49:48	52,89												
478	16:50:48	55,34												
479	16:51:48	51,24												

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: ADRIANO VANSO	
Setor: ESTRUTURA METALICA INT.	Cargo: PINTOR.
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 25/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		150	
Hora da Avaliação	**Intervalo**		**Calibração**
Início: 07:59 Fim: 07:47	Início:	Fim:	Inicial: 174 Final: 174

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR PINTURA DE ESTRUTURAS

Fonte (s) geradora (s):

EQUIPAMENTOS DO SETOR / COMPRESSOR, FERRAMENTAS.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Adriano Vanso

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S.A Setor: ESTRUTURA METALICA-PINTOR Funcionário avaliado: ADRIANO VANSO Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 25/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 07:59:56 Início: 07:47:28	Tempo em pausa: 01:06:29 Fim: 16:51:48
Dosímetro NR15 Dose [%]: 148,88 Dose diária [%]: 163,79 Lavg [dB]: 87,87 NE [dB]: 87,87 NEN [dB]: 88,58 TWA [dB]: 87,87 Ocorrências de picos de 115 dB: 5	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 722,27 Dose diária [%]: 794,61 Leq [dB]: 93,56 NE [dB]: 93,56 NEN [dB]: 93,97 TWA [dB]: 93,56

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pre verificação [dB]: 114,00 (25/03/2025 07:46) Pós verificação [dB]: 114,22 (25/03/2025 16:52) Desvio [dB]: -0,22	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 S/N: 032003871

Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)
001	07:44:03	71,96	071	08:54:03	82,97	141	10:04:03	88,22	211	11:14:03	113,72	281	13:22:50	78,23	351	14:32:50	50,61
002	07:45:03	72,03	072	08:55:03	100,96	142	10:05:03	82,42	212	11:15:03	108,25	282	13:23:50	77,28	352	14:33:50	98,08
003	07:46:03	71,65	073	08:56:03	95,06	143	10:06:03	79,15	213	11:16:03	78,75	283	13:24:50	61,46	353	14:34:50	95,46
004	07:47:03	72,54	074	08:57:03	81,25	144	10:07:03	88,52	214	11:17:03	65,78	284	13:25:50	75,26	354	14:35:50	47,61
005	07:48:03	76,42	075	08:58:03	103,52	145	10:08:03	81,89	215	11:18:03	82,53	285	13:26:50	102,86	355	14:36:50	88,69
006	07:49:03	75,93	076	08:59:03	82,45	146	10:09:03	81,72	216	11:19:03	60,04	286	13:27:50	69,74	356	14:37:50	88,53
007	07:50:03	80,25	077	09:00:03	92,83	147	10:10:03	94,00	217	11:20:03	43,28	287	13:28:50	88,59	357	14:38:50	92,74
008	07:51:03	78,78	078	09:01:03	78,59	148	10:11:03	95,29	218	11:21:03	82,53	288	13:29:50	88,48	358	14:39:50	82,48
009	07:52:03	70,58	079	09:02:03	87,14	149	10:12:03	71,58	219	11:22:03	67,55	289	13:30:50	71,33	359	14:40:50	85,29
010	07:53:03	74,31	080	09:03:03	68,34	150	10:13:03	63,15	220	11:23:03	87,93	290	13:31:50	87,08	360	14:41:50	80,91
011	07:54:03	77,89	081	09:04:03	76,15	151	10:14:03	78,75	221	11:24:03	89,01	291	13:32:50	91,19	361	14:42:50	79,19
012	07:55:03	73,10	082	09:05:03	86,95	152	10:15:03	76,67	222	11:25:03	92,28	292	13:33:50	91,88	362	14:43:50	77,45
013	07:56:03	66,89	083	09:06:03	84,77	153	10:16:03	77,45	223	11:26:03	82,90	293	13:34:50	83,89	363	14:44:50	86,68
014	07:57:03	70,25	084	09:07:03	78,97	154	10:17:03	88,83	224	11:27:03	84,44	294	13:35:50	77,81	364	14:45:50	87,11
015	07:58:03	71,13	085	09:08:03	84,52	155	10:18:03	73,32	225	11:28:03	76,84	295	13:36:50	78,58	365	14:46:50	88,37
016	07:59:03	72,44	086	09:09:03	81,82	156	10:19:03	77,28	226	11:29:03	43,93	296	13:37:50	79,97	366	14:47:50	98,33
017	08:00:03	80,12	087	09:10:03	80,42	157	10:20:03	79,46	227	11:30:03	53,77	297	13:38:50	78,34	367	14:48:50	90,84
018	08:01:03	79,88	088	09:11:03	83,48	158	10:21:03	75,67	228	11:31:03	53,22	298	13:39:50	88,80	368	14:49:50	93,24
019	08:02:03	75,19	089	09:12:03	85,01	159	10:22:03	77,22	229	11:32:03	63,60	299	13:40:50	85,84	369	14:50:50	74,88
020	08:03:03	76,66	090	09:13:03	85,12	160	10:23:03	81,41	230	11:33:03	51,84	300	13:41:50	98,78	370	14:51:50	84,41
021	08:04:03	84,90	091	09:14:03	84,74	161	10:24:03	58,26	231	11:34:03	49,31	301	13:42:50	99,72	371	14:52:50	98,80
022	08:05:03	71,79	092	09:15:03	78,98	162	10:25:03	58,58	232	11:35:03	48,07	302	13:43:50	99,85	372	14:53:50	93,12
023	08:06:03	86,55	093	09:16:03	77,34	163	10:26:03	82,30	233	11:36:03	49,61	303	13:44:50	98,69	373	14:54:50	93,11
024	08:07:03	87,83	094	09:17:03	82,64	164	10:27:03	79,72	234	11:37:03	49,11	304	13:45:50	98,09	374	14:55:50	65,23
025	08:08:03	82,68	095	09:18:03	78,18	165	10:28:03	75,38	235	11:38:03	53,62	305	13:46:50	94,62	375	14:56:50	65,43
026	08:09:03	89,12	096	09:19:03	80,10	166	10:29:03	99,89	236	11:39:03	49,37	306	13:47:50	93,58	376	14:57:50	69,92
027	08:10:03	81,61	097	09:20:03	89,34	167	10:30:03	102,08	237	11:40:03	51,98	307	13:48:50	93,34	377	14:58:50	72,65
028	08:11:03	84,73	098	09:21:03	93,54	168	10:31:03	105,38	238	11:41:03	58,72	308	13:49:50	95,87	378	14:59:50	65,35
029	08:12:03	78,97	099	09:22:03	90,18	169	10:32:03	103,65	239	11:42:03	48,08	309	13:50:50	100,04	379	15:00:50	62,51
030	08:13:03	76,43	100	09:23:03	88,50	170	10:33:03	92,94	240	11:43:03	50,60	310	13:51:50	75,63	380	15:01:50	58,32
031	08:14:03	75,50	101	09:24:03	87,00	171	10:34:03	89,23	241	11:44:03	48,37	311	13:52:50	75,85	381	15:02:50	61,26
032	08:15:03	71,45	102	09:25:03	81,46	172	10:35:03	78,71	242	11:45:03	48,98	312	13:53:50	97,12	382	15:03:50	68,11
033	08:16:03	81,30	103	09:26:03	88,40	173	10:36:03	96,56	243	11:46:03	47,79	313	13:54:50	85,91	383	15:04:50	57,74
034	08:17:03	87,36	104	09:27:03	88,91	174	10:37:03	102,04	244	11:47:03	47,28	314	13:55:50	89,38	384	15:05:50	58,14
035	08:18:03	94,81	105	09:28:03	91,37	175	10:38:03	81,85	245	11:48:03	48,02	315	13:56:50	96,36	385	15:06:50	53,85
036	08:19:03	90,28	106	09:29:03	76,74	176	10:39:03	88,32	246	11:49:03	47,77	316	13:57:50	99,51	386	15:07:50	58,44
037	08:20:03	86,15	107	09:30:03	86,76	177	10:40:03	100,44	247	11:50:03	52,09	317	13:58:50	91,43	387	15:08:50	51,74
038	08:21:03	92,45	108	09:31:03	80,01	178	10:41:03	97,85	248	11:49:50	56,66	318	13:59:50	92,37	388	15:09:50	58,72
039	08:22:03	92,19	109	09:32:03	87,74	179	10:42:03	98,58	249	12:50:50	48,73	319	14:00:50	71,85	389	15:10:50	70,62
040	08:23:03	91,93	110	09:33:03	90,88	180	10:43:03	93,57	250	12:51:50	68,54	320	14:01:50	88,25	390	15:11:50	58,31
041	08:24:03	90,85	111	09:34:03	100,15	181	10:44:03	98,95	251	12:52:50	77,80	321	14:02:50	76,23	391	15:12:50	77,13
042	08:25:03	90,69	112	09:35:03	98,12	182	10:45:03	80,09	252	12:53:50	75,85	322	14:03:50	81,39	392	15:13:50	73,69
043	08:26:03	92,16	113	09:36:03	92,90	183	10:46:03	96,17	253	12:54:50	77,38	323	14:04:50	81,02	393	15:14:50	79,38
044	08:27:03	91,96	114	09:37:03	97,04	184	10:47:03	85,46	254	12:55:50	84,50	324	14:05:50	80,44	394	15:15:50	99,84
045	08:28:03	88,29	115	09:38:03	85,44	185	10:48:03	85,44	255	12:56:50	84,73	325	14:06:50	76,68	395	15:16:50	98,82
046	08:29:03	92,75	116	09:39:03	87,41	186	10:49:03	86,16	256	12:57:50	87,69	326	14:07:50	78,06	396	15:17:50	98,88
047	08:30:03	99,63	117	09:40:03	92,96	187	10:50:03	90,56	257	12:58:50	68,28	327	14:08:50	71,87	397	15:18:50	99,71
048	08:31:03	87,47	118	09:41:03	88,94	188	10:51:03	85,45	258	12:59:50	59,91	328	14:09:50	74,74	398	15:19:50	68,08
049	08:32:03	87,82	119	09:42:03	93,62	189	10:52:03	82,53	259	13:00:50	53,30	329	14:10:50	75,71	399	15:20:50	98,46
050	08:33:03	90,09	120	09:43:03	92,41	190	10:53:03	102,43	260	13:01:50	54,96	330	14:11:50	78,14	400	15:21:50	94,90
051	08:34:03	93,33	121	09:44:03	92,35	191	10:54:03	92,68	261	13:02:50	59,28	331	14:12:50	89,45	401	15:22:50	98,78
052	08:35:03	91,76	122	09:45:03	79,81	192	10:55:03	88,96	262	13:03:50	80,13	332	14:13:50	90,40	402	15:23:50	96,48
053	08:36:03	90,45	123	09:46:03	85,24	193	10:56:03	101,54	263	13:04:50	67,88	333	14:14:50	71,55	403	15:24:50	92,51
054	08:37:03	89,55	124	09:47:03	74,76	194	10:57:03	90,78	264	13:05:50	70,73	334	14:15:50	78,56	404	15:25:50	87,92
055	08:38:03	92,85	125	09:48:03	73,73	195	10:58:03	98,95	265	13:06:50	69,54	335	14:16:50	94,71	405	15:26:50	90,07
056	08:39:03	91,56	126	09:49:03	78,32	196	10:59:03	98,37	266	13:07:50	80,62	336	14:17:50	88,88	406	15:27:50	89,75
057	08:40:03	103,00	127	09:50:03	77,32	197	11:00:03	98,70	267	13:08:50	76,60	337	14:18:50	91,05	407	15:28:50	97,79
058	08:41:03	89,04	128	09:51:03	77,51	198	11:01:03	92,93	268	13:09:50	78,01	338	14:19:50	94,92	408	15:29:50	82,48
059	08:42:03	92,84	129	09:52:03	78,27	199	11:02:03	88,51	269	13:10:50	71,57	339	14:20:50	85,80	409	15:30:50	95,68
060	08:43:03	73,94	130	09:53:03	78,93	200	11:03:03	83,28	270	13:11:50	66,11	340	14:21:50	79,19	410	15:31:50	82,36
061	08:44:03	83,77	131	09:54:03	76,58	201	11:04:03	83,12	271	13:12:50	81,08	341	14:22:50	83,13	411	15:32:50	91,13
062	08:45:03	78,83	132	09:55:03	74,24	202	11:05:03	80,28	272	13:13:50	84,61	342	14:23:50	90,82	412	15:33:50	93,88
063	08:46:03	101,88	133	09:56:03	75,66	203	11:06:03	89,81	273	13:14:50	77,58	343	14:24:50	96,81	413	15:34:50	92,03
064	08:47:03	89,45	134	09:57:03	72,21	204	11:07:03	87,85	274	13:15:50	75,68	344	14:25:50	93,43	414	15:35:50	89,80
065	08:48:03	92,61	135	09:58:03	78,79	205	11:08:03	87,11	275	13:16:50	63,86	345	14:26:50	95,97	415	15:36:50	81,82
066	08:49:03	100,52	136	09:59:03	73,28	206	11:09:03	86,26	276	13:17:50	60,41	346	14:27:50	92,03	416	15:37:50	88,72
067	08:50:03	84,65	137	10:00:03	79,02	207	11:10:03	85,18	277	13:18:50	63,58	347	14:28:50	86,57	417	15:38:50	85,84
068	08:51:03	91,46	138	10:01:03	72,37	208	11:11:03	113,65	278	13:19:50	82,99	348	14:29:50	85,80	418	15:39:50	100,73
069	08:52:03	88,88	139	10:02:03	80,49	209	11:12:03	113,34	279	13:20:50	79,54	349	14:30:50	90,81	419	15:40:50	87,88
070	08:53:03	90,65	140	10:03:03	80,50	210	11:13:03	113,54	280	13:21:50	90,95	350	14:31:50	85,69	420	15:41:50	91,45

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:42:50	75,90	489	16:52:50	83,84												
422	15:43:50	75,43	490	16:53:50	76,53												
423	15:44:50	77,48															
424	15:45:50	84,66															
425	15:46:50	76,57															
426	15:47:50	81,28															
427	15:48:50	80,20															
428	15:49:50	81,07															
429	15:50:50	84,53															
430	15:51:50	74,28															
431	15:52:50	83,12															
432	15:53:50	80,97															
433	15:54:50	82,45															
434	15:55:50	78,24															
435	15:56:50	77,26															
436	15:57:50	102,91															
437	15:58:50	102,56															
438	15:59:50	100,93															
439	16:00:50	104,29															
440	16:01:50	83,47															
441	16:02:50	85,78															
442	16:03:50	82,46															
443	16:04:50	91,06															
444	16:05:50	94,47															
445	16:06:50	78,81															
446	16:07:50	88,98															
447	16:08:50	98,20															
448	16:09:50	90,06															
449	16:10:50	78,20															
450	16:11:50	82,03															
451	16:12:50	79,41															
452	16:13:50	73,30															
453	16:14:50	83,18															
454	16:15:50	82,86															
455	16:16:50	82,49															
456	16:17:50	87,25															
457	16:18:50	77,99															
458	16:19:50	76,64															
459	16:20:50	78,88															
460	16:21:50	68,46															
461	16:22:50	71,61															
462	16:23:50	69,67															
463	16:24:50	68,33															
464	16:25:50	76,19															
465	16:26:50	71,88															
466	16:27:50	78,45															
467	16:28:50	72,49															
468	16:29:50	61,72															
469	16:30:50	76,47															
470	16:31:50	68,54															
471	16:32:50	68,06															
472	16:33:50	69,67															
473	16:34:50	68,75															
474	16:35:50	77,41															
475	16:36:50	83,04															
476	16:37:50	72,69															
477	16:38:50	69,75															
478	16:39:50	74,52															
479	16:40:50	65,48															
480	16:41:50	76,93															
481	16:42:50	75,17															
482	16:43:50	69,04															
483	16:44:50	65,18															
484	16:45:50	78,28															
485	16:46:50	78,47															
486	16:47:50	71,71															
487	16:48:50	74,78															
488	16:49:50	66,54															
489	16:50:50	82,52															
490	16:51:50	83,81															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIO	
Nome: ALEXANDRE AFONZO	
Setor: RESPIRATÓRIA / PLASMAPORA	Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: CETRIO	Data: 18/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Sonus Criffer 2		871	

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:44	Fim: 16:53	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR OPERAÇÃO DE PLASMA, COBRE

Fonte (s) geradora (s):

PLASMA, COBRE ORIGINAL, ANÉIS PUNÇÃO PRODUÇÃO

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO ALVES	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Afonzo

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:43:38	74,18	071	08:53:38	91,80	141	10:03:38	87,65	211	11:13:38	89,15	281	12:22:19	95,99	351	14:32:19	70,04
002	07:44:38	72,91	072	08:54:38	88,11	142	10:04:38	87,47	212	11:14:38	88,24	282	12:23:19	74,42	352	14:33:19	82,49
003	07:45:38	71,95	073	08:55:38	95,57	143	10:05:38	85,58	213	11:15:38	88,15	283	12:24:19	89,48	353	14:34:19	97,92
004	07:46:38	76,50	074	08:56:38	95,87	144	10:06:38	85,32	214	11:16:38	87,19	284	12:25:19	79,89	354	14:35:19	112,41
005	07:47:38	78,76	075	08:57:38	87,89	145	10:07:38	88,32	215	11:17:38	75,51	285	12:26:19	88,17	355	14:36:19	112,41
006	07:48:38	78,78	076	08:58:38	85,32	146	10:08:38	79,42	216	11:18:38	81,03	286	12:27:19	79,99	356	14:37:19	105,73
007	07:49:38	80,60	077	08:59:38	81,16	147	10:09:38	88,72	217	11:19:38	79,03	287	12:28:19	78,41	357	14:38:19	84,82
008	07:50:38	75,00	078	09:00:38	81,38	148	10:10:38	82,67	218	11:20:38	80,17	288	12:29:19	76,17	358	14:39:19	91,07
009	07:51:38	74,15	079	09:01:38	72,74	149	10:11:38	88,87	219	11:21:38	67,71	289	12:30:19	97,22	359	14:40:19	107,38
010	07:52:38	79,07	080	09:02:38	78,00	150	10:12:38	86,34	220	11:22:38	78,81	290	12:31:19	90,49	360	14:41:19	105,57
011	07:53:38	75,34	081	09:03:38	78,10	151	10:13:38	84,83	221	11:23:38	78,45	291	12:32:19	89,44	361	14:42:19	105,98
012	07:54:38	74,11	082	09:04:38	70,79	152	10:14:38	58,05	222	11:24:38	75,82	292	12:33:19	87,98	362	14:43:19	106,74
013	07:55:38	74,45	083	09:05:38	77,01	153	10:15:38	63,42	223	11:25:38	72,84	293	12:34:19	88,21	363	14:44:19	94,84
014	07:56:38	73,11	084	09:06:38	77,72	154	10:16:38	70,68	224	11:26:38	74,69	294	12:35:19	89,85	364	14:45:19	80,67
015	07:57:38	74,03	085	09:07:38	75,65	155	10:17:38	68,27	225	11:27:38	78,92	295	12:36:19	86,97	365	14:46:19	108,09
016	07:58:38	74,88	086	09:08:38	79,24	156	10:18:38	59,12	226	11:28:38	54,78	296	12:37:19	83,98	366	14:47:19	104,25
017	07:59:38	84,07	087	09:09:38	78,72	157	10:19:38	64,62	227	11:29:38	56,61	297	12:38:19	78,28	367	14:48:19	78,58
018	08:00:38	76,73	088	09:10:38	73,43	158	10:20:38	88,43	228	11:30:38	65,88	298	12:39:19	84,38	368	14:49:19	74,88
019	08:01:38	76,99	089	09:11:38	73,84	159	10:21:38	87,99	229	11:31:38	51,98	299	12:40:19	102,28	369	14:50:19	108,48
020	08:02:38	84,86	090	09:12:38	86,04	160	10:22:38	85,87	230	11:32:38	56,40	300	12:41:19	90,40	370	14:51:19	104,31
021	08:03:38	79,73	091	09:13:38	84,38	161	10:23:38	84,98	231	11:33:38	47,60	301	12:42:19	101,03	371	14:52:19	110,81
022	08:04:38	88,74	092	09:14:38	89,13	162	10:24:38	85,99	232	11:34:38	51,54	302	12:43:19	87,77	372	14:53:19	103,54
023	08:05:38	106,64	093	09:15:38	84,51	163	10:25:38	81,23	233	11:35:38	50,49	303	12:44:19	85,06	373	14:54:19	75,56
024	08:06:38	74,84	094	09:16:38	87,65	164	10:26:38	80,88	234	11:36:38	55,75	304	12:45:19	87,68	374	14:55:19	74,93
025	08:07:38	88,64	095	09:17:38	100,82	165	10:27:38	82,42	235	11:37:38	51,84	305	12:46:19	82,17	375	14:56:19	75,61
026	08:08:38	86,17	096	09:18:38	98,06	166	10:28:38	85,47	236	11:38:38	52,93	306	12:47:19	88,95	376	14:57:19	70,12
027	08:09:38	66,79	097	09:19:38	91,32	167	10:29:38	74,44	237	11:39:38	51,28	307	12:48:19	82,66	377	14:58:19	71,91
028	08:10:38	107,28	098	09:20:38	100,97	168	10:30:38	83,88	238	11:40:38	51,31	308	12:49:19	82,20	378	14:59:19	71,88
029	08:11:38	90,97	099	09:21:38	99,37	169	10:31:38	86,01	239	11:41:38	50,51	309	12:50:19	83,34	379	15:00:19	69,88
030	08:12:38	81,42	100	09:22:38	100,14	170	10:32:38	79,82	240	11:42:38	52,48	310	12:51:19	83,67	380	15:01:19	73,56
031	08:13:38	77,95	101	09:23:38	94,57	171	10:33:38	81,57	241	11:43:38	50,52	311	12:52:19	100,66	381	15:02:19	70,10
032	08:14:38	74,06	102	09:24:38	85,38	172	10:34:38	83,11	242	11:44:38	49,81	312	12:53:19	91,72	382	15:03:19	66,71
033	08:15:38	88,41	103	09:25:38	93,10	173	10:35:38	88,46	243	11:45:38	49,74	313	12:54:19	86,10	383	15:04:19	65,88
034	08:16:38	78,47	104	09:26:38	88,42	174	10:36:38	88,54	244	11:46:38	47,88	314	12:55:19	88,40	384	15:05:19	65,48
035	08:17:38	97,04	105	09:27:38	87,84	175	10:37:38	85,97	245	11:47:38	50,59	315	12:56:19	88,67	385	15:06:19	72,39
036	08:18:38	105,38	106	09:28:38	88,58	176	10:38:38	75,53	246	11:48:38	49,23	316	12:57:19	82,51	386	15:07:19	66,13
037	08:19:38	82,54	107	09:29:38	88,53	177	10:39:38	73,47	247	11:49:38	73,22	317	12:58:19	83,52	387	15:08:19	67,89
038	08:20:38	105,82	108	09:30:38	81,54	178	10:40:38	71,57	248	11:50:38	68,64	318	12:59:19	86,14	388	15:09:19	68,71
039	08:21:38	98,17	109	09:31:38	78,85	179	10:41:38	70,74	249	12:50:19	68,20	319	14:00:19	84,20	389	15:10:19	78,77
040	08:22:38	102,22	110	09:32:38	78,84	180	10:42:38	73,32	250	12:51:19	68,02	320	14:01:19	72,51	390	15:11:19	75,42
041	08:23:38	88,41	111	09:33:38	79,16	181	10:43:38	73,17	251	12:52:19	68,08	321	14:02:19	69,12	391	15:12:19	78,28
042	08:24:38	93,74	112	09:34:38	78,35	182	10:44:38	72,46	252	12:53:19	89,81	322	14:03:19	68,95	392	15:13:19	83,54
043	08:25:38	78,94	113	09:35:38	77,48	183	10:45:38	70,68	253	12:54:19	88,42	323	14:04:19	88,84	393	15:14:19	105,91
044	08:26:38	76,82	114	09:36:38	81,40	184	10:46:38	90,08	254	12:55:19	78,25	324	14:05:19	92,18	394	15:15:19	107,33
045	08:27:38	99,88	115	09:37:38	80,44	185	10:47:38	92,24	255	12:56:19	71,84	325	14:06:19	90,24	395	15:16:19	105,38
046	08:28:38	97,59	116	09:38:38	81,53	186	10:48:38	108,97	256	12:57:19	76,90	326	14:07:19	92,09	396	15:17:19	106,35
047	08:29:38	90,46	117	09:39:38	80,95	187	10:49:38	91,31	257	12:58:19	80,11	327	14:08:19	91,50	397	15:18:19	103,68
048	08:30:38	96,08	118	09:40:38	81,63	188	10:50:38	97,27	258	12:59:19	80,59	328	14:09:19	90,74	398	15:19:19	83,02
049	08:31:38	98,95	119	09:41:38	78,98	189	10:51:38	99,36	259	13:00:19	83,24	329	14:10:19	89,77	399	15:20:19	83,73
050	08:32:38	98,06	120	09:42:38	82,28	190	10:52:38	88,75	260	13:01:19	102,86	330	14:11:19	90,12	400	15:21:19	80,52
051	08:33:38	97,32	121	09:43:38	77,62	191	10:53:38	76,88	261	13:02:19	102,56	331	14:12:19	91,81	401	15:22:19	69,13
052	08:34:38	96,98	122	09:44:38	75,33	192	10:54:38	96,90	262	13:03:19	79,50	332	14:13:19	87,06	402	15:23:19	57,60
053	08:35:38	97,79	123	09:45:38	73,35	193	10:55:38	95,84	263	13:04:19	73,55	333	14:14:19	92,11	403	15:24:19	81,70
054	08:36:38	78,30	124	09:46:38	66,19	194	10:56:38	96,91	264	13:05:19	81,50	334	14:15:19	88,87	404	15:25:19	88,83
055	08:37:38	88,83	125	09:47:38	68,66	195	10:57:38	87,33	265	13:06:19	80,04	335	14:16:19	84,88	405	15:26:19	100,07
056	08:38:38	83,78	126	09:48:38	77,05	196	10:58:38	81,19	266	13:07:19	82,24	336	14:17:19	88,06	406	15:27:19	102,13
057	08:39:38	86,81	127	09:49:38	73,94	197	10:59:38	77,03	267	13:08:19	78,12	337	14:18:19	88,15	407	15:28:19	97,58
058	08:40:38	77,41	128	09:50:38	73,98	198	11:00:38	80,49	268	13:09:19	78,28	338	14:19:19	74,50	408	15:29:19	103,34
059	08:41:38	81,54	129	09:51:38	73,85	199	11:01:38	76,44	269	13:10:19	83,03	339	14:20:19	83,35	409	15:30:19	103,14
060	08:42:38	80,14	130	09:52:38	75,84	200	11:02:38	74,31	270	13:11:19	84,00	340	14:21:19	81,56	410	15:31:19	104,01
061	08:43:38	77,46	131	09:53:38	72,08	201	11:03:38	74,63	271	13:12:19	88,73	341	14:22:19	80,15	411	15:32:19	101,14
062	08:44:38	88,56	132	09:54:38	70,32	202	11:04:38	72,28	272	13:13:19	80,36	342	14:23:19	75,28	412	15:33:19	102,09
063	08:45:38	104,18	133	09:55:38	77,70	203	11:05:38	74,06	273	13:14:19	77,68	343	14:24:19	77,85	413	15:34:19	96,27
064	08:46:38	90,39	134	09:56:38	85,25	204	11:06:38	83,15	274	13:15:19	100,21	344	14:25:19	87,26	414	15:35:19	83,69
065	08:47:38	90,58	135	09:57:38	84,85	205	11:07:38	102,55	275	13:16:19	76,08	345	14:26:19	88,14	415	15:36:19	102,87
066	08:48:38	76,85	136	09:58:38	82,57	206	11:08:38	101,72	276	13:17:19	82,46	346	14:27:19	90,11	416	15:37:19	103,09
067	08:49:38	81,79	137	09:59:38	88,39	207	11:09:38	102,29	277	13:18:19	97,98	347	14:28:19	88,91	417	15:38:19	102,13
068	08:50:38	95,53	138	10:00:38	88,85	208	11:10:38	97,90	278	13:19:19	94,18	348	14:29:19	91,01	418	15:39:19	101,18
069	08:51:38	80,82	139	10:01:38	83,82	209	11:11:38	97,87	279	13:20:19	97,21	349	14:30:19	84,61	419	15:40:19	97,44
070	08:52:38	98,13	140	10:02:38	89,36	210	11:12:38	97,82	280	13:21:19	98,93	350	14:31:19	76,16	420	15:41:19	79,10

5 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:42:19	73,80	491	16:52:19	77,84												
422	15:43:19	84,07	492	16:53:19	79,04												
423	15:44:19	77,95															
424	15:45:19	82,05															
425	15:46:19	87,44															
426	15:47:19	101,76															
427	15:48:19	84,47															
428	15:49:19	82,98															
429	15:50:19	73,37															
430	15:51:19	73,26															
431	15:52:19	72,57															
432	15:53:19	77,42															
433	15:54:19	73,43															
434	15:55:19	73,37															
435	15:56:19	72,52															
436	15:57:19	84,46															
437	15:58:19	72,75															
438	15:59:19	72,94															
439	16:00:19	80,88															
440	16:01:19	81,12															
441	16:02:19	93,34															
442	16:03:19	100,36															
443	16:04:19	77,86															
444	16:05:19	74,51															
445	16:06:19	74,86															
446	16:07:19	78,64															
447	16:08:19	86,59															
448	16:09:19	79,48															
449	16:10:19	81,42															
450	16:11:19	80,08															
451	16:12:19	72,46															
452	16:13:19	86,72															
453	16:14:19	80,06															
454	16:15:19	93,61															
455	16:16:19	79,14															
456	16:17:19	88,73															
457	16:18:19	69,74															
458	16:19:19	66,82															
459	16:20:19	68,74															
460	16:21:19	66,48															
461	16:22:19	76,34															
462	16:23:19	83,57															
463	16:24:19	81,29															
464	16:25:19	76,75															
465	16:26:19	74,21															
466	16:27:19	91,22															
467	16:28:19	77,34															
468	16:29:19	71,43															
469	16:30:19	51,15															
470	16:31:19	48,38															
471	16:32:19	49,27															
472	16:33:19	62,13															
473	16:34:19	69,81															
474	16:35:19	64,31															
475	16:36:19	82,65															
476	16:37:19	79,87															
477	16:38:19	88,46															
478	16:39:19	92,94															
479	16:40:19	79,63															
480	16:41:19	80,25															
481	16:42:19	78,11															
482	16:43:19	79,18															
483	16:44:19	76,32															
484	16:45:19	72,23															
485	16:46:19	77,80															
486	16:47:19	82,28															
487	16:48:19	79,94															
488	16:49:19	74,18															
489	16:50:19	93,59															
490	16:51:19	85,46															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: OETRIC	
Nome: JULIANO RIBEIRO	
Setor: ESTRUTURAS METÁLICAS - ELT	Cargo: SERRALHEIRO MONTADOR
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 28/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Sonus Criffer 2		979			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:53	Fim: 16:53	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

Realiza corte, alinhamento e montagem de estruturas metálicas

Fonte (s) geradora (s):

Ultrassom, ferramentas e ruído do setor de produção.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: Diego Paludo	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Juliano

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 832003979

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ESTRUTURAS METÁLICAS EXT - SERRALHEIRO Funcionário avaliado: JULIANO RIBEIRO Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 18/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:12:18 Início: 07:43:38	Tempo em pausa: 00:58:52 Fim: 16:53:19
Dosímetro NR15 Dose [%]: 267,10 Dose diária [%]: 288,47 Lavg [dB]: 91,90 NE [dB]: 91,90 NEN [dB]: 92,59 TWA [dB]: 92,09	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 4.141,24 Dose diária [%]: 4.441,55 Leq [dB]: 101,01 NE [dB]: 101,01 NEN [dB]: 101,42 TWA [dB]: 101,12
Ocorrências de picos de 115 dB: 641	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (18/03/2025 07:42) Pós verificação [dB]: 114,25 (18/03/2025 16:53) Desvio [dB]: -0,25	Calibração de laboratório Dosímetro: 1283/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032603671

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ESTRUTURAS METALICAS - OPERADOR Funcionário avaliado: AEXANDRE AFONZO Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 18/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:12:19 Início: 07:44:03	Tempo em pausa: 00:58:57 Fim: 16:53:50
Dosímetro NR15 Dose [%]: 172,90 Dose diária [%]: 185,43 Lavg [dB]: 88,77 NE [dB]: 88,77 NEN [dB]: 89,46 TWA [dB]: 88,95 Ocorrências de picos de 115 dB: 355	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 1.146,91 Dose diária [%]: 1.230,04 Leq [dB]: 95,45 NE [dB]: 95,45 NEN [dB]: 95,86 TWA [dB]: 95,56

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (18/03/2025 07:42) Pós verificação [dB]: 114,32 (18/03/2025 16:54) Desvio [dB]: -0,32	Calibração de laboratório Dosímetro: 1254/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 003334-1

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:47:46	70,77	071	08:57:46	99,25	141	10:07:46	76,39	211	11:17:46	105,31	281	12:19:37	81,92	351	14:28:37	99,33
002	07:48:46	72,72	072	08:58:46	109,68	142	10:08:46	77,34	212	11:18:46	104,87	282	12:20:37	102,04	352	14:30:37	108,83
003	07:49:46	72,50	073	08:59:46	103,98	143	10:09:46	78,90	213	11:19:46	106,69	283	12:21:37	107,83	353	14:31:37	91,84
004	07:50:46	72,49	074	09:00:46	104,42	144	10:10:46	76,23	214	11:20:46	108,74	284	12:22:37	105,78	354	14:32:37	92,22
005	07:51:46	71,47	075	09:01:46	107,05	145	10:11:46	74,58	215	11:21:46	67,55	285	12:23:37	106,71	355	14:33:37	85,64
006	07:52:46	74,37	076	09:02:46	106,41	146	10:12:46	78,99	216	11:22:46	67,59	286	12:24:37	104,91	356	14:34:37	85,62
007	07:53:46	75,32	077	09:03:46	106,05	147	10:13:46	73,45	217	11:23:46	83,76	287	12:25:37	107,45	357	14:35:37	97,40
008	07:54:46	79,63	078	09:04:46	103,74	148	10:14:46	90,92	218	11:24:46	65,23	288	12:26:37	103,30	358	14:36:37	73,92
009	07:55:46	76,99	079	09:05:46	105,28	149	10:15:46	95,47	219	11:25:46	71,43	289	12:27:37	105,16	359	14:37:37	64,28
010	07:56:46	71,03	080	09:06:46	81,17	150	10:16:46	76,64	220	11:26:46	76,36	290	12:28:37	75,91	360	14:38:37	93,80
011	07:57:46	70,24	081	09:07:46	69,73	151	10:17:46	90,46	221	11:27:46	78,05	291	12:29:37	82,86	361	14:39:37	96,97
012	07:58:46	69,71	082	09:08:46	84,22	152	10:18:46	86,36	222	11:28:46	83,92	292	12:30:37	109,52	362	14:40:37	81,30
013	07:59:46	72,19	083	09:09:46	84,44	153	10:19:46	86,66	223	11:29:46	93,21	293	12:31:37	95,90	363	14:41:37	102,53
014	08:00:46	67,58	084	09:10:46	74,08	154	10:20:46	57,85	224	11:30:46	85,31	294	12:32:37	90,56	364	14:42:37	101,88
015	08:01:46	70,48	085	09:11:46	76,73	155	10:21:46	67,56	225	11:31:46	65,58	295	12:33:37	72,75	365	14:43:37	101,48
016	08:02:46	73,76	086	09:12:46	72,49	156	10:22:46	69,76	226	11:32:46	72,91	296	12:34:37	68,07	366	14:44:37	86,58
017	08:03:46	88,80	087	09:13:46	65,79	157	10:23:46	69,82	227	11:33:46	67,15	297	12:35:37	88,16	367	14:45:37	99,10
018	08:04:46	83,82	088	09:14:46	67,38	158	10:24:46	69,08	228	11:34:46	73,78	298	12:36:37	79,32	368	14:46:37	108,96
019	08:05:46	83,73	089	09:15:46	68,32	159	10:25:46	78,91	229	11:35:46	58,91	299	12:37:37	105,24	369	14:47:37	101,67
020	08:06:46	95,14	090	09:16:46	69,76	160	10:26:46	83,02	230	11:36:46	63,29	300	12:38:37	106,73	370	14:48:37	90,77
021	08:07:46	101,44	091	09:17:46	68,77	161	10:27:46	79,14	231	11:37:46	50,63	301	12:39:37	105,62	371	14:49:37	83,85
022	08:08:46	77,73	092	09:18:46	79,23	162	10:28:46	81,43	232	11:38:46	52,81	302	12:40:37	107,03	372	14:50:37	98,72
023	08:09:46	81,93	093	09:19:46	104,65	163	10:29:46	80,50	233	11:39:46	48,03	303	12:41:37	107,61	373	14:51:37	95,62
024	08:10:46	81,79	094	09:20:46	106,35	164	10:30:46	74,93	234	11:40:46	49,62	304	12:42:37	104,67	374	14:52:37	83,46
025	08:11:46	81,38	095	09:21:46	107,31	165	10:31:46	75,28	235	11:41:46	49,61	305	12:43:37	78,75	375	14:53:37	81,69
026	08:12:46	80,74	096	09:22:46	107,16	166	10:32:46	74,28	236	11:42:46	54,73	306	12:44:37	76,76	376	14:54:37	81,76
027	08:13:46	77,39	097	09:23:46	106,81	167	10:33:46	96,27	237	11:43:46	50,54	307	12:45:37	104,86	377	14:55:37	101,46
028	08:14:46	74,53	098	09:24:46	104,22	168	10:34:46	72,96	238	11:44:46	52,19	308	12:46:37	107,55	378	14:56:37	101,53
029	08:15:46	81,75	099	09:25:46	103,49	169	10:35:46	77,85	239	11:45:46	42,56	309	12:47:37	107,40	379	14:57:37	101,42
030	08:16:46	70,29	100	09:26:46	101,03	170	10:36:46	84,56	240	11:46:46	50,38	310	12:48:37	105,26	380	14:58:37	86,25
031	08:17:46	79,32	101	09:27:46	107,01	171	10:37:46	82,87	241	11:47:46	49,91	311	12:49:37	104,91	381	14:59:37	98,34
032	08:18:46	79,39	102	09:28:46	105,05	172	10:38:46	72,80	242	11:48:46	50,37	312	12:50:37	106,76	382	15:00:37	60,55
033	08:19:46	64,82	103	09:29:46	93,79	173	10:39:46	83,29	243	11:49:46	48,62	313	12:51:37	82,57	383	15:01:37	53,25
034	08:20:46	102,85	104	09:30:46	68,41	174	10:40:46	85,84	244	11:50:46	45,69	314	12:52:37	78,51	384	15:02:37	53,02
035	08:21:46	106,51	105	09:31:46	83,71	175	10:41:46	82,31	245	11:51:46	47,33	315	12:53:37	77,88	385	15:03:37	52,72
036	08:22:46	100,01	106	09:32:46	87,58	176	10:42:46	85,42	246	11:52:46	48,74	316	12:54:37	77,13	386	15:04:37	53,80
037	08:23:46	97,13	107	09:33:46	74,28	177	10:43:46	83,57	247	11:53:46	48,32	317	12:55:37	77,35	387	15:05:37	71,31
038	08:24:46	80,53	108	09:34:46	77,46	178	10:44:46	72,28	248	11:54:46	50,37	318	12:56:37	78,86	388	15:06:37	54,67
039	08:25:46	80,02	109	09:35:46	74,15	179	10:45:46	78,61	249	11:55:37	71,24	319	12:57:37	101,54	389	15:07:37	54,26
040	08:26:46	78,97	110	09:36:46	79,55	180	10:46:46	72,98	250	11:56:37	81,24	320	12:58:37	106,23	390	15:08:37	55,43
041	08:27:46	105,59	111	09:37:46	87,60	181	10:47:46	72,70	251	11:57:37	55,48	321	12:59:37	102,38	391	15:09:37	54,15
042	08:28:46	105,16	112	09:38:46	90,92	182	10:48:46	71,80	252	11:58:37	59,35	322	14:00:37	106,83	392	15:10:37	55,57
043	08:29:46	105,94	113	09:39:46	88,95	183	10:49:46	73,16	253	11:59:37	60,32	323	14:01:37	103,98	393	15:11:37	57,53
044	08:30:46	78,29	114	09:40:46	103,65	184	10:50:46	71,56	254	12:00:37	60,58	324	14:02:37	99,82	394	15:12:37	61,92
045	08:31:46	69,97	115	09:41:46	104,48	185	10:51:46	70,98	255	12:01:37	58,90	325	14:03:37	77,11	395	15:13:37	59,66
046	08:32:46	103,43	116	09:42:46	76,31	186	10:52:46	81,42	256	12:02:37	56,19	326	14:04:37	78,53	396	15:14:37	58,77
047	08:33:46	107,56	117	09:43:46	76,11	187	10:53:46	101,46	257	12:03:37	55,38	327	14:05:37	68,73	397	15:15:37	71,13
048	08:34:46	104,38	118	09:44:46	105,79	188	10:54:46	109,34	258	12:04:37	72,72	328	14:06:37	63,73	398	15:16:37	68,39
049	08:35:46	105,24	119	09:45:46	100,82	189	10:55:46	101,93	259	12:05:37	68,72	329	14:07:37	81,51	399	15:17:37	46,32
050	08:36:46	105,16	120	09:46:46	105,88	190	10:56:46	106,33	260	12:06:37	65,05	330	14:08:37	78,97	400	15:18:37	85,38
051	08:37:46	107,10	121	09:47:46	100,74	191	10:57:46	106,72	261	12:07:37	64,82	331	14:09:37	82,74	401	15:19:37	85,14
052	08:38:46	106,83	122	09:48:46	98,81	192	10:58:46	77,97	262	12:08:37	77,01	332	14:10:37	69,63	402	15:20:37	100,91
053	08:39:46	106,72	123	09:49:46	85,99	193	10:59:46	53,45	263	12:09:37	81,83	333	14:11:37	69,26	403	15:21:37	69,87
054	08:40:46	108,57	124	09:50:46	93,01	194	11:00:46	80,77	264	12:10:37	71,04	334	14:12:37	92,12	404	15:22:37	99,49
055	08:41:46	90,65	125	09:51:46	73,73	195	11:01:46	90,26	265	12:11:37	70,08	335	14:13:37	102,74	405	15:23:37	99,55
056	08:42:46	79,76	126	09:52:46	73,09	196	11:02:46	79,55	266	12:12:37	80,57	336	14:14:37	98,56	406	15:24:37	92,51
057	08:43:46	77,41	127	09:53:46	85,58	197	11:03:46	91,79	267	12:13:37	79,92	337	14:15:37	102,11	407	15:25:37	71,30
058	08:44:46	80,13	128	09:54:46	76,92	198	11:04:46	88,49	268	12:14:37	83,75	338	14:16:37	98,76	408	15:26:37	74,38
059	08:45:46	82,00	129	09:55:46	75,62	199	11:05:46	74,82	269	12:15:37	77,51	339	14:17:37	98,54	409	15:27:37	71,43
060	08:46:46	73,85	130	09:56:46	75,78	200	11:06:46	64,03	270	12:16:37	85,14	340	14:18:37	91,09	410	15:28:37	75,46
061	08:47:46	77,99	131	09:57:46	73,24	201	11:07:46	63,61	271	12:17:37	72,83	341	14:19:37	72,29	411	15:29:37	76,98
062	08:48:46	77,77	132	09:58:46	71,36	202	11:08:46	74,65	272	12:18:37	67,87	342	14:20:37	79,53	412	15:30:37	79,50
063	08:49:46	80,58	133	09:59:46	70,80	203	11:09:46	74,26	273	12:19:37	57,43	343	14:21:37	97,32	413	15:31:37	93,14
064	08:50:46	101,91	134	10:00:46	74,62	204	11:10:46	76,93	274	12:20:37	79,48	344	14:22:37	91,51	414	15:32:37	92,25
065	08:51:46	109,14	135	10:01:46	70,63	205	11:11:46	75,52	275	12:21:37	89,63	345	14:23:37	98,63	415	15:33:37	92,07
066	08:52:46	108,87	136	10:02:46	69,12	206	11:12:46	104,89	276	12:22:37	78,86	346	14:24:37	94,10	416	15:34:37	100,38
067	08:53:46	93,86	137	10:03:46	74,15	207	11:13:46	101,97	277	12:23:37	79,51	347	14:25:37	77,50	417	15:35:37	118,85
068	08:54:46	75,87	138	10:04:46	72,03	208	11:14:46	107,47	278	12:24:37	77,58	348	14:26:37	77,13	418	15:36:37	118,84
069	08:55:46	100,43	139	10:05:46	73,13	209	11:15:46	107,03	279	12:25:37	78,54	349	14:27:37	108,38	419	15:37:37	119,45
070	08:56:46	103,29	140	10:06:46	76,00	210	11:16:46	105,21	280	12:26:37	79,22	350	14:28:37	110,71	420	15:38:37	119,83

Página 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:39:37	107,37	491	16:49:37	71,45												
422	15:40:37	78,55	492	16:50:37	80,95												
423	15:41:37	105,44	493	16:51:37	66,23												
424	15:42:37	109,10	494	16:52:37	73,62												
425	15:43:37	108,28	495	16:53:37	76,19												
426	15:44:37	108,31	496	16:54:37	68,94												
427	15:45:37	107,63	497	16:55:37	75,65												
428	15:46:37	95,61	498	16:56:37	81,38												
429	15:47:37	55,18	499	16:57:37	81,84												
430	15:48:37	75,36	500	16:58:37	75,85												
431	15:49:37	69,88	501	16:59:37	69,07												
432	15:50:37	80,19															
433	15:51:37	81,11															
434	15:52:37	76,40															
435	15:53:37	75,14															
436	15:54:37	64,96															
437	15:55:37	66,88															
438	15:56:37	78,48															
439	15:57:37	79,67															
440	15:58:37	102,12															
441	15:59:37	91,35															
442	16:00:37	92,39															
443	16:01:37	78,71															
444	16:02:37	89,79															
445	16:03:37	93,69															
446	16:04:37	70,42															
447	16:05:37	65,49															
448	16:06:37	60,42															
449	16:07:37	94,72															
450	16:08:37	94,47															
451	16:09:37	81,82															
452	16:10:37	70,59															
453	16:11:37	79,25															
454	16:12:37	94,48															
455	16:13:37	93,14															
456	16:14:37	85,92															
457	16:15:37	73,52															
458	16:16:37	96,42															
459	16:17:37	65,06															
460	16:18:37	71,47															
461	16:19:37	93,83															
462	16:20:37	84,81															
463	16:21:37	76,99															
464	16:22:37	90,98															
465	16:23:37	72,41															
466	16:24:37	75,38															
467	16:25:37	70,14															
468	16:26:37	67,85															
469	16:27:37	84,80															
470	16:28:37	84,79															
471	16:29:37	87,46															
472	16:30:37	79,84															
473	16:31:37	81,86															
474	16:32:37	87,08															
475	16:33:37	86,58															
476	16:34:37	85,11															
477	16:35:37	83,21															
478	16:36:37	84,42															
479	16:37:37	81,46															
480	16:38:37	82,71															
481	16:39:37	84,24															
482	16:40:37	84,32															
483	16:41:37	84,13															
484	16:42:37	84,85															
485	16:43:37	76,02															
486	16:44:37	84,21															
487	16:45:37	90,10															
488	16:46:37	87,35															
489	16:47:37	88,11															
490	16:48:37	86,96															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: NILTON TABORDA	
Setor: ESTRUTURAS METÁLICAS - INT.	Cargo: SERRALHEIRO
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 18/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		159.	
Hora da Avaliação	**Intervalo**	**Calibração**	
Início: 08:27 Fim: 06:59	Início: Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR CORTE E LIXAMENTO DE PEÇAS

Fonte (s) geradora (s):

LIXADEIRA, ESMERILHADEIRA, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO MENDIOUR PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S.A Setor: ESTRUTURA METALICA-SERRALHEIRO Funcionário avaliado: NILTON TABORDA Jornada de trabalho (hh:mm): 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 18/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:21:53 Início: 07:47:46 Dosímetro NR15 Dose [%]: 394,98 Dose diária [%]: 415,53 Lavg [dB]: 94,59 NE [dB]: 94,59 NEN [dB]: 95,28 TWA [dB]: 94,91 Ocorrências de picos de 115 dB: 13	Tempo em pausa: 00:52:01 Fim: 16:59:37 Dosímetro NHO01 Dose [%]: 3.275,56 Dose diária [%]: 3.446,01 Leq [dB]: 99,91 NE [dB]: 99,91 NEN [dB]: 100,32 TWA [dB]: 100,10

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (18/03/2025 07:46) Pós verificação [dB]: 114,28 (18/03/2025 17:00) Desvio [dB]: -0,28	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de ruído:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)
001	07:52:39	106,96	071	08:02:39	83,57	141	10:12:39	76,87	211	11:22:39	49,45	281	13:45:02	83,22	351	14:53:02	79,47
002	07:53:39	70,14	072	08:03:39	83,83	142	10:13:39	76,25	212	11:23:39	61,18	282	13:46:02	78,25	352	14:54:02	78,69
003	07:54:39	74,35	073	08:04:39	84,56	143	10:14:39	76,02	213	11:24:39	71,88	283	13:47:02	83,19	353	14:55:02	80,54
004	07:55:39	72,28	074	08:05:39	82,49	144	10:15:39	72,89	214	11:25:39	72,3.	284	13:48:02	78,31	354	14:56:02	79,19
005	07:56:39	72,38	075	08:06:39	82,24	145	10:16:39	84,42	215	11:26:39	75,93	285	13:49:02	79,35	355	14:57:02	81,88
006	07:57:39	78,26	076	08:07:39	80,50	146	10:17:39	73,90	216	11:27:39	60,95	286	13:50:02	79,28	356	15:00:02	82,42
007	07:58:39	77,59	077	08:08:39	75,65	147	10:18:39	76,28	217	11:28:39	56,08	287	13:51:02	79,08	357	15:01:02	82,89
008	07:59:39	79,92	078	08:09:39	71,28	148	10:19:39	76,12	218	11:29:39	48,67	288	13:52:02	79,19	358	15:02:02	82,36
009	08:00:39	81,42	079	08:10:39	75,83	149	10:20:39	77,38	219	11:30:39	59,11	289	13:53:02	81,07	359	15:03:02	83,45
010	08:01:39	71,39	080	08:11:39	82,64	150	10:21:39	76,72	220	11:31:39	62,27	290	13:54:02	81,82	360	15:04:02	79,73
011	08:02:39	71,83	081	08:12:39	84,42	151	10:22:39	80,02	221	11:32:39	62,30	291	13:55:02	72,84	361	15:05:02	78,41
012	08:03:39	75,76	082	08:13:39	77,43	152	10:23:39	76,45	222	11:33:39	48,74	292	13:56:02	69,03	362	15:06:02	76,93
013	08:04:39	80,00	083	08:14:39	76,13	153	10:24:39	77,39	223	11:34:39	63,68	293	13:57:02	77,27	363	15:07:02	79,37
014	08:05:39	77,09	084	08:15:39	98,16	154	10:25:39	76,03	224	11:35:39	61,93	294	13:58:02	89,89	364	15:08:02	80,24
015	08:06:39	78,47	085	08:16:39	79,95	155	10:26:39	76,62	225	11:36:39	59,81	295	13:59:02	77,74	365	15:09:02	78,71
016	08:07:39	74,33	086	08:17:39	75,40	156	10:27:39	78,48	226	11:37:39	46,91	296	14:00:02	86,01	366	15:10:02	82,56
017	08:08:39	84,48	087	08:18:39	78,80	157	10:28:39	74,56	227	11:38:39	49,45	297	14:01:02	89,49	367	15:11:02	83,39
018	08:09:39	80,76	088	08:19:39	79,80	158	10:29:39	74,66	228	11:39:39	66,33	298	14:02:02	88,89	368	15:12:02	80,87
019	08:10:39	77,24	089	08:20:39	82,72	159	10:30:39	75,15	229	11:40:39	59,40	299	14:03:02	82,39	369	15:13:02	82,86
020	08:11:39	75,55	090	08:21:39	82,04	160	10:31:39	75,03	230	11:41:39	65,09	300	14:04:02	83,14	370	15:14:02	85,14
021	08:12:39	79,31	091	08:22:39	78,71	161	10:32:39	78,46	231	11:42:39	72,75	301	14:05:02	81,58	371	15:15:02	86,66
022	08:13:39	84,57	092	08:23:39	77,70	162	10:33:39	81,23	232	12:56:02	67,86	302	14:06:02	89,84	372	15:16:02	83,01
023	08:14:39	83,19	093	08:24:39	78,23	163	10:34:39	79,64	233	12:57:02	70,68	303	14:07:02	76,47	373	15:17:02	88,03
024	08:15:39	83,02	094	08:25:39	82,99	164	10:35:39	79,94	234	12:58:02	68,54	304	14:08:02	78,71	374	15:18:02	89,71
025	08:16:39	82,22	095	08:26:39	82,56	165	10:36:39	81,66	235	12:59:02	69,35	305	14:09:02	84,46	375	15:19:02	85,14
026	08:17:39	79,52	096	08:27:39	85,98	166	10:37:39	84,85	236	13:00:02	74,44	306	14:10:02	78,86	376	15:20:02	82,40
027	08:18:39	84,74	097	08:28:39	85,95	167	10:38:39	77,70	237	13:01:02	74,35	307	14:11:02	75,97	377	15:21:02	88,30
028	08:19:39	84,17	098	08:29:39	74,42	168	10:39:39	76,41	238	13:02:02	76,93	308	14:12:02	73,94	378	15:22:02	82,86
029	08:20:39	87,15	099	08:30:39	78,28	169	10:40:39	73,65	239	13:03:02	64,49	309	14:13:02	76,38	379	15:23:02	83,64
030	08:21:39	85,69	100	08:31:39	72,86	170	10:41:39	77,86	240	13:04:02	66,20	310	14:14:02	77,43	380	15:24:02	84,75
031	08:22:39	87,93	101	08:32:39	82,15	171	10:42:39	78,47	241	13:05:02	75,40	311	14:15:02	84,11	381	15:25:02	85,92
032	08:23:39	88,58	102	08:33:39	74,71	172	10:43:39	76,82	242	13:06:02	75,97	312	14:16:02	84,44	382	15:26:02	90,94
033	08:24:39	84,76	103	08:34:39	72,01	173	10:44:39	74,76	243	13:07:02	80,58	313	14:17:02	84,13	383	15:27:02	91,41
034	08:25:39	80,63	104	08:35:39	71,46	174	10:45:39	77,40	244	13:08:02	79,88	314	14:18:02	81,90	384	15:28:02	88,50
035	08:26:39	84,98	105	08:36:39	70,26	175	10:46:39	83,96	245	13:09:02	78,03	315	14:19:02	83,52	385	15:29:02	74,34
036	08:27:39	82,81	106	08:37:39	76,74	176	10:47:39	83,70	246	13:10:02	76,54	316	14:20:02	82,92	386	15:30:02	78,41
037	08:28:39	94,14	107	08:38:39	75,83	177	10:48:39	83,20	247	13:11:02	80,63	317	14:21:02	82,74	387	15:31:02	75,86
038	08:29:39	91,62	108	08:39:39	75,05	178	10:49:39	83,30	248	13:12:02	72,84	318	14:22:02	83,58	388	15:32:02	79,83
039	08:30:39	84,18	109	08:40:39	74,78	179	10:50:39	84,62	249	13:13:02	73,72	319	14:23:02	84,47	389	15:33:02	80,47
040	08:31:39	91,92	110	08:41:39	74,92	180	10:51:39	84,61	250	13:14:02	72,70	320	14:24:02	85,26	390	15:34:02	84,21
041	08:32:39	81,28	111	08:42:39	74,90	181	10:52:39	88,08	251	13:15:02	73,76	321	14:25:02	84,31	391	15:35:02	77,03
042	08:33:39	88,98	112	08:43:39	83,48	182	10:53:39	83,57	252	13:16:02	82,04	322	14:26:02	82,78	392	15:36:02	78,18
043	08:34:39	78,87	113	08:44:39	81,58	183	10:54:39	85,78	253	13:17:02	78,47	323	14:27:02	82,72	393	15:37:02	81,91
044	08:35:39	77,27	114	08:45:39	82,58	184	10:55:39	85,95	254	13:18:02	76,28	324	14:28:02	71,90	394	15:38:02	87,85
045	08:36:39	94,16	115	08:46:39	75,59	185	10:56:39	88,72	255	13:19:02	75,03	325	14:29:02	78,84	395	15:39:02	80,60
046	08:37:39	87,26	116	08:47:39	78,49	186	10:57:39	85,01	256	13:20:02	77,77	326	14:30:02	77,20	396	15:40:02	89,18
047	08:38:39	84,75	117	08:48:39	73,49	187	10:58:39	80,41	257	13:21:02	82,51	327	14:31:02	73,42	397	15:41:02	88,93
048	08:39:39	87,25	118	08:49:39	77,42	188	10:59:39	79,25	258	13:22:02	79,67	328	14:32:02	78,70	398	15:42:02	71,22
049	08:40:39	82,18	119	08:50:39	75,38	189	11:00:39	68,89	259	13:23:02	81,55	329	14:33:02	78,91	399	15:43:02	88,05
050	08:41:39	83,66	120	08:51:39	72,35	190	11:01:39	78,14	260	13:24:02	83,23	330	14:34:02	83,86	400	15:44:02	84,39
051	08:42:39	81,83	121	08:52:39	82,51	191	11:02:39	77,36	261	13:25:02	81,91	331	14:35:02	81,74	401	15:45:02	83,37
052	08:43:39	88,95	122	08:53:39	78,22	192	11:03:39	88,33	262	13:26:02	78,99	332	14:36:02	75,14	402	15:46:02	88,75
053	08:44:39	91,95	123	08:54:39	82,03	193	11:04:39	81,19	263	13:27:02	88,34	333	14:37:02	72,21	403	15:47:02	84,36
054	08:45:39	93,31	124	08:55:39	77,40	194	11:05:39	79,51	264	13:28:02	78,96	334	14:38:02	75,77	404	15:48:02	82,18
055	08:46:39	83,81	125	08:56:39	84,80	195	11:06:39	80,77	265	13:29:02	82,19	335	14:39:02	77,69	405	15:49:02	88,55
056	08:47:39	78,16	126	08:57:39	86,44	196	11:07:39	81,13	266	13:30:02	82,92	336	14:40:02	83,34	406	15:50:02	84,51
057	08:48:39	83,46	127	08:58:39	85,52	197	11:08:39	80,34	267	13:31:02	79,40	337	14:41:02	76,38	407	15:51:02	72,28
058	08:49:39	87,53	128	08:59:39	79,75	198	11:09:39	79,04	268	13:32:02	76,68	338	14:42:02	77,09	408	15:52:02	78,65
059	08:50:39	83,99	129	10:00:39	83,38	199	11:10:39	92,66	269	13:33:02	84,64	339	14:43:02	81,55	409	15:53:02	81,93
060	08:51:39	84,02	130	10:01:39	76,44	200	11:11:39	79,93	270	13:34:02	82,85	340	14:44:02	76,12	410	15:54:02	86,79
061	08:52:39	91,36	131	10:02:39	74,33	201	11:12:39	73,37	271	13:35:02	82,28	341	14:45:02	77,83	411	15:55:02	84,77
062	08:53:39	94,72	132	10:03:39	75,23	202	11:13:39	73,96	272	13:36:02	83,98	342	14:46:02	79,12	412	15:56:02	81,56
063	08:54:39	83,36	133	10:04:39	74,54	203	11:14:39	82,11	273	13:37:02	82,57	343	14:47:02	78,12	413	15:57:02	83,02
064	08:55:39	72,92	134	10:05:39	75,43	204	11:15:39	74,59	274	13:38:02	79,73	344	14:48:02	74,48	414	15:58:02	79,47
065	08:56:39	71,85	135	10:06:39	74,42	205	11:16:39	77,14	275	13:39:02	78,93	345	14:49:02	74,30	415	15:59:02	79,97
066	08:57:39	72,35	136	10:07:39	77,32	206	11:17:39	76,49	276	13:40:02	91,01	346	14:50:02	88,50	416	16:00:02	85,06
067	08:58:39	88,89	137	10:08:39	78,05	207	11:18:39	78,32	277	13:41:02	76,92	347	14:51:02	84,96	417	16:01:02	83,42
068	08:59:39	88,21	138	10:09:39	78,28	208	11:19:39	79,55	278	13:42:02	78,24	348	14:52:02	85,01	418	16:02:02	83,25
069	09:00:39	84,03	139	10:10:39	78,43	209	11:20:39	77,57	279	13:43:02	85,01	349	14:53:02	82,06	419	16:03:02	81,21
070	09:01:39	81,72	140	10:11:39	76,78	210	11:21:39	78,97	280	13:44:02	85,68	350	14:54:02	78,79	420	16:04:02	79,89

Tela 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003377

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:05:02	79,43	491	17:15:02	78,64												
422	16:06:02	82,19	492	17:16:02	78,60												
423	16:07:02	82,31	493	17:17:02	81,05												
424	16:08:02	77,92	494	17:18:02	77,12												
425	16:09:02	71,66															
426	16:10:02	73,26															
427	16:11:02	78,07															
428	16:12:02	77,94															
429	16:13:02	76,84															
430	16:14:02	77,42															
431	16:15:02	71,61															
432	16:16:02	75,38															
433	16:17:02	71,27															
434	16:18:02	70,18															
435	16:19:02	71,26															
436	16:20:02	72,32															
437	16:21:02	77,23															
438	16:22:02	75,18															
439	16:23:02	75,59															
440	16:24:02	73,24															
441	16:25:02	76,38															
442	16:26:02	76,98															
443	16:27:02	72,49															
444	16:28:02	71,77															
445	16:29:02	68,33															
446	16:30:02	68,47															
447	16:31:02	62,47															
448	16:32:02	68,19															
449	16:33:02	78,20															
450	16:34:02	83,48															
451	16:35:02	84,34															
452	16:36:02	85,58															
453	16:37:02	81,16															
454	16:38:02	83,32															
455	16:39:02	83,54															
456	16:40:02	118,32															
457	16:41:02	73,97															
458	16:42:02	74,61															
459	16:43:02	74,67															
460	16:44:02	115,07															
461	16:45:02	79,28															
462	16:46:02	79,37															
463	16:47:02	83,14															
464	16:48:02	86,41															
465	16:49:02	86,73															
466	16:50:02	91,46															
467	16:51:02	94,75															
468	16:52:02	97,07															
469	16:53:02	91,83															
470	16:54:02	87,31															
471	16:55:02	88,28															
472	16:56:02	86,25															
473	16:57:02	84,53															
474	16:58:02	75,55															
475	16:59:02	80,02															
476	17:00:02	65,77															
477	17:01:02	84,45															
478	17:02:02	73,51															
479	17:03:02	74,11															
480	17:04:02	83,58															
481	17:05:02	90,09															
482	17:06:02	77,44															
483	17:07:02	90,43															
484	17:08:02	83,25															
485	17:09:02	75,28															
486	17:10:02	74,53															
487	17:11:02	74,36															
488	17:12:02	78,95															
489	17:13:02	82,72															
490	17:14:02	83,89															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: CLAIR DA SILVA	
Setor: ETE	Cargo: OPERADOR DE ETE
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 11/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		377	
Hora da Avaliação	**Intervalo**	**Calibração**	
Início: 07:52 Fim: 17:18	Início: Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ETE.

Fonte (s) geradora (s):

BOMBAS, MÁQUINAS DO SETOR.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE ALVES	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Clair da Silva

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032002871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:51:23	57,55	071	09:01:23	70,74	141	10:11:23	83,16	211	11:21:23	79,49	281	13:31:54	67,23	351	14:41:54	71,84
002	07:52:23	47,90	072	09:02:23	72,75	142	10:12:23	69,76	212	11:22:23	76,98	282	13:32:54	71,29	352	14:42:54	59,07
003	07:53:23	64,82	073	09:03:23	72,81	143	10:13:23	74,48	213	11:23:23	75,83	283	13:33:54	71,53	353	14:43:54	59,19
004	07:54:23	69,07	074	09:04:23	72,68	144	10:14:23	79,41	214	11:24:23	76,25	284	13:34:54	68,69	354	14:44:54	59,41
005	07:55:23	68,37	075	09:05:23	60,53	145	10:15:23	65,92	215	11:25:23	69,49	285	13:35:54	69,34	355	14:45:54	60,82
006	07:56:23	71,93	076	09:06:23	72,33	146	10:16:23	79,71	216	11:26:23	68,98	286	13:36:54	75,10	356	14:46:54	66,61
007	07:57:23	71,24	077	09:07:23	76,13	147	10:17:23	79,09	217	11:27:23	72,34	287	13:37:54	73,86	357	14:47:54	77,76
008	07:58:23	71,83	078	09:08:23	74,74	148	10:18:23	75,97	218	11:28:23	78,54	288	13:38:54	70,87	358	14:48:54	75,69
009	07:59:23	75,68	079	09:09:23	73,00	149	10:19:23	80,15	219	11:29:23	75,63	289	13:39:54	71,83	359	14:49:54	83,13
010	08:00:23	77,28	080	09:10:23	82,49	150	10:20:23	75,70	220	11:30:23	72,05	290	13:40:54	66,09	360	14:50:54	86,39
011	08:01:23	79,26	081	09:11:23	84,76	151	10:21:23	72,62	221	11:31:23	69,95	291	13:41:54	77,81	361	14:51:54	80,33
012	08:02:23	77,95	082	09:12:23	84,91	152	10:22:23	67,21	222	11:32:23	76,41	292	13:42:54	85,67	362	14:52:54	84,58
013	08:03:23	70,42	083	09:13:23	86,23	153	10:23:23	78,03	223	11:33:23	75,82	293	13:43:54	94,41	363	14:53:54	82,81
014	08:04:23	71,39	084	09:14:23	84,81	154	10:24:23	72,47	224	11:34:23	77,49	294	13:44:54	84,14	364	14:54:54	80,83
015	08:05:23	77,17	085	09:15:23	85,35	155	10:25:23	83,65	225	11:35:23	85,34	295	13:45:54	84,91	365	14:55:54	83,42
016	08:06:23	77,71	086	09:16:23	84,83	156	10:26:23	67,36	226	11:36:23	86,43	296	13:46:54	85,47	366	14:56:54	83,35
017	08:07:23	78,18	087	09:17:23	86,27	157	10:27:23	75,11	227	11:37:23	86,66	297	13:47:54	88,53	367	14:57:54	89,87
018	08:08:23	72,25	088	09:18:23	84,52	158	10:28:23	54,85	228	11:38:23	75,64	298	13:48:54	84,27	368	14:58:54	81,97
019	08:09:23	78,18	089	09:19:23	83,34	159	10:29:23	82,41	229	11:39:23	75,22	299	13:49:54	84,53	369	14:59:54	78,40
020	08:10:23	81,62	090	09:20:23	77,19	160	10:30:23	85,73	230	11:40:23	73,02	300	13:50:54	82,88	370	15:00:54	78,87
021	08:11:23	79,42	091	09:21:23	76,72	161	10:31:23	84,17	231	11:41:23	80,73	301	13:51:54	79,53	371	15:01:54	80,05
022	08:12:23	73,30	092	09:22:23	69,51	162	10:32:23	83,82	232	11:42:23	84,85	302	13:52:54	83,43	372	15:02:54	80,43
023	08:13:23	82,11	093	09:23:23	79,15	163	10:33:23	83,34	233	11:43:23	83,66	303	13:53:54	84,42	373	15:03:54	77,04
024	08:14:23	81,57	094	09:24:23	83,11	164	10:34:23	83,16	234	11:44:23	83,74	304	13:54:54	84,43	374	15:04:54	78,55
025	08:15:23	80,71	095	09:25:23	81,84	165	10:35:23	82,81	235	11:45:23	80,80	305	13:55:54	84,47	375	15:05:54	72,85
026	08:16:23	73,36	096	09:26:23	72,65	166	10:36:23	83,50	236	11:46:23	81,40	306	13:56:54	79,66	376	15:06:54	65,69
027	08:17:23	75,02	097	09:27:23	73,18	167	10:37:23	82,84	237	11:47:23	77,87	307	13:57:54	87,79	377	15:07:54	58,84
028	08:18:23	76,03	098	09:28:23	77,45	168	10:38:23	84,07	238	11:48:23	77,37	308	13:58:54	78,31	378	15:08:54	58,77
029	08:19:23	82,17	099	09:29:23	83,29	169	10:39:23	80,18	239	11:49:23	71,96	309	13:59:54	79,22	379	15:09:54	61,95
030	08:20:23	83,51	100	09:30:23	68,11	170	10:40:23	77,84	240	11:50:54	64,11	310	14:00:54	78,37	380	15:10:54	70,03
031	08:21:23	85,28	101	09:31:23	71,74	171	10:41:23	75,48	241	11:51:54	70,14	311	14:01:54	83,95	381	15:11:54	71,28
032	08:22:23	77,45	102	09:32:23	72,28	172	10:42:23	76,88	242	11:52:54	57,95	312	14:02:54	75,85	382	15:12:54	78,54
033	08:23:23	68,16	103	09:33:23	69,35	173	10:43:23	78,08	243	11:53:54	75,14	313	14:03:54	74,48	383	15:13:54	79,25
034	08:24:23	62,29	104	09:34:23	65,91	174	10:44:23	70,23	244	11:54:54	77,24	314	14:04:54	68,38	384	15:14:54	72,00
035	08:25:23	77,63	105	09:35:23	82,54	175	10:45:23	67,57	245	11:55:54	71,49	315	14:05:54	67,28	385	15:15:54	69,08
036	08:26:23	78,15	106	09:36:23	82,71	176	10:46:23	65,57	246	11:56:54	49,59	316	14:06:54	71,48	386	15:16:54	74,45
037	08:27:23	79,03	107	09:37:23	78,97	177	10:47:23	68,53	247	11:57:54	53,98	317	14:07:54	78,80	387	15:17:54	65,24
038	08:28:23	82,83	108	09:38:23	82,49	178	10:48:23	73,93	248	11:58:54	71,49	318	14:08:54	77,21	388	15:18:54	75,55
039	08:29:23	71,16	109	09:39:23	67,46	179	10:49:23	71,67	249	11:59:54	76,93	319	14:09:54	75,87	389	15:19:54	77,83
040	08:30:23	68,85	110	09:40:23	83,25	180	10:50:23	79,45	250	12:00:54	76,86	320	14:10:54	76,75	390	15:20:54	80,80
041	08:31:23	76,94	111	09:41:23	76,26	181	10:51:23	71,38	251	12:01:54	80,89	321	14:11:54	75,34	391	15:21:54	68,98
042	08:32:23	70,98	112	09:42:23	68,66	182	10:52:23	69,21	252	12:02:54	77,46	322	14:12:54	75,03	392	15:22:54	75,58
043	08:33:23	78,32	113	09:43:23	62,35	183	10:53:23	71,54	253	12:03:54	78,47	323	14:13:54	74,51	393	15:23:54	71,59
044	08:34:23	69,18	114	09:44:23	71,18	184	10:54:23	69,88	254	12:04:54	77,51	324	14:14:54	69,82	394	15:24:54	62,64
045	08:35:23	67,98	115	09:45:23	58,57	185	10:55:23	72,99	255	12:05:54	75,12	325	14:15:54	81,73	395	15:25:54	81,91
046	08:36:23	68,25	116	09:46:23	58,61	186	10:56:23	66,90	256	12:06:54	79,48	326	14:16:54	85,33	396	15:26:54	67,14
047	08:37:23	70,24	117	09:47:23	62,90	187	10:57:23	71,11	257	12:07:54	87,31	327	14:17:54	81,53	397	15:27:54	70,31
048	08:38:23	71,17	118	09:48:23	72,92	188	10:58:23	75,68	258	12:08:54	63,36	328	14:18:54	81,07	398	15:28:54	85,88
049	08:39:23	81,51	119	09:49:23	78,74	189	10:59:23	64,42	259	12:09:54	83,21	329	14:19:54	83,55	399	15:29:54	68,43
050	08:40:23	78,23	120	09:50:23	87,89	190	11:00:23	66,23	260	12:10:54	81,98	330	14:20:54	84,13	400	15:30:54	65,73
051	08:41:23	76,68	121	09:51:23	90,81	191	11:01:23	70,05	261	12:11:54	81,81	331	14:21:54	85,07	401	15:31:54	63,22
052	08:42:23	83,81	122	09:52:23	84,65	192	11:02:23	77,00	262	12:12:54	83,32	332	14:22:54	84,33	402	15:32:54	62,55
053	08:43:23	86,88	123	09:53:23	84,78	193	11:03:23	71,44	263	12:13:54	82,06	333	14:23:54	84,27	403	15:33:54	63,15
054	08:44:23	85,59	124	09:54:23	90,70	194	11:04:23	76,96	264	12:14:54	78,10	334	14:24:54	84,34	404	15:34:54	69,02
055	08:45:23	84,73	125	09:55:23	85,66	195	11:05:23	75,30	265	12:15:54	86,12	335	14:25:54	83,21	405	15:35:54	67,98
056	08:46:23	86,36	126	09:56:23	86,78	196	11:06:23	80,88	266	12:16:54	79,18	336	14:26:54	84,62	406	15:36:54	68,33
057	08:47:23	86,21	127	09:57:23	86,13	197	11:07:23	83,96	267	12:17:54	77,96	337	14:27:54	84,72	407	15:37:54	74,76
058	08:48:23	88,78	128	09:58:23	86,43	198	11:08:23	83,84	268	12:18:54	69,08	338	14:28:54	84,10	408	15:38:54	84,16
059	08:49:23	87,99	129	09:59:23	90,91	199	11:09:23	85,44	269	12:19:54	73,40	339	14:29:54	83,80	409	15:39:54	82,97
060	08:50:23	87,24	130	10:00:23	84,37	200	11:10:23	82,98	270	12:20:54	70,51	340	14:30:54	84,58	410	15:40:54	81,12
061	08:51:23	86,42	131	10:01:23	83,37	201	11:11:23	84,94	271	12:21:54	72,48	341	14:31:54	80,58	411	15:41:54	81,98
062	08:52:23	86,23	132	10:02:23	83,22	202	11:12:23	85,33	272	12:22:54	72,98	342	14:32:54	86,14	412	15:42:54	81,27
063	08:53:23	81,94	133	10:03:23	83,91	203	11:13:23	84,79	273	12:23:54	76,34	343	14:33:54	83,47	413	15:43:54	83,58
064	08:54:23	82,89	134	10:04:23	82,82	204	11:14:23	80,22	274	12:24:54	71,71	344	14:34:54	78,31	414	15:44:54	83,10
065	08:55:23	82,89	135	10:05:23	82,85	205	11:15:23	83,42	275	12:25:54	83,48	345	14:35:54	78,68	415	15:45:54	82,86
066	08:56:23	84,20	136	10:06:23	74,76	206	11:16:23	79,72	276	12:26:54	66,56	346	14:36:54	71,87	416	15:46:54	83,10
067	08:57:23	83,97	137	10:07:23	82,88	207	11:17:23	76,98	277	12:27:54	75,06	347	14:37:54	72,88	417	15:47:54	82,72
068	08:58:23	77,90	138	10:08:23	84,81	208	11:18:23	79,96	278	12:28:54	76,41	348	14:38:54	78,44	418	15:48:54	80,55
069	08:59:23	86,29	139	10:09:23	87,91	209	11:19:23	82,37	279	12:29:54	77,27	349	14:39:54	72,98	419	15:49:54	80,87
070	09:00:23	88,91	140	10:10:23	87,91	210	11:20:23	79,27	280	12:30:54	71,47	350	14:40:54	75,16	420	15:50:54	77,79

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:58:54	77,45	491	17:08:54	85,87												
422	15:59:54	77,35	492	17:09:54	87,84												
423	16:00:54	71,40	493	17:10:54	88,27												
424	16:01:54	83,44	494	17:11:54	87,68												
425	16:02:54	84,81	495	17:12:54	86,55												
426	16:03:54	81,27	496	17:13:54	85,51												
427	16:04:54	85,23	497	17:14:54	83,21												
428	16:05:54	84,95	498	17:15:54	87,40												
429	16:06:54	87,85	499	17:16:54	85,48												
430	16:07:54	87,05	500	17:17:54	85,82												
431	16:08:54	84,98	501	17:18:54	77,31												
432	16:09:54	81,49	502	17:19:54	77,47												
433	16:10:54	83,23	503	17:20:54	79,43												
434	16:11:54	83,45	504	17:21:54	95,82												
435	16:12:54	81,33															
436	16:13:54	84,95															
437	16:14:54	85,21															
438	16:15:54	85,10															
439	16:16:54	75,53															
440	16:17:54	73,02															
441	16:18:54	74,33															
442	16:19:54	72,17															
443	16:20:54	73,09															
444	16:21:54	87,39															
445	16:22:54	77,51															
446	16:23:54	84,50															
447	16:24:54	85,25															
448	16:25:54	79,69															
449	16:26:54	88,38															
450	16:27:54	84,36															
451	16:28:54	82,21															
452	16:29:54	82,38															
453	16:30:54	82,12															
454	16:31:54	77,58															
455	16:32:54	76,18															
456	16:33:54	78,50															
457	16:34:54	79,87															
458	16:35:54	79,11															
459	16:36:54	82,08															
460	16:37:54	86,34															
461	16:38:54	84,71															
462	16:39:54	86,37															
463	16:40:54	88,95															
464	16:41:54	84,73															
465	16:42:54	88,38															
466	16:43:54	87,63															
467	16:44:54	87,28															
468	16:45:54	87,86															
469	16:46:54	87,18															
470	16:47:54	87,49															
471	16:48:54	87,54															
472	16:49:54	88,59															
473	16:50:54	84,86															
474	16:51:54	81,95															
475	16:52:54	82,68															
476	16:53:54	81,98															
477	16:54:54	87,86															
478	16:55:54	83,89															
479	16:56:54	83,67															
480	16:57:54	83,54															
481	16:58:54	83,72															
482	16:59:54	83,14															
483	17:00:54	83,74															
484	17:01:54	84,22															
485	17:02:54	76,80															
486	17:03:54	83,87															
487	17:04:54	85,79															
488	17:05:54	88,65															
489	17:06:54	87,78															
490	17:07:54	86,31															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: (ATERRO CLASSE II) ETE - VEÍCULOS	
Setor: VILSON ALVES	Cargo: OPERADOR TRATORISTA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 11/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		871	
Hora da Avaliação	**Intervalo**		**Calibração**
Início: 07:51 Fim: 11:21	Início:	Fim:	Inicial: 114 Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR CONDUÇÃO DE TRATOR

Fonte (s) geradora (s):

TRATOR, MOTOR, ABAFAMENTO DE SOM

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO H. RAINDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200387

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ETE VEICULOS - OPERADOR TRATORISTA Funcionário avaliado: VILSON ALVES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 11/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:24:15 Início: 07:51:23	Tempo em pausa: 01:07:44 Fim: 17:21:54
Dosímetro NR15 Dose [%]: 36,75 Dose diária [%]: 38,48 Lavg [dB]: 77,42 NE [dB]: 77,42 NEN [dB]: 78,11 TWA [dB]: 77,78	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 48,23 Dose diária [%]: 50,50 Leq [dB]: 81,53 NE [dB]: 81,53 NEN [dB]: 82,04 TWA [dB]: 81,84
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz: Pré verificação [dB]: 114,00 (11/03/2025 07:48) Pós verificação [dB]: 114,28 (11/03/2025 17:22) Desvio [dB]: -0,28	Calibração de laboratório Dosímetro: 1264/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 039003377

Empresa avaliada: CETRIC Setor: ETE- OPERADOR DE ETE Funcionário avaliado: ETE Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 11/03/2025

Configuração dos dosimetros

Dosimetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosimetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:14:59 Início: 07:52:59	Tempo em pausa: 01:12:33 Fim: 17:18:02
Dosimetro NR15 Dose [%]: 55,01 Dose diária [%]: 58,68 Lavg [dB]: 80,47 NE [dB]: 80,47 NEN [dB]: 81,16 TWA [dB]: 80,69	Dosimetro NHO01 Dose [%]: 831,83 Dose diária [%]: 887,10 Leq [dB]: 94,03 NE [dB]: 94,03 NEN [dB]: 94,44 TWA [dB]: 94,17
Ocorrências de picos de 115 dB: 238	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (11/03/2025 07:51) Pós verificação [dB]: 114,28 (11/03/2025 17:19) Desvio [dB]: -0,28	Calibração de laboratório Dosimetro: 1266/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Bandas de oitavas



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 030003136

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:52:25	71,39	071	09:00:25	81,74	141	10:12:25	69,08	211	11:23:25	82,47	281	12:44:51	78,55	351	14:54:51	76,98
002	07:53:25	67,86	072	09:02:25	84,94	142	10:13:25	70,91	212	11:24:25	66,03	282	12:45:51	85,81	352	14:55:51	76,05
003	07:54:25	68,57	073	09:03:25	77,26	143	10:14:25	69,22	213	11:25:25	76,26	283	12:46:51	79,69	353	14:56:51	69,70
004	07:55:25	71,91	074	09:05:25	85,68	144	10:15:25	70,54	214	11:26:25	84,70	284	12:47:51	89,32	354	14:57:51	68,46
005	07:56:25	69,25	075	09:06:25	77,81	145	10:16:25	69,42	215	11:28:25	78,90	285	12:48:51	81,18	355	14:58:51	69,89
006	07:57:25	70,91	076	09:07:25	87,65	146	10:17:25	76,45	216	11:29:25	72,45	286	12:49:51	78,97	356	14:59:51	75,47
007	07:58:25	72,72	077	09:08:25	96,12	147	10:18:25	70,87	217	11:30:25	56,04	287	12:50:51	79,13	357	15:00:51	69,64
008	07:59:25	75,81	078	09:09:25	102,19	148	10:19:25	70,43	218	11:29:25	57,01	288	12:51:51	78,79	358	15:01:51	66,65
009	08:00:25	77,89	079	09:10:25	87,50	149	10:20:25	76,96	219	11:30:25	58,44	289	12:52:51	80,40	359	15:02:51	70,51
010	08:01:25	78,72	080	09:11:25	85,69	150	10:21:25	74,54	220	11:31:25	57,02	290	12:53:51	78,08	360	15:03:51	70,96
011	08:02:25	68,21	081	09:12:25	82,96	151	10:22:25	69,44	221	11:32:25	58,95	291	12:54:51	79,08	361	15:04:51	73,58
012	08:03:25	70,16	082	09:13:25	89,63	152	10:23:25	70,49	222	11:33:25	61,38	292	12:55:51	79,04	362	15:05:51	74,01
013	08:04:25	72,55	083	09:14:25	90,85	153	10:24:25	76,11	223	11:34:25	58,55	293	12:56:51	88,99	363	15:06:51	75,61
014	08:05:25	77,65	084	09:15:25	81,21	154	10:25:25	98,22	224	11:35:25	62,75	294	12:57:51	89,28	364	15:07:51	78,93
015	08:06:25	77,50	085	09:16:25	80,70	155	10:26:25	74,58	225	11:36:25	59,56	295	12:58:51	89,11	365	15:08:51	81,19
016	08:07:25	76,91	086	09:17:25	66,51	156	10:27:25	67,68	226	11:37:25	58,59	296	12:59:51	74,89	366	15:09:51	77,58
017	08:08:25	71,83	087	09:18:25	73,74	157	10:28:25	65,23	227	11:38:25	46,58	297	14:00:51	74,79	367	15:10:51	79,89
018	08:09:25	83,48	088	09:19:25	83,03	158	10:29:25	69,11	228	11:39:25	48,23	298	14:01:51	77,91	368	15:11:51	83,73
019	08:10:25	79,75	089	09:20:25	72,57	159	10:30:25	78,48	229	11:40:25	64,55	299	14:02:51	88,56	369	15:12:51	85,88
020	08:11:25	86,25	090	09:21:25	91,81	160	10:31:25	69,87	230	11:41:25	58,42	300	14:03:51	80,51	370	15:13:51	81,82
021	08:12:25	87,45	091	09:22:25	93,74	161	10:32:25	66,19	231	11:42:25	63,94	301	14:04:51	78,35	371	15:14:51	88,44
022	08:13:25	77,95	092	09:23:25	92,51	162	10:33:25	72,61	232	11:43:25	71,18	302	14:05:51	75,22	372	15:15:51	81,37
023	08:14:25	74,47	093	09:24:25	102,03	163	10:34:25	73,77	233	12:56:51	64,96	303	14:06:51	71,14	373	15:16:51	77,38
024	08:15:25	80,45	094	09:25:25	100,31	164	10:35:25	63,28	234	12:57:51	66,55	304	14:07:51	71,41	374	15:17:51	85,41
025	08:16:25	83,25	095	09:26:25	103,44	165	10:36:25	63,69	235	12:58:51	68,20	305	14:08:51	70,86	375	15:18:51	90,56
026	08:17:25	85,41	096	09:27:25	85,65	166	10:37:25	73,42	236	12:59:51	69,42	306	14:09:51	73,99	376	15:19:51	87,58
027	08:18:25	86,82	097	09:28:25	82,49	167	10:38:25	70,17	237	13:00:51	72,08	307	14:10:51	78,39	377	15:20:51	84,74
028	08:19:25	91,18	098	09:29:25	80,46	168	10:39:25	79,08	238	13:01:51	78,02	308	14:11:51	78,93	378	15:21:51	76,28
029	08:20:25	86,54	099	09:30:25	81,34	169	10:40:25	64,66	239	13:02:51	68,52	309	14:12:51	78,74	379	15:22:51	68,82
030	08:21:25	79,67	100	09:31:25	84,31	170	10:41:25	59,52	240	13:03:51	51,81	310	14:13:51	71,36	380	15:23:51	68,97
031	08:22:25	84,90	101	09:32:25	71,41	171	10:42:25	59,02	241	13:04:51	60,84	311	14:14:51	78,38	381	15:24:51	68,91
032	08:23:25	80,33	102	09:33:25	75,73	172	10:43:25	62,27	242	13:05:51	74,78	312	14:15:51	79,40	382	15:25:51	69,82
033	08:24:25	79,87	103	09:34:25	58,65	173	10:44:25	59,45	243	13:06:51	75,54	313	14:16:51	76,25	383	15:26:51	68,95
034	08:25:25	79,16	104	09:35:25	64,95	174	10:45:25	68,58	244	13:07:51	78,34	314	14:17:51	77,38	384	15:27:51	70,92
035	08:26:25	81,35	105	09:36:25	68,51	175	10:46:25	59,71	245	13:08:51	79,43	315	14:18:51	80,37	385	15:28:51	67,30
036	08:27:25	76,12	106	09:37:25	66,90	176	10:47:25	68,50	246	13:09:51	85,28	316	14:19:51	79,88	386	15:29:51	74,99
037	08:28:25	75,70	107	09:38:25	59,96	177	10:48:25	63,73	247	13:10:51	84,30	317	14:20:51	60,34	387	15:30:51	75,56
038	08:29:25	61,58	108	09:39:25	65,65	178	10:49:25	59,93	248	13:11:51	91,25	318	14:21:51	77,55	388	15:31:51	79,63
039	08:30:25	70,27	109	09:40:25	61,01	179	10:50:25	66,18	249	13:12:51	73,72	319	14:22:51	77,24	389	15:32:51	92,81
040	08:31:25	76,90	110	09:41:25	68,63	180	10:51:25	72,14	250	13:13:51	69,04	320	14:23:51	75,73	390	15:33:51	82,84
041	08:32:25	81,84	111	09:42:25	58,97	181	10:52:25	83,19	251	13:14:51	67,30	321	14:24:51	75,64	391	15:34:51	79,23
042	08:33:25	61,41	112	09:43:25	68,05	182	10:53:25	77,10	252	13:15:51	80,31	322	14:25:51	75,02	392	15:35:51	79,73
043	08:34:25	60,96	113	09:44:25	61,96	183	10:54:25	66,84	253	13:16:51	86,13	323	14:26:51	76,28	393	15:36:51	83,84
044	08:35:25	61,29	114	09:45:25	75,90	184	10:55:25	66,54	254	13:17:51	88,90	324	14:27:51	82,31	394	15:37:51	86,74
045	08:36:25	60,96	115	09:46:25	88,21	185	10:56:25	86,03	255	13:18:51	91,13	325	14:28:51	81,40	395	15:38:51	88,12
046	08:37:25	62,93	116	09:47:25	85,21	186	10:57:25	90,51	256	13:19:51	87,30	326	14:29:51	79,10	396	15:39:51	84,66
047	08:38:25	68,29	117	09:48:25	77,60	187	10:58:25	88,04	257	13:20:51	89,69	327	14:30:51	78,15	397	15:40:51	89,26
048	08:39:25	61,77	118	09:49:25	78,66	188	10:59:25	87,24	258	13:21:51	88,12	328	14:31:51	77,11	398	15:41:51	84,68
049	08:40:25	65,31	119	09:50:25	57,38	189	11:00:25	89,18	259	13:22:51	85,63	329	14:32:51	76,01	399	15:42:51	85,09
050	08:41:25	62,18	120	09:51:25	70,84	190	11:01:25	89,48	260	13:23:51	76,13	330	14:33:51	77,27	400	15:43:51	87,46
051	08:42:25	62,17	121	09:52:25	71,89	191	11:02:25	89,73	261	13:24:51	75,55	331	14:34:51	83,32	401	15:44:51	87,74
052	08:43:25	61,17	122	09:53:25	73,49	192	11:03:25	85,47	262	13:25:51	75,37	332	14:35:51	83,32	402	15:45:51	85,45
053	08:44:25	68,25	123	09:54:25	84,56	193	11:04:25	80,47	263	13:26:51	76,26	333	14:36:51	82,82	403	15:46:51	79,87
054	08:45:25	73,26	124	09:55:25	91,33	194	11:05:25	91,61	264	13:27:51	78,97	334	14:37:51	82,01	404	15:47:51	86,82
055	08:46:25	74,52	125	09:56:25	85,72	195	11:06:25	85,97	265	13:28:51	86,07	335	14:38:51	84,51	405	15:48:51	84,98
056	08:47:25	69,20	126	09:57:25	77,68	196	11:07:25	88,00	266	13:29:51	86,00	336	14:39:51	83,78	406	15:49:51	81,34
057	08:48:25	78,87	127	09:58:25	77,22	197	11:08:25	81,70	267	13:30:51	85,64	337	14:40:51	84,27	407	15:50:51	85,28
058	08:49:25	84,58	128	09:59:25	75,44	198	11:09:25	80,90	268	13:31:51	86,97	338	14:41:51	84,37	408	15:51:51	87,98
059	08:50:25	77,20	129	10:00:25	71,68	199	11:10:25	86,58	269	13:32:51	85,85	339	14:42:51	85,81	409	15:52:51	86,35
060	08:51:25	88,18	130	10:01:25	75,62	200	11:11:25	88,25	270	13:33:51	84,17	340	14:43:51	83,77	410	15:53:51	84,47
061	08:52:25	78,60	131	10:02:25	67,42	201	11:12:25	85,47	271	13:34:51	73,99	341	14:44:51	83,60	411	15:54:51	90,05
062	08:53:25	78,93	132	10:03:25	71,17	202	11:13:25	70,12	272	13:35:51	81,31	342	14:45:51	86,87	412	15:55:51	86,27
063	08:54:25	63,42	133	10:04:25	73,18	203	11:14:25	80,04	273	13:36:51	83,14	343	14:46:51	83,40	413	15:56:51	87,26
064	08:55:25	92,10	134	10:05:25	66,54	204	11:15:25	72,32	274	13:37:51	85,54	344	14:47:51	83,83	414	15:57:51	86,95
065	08:56:25	88,84	135	10:06:25	66,91	205	11:16:25	68,70	275	13:38:51	80,29	345	14:48:51	79,07	415	15:58:51	90,46
066	08:57:25	80,14	136	10:07:25	73,49	206	11:17:25	68,32	276	13:39:51	79,82	346	14:49:51	78,46	416	15:59:51	92,56
067	08:58:25	82,46	137	10:08:25	75,55	207	11:18:25	72,60	277	13:40:51	89,05	347	14:50:51	87,38	417	16:00:51	89,81
068	08:59:25	78,86	138	10:09:25	72,24	208	11:19:25	78,95	278	13:41:51	80,81	348	14:51:51	88,80	418	16:01:51	88,01
069	09:00:25	75,74	139	10:10:25	77,81	209	11:20:25	73,95	279	13:42:51	83,48	349	14:52:51	87,77	419	16:02:51	91,96
070	09:01:25	78,44	140	10:11:25	67,90	210	11:21:25	73,89	280	13:43:51	87,80	350	14:53:51	73,17	420	16:03:51	82,03

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003136

Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)
421	16:04:51	81,96	491	17:14:51	78,38												
422	16:05:51	88,59	492	17:15:51	76,38												
423	16:06:51	96,40	493	17:16:51	71,34												
424	16:07:51	98,40	494	17:17:51	80,78												
425	16:08:51	93,38	495	17:18:51	78,71												
426	16:09:51	91,16	496	17:19:51	81,68												
427	16:10:51	78,93															
428	16:11:51	93,41															
429	16:12:51	83,82															
430	16:13:51	78,03															
431	16:14:51	79,38															
432	16:15:51	79,94															
433	16:16:51	84,69															
434	16:17:51	80,32															
435	16:18:51	79,20															
436	16:19:51	81,37															
437	16:20:51	81,78															
438	16:21:51	85,82															
439	16:22:51	86,12															
440	16:23:51	81,13															
441	16:24:51	84,77															
442	16:25:51	82,56															
443	16:26:51	75,88															
444	16:27:51	70,73															
445	16:28:51	85,14															
446	16:29:51	81,25															
447	16:30:51	79,11															
448	16:31:51	77,17															
449	16:32:51	80,39															
450	16:33:51	83,88															
451	16:34:51	92,42															
452	16:35:51	75,74															
453	16:36:51	78,87															
454	16:37:51	70,07															
455	16:38:51	57,96															
456	16:39:51	74,39															
457	16:40:51	71,12															
458	16:41:51	87,63															
459	16:42:51	79,60															
460	16:43:51	83,85															
461	16:44:51	72,39															
462	16:45:51	72,87															
463	16:46:51	78,89															
464	16:47:51	75,92															
465	16:48:51	71,27															
466	16:49:51	76,35															
467	16:50:51	71,63															
468	16:51:51	71,24															
469	16:52:51	72,83															
470	16:53:51	73,71															
471	16:54:51	77,90															
472	16:55:51	80,81															
473	16:56:51	77,36															
474	16:57:51	73,17															
475	16:58:51	72,64															
476	16:59:51	75,98															
477	17:00:51	80,49															
478	17:01:51	74,35															
479	17:02:51	79,84															
480	17:03:51	72,84															
481	17:04:51	74,85															
482	17:05:51	81,81															
483	17:06:51	76,43															
484	17:07:51	73,29															
485	17:08:51	77,42															
486	17:09:51	73,17															
487	17:10:51	70,87															
488	17:11:51	68,85															
489	17:12:51	70,12															
490	17:13:51	72,96															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: PEDRO LUAN RATUNDADE	
Setor: FÁBRICA DE ARLA	Cargo: ASSISTENTE DE GESTÃO FLOVAL.
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 17/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		736			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:52	Fim: 17:19	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, CUIDAR DO PROCESSO

Fonte (s) geradora (s):

EXPALHADEIRA, MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, CALDEIRA, MÁQUINA DO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE RALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimétrico de ruído @ SONUS 2 SN: 032003138

Empresa avaliada: CETRIC Setor: FABRICA DE ARLA - ASSISSTENTE Funcionário avaliado: PEDRO TRINDADE Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 11/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:16:25 Início: 07:52:25	Tempo em pausa: 01:12:35 Fim: 17:19:51
Dosímetro NR15 Dose [%]: 46,84 Dose diária [%]: 49,82 Lavg [dB]: 79,29 NE [dB]: 79,29 NEN [dB]: 79,98 TWA [dB]: 79,53	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 124,35 Dose diária [%]: 132,26 Leq [dB]: 85,80 NE [dB]: 85,80 NEN [dB]: 86,21 TWA [dB]: 85,94
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (11/03/2025 07:50) Pós verificação [dB]: 114,26 (11/03/2025 17:20) Desvio [dB]: -0,26	Calibração de laboratório Dosímetro: 1265/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:40:29	76,28	071	08:50:29	70,00	141	10:00:29	89,66	211	11:10:29	57,66	281	13:06:09	76,61	351	14:16:09	87,64
002	07:41:29	61,40	072	08:51:29	78,06	142	10:01:29	66,35	212	11:11:29	87,17	282	13:07:09	79,37	352	14:17:09	82,53
003	07:42:29	68,19	073	08:52:29	76,78	143	10:02:29	65,75	213	11:12:29	86,87	283	13:08:09	92,06	353	14:18:09	83,47
004	07:43:29	67,59	074	08:53:29	72,50	144	10:03:29	65,33	214	11:13:29	107,31	284	13:09:09	92,41	354	14:19:09	69,08
005	07:44:29	64,90	075	08:54:29	78,32	145	10:04:29	66,30	215	11:14:29	104,43	285	13:10:09	92,24	355	14:20:09	78,92
006	07:45:29	63,10	076	08:55:29	83,22	146	10:05:29	64,72	216	11:15:29	97,23	286	13:11:09	92,87	356	14:21:09	78,59
007	07:46:29	62,02	077	08:56:29	87,42	147	10:06:29	65,98	217	11:16:29	103,22	287	13:12:09	93,73	357	14:22:09	75,08
008	07:47:29	62,22	078	08:57:29	86,90	148	10:07:29	66,76	218	11:17:29	103,29	288	13:13:09	95,38	358	14:23:09	73,31
009	07:48:29	57,59	079	08:58:29	84,74	149	10:08:29	67,61	219	11:18:29	103,14	289	13:14:09	93,54	359	14:24:09	73,86
010	07:49:29	66,44	080	08:59:29	77,93	150	10:09:29	79,12	220	11:19:29	103,36	290	13:15:09	93,41	360	14:25:09	71,17
011	07:50:29	64,53	081	09:00:29	84,19	151	10:10:29	77,47	221	11:20:29	95,84	291	13:16:09	93,10	361	14:26:09	69,28
012	07:51:29	66,73	082	09:01:29	70,93	152	10:11:29	94,61	222	11:21:29	102,11	292	13:17:09	92,51	362	14:27:09	69,41
013	07:52:29	65,14	083	09:02:29	70,60	153	10:12:29	84,28	223	11:22:29	100,58	293	13:18:09	86,16	363	14:28:09	72,65
014	07:53:29	65,45	084	09:03:29	92,31	154	10:13:29	58,62	224	11:23:29	97,91	294	13:19:09	86,97	364	14:29:09	73,59
015	07:54:29	65,05	085	09:04:29	82,57	155	10:14:29	61,58	225	11:24:29	100,77	295	13:20:09	83,27	365	14:30:09	75,49
016	07:55:29	70,58	086	09:05:29	85,19	156	10:15:29	59,25	226	11:25:29	101,91	296	13:21:09	82,68	366	14:31:09	79,55
017	07:56:29	65,95	087	09:06:29	75,60	157	10:16:29	53,48	227	11:26:29	98,55	297	13:22:09	82,22	367	14:32:09	83,58
018	07:57:29	63,59	088	09:07:29	78,18	158	10:17:29	68,43	228	11:27:29	95,56	298	13:23:09	86,42	368	14:33:09	84,30
019	07:58:29	65,95	089	09:08:29	69,54	159	10:18:29	73,50	229	11:28:29	94,57	299	13:24:09	85,65	369	14:34:09	81,50
020	07:59:29	59,13	090	09:09:29	83,20	160	10:19:29	65,03	230	11:29:29	81,93	300	13:25:09	83,92	370	14:35:09	84,48
021	08:00:29	51,88	091	09:10:29	78,63	161	10:20:29	66,64	231	11:30:29	77,80	301	13:26:09	90,27	371	14:36:09	86,57
022	08:01:29	52,51	092	09:11:29	92,83	162	10:21:29	72,88	232	11:31:29	76,75	302	13:27:09	87,75	372	14:37:09	85,49
023	08:02:29	54,67	093	09:12:29	83,14	163	10:22:29	53,46	233	11:32:29	76,60	303	13:28:09	87,87	373	14:38:09	85,22
024	08:03:29	65,10	094	09:13:29	84,61	164	10:23:29	53,18	234	11:33:29	78,95	304	13:29:09	81,51	374	14:39:09	83,40
025	08:04:29	59,47	095	09:14:29	88,10	165	10:24:29	54,29	235	11:34:29	76,71	305	13:30:09	87,58	375	14:40:09	85,04
026	08:05:29	70,10	096	09:15:29	83,11	166	10:25:29	57,57	236	11:35:29	77,17	306	13:31:09	95,63	376	14:41:09	84,34
027	08:06:29	72,83	097	09:16:29	80,56	167	10:26:29	84,81	237	11:36:29	76,72	307	13:32:09	74,71	377	14:42:09	81,22
028	08:07:29	65,75	098	09:17:29	75,56	168	10:27:29	78,66	238	11:37:29	76,64	308	13:33:09	91,33	378	14:43:09	78,74
029	08:08:29	68,56	099	09:18:29	67,54	169	10:28:29	82,71	239	11:38:29	76,54	309	13:34:09	83,01	379	14:44:09	74,20
030	08:09:29	62,76	100	09:19:29	71,99	170	10:29:29	77,99	240	11:39:29	76,86	310	13:35:09	83,73	380	14:45:09	68,24
031	08:10:29	64,08	101	09:20:29	78,28	171	10:30:29	78,41	241	11:40:29	83,24	311	13:36:09	73,39	381	14:46:09	67,04
032	08:11:29	67,61	102	09:21:29	85,32	172	10:31:29	87,42	242	11:41:29	67,14	312	13:37:09	83,11	382	14:47:09	73,52
033	08:12:29	56,35	103	09:22:29	82,22	173	10:32:29	84,48	243	11:42:29	81,87	313	13:38:09	85,83	383	14:48:09	79,44
034	08:13:29	53,68	104	09:23:29	85,63	174	10:33:29	82,04	244	11:43:29	83,78	314	13:39:09	86,57	384	14:49:09	73,51
035	08:14:29	64,59	105	09:24:29	87,51	175	10:34:29	83,38	245	11:44:29	60,57	315	13:40:09	76,08	385	14:50:09	65,36
036	08:15:29	69,07	106	09:25:29	86,31	176	10:35:29	79,66	246	11:45:29	58,06	316	13:41:09	77,68	386	14:51:09	67,61
037	08:16:29	74,60	107	09:26:29	85,47	177	10:36:29	79,41	247	11:46:29	65,48	317	13:42:09	79,11	387	14:52:09	67,59
038	08:17:29	79,68	108	09:27:29	82,03	178	10:37:29	83,08	248	11:47:29	98,65	318	13:43:09	85,56	388	14:53:09	69,40
039	08:18:29	81,79	109	09:28:29	77,06	179	10:38:29	83,30	249	11:48:29	99,06	319	13:44:09	86,89	389	14:54:09	67,09
040	08:19:29	93,42	110	09:29:29	77,32	180	10:39:29	78,38	250	11:49:29	89,15	320	13:45:09	79,09	390	14:55:09	62,85
041	08:20:29	81,03	111	09:30:29	77,22	181	10:40:29	79,64	251	11:50:29	98,92	321	13:46:09	82,93	391	14:56:09	74,96
042	08:21:29	91,34	112	09:31:29	77,15	182	10:41:29	78,87	252	11:51:29	103,33	322	13:47:09	71,41	392	14:57:09	85,22
043	08:22:29	92,44	113	09:32:29	77,18	183	10:42:29	79,03	253	11:52:29	104,22	323	13:48:09	86,15	393	14:58:09	81,91
044	08:23:29	102,29	114	09:33:29	78,19	184	10:43:29	79,08	254	11:53:29	106,09	324	13:49:09	87,87	394	14:59:09	58,91
045	08:24:29	102,24	115	09:34:29	77,01	185	10:44:29	79,23	255	11:54:29	104,17	325	13:50:09	84,60	395	15:00:09	44,58
046	08:25:29	102,04	116	09:35:29	76,82	186	10:45:29	79,83	256	11:55:29	105,31	326	13:51:09	81,16	396	15:01:09	68,65
047	08:26:29	103,95	117	09:36:29	77,75	187	10:46:29	83,80	257	11:56:29	103,78	327	13:52:09	87,42	397	15:02:09	73,23
048	08:27:29	104,81	118	09:37:29	77,42	188	10:47:29	79,28	258	11:57:29	99,97	328	13:53:09	87,83	398	15:03:09	70,33
049	08:28:29	88,77	119	09:38:29	77,21	189	10:48:29	78,75	259	11:58:29	100,66	329	13:54:09	76,38	399	15:04:09	70,88
050	08:29:29	89,02	120	09:39:29	76,92	190	10:49:29	78,74	260	11:59:29	92,58	330	13:55:09	59,54	400	15:05:09	59,98
051	08:30:29	90,22	121	09:40:29	77,10	191	10:50:29	78,68	261	12:00:29	101,24	331	13:56:09	73,26	401	15:06:09	85,07
052	08:31:29	95,69	122	09:41:29	77,00	192	10:51:29	78,72	262	12:01:29	93,51	332	13:57:09	61,01	402	15:07:09	66,12
053	08:32:29	93,54	123	09:42:29	76,98	193	10:52:29	78,88	263	12:02:29	81,35	333	13:58:09	72,27	403	15:08:09	69,56
054	08:33:29	90,43	124	09:43:29	77,01	194	10:53:29	83,31	264	12:03:29	45,08	334	13:59:09	75,43	404	15:09:09	82,07
055	08:34:29	84,58	125	09:44:29	77,26	195	10:54:29	83,35	265	12:04:29	67,11	335	14:00:09	82,98	405	15:10:09	81,12
056	08:35:29	83,23	126	09:45:29	77,26	196	10:55:29	88,98	266	12:05:29	60,59	336	14:01:09	79,43	406	15:11:09	83,01
057	08:36:29	83,37	127	09:46:29	76,85	197	10:56:29	81,29	267	12:06:29	57,28	337	14:02:09	87,23	407	15:12:09	83,44
058	08:37:29	85,17	128	09:47:29	76,79	198	10:57:29	83,64	268	12:07:29	74,84	338	14:03:09	83,62	408	15:13:09	81,72
059	08:38:29	83,76	129	09:48:29	76,83	199	10:58:29	59,89	269	12:08:29	58,85	339	14:04:09	85,83	409	15:14:09	92,56
060	08:39:29	83,26	130	09:49:29	78,79	200	10:59:29	57,98	270	12:09:29	55,11	340	14:05:09	81,06	410	15:15:09	82,67
061	08:40:29	83,25	131	09:50:29	83,18	201	11:00:29	69,22	271	12:10:29	55,98	341	14:06:09	85,28	411	15:16:09	72,88
062	08:41:29	67,75	132	09:51:29	81,93	202	11:01:29	57,75	272	12:11:29	57,88	342	14:07:09	82,26	412	15:17:09	71,56
063	08:42:29	83,63	133	09:52:29	78,41	203	11:02:29	61,97	273	12:12:29	71,11	343	14:08:09	76,25	413	15:18:09	90,39
064	08:43:29	78,59	134	09:53:29	79,18	204	11:03:29	71,02	274	12:13:29	75,01	344	14:09:09	80,37	414	15:19:09	85,24
065	08:44:29	75,18	135	09:54:29	79,11	205	11:04:29	84,81	275	12:14:29	75,69	345	14:10:09	75,57	415	15:20:09	82,63
066	08:45:29	80,45	136	09:55:29	79,40	206	11:05:29	33,74	276	13:01:09	91,06	346	14:11:09	78,37	416	15:21:09	80,84
067	08:46:29	81,12	137	09:56:29	78,91	207	11:06:29	77,04	277	13:02:09	74,44	347	14:12:09	71,08	417	15:22:09	91,11
068	08:47:29	82,62	138	09:57:29	78,73	208	11:07:29	87,21	278	13:03:09	65,69	348	14:13:09	69,57	418	15:23:09	93,12
069	08:48:29	84,18	139	09:58:29	79,21	209	11:08:29	84,25	279	13:04:09	78,50	349	14:14:09	94,75	419	15:24:09	83,37
070	08:49:29	82,94	140	09:59:29	81,28	210	11:09:29	104,97	280	13:05:09	91,91	350	14:15:09	86,73	420	15:25:09	92,39

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200387

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:26:09	92,57	491	16:36:09	82,42												
422	15:27:09	89,46	492	16:37:09	77,66												
423	15:28:09	89,85	493	16:38:09	82,72												
424	15:29:09	86,72	494	16:39:09	81,57												
425	15:30:09	83,20	495	16:40:09	71,39												
426	15:31:09	81,65	496	16:41:09	83,52												
427	15:32:09	78,89	497	16:42:09	83,70												
428	15:33:09	86,89	498	16:43:09	85,20												
429	15:34:09	79,28	499	16:44:09	77,02												
430	15:35:09	82,92	500	16:45:09	75,24												
431	15:36:09	81,35	501	16:46:09	79,85												
432	15:37:09	87,91	502	16:47:09	85,25												
433	15:38:09	85,71	503	16:48:09	47,79												
434	15:39:09	80,92	504	16:49:09	78,09												
435	15:40:09	77,36	505	16:50:09	73,15												
436	15:41:09	75,47	506	16:51:09	76,59												
437	15:42:09	87,16	507	16:52:09	77,37												
438	15:43:09	83,96	508	16:53:09	78,71												
439	15:44:09	87,15	509	16:54:09	75,31												
440	15:45:09	83,83	510	16:55:09	73,86												
441	15:46:09	78,65	511	16:56:09	76,88												
442	15:47:09	82,39	512	16:57:09	84,45												
443	15:48:09	78,88	513	16:58:09	80,01												
444	15:49:09	78,77	514	16:59:09	81,72												
445	15:50:09	81,54	515	17:00:09	75,31												
446	15:51:09	77,12	516	17:01:09	79,35												
447	15:52:09	85,23	517	17:02:09	62,34												
448	15:53:09	80,60	518	17:03:09	73,65												
449	15:54:09	66,49	519	17:04:09	78,28												
450	15:55:09	80,81	520	17:05:09	72,28												
451	15:56:09	80,89	521	17:06:09	64,66												
452	15:57:09	90,78	522	17:07:09	69,99												
453	15:58:09	87,65															
454	15:59:09	85,11															
455	16:00:09	82,71															
456	16:01:09	79,23															
457	16:02:09	86,30															
458	16:03:09	86,23															
459	16:04:09	68,67															
460	16:05:09	74,14															
461	16:06:09	88,57															
462	16:07:09	76,37															
463	16:08:09	72,89															
464	16:09:09	79,30															
465	16:10:09	82,46															
466	16:11:09	88,15															
467	16:12:09	79,56															
468	16:13:09	82,36															
469	16:14:09	82,78															
470	16:15:09	83,04															
471	16:16:09	83,03															
472	16:17:09	82,49															
473	16:18:09	85,59															
474	16:19:09	83,43															
475	16:20:09	83,62															
476	16:21:09	86,61															
477	16:22:09	80,67															
478	16:23:09	86,47															
479	16:24:09	84,74															
480	16:25:09	82,87															
481	16:26:09	85,59															
482	16:27:09	81,46															
483	16:28:09	78,16															
484	16:29:09	86,22															
485	16:30:09	72,17															
486	16:31:09	73,31															
487	16:32:09	72,79															
488	16:33:09	87,33															
489	16:34:09	75,75															
490	16:35:09	74,32															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: WENCER ISMR CORDOVA COLMENARES	
Setor: GERADORES E BIO	Cargo: OPERADOR REFTE
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 13/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		871	
Hora da Avaliação	**Intervalo**	**Calibração**	
Início: 07:40 Fim: 17:07	Início: Fim:	Inicial: 774	Final: 774

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

OPERAR SISTEMA DE GERADORES E MÁQUINAS DO SETOR

Fonte (s) geradora (s):

GERADORES ELÉTRICOS

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO H. CALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200371

Empresa avaliada: CETRIC Setor: GERADORES E BIO-OPERADOR Funcionário avaliado: WENCER COLMENADES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:42:38 Início: 07:40:29	Tempo em pausa: 00:45:51 Fim: 17:07:09
Dosímetro NR15 Dose [%]: 118,80 Dose diária [%]: 120,02 Lavg [dB]: 85,63 NE [dB]: 85,63 NEN [dB]: 86,32 TWA [dB]: 86,24 Ocorrências de picos de 115 dB: 0	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 504,75 Dose diária [%]: 509,93 Leq [dB]: 91,64 NE [dB]: 91,64 NEN [dB]: 92,05 TWA [dB]: 92,01

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:39) Pós verificação [dB]: 114,27 (13/03/2025 17:07) Desvio [dB]: -0,27	Calibração de laboratório Dosímetro: 1264/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011156

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:58:22	107,39	071	09:09:22	73,82	141	10:18:22	71,47	211	11:28:22	75,43	281	14:21:28	108,23	351	15:11:28	82,83
002	07:59:22	57,90	072	09:09:22	88,24	142	10:19:22	83,15	212	11:29:22	74,87	282	14:22:28	98,65	352	15:12:28	88,40
003	08:00:22	77,36	073	09:10:22	76,08	143	10:20:22	76,89	213	11:30:22	77,44	283	14:23:28	101,47	353	15:13:28	76,72
004	08:01:22	66,76	074	09:11:22	88,54	144	10:21:22	75,65	214	11:31:22	84,17	284	14:24:28	103,55	354	15:14:28	97,44
005	08:02:22	72,84	075	09:12:22	77,82	145	10:22:22	66,14	215	11:32:22	78,61	285	14:25:28	103,37	355	15:15:28	93,11
006	08:03:22	81,70	076	09:13:22	87,95	146	10:23:22	60,69	216	11:33:22	70,59	286	14:26:28	100,81	356	15:16:28	90,20
007	08:04:22	74,86	077	09:14:22	84,10	147	10:24:22	68,63	217	11:34:22	69,51	287	14:27:28	108,64	357	15:17:28	88,21
008	08:05:22	68,75	078	09:15:22	82,42	148	10:25:22	59,82	218	11:35:22	69,34	288	14:28:28	71,26	358	15:18:28	72,35
009	08:06:22	75,62	079	09:16:22	71,00	149	10:26:22	78,62	219	11:36:22	69,58	289	14:29:28	102,83	359	15:19:28	69,99
010	08:07:22	70,97	080	09:17:22	68,49	150	10:27:22	76,25	220	11:37:22	72,82	290	14:30:28	101,41	360	15:20:28	77,51
011	08:08:22	65,88	081	09:18:22	69,84	151	10:28:22	75,37	221	11:38:22	74,89	291	14:31:28	99,42	361	15:21:28	77,71
012	08:09:22	91,32	082	09:19:22	71,52	152	10:29:22	69,94	222	11:39:22	67,06	292	14:32:28	101,82	362	15:22:28	75,19
013	08:10:22	90,15	083	09:20:22	74,27	153	10:30:22	72,79	223	11:40:22	75,10	293	14:33:28	97,12	363	15:23:28	77,87
014	08:11:22	85,56	084	09:21:22	83,73	154	10:31:22	70,60	224	11:41:22	70,80	294	14:34:28	102,81	364	15:24:28	77,67
015	08:12:22	75,56	085	09:22:22	76,47	155	10:32:22	73,41	225	11:42:22	75,26	295	14:35:28	100,10	365	15:25:28	75,71
016	08:13:22	83,55	086	09:23:22	77,71	156	10:33:22	70,97	226	11:43:22	80,29	296	14:36:28	97,54	366	15:26:28	80,98
017	08:14:22	81,73	087	09:24:22	81,76	157	10:34:22	71,69	227	11:44:22	81,11	297	14:37:28	86,85	367	15:27:28	81,28
018	08:15:22	68,79	088	09:25:22	80,83	158	10:35:22	75,68	228	11:45:22	79,22	298	14:38:28	89,81	368	15:28:28	83,81
019	08:16:22	69,14	089	09:26:22	81,47	159	10:36:22	90,07	229	11:46:22	91,19	299	14:39:28	90,59	369	15:29:28	91,31
020	08:17:22	74,81	090	09:27:22	79,36	160	10:37:22	70,61	230	11:47:22	81,91	300	14:40:28	91,28	370	15:30:28	81,38
021	08:18:22	74,46	091	09:28:22	77,79	161	10:38:22	67,51	231	11:48:22	73,50	301	14:41:28	91,25	371	15:31:28	83,91
022	08:19:22	78,29	092	09:29:22	75,14	162	10:39:22	70,51	232	11:49:22	81,14	302	14:42:28	91,62	372	15:32:28	83,23
023	08:20:22	82,70	093	09:30:22	85,45	163	10:40:22	70,37	233	11:50:22	82,47	303	14:43:28	91,91	373	15:33:28	84,92
024	08:21:22	84,81	094	09:31:22	87,71	164	10:41:22	69,14	234	11:51:22	82,97	304	14:44:28	90,74	374	15:34:28	83,85
025	08:22:22	79,61	095	09:32:22	88,33	165	10:42:22	70,73	235	11:52:22	77,63	305	14:45:28	90,78	375	15:35:28	76,91
026	08:23:22	75,75	096	09:33:22	89,34	166	10:43:22	78,85	236	11:53:22	83,92	306	14:46:28	91,53	376	15:36:28	80,21
027	08:24:22	85,73	097	09:34:22	88,03	167	10:44:22	70,16	237	11:54:22	85,98	307	14:47:28	92,87	377	15:37:28	78,13
028	08:25:22	88,24	098	09:35:22	85,45	168	10:45:22	72,48	238	11:55:22	85,84	308	14:48:28	85,98	378	15:38:28	77,90
029	08:26:22	82,91	099	09:36:22	83,84	169	10:46:22	73,14	239	11:56:22	82,65	309	14:49:28	77,16	379	15:39:28	80,56
030	08:27:22	84,67	100	09:37:22	73,50	170	10:47:22	75,55	240	11:57:22	83,10	310	14:50:28	73,65	380	15:40:28	84,51
031	08:28:22	80,85	101	09:38:22	81,16	171	10:48:22	69,42	241	11:58:22	83,74	311	14:51:28	68,52	381	15:41:28	88,91
032	08:29:22	85,17	102	09:39:22	73,96	172	10:49:22	73,66	242	11:59:22	76,76	312	14:52:28	75,54	382	15:42:28	85,87
033	08:30:22	81,57	103	09:40:22	79,95	173	10:50:22	77,03	243	12:00:22	81,48	313	14:53:28	68,63	383	15:43:28	90,60
034	08:31:22	85,86	104	09:41:22	75,78	174	10:51:22	77,75	244	12:01:22	81,03	314	14:54:28	71,69	384	15:44:28	86,58
035	08:32:22	86,36	105	09:42:22	88,28	175	10:52:22	83,16	245	12:02:22	79,43	315	14:55:28	88,84	385	15:45:28	85,98
036	08:33:22	84,75	106	09:43:22	84,68	176	10:53:22	78,73	246	12:03:22	76,97	316	14:56:28	87,23	386	15:46:28	79,60
037	08:34:22	85,35	107	09:44:22	78,16	177	10:54:22	83,21	247	12:04:22	80,24	317	14:57:28	68,63	387	15:47:28	81,73
038	08:35:22	81,34	108	09:45:22	76,15	178	10:55:22	78,34	248	12:05:22	81,64	318	14:58:28	58,39	388	15:48:28	80,16
039	08:36:22	88,92	109	09:46:22	85,65	179	10:56:22	76,35	249	12:06:22	79,01	319	14:59:28	64,87	389	15:49:28	76,45
040	08:37:22	81,41	110	09:47:22	84,24	180	10:57:22	79,15	250	12:07:22	80,69	320	15:00:28	78,76	390	15:50:28	69,91
041	08:38:22	81,51	111	09:48:22	82,82	181	10:58:22	80,29	251	12:08:22	82,82	321	15:01:28	75,03	391	15:51:28	87,36
042	08:39:22	76,83	112	09:49:22	83,18	182	10:59:22	80,06	252	12:09:22	83,12	322	15:02:28	74,86	392	15:52:28	88,04
043	08:40:22	76,14	113	09:50:22	81,58	183	11:00:22	81,48	253	12:10:22	81,03	323	15:03:28	74,90	393	15:53:28	76,79
044	08:41:22	77,21	114	09:51:22	79,81	184	11:01:22	80,29	254	12:11:22	82,90	324	15:04:28	72,90	394	15:54:28	94,03
045	08:42:22	74,28	115	09:52:22	81,44	185	11:02:22	84,50	255	12:12:22	84,50	325	15:05:28	74,85	395	15:55:28	74,46
046	08:43:22	77,45	116	09:53:22	83,58	186	11:03:22	85,25	256	12:13:22	84,71	326	15:06:28	78,76	396	15:56:28	74,99
047	08:44:22	76,85	117	09:54:22	81,22	187	11:04:22	78,27	257	12:14:22	80,52	327	15:07:28	82,94	397	15:57:28	77,90
048	08:45:22	78,44	118	09:55:22	82,45	188	11:05:22	83,28	258	12:15:22	89,86	328	15:08:28	80,73	398	15:58:28	73,74
049	08:46:22	80,82	119	09:56:22	83,44	189	11:06:22	82,93	259	12:16:22	88,91	329	15:09:28	76,30	399	15:59:28	73,92
050	08:47:22	79,92	120	09:57:22	87,07	190	11:07:22	83,15	260	12:17:22	77,22	330	15:10:28	77,22	400	16:00:28	85,87
051	08:48:22	76,09	121	09:58:22	84,48	191	11:08:22	82,36	261	12:18:22	83,49	331	15:11:28	74,92	401	16:01:28	79,32
052	08:49:22	77,85	122	09:59:22	84,54	192	11:09:22	82,35	262	12:19:22	75,16	332	15:12:28	69,32	402	16:02:28	82,68
053	08:50:22	84,82	123	10:00:22	88,24	193	11:10:22	82,09	263	12:20:22	81,70	333	15:13:28	85,29	403	16:03:28	87,91
054	08:51:22	87,64	124	10:01:22	74,72	194	11:11:22	76,76	264	12:21:22	86,63	334	15:14:28	67,32	404	16:04:28	86,98
055	08:52:22	88,64	125	10:02:22	72,71	195	11:12:22	85,36	265	12:22:22	82,06	335	15:15:28	70,63	405	16:05:28	88,34
056	08:53:22	89,82	126	10:03:22	85,76	196	11:13:22	85,34	266	12:23:22	77,65	336	15:16:28	72,24	406	16:06:28	93,29
057	08:54:22	85,95	127	10:04:22	88,83	197	11:14:22	77,25	267	12:24:22	81,40	337	15:17:28	69,72	407	16:07:28	84,98
058	08:55:22	87,34	128	10:05:22	87,32	198	11:15:22	87,27	268	12:25:22	85,86	338	15:18:28	71,81	408	16:08:28	82,98
059	08:56:22	82,35	129	10:06:22	67,17	199	11:16:22	81,10	269	12:26:22	81,18	339	15:19:28	75,85	409	16:09:28	86,96
060	08:57:22	80,60	130	10:07:22	88,88	200	11:17:22	75,11	270	12:27:22	85,68	340	15:20:28	80,22	410	16:10:28	83,44
061	08:58:22	80,85	131	10:08:22	88,13	201	11:18:22	72,75	271	12:28:22	81,88	341	15:21:28	78,04	411	16:11:28	81,84
062	08:59:22	87,41	132	10:09:22	74,33	202	11:19:22	66,91	272	12:29:22	74,97	342	15:22:28	88,27	412	16:12:28	84,06
063	09:00:22	86,41	133	10:10:22	72,96	203	11:20:22	70,39	273	12:30:22	72,03	343	15:23:28	77,81	413	16:13:28	79,04
064	09:01:22	91,40	134	10:11:22	74,15	204	11:21:22	69,35	274	12:31:22	81,22	344	15:24:28	80,52	414	16:14:28	82,16
065	09:02:22	85,03	135	10:12:22	78,86	205	11:22:22	70,74	275	12:32:22	83,13	345	15:25:28	77,94	415	16:15:28	82,28
066	09:03:22	87,96	136	10:13:22	83,48	206	11:23:22	74,78	276	12:33:22	91,36	346	15:26:28	84,94	416	16:16:28	82,06
067	09:04:22	88,33	137	10:14:22	72,13	207	11:24:22	73,43	277	12:34:22	89,24	347	15:27:28	83,65	417	16:17:28	77,40
068	09:05:22	76,68	138	10:15:22	76,07	208	11:25:22	73,13	278	12:35:22	83,27	348	15:28:28	71,21	418	16:18:28	65,92
069	09:06:22	83,08	139	10:16:22	88,81	209	11:26:22	74,80	279	12:36:22	78,98	349	15:29:28	67,55	419	16:19:28	79,43
070	09:07:22	79,49	140	10:17:22	88,03	210	11:27:22	74,41	280	12:37:22	101,65	350	15:30:28	69,01	420	16:20:28	83,57

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:21:28	79,05															
422	16:22:28	76,90															
423	16:23:28	78,22															
424	16:24:28	78,47															
425	16:25:28	83,68															
426	16:26:28	89,21															
427	16:27:28	89,76															
428	16:28:28	94,72															
429	16:29:28	94,39															
430	16:30:28	92,24															
431	16:31:28	93,04															
432	16:32:28	91,26															
433	16:33:28	90,37															
434	16:34:28	91,66															
435	16:35:28	89,89															
436	16:36:28	85,53															
437	16:37:28	88,78															
438	16:38:28	88,55															
439	16:39:28	81,31															
440	16:40:28	85,71															
441	16:41:28	77,37															
442	16:42:28	81,73															
443	16:43:28	80,11															
444	16:44:28	79,20															
445	16:45:28	82,95															
446	16:46:28	80,16															
447	16:47:28	77,43															
448	16:48:28	84,04															
449	16:49:28	88,92															
450	16:50:28	82,12															
451	16:51:28	74,17															
452	16:52:28	70,26															
453	16:53:28	79,91															
454	16:54:28	81,91															
455	16:55:28	81,78															
456	16:56:28	82,98															
457	16:57:28	90,39															
458	16:58:28	85,18															
459	16:59:28	79,78															
460	17:00:28	78,44															
461	17:01:28	77,47															
462	17:02:28	73,24															
463	17:03:28	80,90															
464	17:04:28	74,38															
465	17:05:28	82,66															
466	17:06:28	74,33															
467	17:07:28	80,14															
468	17:08:28	81,10															
469	17:09:28	72,80															
470	17:10:28	82,10															
471	17:11:28	80,33															
472	17:12:28	79,35															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	
Setor: LAVACOM	Cargo: LAVADOR.
Jornada diária de Trabalho (min): 28.48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 19/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		150			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:58	Fim: 17.12	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

DETALHE LAVACOM DE VEÍCULOS

Fonte (s) geradora (s):

SITO PRESSURIZADO E MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE CALVO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Michel de J. Rodrigues

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:52:41	66,96	071	09:02:41	93,30	141	10:12:41	78,46	211	11:22:41	76,24	281	13:45:09	98,88	351	14:55:09	93,97
002	07:53:41	70,00	072	09:03:41	92,78	142	10:13:41	86,48	212	11:23:41	69,74	282	13:46:09	74,07	352	14:56:09	85,08
003	07:54:41	73,46	073	09:04:41	87,69	143	10:14:41	90,27	213	11:24:41	69,99	283	13:47:09	69,35	353	14:57:09	79,77
004	07:55:41	73,57	074	09:05:41	89,26	144	10:15:41	88,56	214	11:25:41	50,32	284	13:48:09	67,62	354	14:58:09	77,51
005	07:56:41	71,01	075	09:06:41	89,70	145	10:16:41	87,02	215	11:26:41	66,34	285	13:49:09	86,38	355	14:59:09	74,20
006	07:57:41	73,11	076	09:07:41	89,87	146	10:17:41	86,37	216	11:27:41	63,60	286	13:50:09	98,11	356	15:00:09	72,58
007	07:58:41	78,16	077	09:08:41	98,51	147	10:18:41	92,37	217	11:28:41	53,90	287	13:51:09	76,89	357	15:01:09	69,75
008	07:59:41	79,31	078	09:09:41	86,45	148	10:19:41	89,21	218	11:29:41	58,87	288	13:52:09	90,02	358	15:02:09	69,07
009	08:00:41	80,85	079	09:10:41	88,88	149	10:20:41	85,31	219	11:30:41	59,40	289	13:53:09	72,08	359	15:03:09	72,67
010	08:01:41	77,84	080	09:11:41	91,83	150	10:21:41	84,82	220	11:31:41	59,48	290	13:54:09	68,39	360	15:04:09	73,32
011	08:02:41	71,28	081	09:12:41	91,43	151	10:22:41	86,44	221	11:32:41	62,96	291	13:55:09	65,25	361	15:05:09	65,41
012	08:03:41	72,37	082	09:13:41	89,09	152	10:23:41	91,87	222	11:33:41	59,96	292	13:56:09	61,14	362	15:06:09	67,13
013	08:04:41	77,94	083	09:14:41	97,08	153	10:24:41	96,00	223	11:34:41	58,55	293	13:57:09	61,24	363	15:07:09	65,76
014	08:05:41	78,73	084	09:15:41	88,07	154	10:25:41	98,09	224	11:35:41	68,02	294	13:58:09	75,87	364	15:08:09	58,44
015	08:06:41	77,55	085	09:16:41	95,36	155	10:26:41	89,86	225	11:36:41	58,18	295	13:59:09	80,26	365	15:09:09	57,63
016	08:07:41	75,17	086	09:17:41	87,16	156	10:27:41	87,51	226	11:37:41	55,22	296	14:00:09	94,59	366	15:10:09	54,80
017	08:08:41	84,93	087	09:18:41	86,07	157	10:28:41	93,90	227	11:38:41	47,37	297	14:01:09	72,36	367	15:11:09	90,60
018	08:09:41	82,49	088	09:19:41	79,40	158	10:29:41	96,22	228	11:39:41	57,73	298	14:02:09	72,75	368	15:12:09	97,87
019	08:10:41	81,11	089	09:20:41	74,95	159	10:30:41	93,23	229	11:40:41	65,47	299	14:03:09	65,04	369	15:13:09	93,27
020	08:11:41	76,54	090	09:21:41	76,83	160	10:31:41	96,22	230	11:41:41	56,22	300	14:04:09	80,53	370	15:14:09	87,10
021	08:12:41	78,06	091	09:22:41	81,54	161	10:32:41	96,99	231	11:42:41	66,10	301	14:05:09	69,16	371	15:15:09	88,09
022	08:13:41	79,67	092	09:23:41	83,09	162	10:33:41	96,90	232	11:43:41	72,08	302	14:06:09	64,88	372	15:16:09	98,94
023	08:14:41	82,26	093	09:24:41	83,83	163	10:34:41	94,14	233	11:57:09	76,54	303	14:07:09	69,81	373	15:17:09	87,19
024	08:15:41	78,23	094	09:25:41	88,51	164	10:35:41	98,65	234	12:58:09	71,90	304	14:08:09	74,53	374	15:18:09	92,40
025	08:16:41	74,87	095	09:26:41	82,05	165	10:36:41	92,29	235	12:59:09	70,86	305	14:09:09	62,78	375	15:19:09	87,47
026	08:17:41	77,34	096	09:27:41	78,12	166	10:37:41	94,76	236	13:00:09	73,49	306	14:10:09	62,24	376	15:20:09	95,97
027	08:18:41	84,34	097	09:28:41	83,35	167	10:38:41	98,84	237	13:01:09	77,12	307	14:11:09	71,73	377	15:21:09	108,22
028	08:19:41	81,42	098	09:29:41	83,97	168	10:39:41	95,69	238	13:02:09	71,87	308	14:12:09	83,83	378	15:22:09	92,82
029	08:20:41	78,07	099	09:30:41	78,11	169	10:40:41	87,43	239	13:03:09	58,84	309	14:13:09	68,34	379	15:23:09	72,26
030	08:21:41	72,65	100	09:31:41	88,52	170	10:41:41	95,49	240	13:04:09	55,74	310	14:14:09	73,25	380	15:24:09	88,46
031	08:22:41	72,89	101	09:32:41	89,40	171	10:42:41	94,11	241	13:05:09	73,00	311	14:15:09	72,75	381	15:25:09	71,90
032	08:23:41	81,65	102	09:33:41	98,55	172	10:43:41	94,21	242	13:06:09	75,80	312	14:16:09	68,45	382	15:26:09	75,27
033	08:24:41	74,28	103	09:34:41	97,31	173	10:44:41	97,92	243	13:07:09	77,92	313	14:17:09	82,34	383	15:27:09	98,14
034	08:25:41	78,74	104	09:35:41	95,87	174	10:45:41	96,22	244	13:08:09	82,15	314	14:18:09	70,03	384	15:28:09	91,68
035	08:26:41	74,89	105	09:36:41	91,71	175	10:46:41	86,39	245	13:09:09	78,45	315	14:19:09	76,32	385	15:29:09	91,12
036	08:27:41	86,02	106	09:37:41	87,55	176	10:47:41	93,02	246	13:10:09	75,12	316	14:20:09	73,38	386	15:30:09	85,92
037	08:28:41	79,22	107	09:38:41	88,31	177	10:48:41	99,62	247	13:11:09	79,34	317	14:21:09	74,65	387	15:31:09	94,39
038	08:29:41	79,95	108	09:39:41	83,68	178	10:49:41	81,24	248	13:12:09	78,94	318	14:22:09	65,88	388	15:32:09	77,05
039	08:30:41	79,64	109	09:40:41	82,74	179	10:50:41	79,50	249	13:13:09	83,76	319	14:23:09	82,49	389	15:33:09	83,47
040	08:31:41	77,00	110	09:41:41	89,55	180	10:51:41	94,85	250	13:14:09	88,95	320	14:24:09	82,78	390	15:34:09	72,38
041	08:32:41	75,24	111	09:42:41	88,64	181	10:52:41	87,46	251	13:15:09	79,28	321	14:25:09	84,17	391	15:35:09	94,83
042	08:33:41	71,04	112	09:43:41	81,65	182	10:53:41	93,74	252	13:16:09	79,73	322	14:26:09	87,97	392	15:36:09	96,04
043	08:34:41	63,74	113	09:44:41	88,91	183	10:54:41	91,09	253	13:17:09	78,16	323	14:27:09	85,48	393	15:37:09	89,86
044	08:35:41	74,74	114	09:45:41	93,93	184	10:55:41	91,98	254	13:18:09	82,62	324	14:28:09	83,05	394	15:38:09	88,21
045	08:36:41	75,67	115	09:46:41	83,68	185	10:56:41	87,32	255	13:19:09	79,71	325	14:29:09	73,83	395	15:39:09	83,34
046	08:37:41	78,63	116	09:47:41	89,47	186	10:57:41	88,95	256	13:20:09	65,41	326	14:30:09	74,65	396	15:40:09	85,68
047	08:38:41	85,21	117	09:48:41	98,71	187	10:58:41	85,68	257	13:21:09	76,27	327	14:31:09	72,73	397	15:41:09	98,55
048	08:39:41	86,52	118	09:49:41	91,49	188	10:59:41	84,58	258	13:22:09	89,76	328	14:32:09	74,18	398	15:42:09	83,28
049	08:40:41	92,53	119	09:50:41	89,23	189	11:00:41	93,21	259	13:23:09	86,85	329	14:33:09	77,49	399	15:43:09	76,93
050	08:41:41	85,95	120	09:51:41	83,06	190	11:01:41	93,42	260	13:24:09	88,42	330	14:34:09	71,12	400	15:44:09	79,14
051	08:42:41	84,96	121	09:52:41	100,51	191	11:02:41	93,24	261	13:25:09	86,83	331	14:35:09	81,73	401	15:45:09	83,43
052	08:43:41	106,38	122	09:53:41	98,90	192	11:03:41	89,17	262	13:26:09	89,61	332	14:36:09	75,41	402	15:46:09	86,38
053	08:44:41	78,30	123	09:54:41	85,81	193	11:04:41	88,58	263	13:27:09	91,15	333	14:37:09	81,31	403	15:47:09	95,69
054	08:45:41	84,87	124	09:55:41	89,98	194	11:05:41	81,24	264	13:28:09	76,20	334	14:38:09	73,33	404	15:48:09	88,04
055	08:46:41	81,78	125	09:56:41	99,77	195	11:06:41	88,02	265	13:29:09	88,66	335	14:39:09	75,23	405	15:49:09	83,43
056	08:47:41	83,83	126	09:57:41	100,33	196	11:07:41	79,73	266	13:30:09	101,07	336	14:40:09	82,83	406	15:50:09	85,82
057	08:48:41	88,44	127	09:58:41	95,59	197	11:08:41	88,43	267	13:31:09	87,64	337	14:41:09	85,38	407	15:51:09	87,07
058	08:49:41	82,53	128	09:59:41	93,83	198	11:09:41	92,55	268	13:32:09	84,45	338	14:42:09	88,59	408	15:52:09	94,45
059	08:50:41	81,97	129	10:00:41	92,37	199	11:10:41	90,68	269	13:33:09	82,73	339	14:43:09	78,91	409	15:53:09	95,30
060	08:51:41	92,56	130	10:01:41	82,21	200	11:11:41	93,18	270	13:34:09	97,38	340	14:44:09	69,11	410	15:54:09	77,12
061	08:52:41	90,81	131	10:02:41	88,13	201	11:12:41	86,06	271	13:35:09	87,31	341	14:45:09	68,91	411	15:55:09	75,83
062	08:53:41	85,56	132	10:03:41	87,25	202	11:13:41	88,96	272	13:36:09	100,15	342	14:46:09	83,86	412	15:56:09	78,69
063	08:54:41	86,39	133	10:04:41	87,14	203	11:14:41	84,44	273	13:37:09	106,31	343	14:47:09	76,59	413	15:57:09	93,13
064	08:55:41	88,50	134	10:05:41	98,49	204	11:15:41	88,78	274	13:38:09	87,28	344	14:48:09	82,33	414	15:58:09	90,80
065	08:56:41	76,04	135	10:06:41	79,95	205	11:16:41	85,32	275	13:39:09	93,68	345	14:49:09	83,72	415	15:59:09	84,86
066	08:57:41	89,81	136	10:07:41	72,68	206	11:17:41	86,17	276	13:40:09	97,46	346	14:50:09	80,74	416	16:00:09	91,97
067	08:58:41	76,13	137	10:08:41	98,44	207	11:18:41	89,56	277	13:41:09	94,73	347	14:51:09	94,84	417	16:01:09	86,61
068	08:59:41	85,70	138	10:09:41	85,18	208	11:19:41	91,40	278	13:42:09	86,35	348	14:52:09	83,78	418	16:02:09	98,39
069	09:00:41	87,28	139	10:10:41	86,79	209	11:20:41	76,13	279	13:43:09	83,49	349	14:53:09	92,25	419	16:03:09	92,91
070	09:01:41	89,65	140	10:11:41	86,41	210	11:21:41	75,75	280	13:44:09	94,65	350	14:54:09	89,21	420	16:04:09	90,98

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 S/N: 0320002079

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	16:05:09	97,35	491	17:15:09	81,36												
422	16:06:09	91,75	492	17:16:09	73,99												
423	16:07:09	82,56	493	17:17:09	81,42												
424	16:08:09	94,87	494	17:18:09	77,94												
425	16:09:09	88,40	495	17:19:09	83,11												
426	16:10:09	80,06	496	17:20:09	81,47												
427	16:11:09	76,55															
428	16:12:09	77,05															
429	16:13:09	100,38															
430	16:14:09	87,06															
431	16:15:09	91,09															
432	16:16:09	94,26															
433	16:17:09	96,55															
434	16:18:09	95,48															
435	16:19:09	97,63															
436	16:20:09	93,34															
437	16:21:09	87,28															
438	16:22:09	87,09															
439	16:23:09	86,49															
440	16:24:09	91,51															
441	16:25:09	91,26															
442	16:26:09	97,15															
443	16:27:09	96,15															
444	16:28:09	85,37															
445	16:29:09	87,82															
446	16:30:09	77,00															
447	16:31:09	64,92															
448	16:32:09	73,72															
449	16:33:09	69,25															
450	16:34:09	74,83															
451	16:35:09	81,39															
452	16:36:09	88,24															
453	16:37:09	92,26															
454	16:38:09	78,90															
455	16:39:09	84,12															
456	16:40:09	86,87															
457	16:41:09	83,59															
458	16:42:09	78,20															
459	16:43:09	76,16															
460	16:44:09	74,96															
461	16:45:09	72,95															
462	16:46:09	74,44															
463	16:47:09	71,54															
464	16:48:09	74,43															
465	16:49:09	77,59															
466	16:50:09	73,02															
467	16:51:09	72,43															
468	16:52:09	72,60															
469	16:53:09	72,88															
470	16:54:09	77,27															
471	16:55:09	82,21															
472	16:56:09	79,16															
473	16:57:09	75,39															
474	16:58:09	77,91															
475	16:59:09	73,37															
476	17:00:09	82,07															
477	17:01:09	74,65															
478	17:02:09	73,09															
479	17:03:09	80,14															
480	17:04:09	73,14															
481	17:05:09	81,49															
482	17:06:09	79,20															
483	17:07:09	77,99															
484	17:08:09	79,33															
485	17:09:09	78,16															
486	17:10:09	71,39															
487	17:11:09	71,28															
488	17:12:09	71,21															
489	17:13:09	72,91															
490	17:14:09	79,49															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: OSRI	
Nome: ETA LAVAÇÃO - JULIANO MARQUES LEAL	
Setor: LAVAGEM DE CAIXAS	Cargo: LAVADOR
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: Setor				Data: 17/07/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		979			
Hora da Avaliação	**Intervalo**			**Calibração**	
Início: 07:52 Fim: 17:20	Início:		Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

- LAVAR CAIXAS E CHAMINÉS

Fonte (s) geradora (s):

SOPRO DE AREIA, COMPRESSOR, MOVIMENTAÇÃO DE CHAMINÉS.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO PALUDO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Juliano Leal

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatorio dosimetria de ruido @ SONUS 2 S/N: 032003979

Empresa avaliada: CETRIC Setor: LAVACAO DE CAIXAS - LAVADOR Funcionário avaliado: JULIANO MARQUES LEAL Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 11/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:16:32 Início: 07:52:41	Tempo em pausa: 01:12:38 Fim: 17:20:09
Dosímetro NR15 Dose [%]: 103,70 Dose diária [%]: 110,27 Lavg [dB]: 85,02 NE [dB]: 85,02 NEN [dB]: 85,71 TWA [dB]: 85,26 Ocorrências de picos de 115 dB: 49	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 362,01 Dose diária [%]: 384,95 Leq [dB]: 90,42 NE [dB]: 90,42 NEN [dB]: 90,83 TWA [dB]: 90,57

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (11/03/2025 07:51) Pós verificação [dB]: 114,26 (11/03/2025 17:20) Desvio [dB]: -0,26	Calibração de laboratório Dosímetro: 1283/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 003334 1

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S.A Setor: LAVACAO - LAVADOR Funcionário avaliado: MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 10/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 07:52:35 Início: 07:58:22	Tempo em pausa: 01:23:16 Fim: 17:12:28
Dosímetro NR15 Dose [%]: 74,64 Dose diária [%]: 83,39 Lavg [dB]: 83,60 NE [dB]: 83,00 NEN [dB]: 83,69 TWA [dB]: 82,69 Ocorrências de picos de 115 dB: 0	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 267,21 Dose diária [%]: 298,53 Leq [dB]: 89,32 NE [dB]: 89,32 NEN [dB]: 89,73 TWA [dB]: 89,25

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1 kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2025 07:56) Pós verificação [dB]: 114,28 (10/03/2025 17:13) Desvio [dB]: -0,28	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03/2003871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:41:26	65,87	071	08:51:26	64,32	141	10:01:26	81,20	211	11:11:26	82,41	281	12:21:26	69,84	351	13:31:26	70,13
002	07:42:26	68,45	072	08:52:26	87,61	142	10:02:26	79,23	212	11:12:26	74,84	282	12:22:26	68,69	352	13:32:26	73,94
003	07:43:26	71,48	073	08:53:26	94,42	143	10:03:26	74,60	213	11:13:26	80,03	283	12:23:26	68,68	353	13:33:26	75,59
004	07:44:26	69,30	074	08:54:26	85,90	144	10:04:26	77,26	214	11:14:26	75,31	284	12:24:26	67,22	354	13:34:26	84,86
005	07:45:26	70,25	075	08:55:26	87,55	145	10:05:26	96,45	215	11:15:26	75,84	285	12:25:26	71,73	355	13:35:26	88,89
006	07:46:26	69,23	076	08:56:26	84,78	146	10:06:26	90,63	216	11:16:26	76,01	286	12:26:26	77,29	356	13:36:26	81,68
007	07:47:26	70,21	077	08:57:26	83,51	147	10:07:26	83,26	217	11:17:26	74,46	287	12:27:26	79,63	357	13:37:26	88,92
008	07:48:26	70,92	078	08:58:26	89,80	148	10:08:26	83,37	218	11:18:26	88,22	288	12:28:26	81,53	358	13:38:26	77,56
009	07:49:26	75,80	079	08:59:26	86,76	149	10:09:26	90,65	219	11:19:26	83,67	289	12:29:26	86,82	359	13:39:26	86,28
010	07:50:26	89,33	080	09:00:26	83,36	150	10:10:26	87,92	220	11:20:26	89,90	290	12:30:26	88,39	360	13:40:26	85,91
011	07:51:26	83,97	081	09:01:26	83,20	151	10:11:26	88,97	221	11:21:26	83,56	291	12:31:26	85,44	361	13:41:26	70,42
012	07:52:26	76,66	082	09:02:26	83,25	152	10:12:26	76,20	222	11:22:26	83,48	292	12:32:26	71,49	362	13:42:26	85,57
013	07:53:26	77,59	083	09:03:26	85,50	153	10:13:26	82,40	223	11:23:26	87,78	293	12:33:26	79,55	363	13:43:26	84,58
014	07:54:26	93,76	084	09:04:26	82,72	154	10:14:26	85,16	224	11:24:26	90,01	294	12:34:26	63,01	364	13:44:26	88,50
015	07:55:26	71,10	085	09:05:26	83,83	155	10:15:26	88,92	225	11:25:26	84,79	295	12:35:26	69,85	365	13:45:26	88,79
016	07:56:26	78,82	086	09:06:26	83,32	156	10:16:26	86,15	226	11:26:26	72,12	296	12:36:26	79,60	366	13:46:26	74,33
017	07:57:26	78,24	087	09:07:26	84,56	157	10:17:26	75,77	227	11:27:26	75,47	297	12:37:26	68,17	367	13:47:26	72,72
018	07:58:26	77,46	088	09:08:26	73,82	158	10:18:26	75,38	228	11:28:26	76,45	298	12:38:26	63,82	368	13:48:26	68,29
019	07:59:26	77,61	089	09:09:26	78,27	159	10:19:26	70,44	229	11:29:26	71,82	299	12:39:26	67,94	369	13:49:26	77,82
020	08:00:26	85,31	090	09:10:26	81,14	160	10:20:26	75,88	230	11:30:26	72,26	300	12:40:26	65,39	370	13:50:26	79,04
021	08:01:26	78,23	091	09:11:26	77,08	161	10:21:26	76,06	231	11:31:26	77,75	301	12:41:26	61,36	371	13:51:26	80,62
022	08:02:26	80,58	092	09:12:26	72,46	162	10:22:26	77,35	232	11:32:26	70,77	302	12:42:26	65,12	372	13:52:26	77,35
023	08:03:26	77,46	093	09:13:26	74,89	163	10:23:26	83,58	233	11:33:26	69,40	303	12:43:26	64,05	373	13:53:26	71,41
024	08:04:26	77,33	094	09:14:26	76,41	164	10:24:26	87,77	234	11:34:26	77,34	304	12:44:26	64,07	374	13:54:26	73,90
025	08:05:26	79,87	095	09:15:26	77,72	165	10:25:26	78,79	235	11:35:26	74,64	305	12:45:26	64,47	375	13:55:26	77,87
026	08:06:26	76,51	096	09:16:26	77,72	166	10:26:26	74,67	236	11:36:26	73,84	306	12:46:26	63,27	376	13:56:26	71,44
027	08:07:26	76,16	097	09:17:26	78,72	167	10:27:26	73,15	237	11:37:26	74,24	307	12:47:26	64,29	377	13:57:26	72,04
028	08:08:26	77,87	098	09:18:26	76,37	168	10:28:26	78,05	238	11:38:26	77,26	308	12:48:26	75,34	378	13:58:26	74,80
029	08:09:26	90,80	099	09:19:26	76,40	169	10:29:26	88,43	239	11:39:26	74,32	309	12:49:26	61,18	379	13:59:26	74,00
030	08:10:26	80,16	100	09:20:26	76,93	170	10:30:26	85,51	240	11:40:26	85,45	310	12:50:26	61,03	380	14:00:26	73,04
031	08:11:26	89,33	101	09:21:26	73,24	171	10:31:26	75,80	241	11:41:26	78,42	311	12:51:26	61,29	381	14:01:26	79,93
032	08:12:26	83,16	102	09:22:26	76,31	172	10:32:26	85,71	242	11:42:26	76,93	312	12:52:26	61,16	382	14:02:26	76,90
033	08:13:26	78,49	103	09:23:26	71,09	173	10:33:26	91,21	243	11:43:26	76,42	313	12:53:26	60,88	383	14:03:26	75,26
034	08:14:26	79,79	104	09:24:26	69,15	174	10:34:26	96,61	244	11:44:26	87,93	314	12:54:26	61,20	384	14:04:26	75,46
035	08:15:26	80,13	105	09:25:26	75,87	175	10:35:26	95,12	245	11:45:26	81,44	315	12:55:26	61,21	385	14:05:26	73,13
036	08:16:26	80,74	106	09:26:26	74,50	176	10:36:26	90,44	246	11:46:26	69,91	316	12:56:26	60,75	386	14:06:26	75,73
037	08:17:26	79,38	107	09:27:26	77,78	177	10:37:26	95,50	247	11:47:26	73,28	317	12:57:26	60,59	387	14:07:26	76,83
038	08:18:26	79,18	108	09:28:26	77,19	178	10:38:26	95,86	248	11:48:26	76,13	318	12:58:26	61,11	388	14:08:26	74,75
039	08:19:26	78,21	109	09:29:26	78,46	179	10:39:26	95,14	249	11:49:26	75,65	319	12:59:26	60,78	389	14:09:26	81,14
040	08:20:26	77,65	110	09:30:26	83,23	180	10:40:26	93,38	250	11:50:26	75,80	320	13:00:26	59,60	390	14:10:26	82,64
041	08:21:26	78,40	111	09:31:26	82,49	181	10:41:26	93,59	251	11:51:26	79,25	321	13:01:26	60,42	391	14:11:26	77,90
042	08:22:26	71,59	112	09:32:26	82,17	182	10:42:26	95,73	252	11:52:26	74,25	322	13:02:26	71,72	392	14:12:26	81,32
043	08:23:26	75,34	113	09:33:26	86,20	183	10:43:26	87,15	253	11:53:26	72,41	323	13:03:26	64,93	393	14:13:26	69,95
044	08:24:26	90,86	114	09:34:26	82,37	184	10:44:26	93,17	254	11:54:26	73,72	324	13:04:26	63,30	394	14:14:26	70,47
045	08:25:26	78,31	115	09:35:26	87,30	185	10:45:26	81,78	255	11:55:26	75,08	325	13:05:26	63,45	395	14:15:26	69,10
046	08:26:26	76,31	116	09:36:26	71,80	186	10:46:26	87,02	256	11:56:26	75,99	326	13:06:26	64,04	396	14:16:26	80,48
047	08:27:26	85,81	117	09:37:26	74,55	187	10:47:26	91,90	257	11:57:26	71,73	327	13:07:26	65,34	397	14:17:26	69,69
048	08:28:26	71,73	118	09:38:26	84,53	188	10:48:26	97,16	258	11:58:26	69,30	328	13:08:26	65,47	398	14:18:26	89,49
049	08:29:26	71,66	119	09:39:26	89,51	189	10:49:26	87,38	259	11:59:26	67,24	329	13:09:26	64,04	399	14:19:26	92,25
050	08:30:26	68,19	120	09:40:26	73,36	190	10:50:26	93,65	260	12:00:26	66,93	330	13:10:26	71,70	400	14:20:26	86,18
051	08:31:26	73,57	121	09:41:26	74,93	191	10:51:26	90,58	261	12:01:26	67,36	331	13:11:26	69,76	401	14:21:26	91,81
052	08:32:26	74,05	122	09:42:26	73,74	192	10:52:26	93,70	262	12:02:26	64,76	332	13:12:26	70,23	402	14:22:26	72,04
053	08:33:26	72,89	123	09:43:26	82,06	193	10:53:26	96,02	263	12:03:26	70,34	333	13:13:26	69,56	403	14:23:26	74,49
054	08:34:26	66,16	124	09:44:26	87,00	194	10:54:26	88,82	264	12:04:26	65,19	334	13:14:26	69,29	404	14:24:26	90,96
055	08:35:26	87,05	125	09:45:26	78,92	195	10:55:26	86,92	265	12:05:26	65,89	335	13:15:26	66,87	405	14:25:26	90,87
056	08:36:26	87,85	126	09:46:26	77,63	196	10:56:26	78,33	266	12:06:26	65,93	336	13:16:26	66,25	406	14:26:26	90,58
057	08:37:26	81,96	127	09:47:26	67,86	197	10:57:26	71,65	267	12:07:26	68,38	337	13:17:26	66,43	407	14:27:26	92,89
058	08:38:26	78,63	128	09:48:26	67,90	198	10:58:26	73,65	268	12:08:26	69,56	338	13:18:26	63,13	408	14:28:26	82,84
059	08:39:26	67,45	129	09:49:26	89,93	199	10:59:26	72,02	269	12:09:26	71,82	339	13:19:26	63,29	409	14:29:26	87,33
060	08:40:26	71,89	130	09:50:26	73,84	200	11:00:26	67,38	270	12:10:26	66,57	340	13:20:26	61,85	410	14:30:26	77,52
061	08:41:26	67,77	131	09:51:26	82,90	201	11:01:26	67,48	271	12:11:26	67,45	341	13:21:26	67,71	411	14:31:26	83,75
062	08:42:26	64,20	132	09:52:26	84,75	202	11:02:26	90,64	272	12:12:26	68,30	342	13:22:26	67,17	412	14:32:26	84,11
063	08:43:26	74,84	133	09:53:26	82,53	203	11:03:26	88,84	273	12:13:26	66,05	343	13:23:26	65,84	413	14:33:26	87,31
064	08:44:26	64,73	134	09:54:26	83,48	204	11:04:26	78,48	274	12:14:26	65,19	344	13:24:26	66,20	414	14:34:26	81,73
065	08:45:26	65,12	135	09:55:26	78,93	205	11:05:26	76,27	275	12:15:26	68,39	345	13:25:26	66,30	415	14:35:26	88,60
066	08:46:26	64,47	136	09:56:26	100,35	206	11:06:26	76,09	276	12:16:26	69,36	346	13:26:26	65,10	416	14:36:26	83,29
067	08:47:26	64,65	137	09:57:26	77,66	207	11:07:26	70,99	277	12:17:26	68,53	347	13:27:26	76,74	417	14:37:26	90,38
068	08:48:26	63,34	138	09:58:26	85,32	208	11:08:26	77,95	278	12:18:26	67,93	348	13:28:26	75,37	418	14:38:26	92,62
069	08:49:26	64,91	139	09:59:26	85,98	209	11:09:26	83,19	279	12:19:26	67,84	349	13:29:26	67,36	419	14:39:26	78,21
070	08:50:26	68,99	140	10:00:26	84,53	210	11:10:26	90,39	280	12:20:26	66,49	350	13:30:26	70,93	420	14:40:26	89,31

3de4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	14:41:26	93,14															
422	14:42:26	95,23															
423	14:43:26	101,78															
424	14:44:26	72,47															
425	14:45:26	87,78															
426	14:46:26	69,43															
427	14:47:26	87,32															
428	14:48:26	56,67															
429	14:49:26	88,89															
430	14:50:26	89,95															
431	14:51:26	69,83															
432	14:52:26	96,40															
433	14:53:26	89,38															
434	14:54:26	88,34															
435	14:55:26	98,15															
436	14:56:26	85,31															
437	14:57:26	75,32															
438	14:58:26	89,33															
439	14:59:26	85,88															
440	15:00:26	88,67															
441	15:01:26	85,78															
442	15:02:26	88,57															
443	15:03:26	87,68															
444	15:04:26	83,57															
445	15:05:26	87,30															
446	15:06:26	81,79															
447	15:07:26	71,37															
448	15:08:26	71,15															
449	15:09:26	88,10															
450	15:10:26	69,77															
451	15:11:26	84,98															
452	15:12:26	88,26															
453	15:13:26	86,69															
454	15:14:26	82,93															
455	15:15:26	76,41															
456	15:16:26	86,60															
457	15:17:26	88,72															
458	15:18:26	95,56															
459	15:19:26	55,82															
460	15:20:26	89,24															
461	15:21:26	93,71															
462	15:22:26	98,93															
463	15:23:26	87,59															
464	15:24:26	98,39															
465	15:25:26	98,16															
466	15:26:26	94,85															
467	15:27:26	78,79															
468	15:28:26	81,24															
469	15:29:26	74,76															
470	15:30:26	70,73															
471	15:31:26	93,18															
472	15:32:26	83,34															
473	15:33:26	76,47															
474	15:34:26	49,88															
475	15:35:26	84,68															
476	15:36:26	87,45															
477	15:37:26	70,16															
478	15:38:26	83,56															
479	17:04:35	68,28															
480	17:05:35	85,14															
481	17:06:35	94,82															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: MAICON JOSÉ MARQUINS MOREIRA	
Setor: LOGISTICA	Cargo: MOTORISTA.
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SESOR	Data: 12/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Sonus Criffer 2		871.	

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:44	Fim: 17:06	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR CONDUÇÃO DE CAMINHÃO

Fonte (s) geradora (s):

CAMINHÃO, ALTERNADOR DE SOM

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: Diego H. Paludo	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Maicon.

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 0820003671

Empresa avaliada: CETRIC Setor: LOGISTICA - MOTORISTA Funcionário avaliado: MAICON MOREIRA Jornada de trabalho [hh:mm]: 09:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 12/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:01:04 Início: 07:41:26	Tempo em pausa: 01:25:19 Fim: 17:06:35
Dosímetro NR15 Dose [%]: 50,27 Dose diária [%]: 55,17 Lavg [dB]: 80,02 NE [dB]: 80,02 NEN [dB]: 80,71 TWA [dB]: 80,04	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 129,00 Dose diária [%]: 141,59 Leq [dB]: 86,09 NE [dB]: 86,09 NEN [dB]: 86,50 TWA [dB]: 86,10
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (12/03/2025 07:39) Pós verificação [dB]: 114,27 (12/03/2025 17:06) Desvio [dB]: -0,27	Calibração de laboratorio Dosímetro: 1264/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado de atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:50:08	110,32	071	08:00:08	77,85	141	10:10:08	84,26	211	11:20:08	79,32	281	13:27:33	94,85	351	14:47:33	85,77
002	07:51:08	66,72	072	08:01:08	74,73	142	10:11:08	87,74	212	11:21:08	79,89	282	13:36:33	74,87	352	14:48:33	108,36
003	07:52:08	61,23	073	08:02:08	79,08	143	10:12:08	84,45	213	11:22:08	83,30	283	13:39:33	83,58	353	14:49:33	108,03
004	07:53:08	58,12	074	08:03:08	72,81	144	10:13:08	87,75	214	11:23:08	92,38	284	13:40:33	88,81	354	14:50:33	108,47
005	07:54:08	60,22	075	08:04:08	82,51	145	10:14:08	88,86	215	11:24:08	76,34	285	13:41:33	88,32	355	14:51:33	109,43
006	07:55:08	70,81	076	08:05:08	86,40	146	10:15:08	82,73	216	11:25:08	77,16	286	13:42:33	93,18	356	14:52:33	109,06
007	07:56:08	77,15	077	08:06:08	89,43	147	10:16:08	83,49	217	11:26:08	76,73	287	13:43:33	88,87	357	14:53:33	82,28
008	07:57:08	74,28	078	08:07:08	92,79	148	10:17:08	85,57	218	11:27:08	76,83	288	13:44:33	89,25	358	14:54:33	109,57
009	07:58:08	74,17	079	08:08:08	89,15	149	10:18:08	91,42	219	11:35:33	70,45	289	13:45:33	92,75	359	14:55:33	98,87
010	07:59:08	71,45	080	08:09:08	84,10	150	10:19:08	72,84	220	11:36:33	86,40	290	13:46:33	89,22	360	14:56:33	89,54
011	08:00:08	76,41	081	08:10:08	84,72	151	10:20:08	85,85	221	11:37:33	66,06	291	13:47:33	90,29	361	14:57:33	90,88
012	08:01:08	74,63	082	08:11:08	85,89	152	10:21:08	88,78	222	11:38:33	77,55	292	13:48:33	92,63	362	14:58:33	86,41
013	08:02:08	73,68	083	08:12:08	84,09	153	10:22:08	94,42	223	11:39:33	58,15	293	13:49:33	82,79	363	14:59:33	88,85
014	08:03:08	76,85	084	08:13:08	89,10	154	10:23:08	98,87	224	11:40:33	57,95	294	13:50:33	88,75	364	15:00:33	96,99
015	08:04:08	94,44	085	08:14:08	85,42	155	10:24:08	93,97	225	11:41:33	54,58	295	13:51:33	90,36	365	15:01:33	96,75
016	08:05:08	88,74	086	08:15:08	88,47	156	10:25:08	93,48	226	11:42:33	66,03	296	13:52:33	85,77	366	15:02:33	79,22
017	08:06:08	84,19	087	08:16:08	88,43	157	10:26:08	89,89	227	11:43:33	68,61	297	13:53:33	85,81	367	15:03:33	102,22
018	08:07:08	84,73	088	08:17:08	90,81	158	10:27:08	91,31	228	11:44:33	66,16	298	13:54:33	89,55	368	15:04:33	107,13
019	08:08:08	88,85	089	08:18:08	93,31	159	10:28:08	84,07	229	11:45:33	60,84	299	13:55:33	111,38	369	15:05:33	95,96
020	08:09:08	96,68	090	08:19:08	92,04	160	10:29:08	91,26	230	11:46:33	62,17	300	13:56:33	114,22	370	15:06:33	62,30
021	08:10:08	84,84	091	08:20:08	88,02	161	10:30:08	89,82	231	11:47:33	79,49	301	13:57:33	110,94	371	15:07:33	82,10
022	08:11:08	82,47	092	08:21:08	93,08	162	10:31:08	84,33	232	11:48:33	79,92	302	13:58:33	85,94	372	15:08:33	85,71
023	08:12:08	84,57	093	08:22:08	93,13	163	10:32:08	89,57	233	11:49:33	75,92	303	13:59:33	91,46	373	15:09:33	90,25
024	08:13:08	86,10	094	08:23:08	92,03	164	10:33:08	88,81	234	11:50:33	75,87	304	14:00:33	94,85	374	15:10:33	85,16
025	08:14:08	94,26	095	08:24:08	91,50	165	10:34:08	73,63	235	11:51:33	76,11	305	14:01:33	91,78	375	15:11:33	90,56
026	08:15:08	80,45	096	08:25:08	94,56	166	10:35:08	77,76	236	11:52:33	64,28	306	14:02:33	93,94	376	15:12:33	89,36
027	08:16:08	94,38	097	08:26:08	92,40	167	10:36:08	89,83	237	11:53:33	58,49	307	14:03:33	94,54	377	15:13:33	81,29
028	08:17:08	89,82	098	08:27:08	90,11	168	10:37:08	76,26	238	11:54:33	45,72	308	14:04:33	108,17	378	15:14:33	82,92
029	08:18:08	94,38	099	08:28:08	92,12	169	10:38:08	87,98	239	11:55:33	66,76	309	14:05:33	85,55	379	15:15:33	87,23
030	08:19:08	94,83	100	08:29:08	90,42	170	10:39:08	78,79	240	11:56:33	52,45	310	14:06:33	81,56	380	15:16:33	85,56
031	08:20:08	88,40	101	08:30:08	93,75	171	10:40:08	86,79	241	11:57:33	68,56	311	14:07:33	70,53	381	15:17:33	85,68
032	08:21:08	88,61	102	08:31:08	82,57	172	10:41:08	77,67	242	11:58:33	69,06	312	14:08:33	87,15	382	15:18:33	87,85
033	08:22:08	89,25	103	08:32:08	74,41	173	10:42:08	72,81	243	11:59:33	74,85	313	14:09:33	85,57	383	15:19:33	88,41
034	08:23:08	93,19	104	08:33:08	87,84	174	10:43:08	81,20	244	12:00:33	85,22	314	14:10:33	90,51	384	15:20:33	88,72
035	08:24:08	84,32	105	08:34:08	75,78	175	10:44:08	88,87	245	12:01:33	80,37	315	14:11:33	86,64	385	15:21:33	88,75
036	08:25:08	89,33	106	08:35:08	86,48	176	10:45:08	76,32	246	12:02:33	82,47	316	14:12:33	98,93	386	15:22:33	84,35
037	08:26:08	88,78	107	08:36:08	72,84	177	10:46:08	78,45	247	12:03:33	78,40	317	14:13:33	98,18	387	15:23:33	79,55
038	08:27:08	78,26	108	08:37:08	86,91	178	10:47:08	57,23	248	12:04:33	76,70	318	14:14:33	88,65	388	15:24:33	83,32
039	08:28:08	77,16	109	08:38:08	86,76	179	10:48:08	88,19	249	12:05:33	87,32	319	14:15:33	88,18	389	15:25:33	85,95
040	08:29:08	90,85	110	08:39:08	89,28	180	10:49:08	88,19	250	12:06:33	85,97	320	14:16:33	101,69	390	15:26:33	81,35
041	08:30:08	79,42	111	08:40:08	88,24	181	10:50:08	84,33	251	12:07:33	83,50	321	14:17:33	99,88	391	15:27:33	90,12
042	08:31:08	81,31	112	08:41:08	88,26	182	10:51:08	91,68	252	12:08:33	77,90	322	14:18:33	98,82	392	15:28:33	94,39
043	08:32:08	83,13	113	08:42:08	93,89	183	10:52:08	93,52	253	12:09:33	68,23	323	14:19:33	93,02	393	15:29:33	89,54
044	08:33:08	76,70	114	08:43:08	93,85	184	10:53:08	79,11	254	12:10:33	72,06	324	14:20:33	88,98	394	15:30:33	87,43
045	08:34:08	91,26	115	08:44:08	88,35	185	10:54:08	69,49	255	12:11:33	103,87	325	14:21:33	83,16	395	15:31:33	79,14
046	08:35:08	84,87	116	08:45:08	85,06	186	10:55:08	83,52	256	12:12:33	118,59	326	14:22:33	83,95	396	15:32:33	80,50
047	08:36:08	87,14	117	08:46:08	83,95	187	10:56:08	85,49	257	12:13:33	94,41	327	14:23:33	91,65	397	15:33:33	85,70
048	08:37:08	88,87	118	08:47:08	85,28	188	10:57:08	88,87	258	12:14:33	80,90	328	14:24:33	99,82	398	15:34:33	107,62
049	08:38:08	73,71	119	08:48:08	86,44	189	10:58:08	73,02	259	12:15:33	80,10	329	14:25:33	80,78	399	15:35:33	82,81
050	08:39:08	72,44	120	08:49:08	72,74	190	10:59:08	82,81	260	12:16:33	85,66	330	14:26:33	90,14	400	15:36:33	90,72
051	08:40:08	72,01	121	08:50:08	102,84	191	11:00:08	83,71	261	12:17:33	82,84	331	14:27:33	94,02	401	15:37:33	85,33
052	08:41:08	64,34	122	08:51:08	98,72	192	11:01:08	83,53	262	12:18:33	75,59	332	14:28:33	81,97	402	15:38:33	82,77
053	08:42:08	129,27	123	08:52:08	92,53	193	11:02:08	87,14	263	12:19:33	65,50	333	14:29:33	89,07	403	15:39:33	85,87
054	08:43:08	73,21	124	08:53:08	88,81	194	11:03:08	91,21	264	12:20:33	80,88	334	14:30:33	84,77	404	15:40:33	76,81
055	08:44:08	73,42	125	08:54:08	97,25	195	11:04:08	77,15	265	12:21:33	74,80	335	14:31:33	88,51	405	15:41:33	78,58
056	08:45:08	80,31	126	08:55:08	93,43	196	11:05:08	78,95	266	12:22:33	72,20	336	14:32:33	97,15	406	15:42:33	75,29
057	08:46:08	91,24	127	08:56:08	78,46	197	11:06:08	81,24	267	12:23:33	89,75	337	14:33:33	95,60	407	15:43:33	80,91
058	08:47:08	88,99	128	08:57:08	88,71	198	11:07:08	83,35	268	12:24:33	88,97	338	14:34:33	101,36	408	15:44:33	100,73
059	08:48:08	84,91	129	08:58:08	77,95	199	11:08:08	85,31	269	12:25:33	86,91	339	14:35:33	91,92	409	15:45:33	91,58
060	08:49:08	79,68	130	08:59:08	82,64	200	11:09:08	74,42	270	12:26:33	86,85	340	14:36:33	90,31	410	15:46:33	86,75
061	08:50:08	49,49	131	09:00:08	88,59	201	11:10:08	79,53	271	12:27:33	80,59	341	14:37:33	86,86	411	15:47:33	88,32
062	08:51:08	71,41	132	09:01:08	78,03	202	11:11:08	85,40	272	12:28:33	88,00	342	14:38:33	90,17	412	15:48:33	85,38
063	08:52:08	82,16	133	09:02:08	83,89	203	11:12:08	82,47	273	12:29:33	80,73	343	14:39:33	86,32	413	15:49:33	84,06
064	08:53:08	90,01	134	09:03:08	84,43	204	11:13:08	85,95	274	12:30:33	75,87	344	14:40:33	82,48	414	15:50:33	76,41
065	08:54:08	88,45	135	09:04:08	88,19	205	11:14:08	88,51	275	12:31:33	83,01	345	14:41:33	88,32	415	15:51:33	87,24
066	08:55:08	87,78	136	09:05:08	88,20	206	11:15:08	88,87	276	12:32:33	108,04	346	14:42:33	106,43	416	15:52:33	90,21
067	08:56:08	93,47	137	09:06:08	88,18	207	11:16:08	91,04	277	12:33:33	103,24	347	14:43:33	92,94	417	15:53:33	89,37
068	08:57:08	93,28	138	09:07:08	88,87	208	11:17:08	92,23	278	12:34:33	83,36	348	14:44:33	81,82	418	15:54:33	83,18
069	08:58:08	88,44	139	09:08:08	88,38	209	11:18:08	88,99	279	12:35:33	85,59	349	14:45:33	96,42	419	15:55:33	197,98
070	08:59:08	88,46	140	09:09:08	87,15	210	11:19:08	89,25	280	12:36:33	85,46	350	14:46:33	88,76	420	15:56:33	104,94

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosímetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:57:33	96,87	491	17:07:33	67,36												
422	15:58:33	91,11	492	17:08:33	79,46												
423	15:59:33	91,39	493	17:09:33	48,63												
424	16:00:33	106,21															
425	16:01:33	87,95															
426	16:02:33	83,34															
427	16:03:33	100,29															
428	16:04:33	88,59															
429	16:05:33	108,17															
430	16:06:33	113,47															
431	16:07:33	123,81															
432	16:08:33	70,02															
433	16:09:33	73,21															
434	16:10:33	82,73															
435	16:11:33	86,05															
436	16:12:33	84,50															
437	16:13:33	84,53															
438	16:14:33	82,29															
439	16:15:33	81,64															
440	16:16:33	80,85															
441	16:17:33	80,19															
442	16:18:33	87,57															
443	16:19:33	98,75															
444	16:20:33	90,29															
445	16:21:33	85,59															
446	16:22:33	87,98															
447	16:23:33	79,11															
448	16:24:33	83,43															
449	16:25:33	91,62															
450	16:26:33	92,39															
451	16:27:33	86,56															
452	16:28:33	86,85															
453	16:29:33	86,87															
454	16:30:33	84,38															
455	16:31:33	96,75															
456	16:32:33	83,24															
457	16:33:33	78,91															
458	16:34:33	108,75															
459	16:35:33	103,22															
460	16:36:33	104,53															
461	16:37:33	90,48															
462	16:38:33	72,50															
463	16:39:33	85,77															
464	16:40:33	81,67															
465	16:41:33	92,26															
466	16:42:33	89,84															
467	16:43:33	87,11															
468	16:44:33	75,55															
469	16:45:33	84,28															
470	16:46:33	76,42															
471	16:47:33	88,39															
472	16:48:33	89,75															
473	16:49:33	80,93															
474	16:50:33	82,82															
475	16:51:33	82,00															
476	16:52:33	82,41															
477	16:53:33	76,49															
478	16:54:33	78,95															
479	16:55:33	80,54															
480	16:56:33	89,40															
481	16:57:33	82,91															
482	16:58:33	82,70															
483	16:59:33	79,06															
484	17:00:33	81,24															
485	17:01:33	81,24															
486	17:02:33	79,25															
487	17:03:33	88,69															
488	17:04:33	89,42															
489	17:05:33	79,91															
490	17:06:33	80,23															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: ELEANDRO GARIUST	
Setor: MECANICA	Cargo: MECÂNICO
Jornada diária de Trabalho (min): 0848	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR	Data: 19/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Sonus Criffer 2		979	

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:50	Fim: 17:09	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PROVA DA EMPRESA

Fonte (s) geradora (s):

LIXADEIRA, ESMERILHADEIRA, PNEUMÁTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CAMINHÕES.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO PAULO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Eleandro Gariust

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosímetro de ruído @ SONUS 2 SN: 030003879

Empresa avaliada: CETRIC Setor: MECANICA - MECANICO Funcionário avaliado: ELEANDRO BERTUSI Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 10/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:13:29 Início: 07:50:08	Tempo em pausa: 01:07:35 Fim: 17:09:33
Dosímetro NR15 Dose [%]: 216,94 Dose diária [%]: 232,11 Lavg [dB]: 90,39 NE [dB]: 90,39 NEN [dB]: 91,08 TWA [dB]: 90,59	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 1.883,19 Dose diária [%]: 2.014,91 Leq [dB]: 97,59 NE [dB]: 97,59 NEN [dB]: 98,00 TWA [dB]: 97,71
Ocorrências de picos de 115 dB: 1259	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2025 07:48) Pós verificação [dB]: 114,25 (10/03/2025 17:10) Desvio [dB]: -0,25	Calibração de laboratório Dosímetro: 1263/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 0320031 38

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:40:42	71.51	071	08:50:42	98.59	141	10:00:42	96.58	211	11:10:42	94.31	281	12:20:25	95.98	351	14:30:25	97.53
002	07:41:42	65.17	072	08:51:42	99.34	142	10:01:42	81.22	212	11:11:42	85.60	282	12:30:25	96.84	352	14:40:25	83.95
003	07:42:42	65.91	073	08:52:42	96.75	143	10:02:42	98.48	213	11:12:42	83.50	283	12:31:25	97.66	353	14:41:25	84.74
004	07:43:42	68.70	074	08:53:42	98.17	144	10:03:42	94.48	214	11:13:42	82.30	284	12:32:25	89.56	354	14:42:25	98.37
005	07:44:42	64.16	075	08:54:42	97.46	145	10:04:42	91.94	215	11:14:42	85.03	285	12:33:25	83.84	355	14:43:25	97.51
006	07:45:42	63.01	076	08:55:42	96.72	146	10:05:42	77.20	216	11:15:42	84.39	286	12:34:25	96.48	356	14:44:25	97.69
007	07:46:42	63.12	077	08:56:42	98.17	147	10:06:42	79.92	217	11:16:42	85.37	287	12:35:25	98.78	357	14:45:25	97.24
008	07:47:42	59.59	078	08:57:42	97.72	148	10:07:42	72.58	218	11:17:42	85.91	288	12:36:25	79.44	358	14:46:25	97.28
009	07:48:42	67.85	079	08:58:42	97.41	149	10:08:42	71.81	219	11:18:42	86.32	289	12:37:25	82.47	359	14:47:25	97.51
010	07:49:42	82.32	080	08:59:42	98.86	150	10:09:42	86.22	220	11:19:42	85.87	290	12:38:25	80.31	360	14:48:25	98.20
011	07:50:42	67.10	081	09:00:42	97.11	151	10:10:42	92.79	221	11:20:42	85.87	291	12:39:25	80.59	361	14:49:25	97.99
012	07:51:42	63.91	082	09:01:42	96.24	152	10:11:42	85.46	222	11:21:42	86.56	292	12:40:25	78.24	362	14:50:25	95.87
013	07:52:42	63.92	083	09:02:42	79.88	153	10:12:42	94.01	223	11:22:42	86.42	293	12:41:25	79.93	363	14:51:25	97.12
014	07:53:42	63.80	084	09:03:42	97.17	154	10:13:42	100.60	224	11:23:42	98.75	294	12:42:25	78.73	364	14:52:25	97.97
015	07:54:42	69.43	085	09:04:42	96.24	155	10:14:42	99.74	225	11:24:42	86.38	295	12:43:25	77.30	365	14:53:25	98.85
016	07:55:42	69.82	086	09:05:42	97.84	156	10:15:42	100.01	226	11:25:42	85.70	296	12:44:25	81.45	366	14:54:25	98.19
017	07:56:42	62.35	087	09:06:42	97.58	157	10:16:42	100.05	227	11:26:42	88.67	297	12:45:25	80.72	367	14:55:25	98.74
018	07:57:42	64.81	088	09:07:42	98.13	158	10:17:42	99.42	228	11:27:42	91.88	298	12:46:25	90.77	368	14:56:25	88.28
019	07:58:42	59.36	089	09:08:42	97.45	159	10:18:42	97.75	229	11:28:42	96.96	299	12:47:25	90.41	369	14:57:25	98.54
020	07:59:42	58.51	090	09:09:42	97.41	160	10:19:42	90.01	230	11:29:42	99.64	300	12:48:25	96.22	370	14:58:25	99.42
021	08:00:42	51.12	091	09:10:42	97.39	161	10:20:42	99.08	231	11:30:42	96.31	301	12:49:25	98.57	371	14:59:25	100.01
022	08:01:42	55.29	092	09:11:42	94.40	162	10:21:42	99.07	232	11:31:42	92.90	302	12:50:25	89.08	372	15:00:25	93.84
023	08:02:42	64.81	093	09:12:42	96.55	163	10:22:42	98.87	233	11:32:42	85.75	303	12:51:25	86.08	373	15:01:25	100.45
024	08:03:42	68.73	094	09:13:42	98.11	164	10:23:42	97.51	234	11:33:42	98.84	304	12:52:25	89.14	374	15:02:25	98.01
025	08:04:42	69.61	095	09:14:42	98.20	165	10:24:42	99.08	235	11:34:42	99.79	305	12:53:25	82.48	375	15:03:25	97.31
026	08:05:42	71.12	096	09:15:42	93.89	166	10:25:42	98.74	236	11:35:42	97.78	306	12:54:25	98.31	376	15:04:25	98.42
027	08:06:42	65.23	097	09:16:42	97.48	167	10:26:42	98.74	237	11:36:42	99.30	307	12:55:25	92.26	377	15:05:25	97.69
028	08:07:42	67.88	098	09:17:42	97.37	168	10:27:42	99.19	238	11:37:42	83.77	308	12:56:25	90.55	378	15:06:25	98.47
029	08:08:42	63.21	099	09:18:42	97.44	169	10:28:42	98.86	239	11:38:42	69.77	309	12:57:25	85.18	379	15:07:25	94.78
030	08:09:42	60.69	100	09:19:42	99.14	170	10:29:42	98.96	240	11:39:42	98.81	310	12:58:25	85.81	380	15:08:25	98.37
031	08:10:42	67.68	101	09:20:42	98.81	171	10:30:42	98.82	241	11:40:42	86.81	311	12:59:25	98.35	381	15:09:25	98.44
032	08:11:42	52.38	102	09:21:42	99.06	172	10:31:42	93.71	242	11:41:42	89.02	312	14:00:25	94.53	382	15:10:25	84.96
033	08:12:42	56.61	103	09:22:42	99.08	173	10:32:42	97.06	243	11:42:42	90.40	313	14:01:25	94.50	383	15:11:25	88.39
034	08:13:42	57.11	104	09:23:42	98.38	174	10:33:42	98.52	244	11:43:42	84.81	314	14:02:25	96.43	384	15:12:25	85.42
035	08:14:42	70.06	105	09:24:42	97.23	175	10:34:42	98.84	245	11:44:42	98.35	315	14:03:25	92.01	385	15:13:25	86.95
036	08:15:42	67.28	106	09:25:42	95.54	176	10:35:42	98.45	246	11:45:42	75.96	316	14:04:25	89.23	386	15:14:25	85.26
037	08:16:42	74.23	107	09:26:42	88.72	177	10:36:42	88.55	247	11:46:42	42.77	317	14:05:25	86.64	387	15:15:25	87.88
038	08:17:42	61.19	108	09:27:42	84.89	178	10:37:42	81.24	248	11:47:42	47.90	318	14:06:25	96.81	388	15:16:25	83.42
039	08:18:42	93.41	109	09:28:42	97.47	179	10:38:42	82.50	249	11:48:42	42.18	319	14:07:25	98.90	389	15:17:25	98.71
040	08:19:42	90.70	110	09:29:42	98.90	180	10:39:42	69.47	250	11:49:42	46.39	320	14:08:25	87.15	390	15:18:25	84.73
041	08:20:42	92.41	111	09:30:42	99.24	181	10:40:42	74.71	251	11:50:42	48.27	321	14:09:25	94.14	391	15:19:25	91.80
042	08:21:42	91.87	112	09:31:42	98.85	182	10:41:42	77.43	252	12:00:25	68.23	322	14:10:25	97.86	392	15:20:25	87.41
043	08:22:42	98.41	113	09:32:42	98.31	183	10:42:42	80.81	253	12:01:25	74.30	323	14:11:25	88.05	393	15:21:25	96.57
044	08:23:42	75.21	114	09:33:42	98.74	184	10:43:42	86.11	254	12:02:25	87.43	324	14:12:25	96.25	394	15:22:25	83.12
045	08:24:42	78.34	115	09:34:42	87.01	185	10:44:42	82.61	255	12:03:25	76.11	325	14:13:25	96.84	395	15:23:25	98.77
046	08:25:42	76.77	116	09:35:42	86.69	186	10:45:42	80.87	256	12:04:25	92.14	326	14:14:25	99.40	396	15:24:25	88.75
047	08:26:42	82.80	117	09:36:42	86.06	187	10:46:42	73.89	257	12:05:25	78.00	327	14:15:25	97.60	397	15:25:25	90.90
048	08:27:42	81.45	118	09:37:42	86.36	188	10:47:42	74.33	258	12:06:25	77.98	328	14:16:25	97.14	398	15:26:25	100.23
049	08:28:42	83.55	119	09:38:42	86.81	189	10:48:42	79.81	259	12:07:25	84.87	329	14:17:25	87.05	399	15:27:25	95.98
050	08:29:42	88.99	120	09:39:42	88.32	190	10:49:42	79.39	260	12:08:25	78.01	330	14:18:25	85.30	400	15:28:25	94.48
051	08:30:42	85.19	121	09:40:42	85.06	191	10:50:42	75.49	261	12:09:25	85.89	331	14:19:25	94.37	401	15:29:25	94.38
052	08:31:42	82.93	122	09:41:42	87.54	192	10:51:42	88.13	262	12:10:25	98.57	332	14:20:25	96.81	402	15:30:25	98.06
053	08:32:42	81.39	123	09:42:42	88.20	193	10:52:42	85.24	263	12:11:25	81.57	333	14:21:25	99.28	403	15:31:25	95.94
054	08:33:42	80.80	124	09:43:42	98.49	194	10:53:42	90.38	264	12:12:25	101.77	334	14:22:25	96.88	404	15:32:25	95.42
055	08:34:42	82.19	125	09:44:42	88.95	195	10:54:42	84.94	265	12:13:25	74.00	335	14:23:25	94.68	405	15:33:25	97.83
056	08:35:42	82.22	126	09:45:42	88.24	196	10:55:42	88.49	266	12:14:25	92.55	336	14:24:25	93.38	406	15:34:25	96.02
057	08:36:42	84.20	127	09:46:42	88.78	197	10:56:42	95.12	267	12:15:25	90.86	337	14:25:25	87.49	407	15:35:25	95.76
058	08:37:42	84.87	128	09:47:42	88.32	198	10:57:42	84.21	268	12:16:25	81.00	338	14:26:25	93.01	408	15:36:25	94.10
059	08:38:42	96.24	129	09:48:42	94.92	199	10:58:42	84.22	269	12:17:25	82.35	339	14:27:25	98.18	409	15:37:25	98.39
060	08:39:42	81.34	130	09:49:42	89.44	200	10:59:42	84.24	270	12:18:25	91.33	340	14:28:25	98.48	410	15:38:25	96.30
061	08:40:42	81.98	131	09:50:42	87.82	201	11:00:42	82.03	271	12:19:25	98.82	341	14:29:25	97.60	411	15:39:25	95.24
062	08:41:42	81.70	132	09:51:42	88.51	202	11:01:42	88.59	272	12:20:25	88.68	342	14:30:25	97.88	412	15:40:25	95.45
063	08:42:42	79.79	133	09:52:42	84.51	203	11:02:42	83.47	273	12:21:25	88.09	343	14:31:25	94.78	413	15:41:25	98.38
064	08:43:42	80.89	134	09:53:42	84.08	204	11:03:42	97.48	274	12:22:25	90.09	344	14:32:25	95.62	414	15:42:25	95.93
065	08:44:42	95.88	135	09:54:42	87.31	205	11:04:42	97.49	275	12:23:25	90.57	345	14:33:25	93.38	415	15:43:25	96.20
066	08:45:42	98.54	136	09:55:42	88.71	206	11:05:42	98.21	276	12:24:25	93.80	346	14:34:25	97.66	416	15:44:25	97.82
067	08:46:42	97.95	137	09:56:42	99.34	207	11:06:42	83.56	277	12:25:25	90.56	347	14:35:25	97.98	417	15:45:25	100.36
068	08:47:42	98.79	138	09:57:42	98.11	208	11:07:42	84.59	278	12:26:25	95.68	348	14:36:25	87.71	418	15:46:25	97.28
069	08:48:42	98.23	139	09:58:42	87.56	209	11:08:42	84.34	279	12:27:25	98.74	349	14:37:25	97.11	419	15:47:25	94.38
070	08:49:42	98.51	140	09:59:42	99.80	210	11:09:42	94.30	280	12:28:25	98.79	350	14:38:25	98.98	420	15:48:25	97.01

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruido @ SONUS 2 SN: 032003136

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:49:25	95,61	491	16:59:25	76,43												
422	15:50:25	96,85	492	17:00:25	75,43												
423	15:51:25	98,83	493	17:01:25	66,39												
424	15:52:25	88,31	494	17:02:25	74,61												
425	15:53:25	81,67	495	17:03:25	70,55												
426	15:54:25	80,51	496	17:04:25	75,89												
427	15:55:25	80,20	497	17:05:25	63,65												
428	15:56:25	90,96	498	17:06:25	67,15												
429	15:57:25	76,40	499	17:07:25	69,13												
430	15:58:25	86,97															
431	15:59:25	88,51															
432	16:00:25	92,84															
433	16:01:25	93,14															
434	16:02:25	87,88															
435	16:03:25	72,77															
436	16:04:25	88,79															
437	16:05:25	75,77															
438	16:06:25	90,34															
439	16:07:25	79,17															
440	16:08:25	84,94															
441	16:09:25	88,98															
442	16:10:25	97,56															
443	16:11:25	97,49															
444	16:12:25	97,56															
445	16:13:25	96,95															
446	16:14:25	98,86															
447	16:15:25	97,20															
448	16:16:25	97,38															
449	16:17:25	95,27															
450	16:18:25	100,37															
451	16:19:25	96,87															
452	16:20:25	97,34															
453	16:21:25	96,93															
454	16:22:25	93,27															
455	16:23:25	97,74															
456	16:24:25	92,65															
457	16:25:25	93,01															
458	16:26:25	96,28															
459	16:27:25	94,56															
460	16:28:25	94,95															
461	16:29:25	97,79															
462	16:30:25	96,03															
463	16:31:25	95,41															
464	16:32:25	94,64															
465	16:33:25	98,32															
466	16:34:25	93,80															
467	16:35:25	97,44															
468	16:36:25	93,32															
469	16:37:25	100,73															
470	16:38:25	99,14															
471	16:39:25	100,52															
472	16:40:25	96,40															
473	16:41:25	100,40															
474	16:42:25	99,79															
475	16:43:25	96,98															
476	16:44:25	74,21															
477	16:45:25	80,18															
478	16:46:25	69,78															
479	16:47:25	68,95															
480	16:48:25	69,79															
481	16:49:25	71,34															
482	16:50:25	76,25															
483	16:51:25	77,68															
484	16:52:25	70,34															
485	16:53:25	74,21															
486	16:54:25	74,68															
487	16:55:25	77,87															
488	16:56:25	84,31															
489	16:57:25	78,83															
490	16:58:25	83,39															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: CLEONAN RIBEIRO GOMES	
Setor: OBRAS	Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTARIA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR		Data: 17/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**		
Sonus Criffer 2		136	
Hora da Avaliação	**Intervalo**		**Calibração**
Início: 07:40 Fim: 17:07	Início: /	Fim:	Inicial: 114 Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR PEQUENOS REPAROS, MONTAGEM DE CALIBRARIA E OBRAS DE ALVENARIAS

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO AMBIENTE E MÁQUINAS UTILIZADAS NO TRABALHO

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: [illegible]	Assinatura: [illegible]
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Cledinan R. Gomes

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003136

Empresa avaliada: CETRIC Setor: OBRAS - ENCARREGADO DE CARPINTARIA Funcionário avaliado: CLEDIVAN GOMES Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:19:13 Início: 07:40:42	Tempo em pausa: 01:08:53 Fim: 17:07:25
Dosímetro NR15 Dose [%]: 296,86 Dose diária [%]: 313,98 Lavg [dB]: 92,57 NE [dB]: 92,57 NEN [dB]: 93,26 TWA [dB]: 92,85	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 977,42 Dose diária [%]: 1.033,78 Leq [dB]: 94,70 NE [dB]: 94,70 NEN [dB]: 95,11 TWA [dB]: 94,87
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:39) Pós verificação [dB]: 114,22 (13/03/2025 17:07) Desvio [dB]: -0,22	Calibração de laboratório Dosímetro: 1265/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Bandas de oitavas



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003671

Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)	Ind	D/H	L (dB)
001	07:42:01	62,29	071	08:52:01	84,34	141	10:02:01	73,98	211	11:12:01	84,91	281	13:22:16	91,57	351	14:32:16	72,28
002	07:43:01	68,13	072	08:53:01	79,74	142	10:03:01	78,58	212	11:13:01	88,43	282	13:24:16	91,22	352	14:34:16	76,46
003	07:44:01	69,47	073	08:54:01	80,53	143	10:04:01	77,55	213	11:14:01	83,49	283	13:25:16	90,03	353	14:35:16	71,70
004	07:45:01	69,16	074	08:55:01	82,35	144	10:05:01	81,81	214	11:15:01	86,37	284	13:26:16	89,24	354	14:36:16	82,71
005	07:46:01	67,59	075	08:56:01	81,91	145	10:06:01	82,64	215	11:16:01	87,45	285	13:27:16	91,29	355	14:37:16	80,89
006	07:47:01	69,25	076	08:57:01	83,26	146	10:07:01	78,70	216	11:17:01	87,64	286	13:28:16	90,56	356	14:38:16	54,83
007	07:48:01	55,30	077	08:58:01	85,65	147	10:08:01	78,29	217	11:18:01	89,78	287	13:29:16	90,63	357	14:39:16	53,31
008	07:49:01	59,12	078	08:59:01	90,83	148	10:09:01	83,08	218	11:19:01	88,41	288	13:30:16	90,59	358	14:40:16	55,42
009	07:50:01	60,30	079	09:00:01	86,84	149	10:10:01	90,24	219	11:20:01	87,13	289	13:31:16	89,69	359	14:41:16	76,34
010	07:51:01	53,72	080	09:01:01	87,36	150	10:11:01	90,49	220	11:21:01	81,88	290	13:32:16	89,76	360	14:42:16	73,23
011	07:52:01	66,84	081	09:02:01	67,32	151	10:12:01	90,41	221	11:22:01	87,03	291	13:33:16	91,22	361	14:43:16	73,89
012	07:53:01	51,18	082	09:03:01	88,57	152	10:13:01	90,74	222	11:23:01	85,65	292	13:34:16	91,48	362	14:44:16	79,24
013	07:54:01	44,89	083	09:04:01	87,78	153	10:14:01	90,64	223	11:24:01	84,24	293	13:35:16	91,54	363	14:45:16	79,46
014	07:55:01	60,91	084	09:05:01	87,06	154	10:15:01	89,91	224	11:25:01	83,08	294	13:36:16	91,61	364	14:46:16	83,02
015	07:56:01	63,19	085	09:06:01	86,53	155	10:16:01	82,15	225	11:26:01	73,02	295	13:37:16	91,12	365	14:47:16	71,71
016	07:57:01	54,72	086	09:07:01	74,12	156	10:17:01	78,43	226	11:27:01	82,13	296	13:38:16	91,43	366	14:48:16	64,43
017	07:58:01	58,92	087	09:08:01	72,28	157	10:18:01	79,44	227	11:28:01	84,77	297	13:39:16	89,93	367	14:49:16	60,43
018	07:59:01	56,65	088	09:09:01	75,17	158	10:19:01	70,58	228	11:29:01	75,12	298	13:40:16	91,43	368	14:50:16	74,05
019	08:00:01	56,91	089	09:10:01	77,85	159	10:20:01	77,90	229	11:30:01	63,17	299	13:41:16	91,37	369	14:51:16	69,15
020	08:01:01	53,88	090	09:11:01	85,60	160	10:21:01	73,90	230	11:31:01	66,40	300	13:42:16	89,77	370	14:52:16	78,18
021	08:02:01	56,24	091	09:12:01	87,20	161	10:22:01	75,18	231	11:32:01	63,31	301	13:43:16	89,24	371	14:53:16	77,04
022	08:03:01	55,84	092	09:13:01	86,50	162	10:23:01	74,04	232	11:33:01	66,80	302	13:44:16	90,68	372	14:54:16	78,02
023	08:04:01	54,68	093	09:14:01	84,17	163	10:24:01	74,44	233	11:34:01	69,47	303	13:45:16	91,45	373	14:55:16	77,47
024	08:05:01	56,46	094	09:15:01	88,74	164	10:25:01	75,90	234	11:35:01	73,92	304	13:46:16	89,42	374	14:56:16	72,27
025	08:06:01	67,90	095	09:16:01	84,32	165	10:26:01	73,43	235	11:36:01	66,19	305	13:47:16	90,17	375	14:57:16	74,28
026	08:07:01	53,92	096	09:17:01	69,97	166	10:27:01	79,45	236	11:37:01	65,15	306	13:48:16	72,21	376	14:58:16	77,30
027	08:08:01	47,79	097	09:18:01	80,45	167	10:28:01	78,27	237	11:38:01	64,83	307	13:49:16	71,42	377	14:59:16	77,01
028	08:09:01	48,16	098	09:19:01	88,88	168	10:29:01	73,82	238	11:39:01	67,19	308	14:00:16	74,86	378	15:10:16	74,29
029	08:10:01	75,69	099	09:20:01	89,10	169	10:30:01	74,42	239	11:40:01	59,88	309	14:01:16	76,00	379	15:11:16	79,21
030	08:11:01	64,84	100	09:21:01	90,06	170	10:31:01	74,67	240	11:41:01	45,52	310	14:02:16	65,82	380	15:12:16	68,58
031	08:12:01	79,94	101	09:22:01	90,77	171	10:32:01	83,52	241	11:42:01	43,37	311	14:03:16	74,78	381	15:13:16	74,74
032	08:13:01	86,14	102	09:23:01	90,97	172	10:33:01	84,10	242	11:43:01	45,95	312	14:04:16	67,35	382	15:14:16	80,12
033	08:14:01	86,20	103	09:24:01	90,35	173	10:34:01	85,59	243	11:44:01	43,65	313	14:05:16	66,52	383	15:15:16	75,61
034	08:15:01	87,92	104	09:25:01	90,14	174	10:35:01	84,08	244	11:45:01	44,42	314	14:06:16	75,84	384	15:16:16	70,00
035	08:16:01	86,49	105	09:26:01	90,45	175	10:36:01	83,98	245	11:46:01	43,17	315	14:07:16	71,17	385	15:17:16	78,19
036	08:17:01	84,33	106	09:27:01	91,54	176	10:37:01	83,64	246	11:47:01	42,83	316	14:08:16	64,66	386	15:18:16	70,83
037	08:18:01	85,32	107	09:28:01	89,77	177	10:38:01	87,82	247	11:48:01	43,89	317	14:09:16	76,04	387	15:19:16	68,73
038	08:19:01	85,07	108	09:29:01	91,01	178	10:39:01	89,10	248	11:49:01	44,53	318	14:10:16	77,76	388	15:20:16	68,91
039	08:20:01	84,05	109	09:30:01	91,09	179	10:40:01	88,07	249	11:50:01	43,27	319	14:11:16	73,72	389	15:21:16	78,44
040	08:21:01	86,86	110	09:31:01	92,04	180	10:41:01	88,70	250	11:51:01	64,43	320	14:12:16	69,27	390	15:22:16	80,29
041	08:22:01	84,96	111	09:32:01	92,18	181	10:42:01	90,23	251	12:00:16	69,57	321	14:13:16	80,26	391	15:23:16	73,57
042	08:23:01	84,18	112	09:33:01	93,41	182	10:43:01	85,26	252	12:04:16	45,15	322	14:14:16	73,55	392	15:24:16	74,97
043	08:24:01	88,42	113	09:34:01	92,80	183	10:44:01	87,42	253	12:05:16	44,46	323	14:15:16	71,91	393	15:25:16	75,81
044	08:25:01	78,62	114	09:35:01	82,43	184	10:45:01	85,91	254	12:06:16	49,01	324	14:16:16	71,78	394	15:26:16	76,25
045	08:26:01	84,38	115	09:36:01	72,33	185	10:46:01	87,42	255	12:07:16	49,58	325	14:17:16	74,32	395	15:27:16	78,38
046	08:27:01	78,23	116	09:37:01	73,72	186	10:47:01	85,63	256	12:08:16	69,54	326	14:18:16	72,34	396	15:28:16	80,45
047	08:28:01	72,31	117	09:38:01	75,01	187	10:48:01	79,22	257	12:09:16	46,93	327	14:19:16	73,58	397	15:29:16	80,37
048	08:29:01	73,52	118	09:39:01	71,95	188	10:49:01	70,40	258	12:10:16	75,45	328	14:20:16	73,91	398	15:30:16	81,08
049	08:30:01	74,48	119	09:40:01	69,00	189	10:50:01	77,28	259	12:11:16	70,08	329	14:21:16	69,07	399	15:31:16	80,06
050	08:31:01	74,32	120	09:41:01	74,66	190	10:51:01	71,98	260	12:12:16	57,88	330	14:22:16	65,85	400	15:32:16	76,89
051	08:32:01	76,36	121	09:42:01	69,06	191	10:52:01	70,95	261	12:13:16	71,21	331	14:23:16	69,28	401	15:33:16	71,56
052	08:33:01	76,39	122	09:43:01	73,77	192	10:53:01	69,92	262	12:14:16	70,00	332	14:24:16	78,41	402	15:34:16	78,49
053	08:34:01	65,43	123	09:44:01	72,45	193	10:54:01	84,50	263	12:15:16	85,75	333	14:25:16	73,00	403	15:35:16	72,33
054	08:35:01	70,47	124	09:45:01	67,08	194	10:55:01	83,22	264	12:16:16	82,06	334	14:26:16	75,72	404	15:36:16	68,88
055	08:36:01	74,34	125	09:46:01	72,45	195	10:56:01	69,85	265	12:17:16	82,76	335	14:27:16	70,54	405	15:37:16	64,57
056	08:37:01	65,63	126	09:47:01	78,19	196	10:57:01	69,70	266	12:18:16	88,10	336	14:28:16	66,38	406	15:38:16	69,45
057	08:38:01	67,94	127	09:48:01	69,87	197	10:58:01	79,76	267	12:19:16	81,48	337	14:29:16	71,42	407	15:39:16	68,78
058	08:39:01	65,81	128	09:49:01	76,69	198	10:59:01	69,91	268	12:20:16	87,94	338	14:30:16	73,83	408	15:40:16	69,57
059	08:40:01	70,17	129	09:50:01	78,49	199	11:00:01	86,13	269	12:21:16	87,46	339	14:31:16	74,08	409	15:41:16	68,80
060	08:41:01	76,42	130	09:51:01	70,96	200	11:01:01	82,60	270	12:22:16	88,09	340	14:32:16	75,05	410	15:42:16	68,47
061	08:42:01	70,15	131	09:52:01	73,55	201	11:02:01	74,96	271	12:23:16	85,81	341	14:33:16	79,52	411	15:43:16	84,76
062	08:43:01	75,46	132	09:53:01	72,19	202	11:03:01	78,40	272	12:24:16	84,97	342	14:34:16	67,79	412	15:44:16	87,84
063	08:44:01	79,27	133	09:54:01	71,71	203	11:04:01	79,19	273	12:25:16	85,68	343	14:35:16	72,36	413	15:45:16	87,32
064	08:45:01	74,55	134	09:55:01	75,33	204	11:05:01	76,24	274	12:26:16	85,20	344	14:36:16	41,50	414	15:46:16	88,58
065	08:46:01	75,96	135	09:56:01	71,31	205	11:06:01	76,92	275	12:27:16	83,83	345	14:37:16	67,81	415	15:47:16	89,02
066	08:47:01	80,19	136	09:57:01	60,35	206	11:07:01	81,29	276	12:28:16	72,79	346	14:38:16	77,43	416	15:48:16	79,48
067	08:48:01	90,76	137	09:58:01	58,61	207	11:08:01	74,67	277	12:29:16	67,73	347	14:39:16	72,80	417	15:49:16	88,23
068	08:49:01	84,35	138	09:59:01	78,07	208	11:09:01	83,68	278	12:30:16	85,33	348	14:40:16	79,52	418	15:50:16	88,81
069	08:50:01	93,14	139	10:00:01	71,92	209	11:10:01	80,82	279	12:31:16	89,82	349	14:41:16	72,25	419	15:51:16	90,99
070	08:51:01	84,17	140	10:01:01	74,64	210	11:11:01	81,69	280	12:32:16	90,65	350	14:42:16	71,31	420	15:52:16	85,72

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatorio dosimetria de ruido @ SONUS 2 SN: 032009871

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:53:16	88,41															
422	15:54:16	88,39															
423	15:55:16	86,92															
424	15:56:16	87,23															
425	15:57:16	88,18															
426	15:58:16	84,02															
427	15:59:16	77,62															
428	16:00:16	77,44															
429	16:01:16	80,39															
430	16:02:16	69,91															
431	16:03:16	67,57															
432	16:04:16	71,15															
433	16:05:16	75,99															
434	16:06:16	78,91															
435	16:07:16	78,89															
436	16:08:16	84,20															
437	16:09:16	84,68															
438	16:10:16	86,53															
439	16:11:16	86,14															
440	16:12:16	85,85															
441	16:13:16	87,20															
442	16:14:16	85,89															
443	16:15:16	86,05															
444	16:16:16	87,83															
445	16:17:16	86,32															
446	16:18:16	78,87															
447	16:19:16	84,52															
448	16:20:16	82,47															
449	16:21:16	81,68															
450	16:22:16	78,64															
451	16:23:16	71,61															
452	16:24:16	66,37															
453	16:25:16	66,68															
454	16:26:16	78,39															
455	16:27:16	63,39															
456	16:28:16	66,23															
457	16:29:16	65,44															
458	16:30:16	68,09															
459	16:31:16	71,96															
460	16:32:16	62,50															
461	16:33:16	68,56															
462	16:34:16	63,11															
463	16:35:16	66,03															
464	16:36:16	53,18															
465	16:37:16	49,82															
466	16:38:16	62,85															
467	16:39:16	49,43															
468	16:40:16	44,25															
469	16:41:16	44,66															
470	16:42:16	43,27															
471	16:43:16	46,23															
472	16:44:16	45,76															
473	16:45:16	43,01															
474	16:46:16	50,29															
475	16:47:16	47,36															
476	16:48:16	44,24															
477	16:49:16	44,01															
478	16:50:16	43,46															
479	16:51:16	43,37															
480	16:52:16	42,49															
481	16:53:16	42,48															
482	16:54:16	42,58															
483	16:55:16	42,58															
484	16:56:16	41,99															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CAUC	
Nome: FLORENIR ROMANSIN	
Setor: PÁTIO	Cargo: ZELADOR
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR				Data: 17/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Sonus Criffer 2		871			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Inicio: 07:42	Fim: 16:56	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

ORGANIZAÇÃO CONSERVAÇÃO DO PÁTIO

Fonte (s) geradora (s):

EQUIPAMENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Eladenir Romansin

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03600371

Empresa avaliada: CETRIC Setor: PATIO - ZELADOR Funcionário avaliado: FLADEMIR ROMANSIN Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 17/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:04:45 Início: 07:42:01	Tempo em pausa: 01:11:25 Fim: 16:56:15
Dosímetro NR15 Dose [%]: 52,46 Dose diária [%]: 57,14 Lavg [dB]: 80,28 NE [dB]: 80,28 NEN [dB]: 80,97 TWA [dB]: 80,35	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 77,68 Dose diária [%]: 84,61 Leq [dB]: 83,86 NE [dB]: 83,86 NEN [dB]: 84,27 TWA [dB]: 83,91
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (17/03/2025 07:40) Pós verificação [dB]: 114,17 (17/03/2025 16:57) Desvio [dB]: -0,17	Calibração de laboratório Dosímetro: 1264/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200979

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:41:26	85,85	071	08:51:26	83,75	141	10:01:26	91,29	211	11:11:26	70,11	281	13:30:03	83,45	351	14:40:03	89,47
002	07:42:26	89,28	072	08:52:26	85,07	142	10:02:26	87,52	212	11:12:26	73,87	282	13:31:03	85,38	352	14:41:03	88,55
003	07:43:26	82,89	073	08:53:26	85,75	143	10:03:26	81,45	213	11:13:26	74,43	283	13:32:03	90,24	353	14:42:03	86,18
004	07:44:26	88,55	074	08:54:26	83,81	144	10:04:26	91,24	214	11:14:26	85,51	284	13:33:03	94,89	354	14:43:03	88,62
005	07:45:26	85,75	075	08:55:26	86,30	145	10:05:26	90,44	215	11:15:26	84,13	285	13:34:03	93,87	355	14:44:03	87,98
006	07:46:26	86,31	076	08:56:26	85,81	146	10:06:26	89,99	216	11:16:26	74,63	286	13:35:03	84,82	356	14:45:03	88,11
007	07:47:26	59,86	077	08:57:26	87,82	147	10:07:26	90,85	217	11:17:26	91,10	287	13:36:03	83,67	357	14:46:03	88,17
008	07:48:26	70,47	078	08:58:26	88,04	148	10:08:26	90,24	218	11:18:26	88,15	288	13:37:03	80,03	358	14:47:03	89,22
009	07:49:26	69,17	079	08:59:26	88,57	149	10:09:26	89,55	219	11:19:26	81,86	289	13:38:03	83,57	359	14:48:03	87,49
010	07:50:26	84,38	080	09:00:26	88,76	150	10:10:26	92,72	220	11:20:26	44,31	290	13:39:03	83,84	360	14:49:03	88,81
011	07:51:26	85,83	081	09:01:26	89,00	151	10:11:26	92,60	221	11:21:26	43,68	291	13:40:03	76,97	361	14:50:03	88,42
012	07:52:26	86,76	082	09:02:26	92,14	152	10:12:26	92,78	222	11:22:26	47,64	292	13:41:03	74,55	362	14:51:03	91,05
013	07:53:26	88,85	083	09:03:26	92,83	153	10:13:26	93,79	223	11:23:26	44,94	293	13:42:03	83,48	363	14:52:03	89,92
014	07:54:26	83,46	084	09:04:26	88,76	154	10:14:26	90,84	224	11:24:26	43,28	294	13:43:03	78,83	364	14:53:03	89,45
015	07:55:26	81,17	085	09:05:26	84,19	155	10:15:26	92,02	225	11:25:26	45,70	295	13:44:03	71,76	365	14:54:03	87,92
016	07:56:26	85,53	086	09:06:26	76,85	156	10:16:26	89,23	226	11:26:26	46,54	296	13:45:03	76,86	366	14:55:03	90,84
017	07:57:26	83,89	087	09:07:26	72,93	157	10:17:26	93,86	227	11:27:26	52,03	297	13:46:03	75,61	367	14:56:03	89,11
018	07:58:26	89,17	088	09:08:26	72,63	158	10:18:26	95,39	228	11:28:26	52,82	298	13:47:03	85,33	368	14:57:03	90,45
019	07:59:26	88,61	089	09:09:26	67,19	159	10:19:26	92,70	229	11:29:26	46,73	299	13:48:03	81,33	369	14:58:03	91,08
020	08:00:26	89,16	090	09:10:26	60,99	160	10:20:26	91,54	230	11:30:26	47,37	300	13:49:03	83,94	370	14:59:03	91,71
021	08:01:26	85,47	091	09:11:26	73,30	161	10:21:26	90,53	231	11:31:26	49,03	301	13:50:03	78,24	371	15:00:03	92,11
022	08:02:26	95,48	092	09:12:26	98,95	162	10:22:26	92,27	232	11:32:26	48,96	302	13:51:03	82,74	372	15:01:03	94,68
023	08:03:26	97,86	093	09:13:26	82,25	163	10:23:26	90,20	233	11:33:26	44,46	303	13:52:03	81,44	373	15:02:03	97,02
024	08:04:26	96,13	094	09:14:26	85,80	164	10:24:26	93,19	234	11:34:26	46,54	304	13:53:03	84,88	374	15:03:03	92,25
025	08:05:26	94,14	095	09:15:26	78,33	165	10:25:26	90,78	235	11:35:26	44,85	305	13:54:03	87,74	375	15:04:03	89,07
026	08:06:26	86,29	096	09:16:26	88,21	166	10:26:26	90,91	236	11:36:26	48,24	306	13:55:03	86,59	376	15:05:03	79,24
027	08:07:26	91,25	097	09:17:26	91,32	167	10:27:26	90,38	237	11:37:26	45,08	307	13:56:03	85,62	377	15:06:03	81,02
028	08:08:26	86,18	098	09:18:26	89,41	168	10:28:26	89,83	238	11:38:26	45,72	308	13:57:03	83,05	378	15:07:03	84,61
029	08:09:26	87,95	099	09:19:26	80,05	169	10:29:26	91,55	239	11:39:26	45,78	309	13:58:03	82,13	379	15:08:03	69,80
030	08:10:26	84,49	100	09:20:26	75,95	170	10:30:26	95,11	240	11:40:26	46,13	310	13:59:03	86,87	380	15:09:03	69,56
031	08:11:26	78,98	101	09:21:26	83,18	171	10:31:26	93,22	241	11:41:26	44,53	311	14:00:03	88,40	381	15:10:03	59,86
032	08:12:26	84,04	102	09:22:26	83,99	172	10:32:26	90,61	242	11:42:26	44,29	312	14:01:03	84,72	382	15:11:03	68,88
033	08:13:26	90,28	103	09:23:26	84,09	173	10:33:26	79,98	243	11:43:26	43,47	313	14:02:03	87,36	383	15:12:03	69,74
034	08:14:26	83,66	104	09:24:26	79,98	174	10:34:26	88,61	244	11:44:26	46,53	314	14:03:03	86,25	384	15:13:03	64,71
035	08:15:26	83,91	105	09:25:26	82,33	175	10:35:26	83,74	245	11:45:26	72,68	315	14:04:03	89,15	385	15:14:03	68,43
036	08:16:26	83,68	106	09:26:26	83,83	176	10:36:26	88,42	246	11:46:26	44,11	316	14:05:03	90,16	386	15:15:03	65,52
037	08:17:26	84,48	107	09:27:26	83,46	177	10:37:26	88,38	247	11:47:26	69,18	317	14:06:03	79,13	387	15:16:03	72,33
038	08:18:26	78,21	108	09:28:26	74,39	178	10:38:26	94,91	248	11:48:26	43,48	318	14:07:03	88,38	388	15:17:03	88,81
039	08:19:26	81,54	109	09:29:26	83,80	179	10:39:26	97,06	249	11:49:26	45,15	319	14:08:03	85,16	389	15:18:03	76,22
040	08:20:26	87,39	110	09:30:26	88,74	180	10:40:26	87,28	250	11:50:26	58,75	320	14:09:03	82,03	390	15:19:03	81,47
041	08:21:26	89,13	111	09:31:26	91,92	181	10:41:26	84,84	251	13:00:03	79,25	321	14:10:03	84,54	391	15:20:03	80,36
042	08:22:26	80,45	112	09:32:26	92,14	182	10:42:26	85,88	252	13:01:03	79,95	322	14:11:03	82,03	392	15:21:03	81,04
043	08:23:26	81,21	113	09:33:26	98,27	183	10:43:26	82,41	253	13:02:03	68,98	323	14:12:03	88,87	393	15:22:03	79,39
044	08:24:26	87,93	114	09:34:26	91,33	184	10:44:26	86,02	254	13:03:03	76,88	324	14:13:03	91,51	394	15:23:03	68,91
045	08:25:26	85,24	115	09:35:26	89,22	185	10:45:26	91,31	255	13:04:03	69,30	325	14:14:03	81,83	395	15:24:03	70,80
046	08:26:26	78,87	116	09:36:26	88,64	186	10:46:26	85,87	256	13:05:03	88,50	326	14:15:03	89,23	396	15:25:03	70,55
047	08:27:26	88,62	117	09:37:26	91,83	187	10:47:26	86,49	257	13:06:03	92,93	327	14:16:03	88,03	397	15:26:03	77,61
048	08:28:26	77,28	118	09:38:26	93,40	188	10:48:26	95,53	258	13:07:03	80,92	328	14:17:03	91,14	398	15:27:03	79,66
049	08:29:26	72,37	119	09:39:26	91,41	189	10:49:26	90,11	259	13:08:03	91,51	329	14:18:03	84,37	399	15:28:03	77,93
050	08:30:26	78,79	120	09:40:26	94,88	190	10:50:26	100,40	260	13:09:03	89,48	330	14:19:03	78,74	400	15:29:03	78,19
051	08:31:26	85,44	121	09:41:26	91,10	191	10:51:26	91,71	261	13:10:03	89,39	331	14:20:03	78,53	401	15:30:03	71,19
052	08:32:26	79,31	122	09:42:26	98,55	192	10:52:26	89,84	262	13:11:03	91,42	332	14:21:03	76,35	402	15:31:03	70,58
053	08:33:26	73,39	123	09:43:26	82,46	193	10:53:26	91,79	263	13:12:03	91,42	333	14:22:03	80,80	403	15:32:03	73,11
054	08:34:26	63,98	124	09:44:26	47,15	194	10:54:26	91,19	264	13:13:03	90,55	334	14:23:03	84,06	404	15:33:03	72,52
055	08:35:26	79,20	125	09:45:26	78,82	195	10:55:26	91,17	265	13:14:03	89,27	335	14:24:03	82,93	405	15:34:03	70,06
056	08:36:26	74,71	126	09:46:26	74,20	196	10:56:26	94,73	266	13:15:03	84,19	336	14:25:03	82,98	406	15:35:03	72,21
057	08:37:26	64,52	127	09:47:26	73,81	197	10:57:26	94,86	267	13:16:03	91,99	337	14:26:03	86,48	407	15:36:03	73,31
058	08:38:26	72,53	128	09:48:26	82,73	198	10:58:26	92,76	268	13:17:03	92,97	338	14:27:03	87,66	408	15:37:03	71,39
059	08:39:26	73,12	129	09:49:26	90,46	199	10:59:26	94,23	269	13:18:03	93,81	339	14:28:03	79,81	409	15:38:03	72,98
060	08:40:26	74,71	130	09:50:26	86,82	200	11:00:26	98,72	270	13:19:03	85,89	340	14:29:03	83,71	410	15:39:03	73,87
061	08:41:26	76,05	131	09:51:26	79,54	201	11:01:26	89,72	271	13:20:03	93,15	341	14:30:03	88,56	411	15:40:03	76,57
062	08:42:26	76,72	132	09:52:26	81,33	202	11:02:26	92,04	272	13:21:03	92,33	342	14:31:03	85,94	412	15:41:03	69,67
063	08:43:26	72,91	133	09:53:26	88,80	203	11:03:26	93,22	273	13:22:03	96,56	343	14:32:03	76,55	413	15:42:03	68,23
064	08:44:26	76,08	134	09:54:26	83,24	204	11:04:26	92,35	274	13:23:03	95,21	344	14:33:03	78,87	414	15:43:03	74,23
065	08:45:26	80,06	135	09:55:26	83,49	205	11:05:26	89,82	275	13:24:03	94,78	345	14:34:03	81,11	415	15:44:03	74,49
066	08:46:26	89,51	136	09:56:26	87,72	206	11:06:26	89,99	276	13:25:03	94,84	346	14:35:03	77,74	416	15:45:03	73,65
067	08:47:26	88,27	137	09:57:26	89,48	207	11:07:26	88,21	277	13:26:03	84,50	347	14:36:03	77,21	417	15:46:03	73,67
068	08:48:26	71,85	138	09:58:26	81,33	208	11:08:26	82,16	278	13:27:03	76,83	348	14:37:03	88,99	418	15:47:03	77,23
069	08:49:26	75,35	139	09:59:26	93,98	209	11:09:26	85,17	279	13:28:03	88,11	349	14:38:03	88,38	419	15:48:03	65,74
070	08:50:26	87,94	140	10:00:26	84,59	210	11:10:26	76,48	280	13:29:03	88,87	350	14:39:03	81,00	420	15:49:03	92,78

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03200389/79

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:50:03	85,86	491	17:00:03	80,22												
422	15:51:03	92,31	492	17:01:03	84,19												
423	15:52:03	89,97	493	17:02:03	75,80												
424	15:53:03	89,21	494	17:03:03	74,27												
425	15:54:03	91,92	495	17:04:03	76,91												
426	15:55:03	88,29	496	17:05:03	66,59												
427	15:56:03	88,21	497	17:06:03	88,52												
428	15:57:03	92,83															
429	15:58:03	88,58															
430	15:59:03	92,17															
431	16:00:03	92,95															
432	16:01:03	90,69															
433	16:02:03	90,69															
434	16:03:03	92,06															
435	16:04:03	89,84															
436	16:05:03	91,93															
437	16:06:03	92,68															
438	16:07:03	94,97															
439	16:08:03	92,89															
440	16:09:03	92,58															
441	16:10:03	91,52															
442	16:11:03	89,73															
443	16:12:03	79,66															
444	16:13:03	75,29															
445	16:14:03	83,27															
446	16:15:03	89,10															
447	16:16:03	97,44															
448	16:17:03	90,39															
449	16:18:03	88,13															
450	16:19:03	81,82															
451	16:20:03	85,68															
452	16:21:03	81,19															
453	16:22:03	90,44															
454	16:23:03	90,88															
455	16:24:03	90,18															
456	16:25:03	72,92															
457	16:26:03	72,98															
458	16:27:03	88,52															
459	16:28:03	89,36															
460	16:29:03	88,19															
461	16:30:03	88,46															
462	16:31:03	90,63															
463	16:32:03	85,71															
464	16:33:03	89,27															
465	16:34:03	88,49															
466	16:35:03	95,85															
467	16:36:03	85,15															
468	16:37:03	88,32															
469	16:38:03	81,28															
470	16:39:03	79,10															
471	16:40:03	69,09															
472	16:41:03	74,31															
473	16:42:03	80,50															
474	16:43:03	81,46															
475	16:44:03	88,27															
476	16:45:03	74,12															
477	16:46:03	74,81															
478	16:47:03	74,75															
479	16:48:03	90,18															
480	16:49:03	84,72															
481	16:50:03	90,41															
482	16:51:03	92,77															
483	16:52:03	91,16															
484	16:53:03	92,97															
485	16:54:03	93,06															
486	16:55:03	91,89															
487	16:56:03	93,72															
488	16:57:03	94,27															
489	16:58:03	93,83															
490	16:59:03	77,66															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRUC	
Nome: ANTONIO DIAS	
Setor: CETRUC / PINTURA	Cargo: PINTOR
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: SETOR	Data: 13/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série
Sonus Criffer 2	979

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 07:41	Fim: 17:06	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR PINTURA DE ESTRUTURAS

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO DO SETOR, LIXADEIRA, PISTOLA A AR, COMPRESSOR.

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Antonio Dias

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003979

Empresa avaliada: CETRIC Setor: CETRILOG PINTURA - PINTOR Funcionário avaliado: ANTONIO DIAS Jornada de trabalho (hh:mm): 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 13/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:17:26 Início: 07:41:26	Tempo em pausa: 01:06:47 Fim: 17:06:03
Dosímetro NR15 Dose [%]: 114,28 Dose diária [%]: 121,29 Lavg [dB]: 85,70 NE [dB]: 85,71 NEN [dB]: 86,40 TWA [dB]: 85,95	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 250,18 Dose diária [%]: 265,54 Leq [dB]: 88,81 NE [dB]: 88,81 NEN [dB]: 89,22 TWA [dB]: 88,97
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (13/03/2025 07:39) Pós verificação [dB]: 114,24 (13/03/2025 17:06) Desvio [dB]: -0,24	Calibração de laboratório Dosímetro: 1263/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 03f011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	07:44:55	104,04	071	08:34:55	47,89	141	10:04:55	49,38	211	11:14:55	46,77	281	13:24:18	43,61	351	14:44:18	50,68
002	07:45:55	60,93	072	08:35:55	47,91	142	10:05:55	49,39	212	11:15:55	45,15	282	13:27:18	54,62	352	14:47:18	46,61
003	07:46:55	69,11	073	08:36:55	58,90	143	10:06:55	55,24	213	11:16:55	44,75	283	13:30:18	51,74	353	14:48:18	52,54
004	07:47:55	73,16	074	08:37:55	66,82	144	10:07:55	52,21	214	11:17:55	45,56	284	13:33:18	45,16	354	14:49:18	52,53
005	07:48:55	69,90	075	08:38:55	45,52	145	10:08:55	52,87	215	11:18:55	81,25	285	13:46:18	62,51	355	14:50:18	44,74
006	07:49:55	71,41	076	08:39:55	45,56	146	10:09:55	50,02	216	11:19:55	72,18	286	13:47:18	73,35	356	14:51:18	48,25
007	07:50:55	72,10	077	08:40:55	47,65	147	10:10:55	52,72	217	11:20:55	49,67	287	13:48:18	46,91	357	14:52:18	46,21
008	07:51:55	65,16	078	08:41:55	47,49	148	10:11:55	49,35	218	11:21:55	44,98	288	13:49:18	54,28	358	14:53:18	53,26
009	07:52:55	71,90	079	08:42:55	46,72	149	10:12:55	54,83	219	11:22:55	44,72	289	13:50:18	74,61	359	14:54:18	44,19
010	07:53:55	82,48	080	08:43:55	62,33	150	10:13:55	43,51	220	11:23:55	43,47	290	13:51:18	64,55	360	14:55:18	48,53
011	07:54:55	83,91	081	08:44:55	74,33	151	10:14:55	51,84	221	11:24:55	46,96	291	13:52:18	45,19	361	14:56:18	44,95
012	07:55:55	79,25	082	08:45:55	72,81	152	10:15:55	54,07	222	11:25:55	47,86	292	13:53:18	45,24	362	14:57:18	46,12
013	07:56:55	70,16	083	08:46:55	77,34	153	10:16:55	52,56	223	11:26:55	72,19	293	13:54:18	47,13	363	14:58:18	43,09
014	07:57:55	74,54	084	08:47:55	74,19	154	10:17:55	49,67	224	11:27:55	68,52	294	13:55:18	54,31	364	14:59:18	43,42
015	07:58:55	83,76	085	08:48:55	78,84	155	10:18:55	48,49	225	11:28:55	70,13	295	13:56:18	54,77	365	15:00:18	43,37
016	07:59:55	84,06	086	08:49:55	69,90	156	10:19:55	50,98	226	11:29:55	75,22	296	13:57:18	78,76	366	15:01:18	43,88
017	08:00:55	74,82	087	08:50:55	75,87	157	10:20:55	51,39	227	11:30:55	83,04	297	13:58:18	76,38	367	15:02:18	43,69
018	08:01:55	86,42	088	08:51:55	75,12	158	10:21:55	50,92	228	11:31:55	71,31	298	13:59:18	69,95	368	15:03:18	43,32
019	08:02:55	77,59	089	08:52:55	70,63	159	10:22:55	48,83	229	11:32:55	64,64	299	13:60:18	55,00	369	15:04:18	44,24
020	08:03:55	74,44	090	08:53:55	68,94	160	10:23:55	52,17	230	11:33:55	64,28	300	14:55:18	67,53	370	15:05:18	44,54
021	08:04:55	76,44	091	08:54:55	78,58	161	10:24:55	51,77	231	11:34:55	70,95	301	14:56:18	81,28	371	15:06:18	44,11
022	08:05:55	78,47	092	08:55:55	78,46	162	10:25:55	52,76	232	11:35:55	46,95	302	14:57:18	51,17	372	15:07:18	58,12
023	08:06:55	84,19	093	08:56:55	77,70	163	10:26:55	49,49	233	11:36:55	44,63	303	14:58:18	47,08	373	15:08:18	60,16
024	08:07:55	81,26	094	08:57:55	77,13	164	10:27:55	48,89	234	11:37:55	58,77	304	14:59:18	52,60	374	15:09:18	51,26
025	08:08:55	80,31	095	08:58:55	78,83	165	10:28:55	51,33	235	11:38:55	55,11	305	14:60:18	48,18	375	15:10:18	52,26
026	08:09:55	83,65	096	08:59:55	73,35	166	10:29:55	58,66	236	11:39:55	51,57	306	14:61:18	53,43	376	15:11:18	47,79
027	08:10:55	80,49	097	09:00:55	75,83	167	10:30:55	61,59	237	11:40:55	55,26	307	14:62:18	50,73	377	15:12:18	49,04
028	08:11:55	68,42	098	09:01:55	77,55	168	10:31:55	66,34	238	11:41:55	50,82	308	14:63:18	49,27	378	15:13:18	55,45
029	08:12:55	71,83	099	09:02:55	75,53	169	10:32:55	63,97	239	11:42:55	63,47	309	14:64:18	46,74	379	15:14:18	56,92
030	08:13:55	66,57	100	09:03:55	64,40	170	10:33:55	54,60	240	11:43:55	75,59	310	14:65:18	58,05	380	15:15:18	73,49
031	08:14:55	69,87	101	09:04:55	71,06	171	10:34:55	49,81	241	11:44:55	69,65	311	14:66:18	59,39	381	15:16:18	74,13
032	08:15:55	61,18	102	09:05:55	79,23	172	10:35:55	47,68	242	11:45:55	69,10	312	14:67:18	46,35	382	15:17:18	62,37
033	08:16:55	60,22	103	09:06:55	63,93	173	10:36:55	51,47	243	11:46:55	56,03	313	14:68:18	52,72	383	15:18:18	62,94
034	08:17:55	59,38	104	09:07:55	60,33	174	10:37:55	44,06	244	11:47:55	43,20	314	14:69:18	52,42	384	15:19:18	74,05
035	08:18:55	53,74	105	09:08:55	48,62	175	10:38:55	45,45	245	11:48:55	44,93	315	14:70:18	46,87	385	15:20:18	64,76
036	08:19:55	58,71	106	09:09:55	46,49	176	10:39:55	50,87	246	11:49:55	46,63	316	14:71:18	46,80	386	15:21:18	65,76
037	08:20:55	44,47	107	09:10:55	43,03	177	10:40:55	57,31	247	11:50:55	47,78	317	14:72:18	50,92	387	15:22:18	70,95
038	08:21:55	73,97	108	09:11:55	51,24	178	10:41:55	59,54	248	11:51:55	42,56	318	14:73:18	57,92	388	15:23:18	68,94
039	08:22:55	62,72	109	09:12:55	69,49	179	10:42:55	44,01	249	11:52:55	44,88	319	14:74:18	59,64	389	15:24:18	53,92
040	08:23:55	52,75	110	09:13:55	71,59	180	10:43:55	46,93	250	11:53:55	44,18	320	14:75:18	57,06	390	15:25:18	64,39
041	08:24:55	54,29	111	09:14:55	61,29	181	10:44:55	48,81	251	11:54:55	45,30	321	14:76:18	42,56	391	15:26:18	69,46
042	08:25:55	48,15	112	09:15:55	60,86	182	10:45:55	47,44	252	11:55:55	48,59	322	14:77:18	63,05	392	15:27:18	71,60
043	08:26:55	51,06	113	09:16:55	49,12	183	10:46:55	53,20	253	11:56:55	49,93	323	14:78:18	62,41	393	15:28:18	71,47
044	08:27:55	54,99	114	09:17:55	66,81	184	10:47:55	49,51	254	11:57:55	53,11	324	14:79:18	63,28	394	15:29:18	76,78
045	08:28:55	47,28	115	09:18:55	68,57	185	10:48:55	60,51	255	11:58:55	56,46	325	14:80:18	63,43	395	15:30:18	75,46
046	08:29:55	44,09	116	09:19:55	69,09	186	10:49:55	58,19	256	11:59:55	71,64	326	14:81:18	58,72	396	15:31:18	74,05
047	08:30:55	46,08	117	09:20:55	73,94	187	10:50:55	44,57	257	12:00:55	49,54	327	14:82:18	55,55	397	15:32:18	69,50
048	08:31:55	50,57	118	09:21:55	74,06	188	10:51:55	44,60	258	12:01:55	80,75	328	14:83:18	42,14	398	15:33:18	73,35
049	08:32:55	49,08	119	09:22:55	78,74	189	10:52:55	57,26	259	12:02:55	89,33	329	14:84:18	52,88	399	15:34:18	70,26
050	08:33:55	45,16	120	09:23:55	72,71	190	10:53:55	46,30	260	12:03:55	71,94	330	14:85:18	46,02	400	15:35:18	78,91
051	08:34:55	46,70	121	09:24:55	68,71	191	10:54:55	57,30	261	12:04:55	68,43	331	14:86:18	43,93	401	15:36:18	78,59
052	08:35:55	43,90	122	09:25:55	51,22	192	10:55:55	51,65	262	12:05:55	68,04	332	14:87:18	42,90	402	15:37:18	85,45
053	08:36:55	43,80	123	09:26:55	52,45	193	10:56:55	54,19	263	12:06:55	74,82	333	14:88:18	66,47	403	15:38:18	82,65
054	08:37:55	42,50	124	09:27:55	54,83	194	10:57:55	51,43	264	12:07:55	84,91	334	14:89:18	42,55	404	15:39:18	46,65
055	08:38:55	46,81	125	09:28:55	47,36	195	10:58:55	50,10	265	12:08:55	68,58	335	14:90:18	42,35	405	15:40:18	78,83
056	08:39:55	44,55	126	09:29:55	50,29	196	10:59:55	65,06	266	12:09:55	72,66	336	14:91:18	55,54	406	15:41:18	74,05
057	08:40:55	44,29	127	09:30:55	77,58	197	11:00:55	67,96	267	12:10:55	71,35	337	14:92:18	59,46	407	15:42:18	73,15
058	08:41:55	58,51	128	09:31:55	73,15	198	11:01:55	50,20	268	12:11:55	59,11	338	14:93:18	62,30	408	15:43:18	71,49
059	08:42:55	49,60	129	09:32:55	73,19	199	11:02:55	51,09	269	12:12:55	56,53	339	14:94:18	60,98	409	15:44:18	77,95
060	08:43:55	57,44	130	09:33:55	68,04	200	11:03:55	81,60	270	12:13:55	52,92	340	14:95:18	53,49	410	15:45:18	80,90
061	08:44:55	48,13	131	09:34:55	78,81	201	11:04:55	77,64	271	12:14:55	48,98	341	14:96:18	43,84	411	15:46:18	84,26
062	08:45:55	50,66	132	09:35:55	72,45	202	11:05:55	78,48	272	12:15:55	48,55	342	14:97:18	54,97	412	15:47:18	76,54
063	08:46:55	77,18	133	09:36:55	53,84	203	11:06:55	77,45	273	12:16:55	49,91	343	14:98:18	57,27	413	15:48:18	80,32
064	08:47:55	76,39	134	09:37:55	74,22	204	11:07:55	68,30	274	12:17:55	49,11	344	14:99:18	49,54	414	15:49:18	78,89
065	08:48:55	83,61	135	09:38:55	74,41	205	11:08:55	66,91	275	12:18:55	48,08	345	14:100:18	56,99	415	15:50:18	79,31
066	08:49:55	78,23	136	09:39:55	58,42	206	11:09:55	78,42	276	12:19:55	45,11	346	14:101:18	60,49	416	15:51:18	76,67
067	08:50:55	69,96	137	09:40:55	42,61	207	11:10:55	54,81	277	12:20:55	46,59	347	14:102:18	45,53	417	15:52:18	75,00
068	08:51:55	66,83	138	09:41:55	47,18	208	11:11:55	58,17	278	12:21:55	45,39	348	14:103:18	59,74	418	15:53:18	78,71
069	08:52:55	72,50	139	09:42:55	46,08	209	11:12:55	69,42	279	12:22:55	47,21	349	14:104:18	68,11	419	15:54:18	71,75
070	08:53:55	66,57	140	09:43:55	44,72	210	11:13:55	45,23	280	12:23:55	45,64	350	14:105:18	53,70	420	15:55:18	74,90

3 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria do ruído @ SONUS 2 SN: 020011150

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
421	15:56:18	81,38	491	17:06:18	51,34												
422	15:57:18	76,14	492	17:07:18	46,14												
423	15:58:18	75,22	493	17:08:18	64,37												
424	15:59:18	77,34	494	17:09:18	83,95												
425	16:00:18	73,72	495	17:10:18	62,48												
426	16:01:18	76,71	496	17:11:18	70,52												
427	16:02:18	60,31	497	17:12:18	73,49												
428	16:03:18	64,54															
429	16:04:18	67,28															
430	16:05:18	70,68															
431	16:06:18	75,92															
432	16:07:18	77,29															
433	16:08:18	64,41															
434	16:09:18	58,55															
435	16:10:18	62,38															
436	16:11:18	71,48															
437	16:12:18	75,38															
438	16:13:18	73,82															
439	16:14:18	76,34															
440	16:15:18	79,52															
441	16:16:18	81,18															
442	16:17:18	77,45															
443	16:18:18	58,48															
444	16:19:18	64,62															
445	16:20:18	68,82															
446	16:21:18	72,51															
447	16:22:18	72,12															
448	16:23:18	60,89															
449	16:24:18	68,22															
450	16:25:18	71,75															
451	16:26:18	69,25															
452	16:27:18	69,19															
453	16:28:18	70,15															
454	16:29:18	80,36															
455	16:30:18	72,21															
456	16:31:18	68,23															
457	16:32:18	78,44															
458	16:33:18	74,58															
459	16:34:18	71,67															
460	16:35:18	74,96															
461	16:36:18	71,78															
462	16:37:18	65,54															
463	16:38:18	64,23															
464	16:39:18	73,97															
465	16:40:18	72,35															
466	16:41:18	78,64															
467	16:42:18	83,16															
468	16:43:18	80,30															
469	16:44:18	79,90															
470	16:45:18	82,47															
471	16:46:18	80,89															
472	16:47:18	76,92															
473	16:48:18	78,05															
474	16:49:18	77,74															
475	16:50:18	74,71															
476	16:51:18	75,35															
477	16:52:18	70,44															
478	16:53:18	76,00															
479	16:54:18	77,96															
480	16:55:18	74,76															
481	16:56:18	72,83															
482	16:57:18	52,13															
483	16:58:18	51,72															
484	16:59:18	46,48															
485	17:00:18	45,57															
486	17:01:18	45,49															
487	17:02:18	44,31															
488	17:03:18	43,46															
489	17:04:18	44,84															
490	17:05:18	45,24															

4 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Empresa: CETRIC	
Nome: BELONI SACARDO	
Setor: SESMT	Cargo: TÉCNICO DE SEGURANÇA
Jornada diária de Trabalho (min): 08:48	GHE:

DADOS DA AMOSTRAGEM

Local: Setor				Data: 12/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento	**Número de Série**				
Sonus Criffer 2		150			
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 07:44	Fim: 17:12	Início:	Fim:	Inicial: 114	Final: 114

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR PROCESSOS DE SOLDAGEM NO SETOR

Fonte (s) geradora (s):

RUÍDO AMBIENTE E DE PRODUÇÃO DO SETOR

Descrição do ambiente:

Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:

Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:

Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:

Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:

Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:

Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:

Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE ALVES	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação:	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Beloni Sacardo

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032011150

Empresa avaliada: CETRIC S.A Setor: SESMT - TECNICO DE SEGURANCA Funcionário avaliado: BELONI SACRDO Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 12/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NHO01 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:17:32 Início: 07:44:55	Tempo em pausa: 01:11:33 Fim: 17:12:18
Dosímetro NR15 Dose [%]: 6,72 Dose diária [%]: 7,13 Lavg [dB]: 65,27 NE [dB]: 65,26 NEN [dB]: 65,95 TWA [dB]: 65,52	Dosímetro NHO01 Dose [%]: 20,67 Dose diária [%]: 21,94 Leq [dB]: 78,02 NE [dB]: 78,02 NEN [dB]: 78,43 TWA [dB]: 78,18
Ocorrências de picos de 115 dB: 0	

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz Pré verificação [dB]: 114,00 (12/03/2025 07:43) Pós verificação [dB]: 114,30 (12/03/2025 17:13) Desvio [dB]: -0,30	Calibração de laboratório Dosímetro: CRV3769/2024 01/11/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos



Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia

DIEGO HENRIQUE PALUDO
Registro: 0033341

1 de 4

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051300697

Configurações

Evento: 1	Tarefa: Ensaio08	
Ponderação do tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wd	X: 1,40
Início: 10:16:44	Y: Wd	Y: 1,40
Fim: 16:17:21	Z: Wk	Z: 1,00
Duração: 06:01:14		
Tempo de exposição: 02:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: ADRIANO	Sensibilidade [mV/g]
NS:	X: 115,00
	Y: 113,00
	Z: 115,50

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 0,73	X: 0,00	X: 0,09	X: 2,45	X: 27,22
Y: 1,16	Y: 0,01	Y: 0,10	Y: 3,24	Y: 32,40
Z: 1,12	Z: 0,02	Z: 0,21	Z: 5,78	Z: 27,52

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,14	aw [m/s²]: 0,14	awn [m/s²]: 0,14	Av [m/s²]: 0,29
A(8)X [m/s²]: 0,04			
A(8)Y [m/s²]: 0,05			
A(8)Z [m/s²]: 0,10			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 8,88	VDVX [m/s^{1,75}]: 5,08	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 5,40
	VDVY [m/s^{1,75}]: 5,62	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 5,97
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 10,56	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 8,02

3 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 651000007

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 08100060?

Ind	D/H	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_w [m/s²]
001	10:16:44	0,37	0,33	0,64	1,82	1,69	3,60	0,16	1,95	1,22	0,98
002	10:17:44	0,36	0,49	0,79	1,76	2,40	4,02	0,14	0,17	0,79	1,18
003	10:18:44	0,82	0,65	0,29	1,76	2,40	4,03	1,83	1,62	1,94	0,29
004	10:19:44	0,20	0,24	0,56	1,80	2,42	4,69	0,18	0,23	0,29	0,71
005	10:20:44	0,38	0,47	1,12	2,01	2,69	5,47	1,82	2,79	4,17	1,48
006	10:21:44	0,35	0,36	0,77	2,20	2,73	5,63	1,48	2,98	1,38	1,04
007	10:22:44	0,39	0,36	0,93	2,34	2,77	5,87	4,01	2,68	2,17	1,19
008	10:23:44	0,32	0,37	0,99	2,38	2,81	6,04	2,54	2,94	2,40	1,11
009	10:24:45	0,50	0,37	1,08	2,99	2,87	6,57	1,56	1,25	1,13	1,39
010	10:25:45	0,25	0,34	0,70	2,91	2,91	6,64	1,13	1,11	0,95	0,92
011	10:26:46	0,18	0,22	0,69	3,00	2,92	6,72	6,49	3,50	5,22	0,92
012	10:27:46	0,44	0,22	0,45	3,17	2,93	6,74	1,70	1,78	1,91	0,92
013	10:28:46	0,33	0,33	0,71	3,22	2,97	6,91	0,94	1,45	1,15	0,97
014	10:29:46	0,36	0,30	0,56	3,25	2,99	6,98	5,28	5,02	10,37	0,86
015	10:30:47	0,33	0,23	0,47	3,28	3,00	6,99	0,65	1,50	1,13	0,73
016	10:31:47	0,16	0,10	0,35	3,29	3,00	7,00	1,45	1,60	0,95	0,46
017	10:32:47	0,25	0,27	0,53	3,29	3,01	7,02	1,34	3,18	1,69	0,74
018	10:33:48	0,22	0,26	0,51	3,30	3,02	7,03	1,25	1,65	1,57	0,70
019	10:34:48	0,29	0,19	0,46	3,33	3,02	7,04	0,82	1,14	2,98	0,67
020	10:35:48	0,18	0,22	0,41	3,33	3,03	7,05	1,67	1,62	1,04	0,57
021	10:36:48	0,19	0,23	0,49	3,34	3,03	7,07	1,08	1,39	1,19	0,65
022	10:37:48	0,17	0,23	0,46	3,34	3,04	7,08	1,35	1,74	1,44	0,61
023	10:38:48	0,29	0,27	0,64	3,37	3,05	7,13	1,64	2,21	2,08	0,84
024	10:39:48	0,30	0,33	0,51	3,40	3,08	7,15	1,35	4,03	3,53	0,81
025	10:40:48	0,27	0,44	0,62	3,42	3,20	7,19	0,01	0,02	0,11	0,95
026	10:41:48	0,04	0,21	0,15	3,42	3,23	7,19	9,57	7,72	13,69	0,33
027	10:42:48	0,04	0,14	0,07	3,42	3,23	7,19	0,52	0,38	1,66	0,21
028	10:43:48	0,03	0,02	0,04	3,42	3,23	7,19	0,53	1,39	2,05	0,08
029	10:44:48	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	3,93	5,04	3,32	0,04
030	10:45:48	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	2,43	3,14	2,92	0,04
031	10:46:48	0,01	0,03	0,05	3,42	3,23	7,19	0,74	0,53	1,36	0,06
032	10:47:49	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	1,20	0,89	2,06	0,04
033	10:48:49	0,01	0,01	0,02	3,42	3,23	7,19	1,87	1,45	2,78	0,02
034	10:49:49	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	1,61	0,99	1,78	0,04
035	10:50:49	0,01	0,01	0,02	3,42	3,23	7,19	2,77	1,54	2,15	0,02
036	10:51:50	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	1,83	2,47	1,58	0,03
037	10:52:50	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	1,00	0,75	2,10	0,03
038	10:53:50	0,01	0,01	0,02	3,42	3,23	7,19	2,74	1,46	2,67	0,02
039	10:54:50	0,00	0,01	0,02	3,42	3,23	7,19	2,12	1,16	2,20	0,02
040	10:55:50	0,01	0,01	0,03	3,42	3,23	7,19	0,43	1,42	1,91	0,04
041	10:56:50	0,03	0,07	0,09	3,42	3,23	7,19	2,01	1,55	2,92	0,14
042	10:57:50	0,22	0,36	0,45	3,40	3,25	7,20	2,10	2,07	1,60	0,69
043	10:58:50	0,32	0,36	0,37	3,45	3,29	7,20	0,65	1,74	2,21	0,72
044	10:59:50	0,26	0,32	0,51	3,45	3,40	7,22	0,71	1,18	1,05	0,74
045	11:00:50	0,16	0,24	0,50	3,45	3,40	7,23	1,14	2,12	1,74	0,64
046	11:01:50	0,15	0,24	0,42	3,45	3,41	7,23	1,23	1,26	1,46	0,56
047	11:02:50	0,22	0,21	0,33	3,46	3,41	7,24	1,03	1,84	3,07	0,57
048	11:03:50	0,22	0,34	0,56	3,47	3,42	7,26	2,04	2,16	2,49	0,75
049	11:04:50	0,26	0,29	0,70	3,47	3,43	7,30	0,94	2,02	1,84	0,85
050	11:05:50	0,20	0,28	0,52	3,47	3,44	7,31	1,45	0,56	3,93	0,71
051	11:06:50	0,23	0,28	0,46	3,48	3,45	7,32	1,58	1,45	1,00	0,65
052	11:07:50	0,16	0,21	0,11	3,49	3,46	7,32	0,91	1,32	1,03	0,39
053	11:08:51	0,01	0,02	0,04	3,49	3,46	7,32	2,37	0,86	1,51	0,04
054	11:09:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,60	0,78	1,98	0,02
055	11:10:51	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,34	1,54	2,69	0,02
056	11:11:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,84	2,42	2,66	0,02
057	11:12:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,42	2,75	3,61	0,02
058	11:13:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,93	1,73	2,39	0,02
059	11:14:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,19	1,78	2,42	0,02
060	11:15:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,91	2,65	2,40	0,02
061	11:16:51	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	3,22	1,93	2,88	0,02
062	11:17:51	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,55	2,10	3,15	0,02
063	11:18:52	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,63	2,49	2,16	0,02
064	11:19:52	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,33	1,84	2,85	0,02
065	11:20:52	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,12	2,06	2,37	0,02
066	11:21:52	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,77	1,98	2,47	0,02
067	11:22:52	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,90	1,82	2,29	0,02
068	11:23:52	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,74	2,37	2,65	0,02
069	11:24:52	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,64	2,27	2,19	0,02
070	11:25:52	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,70	2,81	2,84	0,01

5 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 05100067

Ind	D/H	a_w (m/s²)	a_w (m/s²)	a_w (m/s²)	VDV_x (m/s$^{1.75}$)	VDV_y (m/s$^{1.75}$)	VDV_z (m/s$^{1.75}$)	FC_x	FC_y	FC_z	a_{wm} (m/s²)
071	11:26:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,56	1,94	2,05	0,02
072	11:27:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,38	1,60	1,76	0,02
073	11:28:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,39	1,59	2,34	0,02
074	11:29:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	3,18	1,24	3,51	0,02
075	11:30:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,52	2,14	2,30	0,02
076	11:31:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,75	2,12	2,18	0,02
077	11:32:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,24	1,97	2,51	0,02
078	11:33:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,08	2,85	3,04	0,02
079	11:34:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,72	2,66	2,93	0,02
080	11:35:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,67	1,98	2,42	0,02
081	11:36:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,83	1,76	2,33	0,02
082	11:37:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,21	1,62	2,50	0,02
083	11:38:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,33	1,54	2,00	0,02
084	11:39:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,92	0,94	2,47	0,02
085	11:40:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,31	2,30	2,01	0,02
086	11:41:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,22	2,37	2,67	0,02
087	11:42:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,94	3,17	2,68	0,02
088	11:43:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,12	2,37	2,83	0,02
089	11:44:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,30	1,88	2,62	0,02
090	11:45:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	0,78	1,12	3,39	0,02
091	11:46:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,05	2,05	2,65	0,02
092	11:47:53	0,00	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	1,79	3,00	2,76	0,02
093	11:48:53	0,01	0,01	0,02	3,49	3,46	7,32	2,08	2,02	2,55	0,02
094	11:49:53	0,04	0,10	0,42	3,49	3,46	7,40	3,23	3,45	1,28	0,44
095	11:50:53	0,04	0,04	0,12	3,49	3,46	7,40	2,11	0,85	2,40	0,18
096	11:51:53	0,03	0,03	0,11	3,49	3,46	7,40	1,52	2,05	2,00	0,12
097	11:52:53	0,02	0,03	0,10	3,49	3,46	7,40	2,17	2,08	2,52	0,11
098	11:53:53	0,02	0,03	0,10	3,49	3,46	7,40	2,75	2,28	1,36	0,11
099	11:54:53	0,25	0,25	0,27	3,50	3,47	7,40	2,32	1,23	2,27	0,57
100	11:55:53	0,28	0,28	0,51	3,51	3,48	7,41	0,81	1,28	1,82	0,76
101	11:56:53	0,22	0,25	0,49	3,52	3,49	7,43	2,07	2,37	2,12	0,68
102	11:57:53	0,21	0,23	0,42	3,53	3,50	7,44	1,48	0,93	1,90	0,64
103	11:58:53	0,26	0,23	0,41	3,53	3,50	7,44	2,03	2,45	2,50	0,63
104	11:59:53	0,18	0,18	0,43	3,53	3,50	7,45	1,64	1,45	2,14	0,55
105	12:00:53	0,28	0,16	0,42	3,55	3,50	7,45	1,76	2,89	4,48	0,62
106	12:01:53	0,25	0,29	0,66	3,55	3,51	7,48	1,21	0,85	1,61	0,85
107	12:02:53	0,23	0,19	0,36	3,56	3,51	7,49	1,23	1,64	1,97	0,54
108	12:03:53	0,22	0,30	0,47	3,56	3,53	7,50	1,11	0,77	1,74	0,70
109	12:04:53	0,19	0,25	0,46	3,56	3,54	7,51	2,62	2,44	2,78	0,64
110	12:05:53	0,21	0,24	0,54	3,57	3,54	7,52	1,28	0,86	0,94	0,69
111	12:06:53	0,24	0,29	0,41	3,58	3,58	7,53	0,56	1,28	1,54	0,68
112	12:07:53	0,38	0,44	0,55	3,62	3,65	7,55	1,17	1,11	1,78	0,93
113	12:08:53	0,16	0,18	0,20	3,63	3,66	7,55	0,22	0,32	1,25	0,37
114	12:09:54	0,02	0,03	0,11	3,63	3,66	7,55	6,69	3,32	2,47	0,13
115	12:10:54	0,02	0,03	0,23	3,63	3,66	7,55	1,77	2,96	1,95	0,14
116	12:11:55	0,02	0,03	0,11	3,63	3,66	7,55	1,98	2,07	2,13	0,12
117	12:12:55	0,02	0,03	0,11	3,63	3,66	7,55	2,04	2,43	2,05	0,12
118	12:13:55	0,02	0,03	0,11	3,63	3,66	7,55	2,86	2,17	2,09	0,12
119	12:14:55	0,06	0,12	0,16	3,64	3,66	7,56	0,64	0,46	1,25	0,25
120	12:15:55	0,02	0,03	0,10	3,64	3,66	7,56	1,45	2,05	1,75	0,12
121	12:16:55	0,02	0,03	0,10	3,64	3,66	7,56	1,58	1,83	2,28	0,11
122	12:17:55	0,02	0,03	0,10	3,64	3,66	7,56	2,10	2,21	1,90	0,11
123	12:18:55	0,02	0,03	0,10	3,64	3,66	7,56	2,12	2,38	2,00	0,11
124	12:19:55	0,02	0,03	0,11	3,64	3,66	7,56	1,58	1,78	2,03	0,12
125	12:20:55	0,03	0,04	0,12	3,64	3,66	7,56	3,48	2,43	1,33	0,13
126	12:21:55	0,02	0,03	0,11	3,64	3,66	7,56	1,88	2,54	2,33	0,12
127	12:22:55	0,05	0,06	0,18	3,64	3,66	7,56	0,75	0,93	0,98	0,21
128	12:23:56	0,06	0,18	0,06	3,64	3,67	7,56	3,17	0,05	0,73	0,27
129	12:24:56	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,77	3,67	2,10	0,02
130	12:25:56	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,64	1,96	2,71	0,02
131	12:26:56	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,09	3,00	3,39	0,02
132	12:27:57	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,54	2,14	2,57	0,02
133	12:28:58	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,03	2,23	2,99	0,02
134	12:29:58	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,16	1,56	2,85	0,02
135	12:30:59	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,21	2,31	2,51	0,02
136	12:31:59	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,28	2,34	1,98	0,02
137	12:32:59	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,15	2,34	3,88	0,02
138	12:33:59	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,02	1,84	2,28	0,02
139	12:35:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,57	2,31	2,34	0,02
140	12:36:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,81	1,31	1,94	0,01

6 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 05100060?

Ind	D/H	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_w [m/s²]
141	12:37:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,48	1,72	2,75	0,02
142	12:38:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,18	2,03	2,41	0,02
143	12:39:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,31	1,64	4,32	0,02
144	12:40:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,38	2,77	1,85	0,02
145	12:41:00	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,67	1,89	2,02	0,02
146	12:42:01	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,77	2,85	3,45	0,02
147	12:43:01	0,00	0,01	0,02	3,65	3,67	7,56	2,45	2,02	2,96	0,02
148	12:44:02	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,48	2,61	3,15	0,02
149	12:45:02	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,90	1,97	2,88	0,02
150	12:46:02	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,13	2,14	2,02	0,02
151	12:47:02	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,07	1,95	2,80	0,02
152	12:48:02	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	1,87	2,42	2,24	0,02
153	12:49:02	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,74	2,41	2,14	0,02
154	12:50:03	0,01	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,33	2,56	1,67	0,02
155	12:51:03	0,00	0,01	0,02	3,64	3,67	7,56	2,42	3,09	3,15	0,02
156	12:52:03	0,17	0,19	0,27	3,65	3,68	7,64	0,16	0,29	0,55	0,51
157	12:53:03	0,18	0,20	0,24	3,65	3,68	7,64	1,42	1,41	2,15	0,45
158	12:54:03	0,04	0,05	0,06	3,65	3,68	7,64	0,41	0,26	0,58	0,10
159	12:55:03	0,05	0,15	0,08	3,65	3,69	7,64	0,23	0,09	0,64	0,24
160	12:56:03	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,33	2,46	2,52	0,02
161	12:57:03	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,68	1,81	2,56	0,02
162	12:58:03	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,78	2,34	2,33	0,02
163	12:59:03	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,43	2,82	2,04	0,02
164	13:00:03	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,29	2,17	2,45	0,02
165	13:01:03	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,80	1,38	3,09	0,02
166	13:02:03	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,91	1,54	2,66	0,02
167	13:03:03	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,79	2,68	2,55	0,02
168	13:04:03	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,05	2,39	2,55	0,02
169	13:05:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,36	2,35	2,55	0,02
170	13:06:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,27	2,82	3,48	0,02
171	13:07:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,19	2,12	2,37	0,02
172	13:08:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,36	1,42	2,03	0,02
173	13:09:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,91	1,41	2,24	0,02
174	13:10:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,67	1,42	3,04	0,02
175	13:11:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	3,15	2,24	2,46	0,02
176	13:12:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,66	1,53	2,50	0,02
177	13:13:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,34	1,69	2,39	0,02
178	13:14:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,94	2,55	2,52	0,02
179	13:15:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,34	1,21	2,09	0,02
180	13:16:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,92	1,66	1,92	0,02
181	13:17:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,63	1,76	2,89	0,02
182	13:18:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	3,38	2,03	2,59	0,02
183	13:19:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,16	1,78	2,03	0,02
184	13:20:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,21	2,20	2,13	0,02
185	13:21:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,83	1,57	2,33	0,02
186	13:22:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,50	2,61	3,06	0,02
187	13:23:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	2,34	1,31	2,96	0,02
188	13:24:04	0,00	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,54	1,98	1,72	0,02
189	13:25:04	0,01	0,01	0,02	3,65	3,69	7,64	1,96	1,82	2,22	0,02
190	13:26:05	0,01	0,02	0,02	3,65	3,69	7,64	1,67	1,82	2,44	0,02
191	13:27:05	0,09	0,12	0,09	3,65	3,69	7,70	1,50	3,12	2,36	0,13
192	13:28:05	0,10	0,14	0,10	2,65	3,71	7,70	0,87	0,10	0,51	0,26
193	13:29:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,95	2,46	2,37	0,02
194	13:30:05	0,02	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	2,02	1,40	2,53	0,02
195	13:31:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,76	1,16	1,96	0,02
196	13:32:05	0,02	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	2,19	1,35	2,98	0,02
197	13:33:05	0,01	0,02	0,02	3,65	3,71	7,70	1,92	1,77	2,48	0,03
198	13:34:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,90	0,79	1,72	0,03
199	13:35:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	3,89	4,89	2,69	0,03
200	13:36:05	0,01	0,02	0,05	3,65	3,71	7,70	2,93	0,55	1,43	0,05
201	13:37:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,96	1,79	2,46	0,03
202	13:38:05	0,01	0,04	0,03	3,65	3,71	7,70	1,39	0,56	1,88	0,06
203	13:39:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	2,20	1,48	2,19	0,03
204	13:40:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,48	1,20	1,86	0,03
205	13:41:05	0,01	0,01	0,03	3,65	3,71	7,70	1,03	1,37	2,49	0,03
206	13:42:05	0,01	0,02	0,07	3,65	3,71	7,70	0,97	0,14	0,95	0,07
207	13:43:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,55	1,41	2,39	0,03
208	13:44:05	0,01	0,01	0,02	3,65	3,71	7,70	1,48	1,27	2,63	0,03
209	13:45:05	0,07	0,14	0,16	3,65	3,72	7,74	1,36	1,38	1,94	0,29
210	13:46:05	0,13	0,19	0,15	3,65	3,72	7,74	0,11	0,04	0,44	0,35

Tela 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/H	a_w[m/s²]	a_w[m/s²]	a_w[m/s²]	VDV_x[m/s$^{1.75}$]	VDV_y[m/s$^{1.75}$]	VDV_z[m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_w[m/s²]
211	13:47:09	0,01	0,01	0,06	3,65	3,72	7,74	1,24	0,55	1,08	0,04
212	13:48:09	0,00	0,01	0,02	3,65	3,72	7,74	2,14	2,29	2,24	0,02
213	13:49:09	0,01	0,01	0,02	3,65	3,72	7,74	1,60	1,41	2,52	0,02
214	13:50:09	0,22	0,27	0,41	3,69	3,75	8,09	4,12	3,37	1,93	0,78
215	13:51:09	0,27	0,36	0,46	3,78	3,78	8,70	2,80	2,34	2,58	0,79
216	13:52:09	0,24	0,30	0,39	3,72	3,82	8,72	0,83	2,61	1,71	0,68
217	13:53:09	0,20	0,21	0,40	3,72	3,82	8,72	1,65	1,83	1,62	0,57
218	13:54:10	0,19	0,24	0,44	3,72	3,81	8,72	0,58	3,13	2,00	0,61
219	13:55:10	0,19	0,28	0,38	3,72	3,81	8,72	1,78	0,87	2,48	0,62
220	13:56:10	0,24	0,21	0,26	3,73	3,82	8,72	0,57	1,89	1,77	0,57
221	13:57:10	0,20	0,22	0,47	3,74	3,82	8,74	1,35	2,61	2,85	0,64
222	13:58:10	0,27	0,21	0,65	3,74	3,82	8,75	0,77	1,08	0,93	0,61
223	13:59:10	0,28	0,22	0,75	3,75	3,82	8,78	1,14	2,77	1,54	0,70
224	14:00:10	0,25	0,18	0,61	3,76	3,82	8,80	1,82	1,79	3,57	0,78
225	14:01:10	0,28	0,20	0,65	3,76	3,82	8,81	2,44	1,24	3,21	0,81
226	14:02:10	0,27	0,20	0,47	3,77	3,82	8,82	0,70	0,93	1,03	0,68
227	14:03:10	0,25	0,19	0,40	3,78	3,83	8,82	2,19	2,35	2,73	0,60
228	14:04:10	0,25	0,21	0,39	3,79	3,83	8,82	1,30	2,12	1,62	0,60
229	14:05:10	0,24	0,30	0,49	3,79	3,85	8,83	2,58	2,03	1,57	0,73
230	14:06:10	0,16	0,12	0,15	3,80	3,85	8,83	0,09	0,12	3,44	0,32
231	14:07:10	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,60	1,84	2,37	0,02
232	14:08:11	0,02	0,02	0,04	3,80	3,85	8,83	0,52	0,49	1,95	0,05
233	14:09:11	0,02	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	0,69	1,05	1,48	0,04
234	14:10:11	0,01	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	2,52	1,10	1,62	0,03
235	14:11:11	0,01	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	1,85	1,03	1,97	0,03
236	14:12:11	0,01	0,02	0,04	3,80	3,85	8,83	0,51	0,97	1,37	0,05
237	14:13:12	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,57	1,04	2,21	0,02
238	14:14:12	0,01	0,03	0,03	3,80	3,85	8,83	1,48	1,03	2,61	0,05
239	14:15:12	0,27	0,10	0,10	3,80	3,85	8,83	0,09	0,09	0,48	0,28
240	14:16:12	0,37	0,08	0,10	3,80	3,85	8,83	0,27	0,33	0,59	0,18
241	14:17:12	0,01	0,03	0,03	3,80	3,85	8,83	0,87	0,30	1,98	0,06
242	14:18:13	0,03	0,04	0,05	3,80	3,85	8,83	0,46	0,38	1,09	0,08
243	14:19:14	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,45	0,42	2,48	0,03
244	14:20:14	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	2,14	1,05	2,18	0,03
245	14:21:14	0,01	0,03	0,02	3,80	3,85	8,83	2,21	2,94	2,49	0,03
246	14:22:14	0,00	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,03	3,16	2,43	0,02
247	14:23:14	0,04	0,06	0,10	3,80	3,85	8,83	0,59	0,83	0,64	0,15
248	14:24:14	0,03	0,03	0,05	3,80	3,85	8,83	4,65	3,15	2,74	0,09
249	14:25:14	0,02	0,01	0,05	3,80	3,85	8,83	0,79	1,71	1,44	0,06
250	14:26:14	0,01	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	1,32	1,85	1,70	0,03
251	14:27:14	0,01	0,01	0,04	3,80	3,85	8,83	1,03	0,70	0,93	0,05
252	14:28:14	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,60	1,64	1,86	0,02
253	14:29:14	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,85	1,05	3,08	0,03
254	14:30:14	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	2,88	1,71	2,75	0,03
255	14:31:15	0,02	0,02	0,07	3,80	3,85	8,83	0,91	1,94	1,00	0,07
256	14:32:15	0,06	0,11	0,13	3,80	3,85	8,83	0,14	0,09	0,34	0,22
257	14:33:15	0,01	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	0,34	0,97	1,45	0,04
258	14:34:15	0,01	0,02	0,04	3,80	3,85	8,83	1,00	0,71	1,58	0,05
259	14:35:15	0,02	0,02	0,04	3,80	3,85	8,83	0,39	0,38	1,37	0,05
260	14:36:16	0,05	0,09	0,07	3,80	3,85	8,83	0,35	0,20	0,81	0,16
261	14:37:16	0,02	0,01	0,04	3,80	3,85	8,83	0,44	1,08	1,67	0,05
262	14:38:16	0,01	0,01	0,03	3,80	3,85	8,83	1,70	1,14	2,32	0,03
263	14:39:16	0,01	0,01	0,02	3,80	3,85	8,83	1,94	2,50	3,00	0,02
264	14:40:16	0,33	0,18	0,71	3,93	3,89	9,64	0,15	0,35	0,52	0,88
265	14:41:16	0,02	0,04	0,12	3,93	3,89	9,64	1,79	2,08	1,89	0,14
266	14:42:16	0,02	0,02	0,12	3,93	3,89	9,64	2,01	2,13	1,86	0,12
267	14:43:16	0,10	0,06	0,19	3,94	3,89	9,64	5,14	4,02	4,03	0,24
268	14:44:17	0,21	0,25	0,48	3,94	3,91	9,65	1,48	0,85	0,71	0,66
269	14:45:17	0,23	0,24	0,33	3,94	3,91	9,65	1,40	3,18	2,14	0,57
270	14:46:17	0,19	0,20	0,41	3,95	3,91	9,65	1,05	1,51	1,29	0,56
271	14:47:17	0,17	0,24	0,43	3,95	3,91	9,66	0,65	1,60	0,73	0,61
272	14:48:17	0,13	0,17	0,39	3,95	3,91	9,66	2,74	2,87	2,96	0,50
273	14:49:17	0,18	0,21	0,46	3,95	3,92	9,67	1,41	1,66	1,79	0,63
274	14:50:17	0,18	0,23	0,55	3,95	3,92	9,68	1,71	1,67	1,97	0,65
275	14:51:17	0,20	0,24	0,53	3,95	3,92	9,68	2,94	2,90	4,19	0,65
276	14:52:17	0,18	0,19	0,53	3,95	3,92	9,70	3,51	2,59	3,14	0,64
277	14:53:17	0,18	0,20	0,55	3,95	3,93	9,70	1,44	1,35	0,89	0,66
278	14:54:17	0,29	0,29	0,42	3,97	3,94	9,70	0,38	0,79	0,80	0,71
279	14:55:17	0,01	0,01	0,04	3,97	3,94	9,70	1,35	0,56	0,60	0,07
280	14:56:17	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,39	1,76	2,40	0,02

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 05100060?

Ind	D/H	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	a_w [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_w [m/s²]
281	14:57:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,41	1,45	2,31	0,04
282	14:58:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,47	2,71	2,63	0,02
283	14:59:17	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,26	1,08	2,69	0,02
284	15:00:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,75	1,34	3,09	0,02
285	15:01:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,77	2,32	2,87	0,02
286	15:02:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,22	1,78	2,47	0,02
287	15:03:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,11	1,36	3,27	0,02
288	15:04:17	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,72	2,33	2,81	0,02
289	15:05:17	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,41	1,90	2,87	0,02
290	15:06:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,23	2,75	2,38	0,02
291	15:07:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,74	1,53	2,83	0,02
292	15:08:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,69	1,80	2,04	0,02
293	15:09:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,38	2,73	2,60	0,02
294	15:10:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,58	2,28	2,20	0,02
295	15:11:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,26	1,54	2,00	0,02
296	15:12:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,92	2,72	2,76	0,02
297	15:13:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,51	2,51	2,38	0,02
298	15:14:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,87	1,47	2,24	0,02
299	15:15:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,62	2,44	1,86	0,02
300	15:16:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,93	1,85	2,50	0,02
301	15:17:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,28	2,67	3,09	0,02
302	15:18:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,64	2,79	2,66	0,02
303	15:19:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,11	1,74	2,79	0,02
304	15:20:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,43	1,85	2,84	0,02
305	15:21:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,67	1,93	2,77	0,02
306	15:22:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,81	1,83	2,55	0,02
307	15:23:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,68	1,02	1,38	0,02
308	15:24:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	3,95	1,77	3,22	0,02
309	15:25:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,43	1,34	1,84	0,02
310	15:26:18	0,01	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,89	2,12	2,27	0,02
311	15:27:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,48	2,50	2,61	0,02
312	15:28:18	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,56	2,09	2,38	0,02
313	15:29:19	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	1,73	1,12	2,89	0,02
314	15:30:19	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,02	1,83	2,77	0,02
315	15:31:19	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,83	1,73	2,79	0,02
316	15:32:19	0,00	0,01	0,02	3,97	3,94	9,70	2,04	2,25	2,71	0,02
317	15:33:19	0,02	0,03	0,14	3,97	3,94	9,71	27,31	9,35	33,42	0,17
318	15:34:19	0,28	0,16	0,35	3,99	3,94	9,90	9,63	1,42	1,95	0,47
319	15:35:19	0,30	0,31	0,32	3,99	3,95	9,90	3,02	3,24	8,39	0,69
320	15:36:19	0,26	0,22	0,32	4,00	3,95	9,90	1,38	2,24	5,15	0,58
321	15:37:19	0,17	0,24	0,54	4,00	3,96	9,90	1,61	2,65	2,06	0,68
322	15:38:19	0,28	0,21	0,54	4,01	3,96	9,91	1,48	1,27	1,11	0,68
323	15:39:19	0,19	0,13	0,41	4,01	3,96	9,91	0,68	3,16	1,35	0,55
324	15:40:19	0,18	0,21	0,53	4,01	3,96	9,93	1,64	2,22	2,12	0,66
325	15:41:19	0,44	0,55	0,49	4,18	4,35	9,96	0,95	0,77	4,41	1,10
326	15:42:19	0,14	0,28	0,39	4,18	4,35	9,96	1,18	2,45	2,01	0,52
327	15:43:20	0,18	0,24	0,46	4,19	4,35	9,97	1,34	1,00	1,42	0,63
328	15:44:20	0,21	0,28	0,52	4,19	4,39	9,98	1,01	3,99	1,82	0,72
329	15:45:20	0,24	0,26	0,49	4,19	4,39	9,99	0,65	1,47	1,56	0,70
330	15:46:20	0,26	0,22	0,72	4,20	4,39	10,00	1,12	2,26	1,81	0,83
331	15:47:20	0,28	0,11	0,45	4,20	4,40	10,00	1,44	1,07	0,92	0,58
332	15:48:20	0,18	0,23	0,57	4,20	4,40	10,01	1,74	2,40	1,95	0,79
333	15:49:20	0,23	0,11	0,58	4,20	4,40	10,02	1,15	1,92	1,83	0,73
334	15:50:20	0,22	0,20	0,59	4,20	4,40	10,02	2,23	1,84	1,78	0,72
335	15:51:20	0,25	0,27	0,67	4,22	4,40	10,08	2,69	2,71	2,42	0,84
336	15:52:20	0,22	0,20	0,48	4,22	4,41	10,08	1,34	3,06	4,24	0,84
337	15:53:20	0,24	0,25	0,49	4,22	4,41	10,09	3,67	1,24	0,79	0,84
338	15:54:20	0,12	0,23	0,46	4,22	4,41	10,09	1,38	0,78	1,72	0,84
339	15:55:21	0,18	0,18	0,38	4,22	4,41	10,09	0,78	1,56	1,35	0,52
340	15:56:21	0,17	0,25	0,58	4,22	4,42	10,10	2,67	2,41	2,79	0,72
341	15:57:21	0,15	0,23	0,49	4,22	4,42	10,11	1,94	2,07	2,44	0,62
342	15:58:21	0,16	0,21	0,42	4,22	4,42	10,12	3,68	2,40	4,10	0,56
343	15:59:21	0,24	0,28	0,59	4,22	4,42	10,13	2,47	1,76	1,23	0,78
344	16:00:21	0,26	0,17	0,31	4,22	4,43	10,13	1,52	1,78	2,44	0,44
345	16:01:21	0,20	0,23	0,65	4,23	4,43	10,14	1,26	4,92	1,36	0,78
346	16:02:21	0,28	0,21	0,45	4,23	4,43	10,14	2,87	1,49	1,11	0,61
347	16:03:21	0,22	0,14	0,33	4,23	4,43	10,14	1,38	1,04	1,63	0,49
348	16:04:21	0,15	0,18	0,38	4,24	4,43	10,14	1,11	1,83	3,22	0,39
349	16:05:21	0,32	0,28	0,55	4,25	4,43	10,14	2,54	2,29	2,19	0,83
350	16:06:21	0,28	0,23	0,49	4,26	4,43	10,19	2,13	2,90	1,30	0,68

9 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051020607

Ind	D/H	a_{wx}[m/s²]	a_{wy}[m/s²]	a_{wz}[m/s²]	VDV_x[m/s$^{1.75}$]	VDV_y[m/s$^{1.75}$]	VDV_z[m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_{wm}[m/s²]
351	16:07:21	0,26	0,34	0,58	4,27	4,44	10,28	0,87	2,74	2,11	0,83
352	16:08:21	0,27	0,32	0,64	4,27	4,48	10,22	1,06	1,37	0,83	0,87
353	16:09:21	0,39	0,36	0,82	4,31	4,46	10,26	3,35	1,85	1,10	1,07
354	16:10:21	0,27	0,31	0,73	4,32	4,47	10,28	1,88	2,96	1,64	0,93
355	16:11:21	0,35	0,37	0,90	4,33	4,48	10,32	3,04	1,23	1,36	1,14
356	16:12:21	0,36	0,43	0,88	4,36	4,51	10,35	1,38	1,30	1,86	1,16
357	16:13:21	0,33	0,38	0,95	4,31	4,52	10,41	2,05	1,94	2,35	1,18
358	16:14:21	0,30	0,36	0,91	4,38	4,52	10,43	1,42	2,42	1,99	1,12
359	16:15:21	0,26	0,42	1,04	4,28	4,54	10,49	1,92	2,21	1,76	1,25
360	16:16:21	0,28	0,40	0,92	4,29	4,56	10,54	2,05	4,53	3,02	1,19
361	16:17:21	0,73	1,16	0,77	5,08	5,62	10,56	2,01	2,78	0,54	2,07

10 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC
Nome: MILTON RIBEIRO LEMES
Setor: ATENDIMENTO EMERGENCIAL | Cargo: OPERADOR

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: | Data: 17/03/25

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Medidor de Vibração - Vibrate -		51000607	

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 10:16	Fim: 16:17	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
REALIZAR CONDUÇÃO DE FURGÃO NAS ATIVIDADES

Fonte (s) geradora (s):
CAMINHÃO FURGÃO BAÚ

Descrição do Equipamento:
CAMINHÃO FURGÃO BAÚ

Descrição do Ambiente: VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48 CICLOS DE ATÉ 2 HORAS DE EXPOSIÇÃO

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE RALVIDO | Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação: EDUARDO W. GESSWEIN | Assinatura:

Assinatura Trabalhador: + Milton R Lemes

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051000692

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: ATENDIMENTO EMERGENIAL-OPERADOR DE EMERGÊNCIAS	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: MILTON RIBEIRO LEMES	Data: 17/03/2025
Tipo: VCI	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	ax[m/s²]	az[m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	A(8)[m/s²]
1	02:00	0,29	0,14	0,14	5,08	5,62	10,56	0,14

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,14	VDVexpX [m/s$^{1.75}$]: 5,46	A(8)X [m/s²]: 0,04	VDVR [m/s$^{1.75}$]: 8,89
aren [m/s²]: 0,14	VDVexpY [m/s$^{1.75}$]: 5,97	A(8)Y [m/s²]: 0,05	
A(8) [m/s²]: 0,14	VDVexpZ [m/s$^{1.75}$]: 8,02	A(8)Z [m/s²]: 0,10	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro CRM 17134 RQE 15331

1 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Configurações

Evento: 1	Tarefa: Ensaio14
Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência
Tempo de amostragem [s]: 80	X: Wd
Início: 09:09:09	Y: Wd
Fim: 10:42:19	Z: Wk
Duração: 01:34:16	
Tempo de exposição: 08:00:00	
Tempo em pausa: 00:00:00	

Sensor

Nome: ADRIANO	Sensibilidade [mV/g]
NS:	X: 115,00
	Y: 113,00
	Z: 115,50

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 1,81	X: 0,01	X: 0,43	X: 4,43	X: 10,30
Y: 1,50	Y: 0,01	Y: 0,33	Y: 3,17	Y: 9,61
Z: 1,64	Z: 0,02	Z: 0,62	Z: 10,33	Z: 16,66

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,94	arc [m/s²]: 0,90	aren [m/s²]: 0,94	Av [m/s²]: 1,01
A(8)X [m/s²]: 0,40			
A(8)Y [m/s²]: 0,31			
A(8)Z [m/s²]: 0,58			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 16,27	VDVX [m/s^{1,75}]: 3,13	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 11,11
	VDVY [m/s^{1,75}]: 4,76	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 12,99
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 11,03	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 14,56

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/H	$a_{x,0}$ [m/s^{-2}]	$a_{y,0}$ [m/s^{-2}]	$a_{z,0}$ [m/s^{-2}]	$VDV_{x,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	$VDV_{y,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	$VDV_{z,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	$A_{w,0}$ [m/s^{-2}]
001	08:09:09	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,07	2,90	2,10	2,43	0,02
002	08:10:09	0,01	0,01	0,02	0,02	0,05	0,09	2,10	1,61	2,31	0,02
003	08:11:09	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,10	2,34	1,84	3,60	0,02
004	08:12:09	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,11	0,95	2,83	2,88	0,02
005	08:13:10	0,06	0,05	0,74	0,33	0,34	2,82	1,74	2,02	1,82	0,78
006	08:14:10	0,10	0,31	0,76	0,78	1,38	5,58	1,78	2,00	0,86	0,92
007	08:15:11	0,19	0,41	0,60	0,93	1,94	5,62	0,67	0,36	1,76	0,87
008	08:16:11	0,34	0,43	0,77	1,44	2,33	6,22	1,51	1,27	1,25	1,12
009	08:17:11	0,18	0,21	0,42	1,45	2,24	6,21	0,35	1,17	0,94	0,56
010	08:18:11	0,09	0,27	0,45	1,45	2,23	6,24	0,71	3,11	1,04	0,60
011	08:19:11	0,11	0,18	0,49	1,45	2,40	6,25	1,43	0,81	1,57	0,55
012	08:20:11	0,25	0,24	0,51	1,41	2,43	6,35	0,03	0,26	0,10	0,72
013	08:21:11	0,01	0,01	0,03	1,61	2,43	6,35	0,17	2,43	2,45	0,03
014	08:22:11	0,01	0,03	0,04	1,61	2,43	6,35	3,32	2,81	3,17	0,06
015	08:23:12	0,19	0,24	0,32	1,66	2,46	6,37	2,02	2,11	2,10	0,53
016	08:24:12	0,13	0,19	0,23	1,66	2,46	6,37	0,43	0,50	1,03	0,41
017	08:25:13	0,13	0,07	0,20	1,68	2,46	6,37	0,51	1,17	3,02	0,28
018	08:26:13	0,03	0,05	0,18	1,68	2,46	6,37	0,38	1,59	1,90	0,19
019	08:27:13	0,16	0,34	0,36	1,73	2,64	6,37	0,79	1,26	3,03	0,65
020	08:28:13	0,09	0,19	0,35	1,73	2,64	6,39	2,34	2,27	2,09	0,62
021	08:29:13	0,11	0,22	0,60	1,73	2,65	6,43	2,63	2,40	2,89	0,69
022	08:30:13	0,08	0,17	0,48	1,73	2,65	6,46	1,31	1,18	1,82	0,55
023	08:31:13	0,11	0,26	0,72	1,73	2,67	6,53	2,67	1,93	2,33	0,62
024	08:32:13	0,15	0,31	0,98	1,74	2,70	6,67	2,93	1,99	2,68	1,09
025	08:33:13	0,16	0,30	0,97	1,75	2,72	6,82	2,01	1,27	1,73	1,08
026	08:34:13	0,14	0,25	0,84	1,75	2,73	6,92	2,40	2,62	2,56	0,53
027	08:35:13	0,13	0,25	0,78	1,76	2,75	6,98	2,08	2,25	2,22	0,88
028	08:36:13	0,13	0,25	0,79	1,76	2,77	7,04	2,94	1,83	2,34	0,51
029	08:37:13	0,13	0,29	0,83	1,77	2,75	7,14	2,14	2,86	2,13	0,94
030	08:38:13	0,32	0,39	0,82	2,01	2,84	7,22	1,31	1,75	3,16	1,08
031	08:39:13	0,16	0,36	0,67	2,02	2,96	7,23	0,71	0,58	1,61	0,87
032	08:40:13	0,19	0,32	0,59	2,04	3,01	7,26	1,39	0,98	2,12	0,75
033	08:41:13	0,29	0,30	0,74	2,10	3,04	7,31	1,10	1,48	1,61	0,92
034	08:42:13	0,17	0,20	0,51	2,11	3,05	7,33	0,34	0,32	0,56	0,63
035	08:43:13	0,14	0,17	0,48	2,12	3,05	7,35	1,08	2,17	2,17	0,57
036	08:44:13	0,20	0,24	0,55	2,15	3,06	7,38	2,77	3,61	4,30	0,73
037	08:45:13	0,17	0,30	0,70	2,16	3,07	7,42	1,31	1,57	3,03	0,85
038	08:46:13	0,21	0,32	0,80	2,17	3,10	7,53	3,83	1,86	1,85	0,96
039	08:47:13	0,30	0,34	0,85	2,26	3,14	7,56	0,21	0,22	0,70	0,91
040	08:48:13	0,02	0,04	0,20	2,26	3,14	7,56	1,73	1,87	2,03	0,21
041	08:49:14	0,20	0,22	0,25	2,31	3,15	7,59	0,05	0,04	0,28	0,43
042	08:50:14	0,00	0,01	0,02	2,31	3,15	7,59	1,85	2,02	2,83	0,02
043	08:51:14	0,16	0,18	0,52	2,35	3,18	9,02	1,97	4,87	2,04	0,82
044	08:52:14	0,20	0,24	0,48	2,37	3,20	9,03	2,26	1,97	4,29	0,64
045	08:53:14	0,13	0,21	0,24	2,37	3,22	9,08	0,42	0,37	1,34	0,42
046	08:54:14	0,25	0,29	0,83	2,41	3,24	9,09	4,09	3,96	2,91	0,85
047	08:55:14	0,21	0,36	0,89	2,42	3,28	9,11	1,41	1,46	2,12	0,90
048	08:56:14	0,16	0,22	0,55	2,43	3,28	9,12	1,34	2,15	1,45	0,68
049	08:57:14	0,13	0,19	0,20	2,44	3,28	9,12	0,97	0,49	1,07	0,30
050	08:58:14	0,32	0,26	0,70	2,44	3,30	9,16	4,44	2,98	3,08	0,85
051	08:59:14	0,28	0,32	0,55	2,50	3,33	9,17	0,92	2,62	2,91	0,81
052	10:00:14	0,23	0,27	0,47	2,52	3,35	9,18	1,25	2,43	2,98	0,58
053	10:01:14	0,35	0,85	1,05	2,62	4,46	9,40	0,18	0,26	0,27	1,66
054	10:02:14	0,18	0,17	0,31	2,63	4,48	9,40	1,81	3,73	8,43	0,85
055	10:03:14	0,29	0,35	0,42	2,68	4,54	9,42	0,38	0,51	0,96	0,78

4 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/M	a_{w1} [m/s^2]	a_{w2} [m/s^2]	a_{w3} [m/s^2]	$VDV_{1,00}$ [m/s$^{1.75}$]	$VDV_{2,00}$ [m/s$^{1.75}$]	$VDV_{3,00}$ [m/s$^{1.75}$]	EQ_1	EQ_2	EQ_3	a_{eq} [m/s^2]
056	10:04:16	0,12	0,16	0,93	2,88	4,84	9,44	1,04	0,75	2,51	0,60
057	10:05:16	0,15	0,21	0,65	2,91	4,56	10,47	0,38	0,42	2,01	1,22
058	10:06:16	0,06	0,07	0,49	2,91	4,56	10,49	1,58	1,49	1,72	0,51
059	10:07:16	0,06	0,06	0,37	2,91	4,56	10,49	2,26	2,03	1,97	0,39
060	10:08:16	0,06	0,06	0,31	2,91	4,56	10,49	2,07	1,91	2,04	0,33
061	10:09:17	0,06	0,06	0,28	2,91	4,56	10,49	2,24	2,24	2,61	0,30
062	10:10:17	0,07	0,06	0,29	2,91	4,56	10,49	2,26	2,27	2,67	0,31
063	10:11:17	0,07	0,06	0,28	2,91	4,56	10,49	2,06	1,93	2,32	0,30
064	10:12:17	0,07	0,06	0,26	2,91	4,56	10,49	2,25	1,93	2,80	0,29
065	10:13:17	0,07	0,06	0,25	2,91	4,56	10,49	2,42	1,95	2,47	0,27
066	10:14:17	0,23	0,28	0,42	2,97	4,57	10,78	0,77	0,87	1,77	0,63
067	10:15:17	0,19	0,22	0,37	2,98	4,57	10,78	0,90	1,60	4,13	0,55
068	10:16:17	0,16	0,25	0,74	2,98	4,57	10,80	2,03	2,41	3,17	0,96
069	10:17:17	0,19	0,23	0,63	2,99	4,58	10,82	0,68	0,96	1,11	0,75
070	10:18:17	0,26	0,32	0,71	3,01	4,58	10,84	2,46	3,17	2,27	0,91
071	10:19:17	0,30	0,48	0,74	3,04	4,64	10,96	1,52	1,85	2,31	1,08
072	10:20:17	0,18	0,31	0,75	3,05	4,65	10,98	4,52	3,88	3,98	0,90
073	10:21:17	0,14	0,25	0,59	3,05	4,65	10,98	2,39	2,21	1,74	0,80
074	10:22:17	0,14	0,27	0,70	3,05	4,66	10,99	7,36	5,40	6,57	0,82
075	10:23:17	0,16	0,32	0,88	3,05	4,67	10,91	3,45	1,10	2,80	0,99
076	10:24:17	0,17	0,30	0,81	3,05	4,67	10,94	1,97	0,97	1,35	0,94
077	10:25:17	0,19	0,29	0,88	3,06	4,68	10,95	2,40	1,88	1,37	1,00
078	10:26:18	0,16	0,29	0,77	3,06	4,68	10,98	2,22	1,31	1,93	0,91
079	10:27:18	0,15	0,15	0,41	3,07	4,68	10,99	0,98	0,88	1,47	0,55
080	10:28:18	0,17	0,25	0,65	3,07	4,69	10,99	1,91	1,19	1,61	0,81
081	10:29:18	0,15	0,27	0,71	3,07	4,69	11,00	1,57	1,19	1,50	0,83
082	10:30:18	0,15	0,28	0,55	3,07	4,69	11,01	8,04	3,11	3,15	0,72
083	10:31:18	0,36	0,34	0,49	3,09	4,72	11,01	0,59	1,30	2,03	0,77
084	10:32:19	0,13	0,28	0,82	3,09	4,72	11,02	2,04	1,85	1,94	0,67
085	10:33:19	0,15	0,28	0,50	3,09	4,73	11,02	8,87	4,05	1,12	0,67
086	10:34:19	0,25	0,52	0,61	3,10	4,76	11,03	3,50	0,53	0,75	1,03
087	10:35:19	0,23	0,18	0,27	3,13	4,76	11,03	0,15	0,14	0,60	0,50
088	10:36:19	0,01	0,03	0,03	3,13	4,76	11,03	2,64	1,05	2,02	0,05
089	10:37:19	0,01	0,02	0,02	3,13	4,76	11,03	0,87	0,64	1,86	0,04
090	10:38:19	0,00	0,01	0,02	3,13	4,76	11,03	3,63	2,58	2,29	0,02
091	10:39:19	0,00	0,01	0,02	3,13	4,76	11,03	2,12	2,91	2,52	0,02
092	10:40:19	0,01	0,01	0,02	3,13	4,76	11,03	2,77	1,28	2,20	0,02
093	10:41:19	0,00	0,01	0,02	3,13	4,76	11,03	2,36	1,14	2,10	0,02
094	10:42:19	0,00	0,01	0,02	3,13	4,76	11,03	2,43	2,13	3,13	0,02

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC
Nome: VANDERLEI DA SILVA
Setor: ATERRO | Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: | Data: 18/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Medidor de Vibração - Vibrate -		51000607	
CORPO INTEIRO			

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 10:42	Fim: 12:04	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
REALIZAR ESCAVAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS NO ATERRO

Fonte (s) geradora (s):
RETRO ESCAVADEIRA 0022 -

Descrição do Equipamento:
- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição do Ambiente: AMBIENTE COM DESNÍVEL E IRREGULAR

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48 TEMPO DE ESPOSIÇÃO 06 HORAS

Observações: - CICLOS CONTÍNUOS PERMANENTE.

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO | Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação: EDUARDO W GESSWEIN | Assinatura:

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 091000607

Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAÚDE E SOLUÇÕES

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Setor: ATERRO-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	Data: 18/03/2025
Funcionário avaliado: VANDERLEI DA SILVA	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48
Tipo: VCI	

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	A(8)[m/s²]
1	06:00	0,45	0,67	0,78	3,13	4,76	11,03	0,61

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,53	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 11,11	A(8)X [m/s²]: 0,40	VDVR [m/s^{1,75}]: 16,27
aren [m/s²]: 0,53	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 12,99	A(8)Y [m/s²]: 0,31	
A(8) [m/s²]: 0,94	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 14,56	A(8)Z [m/s²]: 0,58	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE: 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRA TE SN: 051000607

Configurações

Evento: 1 — Tarefa: Ensaio12

Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wd	X: 1,40
Início: 08:22:16	Y: Wd	Y: 1,40
Fim: 08:33:37	Z: Wk	Z: 1,00
Duração: 00:11:35		
Tempo de exposição: 04:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: ADRIANO	Sensibilidade [mV/g]
NS:	X: 115,00
	Y: 113,00
	Z: 115,50

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 1,34	X: 0,01	X: 0,22	X: 3,22	X: 14,64
Y: 1,11	Y: 0,03	Y: 0,31	Y: 3,49	Y: 11,26
Z: 1,15	Z: 0,07	Z: 0,45	Z: 7,87	Z: 17,49

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,51	aire [m/s²]: 0,49	aren [m/s²]: 0,51	Av [m/s²]: 0,72
A(8)X [m/s²]: 0,16			
A(8)Y [m/s²]: 0,22			
A(8)Z [m/s²]: 0,32			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 37,30	VDVX [m/s^{1,75}]: 2,02	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 10,20
	VDVY [m/s^{1,75}]: 243	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 09,01
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 5,44	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 16,71

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/M	a_{wx} [m/s^2]	a_{wy} [m/s^2]	a_{wz} [m/s^2]	$VDV_{(x)}$ [m/s$^{1.75}$]	$VDV_{(y)}$ [m/s$^{1.75}$]	$VDV_{(z)}$ [m/s$^{1.75}$]	EQ_x	EQ_y	EQ_z	a_{wp} [m/s^2]
001	08:22:16	0,02	0,07	0,18	0,07	0,20	0,40	4,06	5,36	6,21	0,18
002	08:22:26	0,09	0,27	0,38	0,23	0,64	0,87	1,30	1,18	1,39	0,51
003	08:22:36	0,27	0,38	0,38	1,08	1,11	1,22	1,23	4,88	6,31	0,74
004	08:22:46	0,70	0,65	1,09	2,19	1,71	3,10	0,83	2,42	2,37	1,73
005	08:22:56	0,18	0,49	0,69	2,15	1,82	3,23	2,67	0,87	1,83	1,13
006	08:23:06	0,26	0,44	0,71	2,20	1,89	3,42	0,70	0,87	1,15	1,01
007	08:23:16	0,32	0,31	0,50	2,21	1,92	3,43	2,09	0,70	1,27	0,80
008	08:23:26	0,57	0,39	0,30	2,29	1,97	3,44	3,52	2,43	0,45	1,01
009	08:23:36	0,32	0,37	0,42	2,30	2,06	3,44	0,41	1,40	2,15	0,79
010	08:23:46	0,17	0,21	0,84	2,31	2,06	3,47	1,43	3,89	2,92	0,75
011	08:23:56	0,14	0,32	1,09	2,31	2,07	3,64	2,04	1,57	1,53	1,30
012	08:24:06	0,16	0,29	1,05	2,31	2,08	3,80	6,43	2,69	3,75	1,04
013	08:24:16	0,16	0,35	1,14	2,31	2,09	4,05	3,93	3,34	1,83	1,06
014	08:24:26	0,16	0,38	1,17	2,31	2,10	4,29	1,71	1,29	1,30	1,31
015	08:24:36	0,14	0,28	0,95	2,31	2,11	4,38	2,38	2,00	2,14	1,09
016	08:24:46	0,15	0,24	0,90	2,31	2,11	4,45	1,45	1,30	1,59	1,33
017	08:24:56	0,29	0,20	1,04	2,32	2,12	4,62	0,76	2,01	1,34	1,17
018	08:25:06	0,17	0,20	0,90	2,32	2,12	4,63	1,50	1,32	2,17	0,70
019	08:25:16	0,12	0,25	0,80	2,32	2,12	4,66	3,64	2,21	2,03	0,89
020	08:25:26	0,16	0,22	0,88	2,32	2,13	4,72	1,28	2,08	0,94	0,96
021	08:25:36	0,24	0,20	0,91	2,32	2,13	4,77	0,91	2,36	1,31	1,00
022	08:25:46	0,20	0,68	1,15	2,32	2,28	4,88	1,72	1,34	1,83	1,52
023	08:25:56	0,10	0,29	0,71	2,32	2,28	4,91	2,67	1,17	1,50	0,53
024	08:26:06	0,09	0,22	0,65	2,32	2,28	4,92	1,72	2,15	2,16	0,73
025	08:26:16	0,09	0,29	0,73	2,32	2,29	4,94	1,51	0,83	1,35	0,84
026	08:26:26	0,13	0,19	0,55	2,32	2,29	4,95	1,58	1,58	2,25	0,72
027	08:26:36	0,14	0,34	0,77	2,32	2,31	5,00	3,39	1,87	3,56	0,82
028	08:26:46	0,12	0,30	0,84	2,32	2,31	5,03	2,26	1,48	1,88	0,90
029	08:26:56	0,17	0,18	0,67	2,32	2,31	5,03	2,70	2,41	1,85	0,75
030	08:27:06	0,13	0,20	0,54	2,32	2,31	5,03	2,13	2,28	1,76	0,72
031	08:27:16	0,11	0,22	0,82	2,32	2,32	5,06	2,52	2,64	2,23	0,89
032	08:27:26	0,08	0,16	0,53	2,32	2,32	5,06	2,19	1,25	1,30	0,59
033	08:27:36	0,22	0,05	0,20	2,33	2,32	5,06	0,20	0,89	0,93	0,37
034	08:27:46	0,17	0,06	0,16	2,33	2,32	5,06	0,48	1,70	6,62	0,31
035	08:27:56	0,22	0,29	0,68	2,33	2,36	5,07	1,31	1,33	1,14	0,63
036	08:28:06	0,44	0,19	0,41	2,43	2,38	5,07	0,83	1,97	2,75	0,78
037	08:28:16	0,26	0,19	0,72	2,41	2,38	5,10	4,65	2,81	2,17	0,85
038	08:28:26	0,19	0,26	0,58	2,41	2,38	5,10	2,67	1,10	1,41	0,70
039	08:28:36	0,16	0,15	0,53	2,41	2,38	5,10	2,07	3,13	2,54	0,62
040	08:28:46	0,12	0,22	0,66	2,41	2,38	5,11	2,82	3,03	2,24	0,75
041	08:28:56	0,14	0,42	0,77	2,41	2,40	5,14	2,10	1,26	1,80	0,98
042	08:29:06	0,37	0,16	0,55	2,41	2,40	5,15	1,52	1,28	1,61	0,61
043	08:29:16	0,25	0,22	0,40	2,43	2,40	5,15	0,60	2,33	1,75	0,62
044	08:29:26	0,15	0,32	0,56	2,43	2,41	5,16	2,77	3,17	4,07	0,76
045	08:29:36	0,23	0,26	0,74	2,43	2,41	5,18	1,58	2,24	1,63	0,86
046	08:29:46	0,11	0,23	0,59	2,43	2,41	5,18	1,85	1,14	2,54	0,69
047	08:29:56	0,21	0,40	0,82	2,43	2,42	5,22	0,82	1,76	2,21	1,03
048	08:30:07	0,15	0,40	0,77	2,43	2,44	5,24	1,96	2,04	1,41	0,87
049	08:30:17	0,17	0,38	0,65	2,44	2,48	5,25	2,86	0,91	2,41	0,87
050	08:30:27	0,14	0,30	1,17	2,44	2,48	5,36	1,62	1,88	1,28	1,26
051	08:30:37	0,14	0,36	0,97	2,44	2,50	5,51	3,40	3,31	1,76	1,11
052	08:30:47	0,14	0,22	0,54	2,44	2,50	5,51	4,80	1,19	1,93	0,45
053	08:30:57	0,24	0,14	0,33	2,44	2,50	5,51	0,66	0,33	0,45	0,51
054	08:31:07	0,22	0,10	0,16	2,45	2,50	5,51	0,77	3,48	3,39	0,37
055	08:31:17	0,21	0,38	0,54	2,45	2,50	5,52	3,77	0,72	2,09	0,82

4 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051000807

Ind	D/H	A_{wx} [m/s^{-2}]	A_{wy} [m/s^{-2}]	A_{wz} [m/s^{-2}]	$VDV_{x,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	$VDV_{y,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	$VDV_{z,10}$ [m/s$^{-1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	A_{w} [m/s^{-2}]
056	08:31:27	0,24	0,22	0,48	2,48	2,50	5,52	0,78	2,61	2,53	0,65
057	08:31:27	0,44	0,23	0,97	2,47	2,51	5,60	1,54	1,19	1,02	1,19
058	08:31:47	0,13	0,20	0,54	2,47	2,51	5,60	1,33	1,14	1,21	0,63
059	08:31:57	0,20	0,28	0,77	2,48	2,51	5,62	1,13	2,60	1,95	0,90
060	08:32:07	0,08	0,15	0,30	2,48	2,51	5,62	2,14	1,59	2,39	0,56
061	08:32:17	0,33	0,44	0,77	2,50	2,55	5,71	1,42	0,95	1,37	1,03
062	08:32:27	0,22	0,22	0,45	2,50	2,55	5,71	0,69	0,97	2,09	0,61
063	08:32:37	0,13	0,17	0,47	2,50	2,55	5,71	0,84	1,59	2,21	0,55
064	08:32:47	0,37	0,35	0,57	2,52	2,56	5,71	1,07	0,68	0,59	0,91
065	08:32:57	0,29	0,30	0,59	2,53	2,57	5,73	1,83	2,23	2,24	0,83
066	08:33:07	0,12	0,31	0,91	2,53	2,57	5,75	2,54	3,22	1,76	1,02
067	08:33:17	0,21	0,27	0,72	2,53	2,57	5,76	1,71	2,57	2,45	0,86
068	08:33:27	0,16	0,30	0,35	2,53	2,58	5,76	0,31	0,57	0,72	0,40
069	08:33:37	0,08	0,12	0,13	2,53	2,58	5,76	1,02	0,52	2,16	0,23

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: DIEGO DA SILVA	
Setor: MOTORISTA	Cargo: ATERRO

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local:				Data: 18/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate -			51000607		
CORPO INTEIRO					
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 09:09	Fim: 10:03	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
REALIZAR CONDUÇÃO DE CAMINHÃO NAS ATIVIDADES

Fonte (s) geradora (s):
CAMINHÃO TRUCK

Descrição do Equipamento:
ATECO 2730
27 TONELADA 3 EIXO.

Descrição do Ambiente:
AMBIENTE IRREGULAR - CHÃO BATIDO E LOCAIS DO ATERRO

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48 04 HORAS DE EXPOSIÇÃO.

Observações:
CICLO DE 15 MIN / DIA TODO.

Monitoramento da avaliação em campo:	DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura:	[signature]
Responsável técnico pela avaliação:	EDUARDO W. GESSWEIN	Assinatura:	

Assinatura Trabalhador:
[signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES

Empresa avaliada: CETRIC S. A.
Setor: ATERRO - MOTORISTA DE TRUCK
Funcionário avaliado: DIEGO DA SILVA
Tipo: VCI

Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Data: 18/03/2025
Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	A(8)[m/s²]
1	04:00	0,72	0,49	0,51	2,02	2,43	5,44	0,51

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,49	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 1,20	A(8)X [m/s²]: 0,16	VDVR [m/s^{1,75}]: 13,30
aren [m/s²]: 0,51	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 7,01	A(8)Y [m/s²]: 0,22	
A(8) [m/s²]: 0,51	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 12,71	A(8)Z [m/s²]: 0,32	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Analise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000667

Configurações

Evento: 1 — Tarefa: Ensaio09

Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wd	X: 1,40
Início: 07:55:45	Y: Wd	Y: 1,40
Fim: 08:28:51	Z: Wk	Z: 1,00
Duração: 00:34:07		
Tempo de exposição: 04:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: ADRIANO	Sensibilidade [mV/g]
NS:	X: 115,00
	Y: 113,00
	Z: 115,50

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 0,52	X: 0,01	X: 0,21	X: 1,28	X: 6,10
Y: 0,57	Y: 0,01	Y: 0,24	Y: 2,34	Y: 9,75
Z: 0,57	Z: 0,02	Z: 0,26	Z: 1,86	Z: 7,15

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,37	are [m/s²]: 0,35	aem [m/s²]: 0,37	Av [m/s²]: 0,52
A(8)X [m/s²]: 0,15			
A(8)Y [m/s²]: 0,17			
A(8)Z [m/s²]: 0,18			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 11,16	VDVX [m/s^{1,75}]: 3,40	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 7,75
	VDVY [m/s^{1,75}]: 4,31	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 9,83
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 4,38	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 7,13

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000807

Gráfico

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/H	a_{wx} [m/s²]	a_{wy} [m/s²]	a_{wz} [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_{vw} [m/s²]
001	07:55:45	0.52	0.57	0.57	3.08	3.89	4.11	0.38	1.05	0.85	1.23
002	07:56:45	0.24	0.25	0.35	3.02	3.90	4.13	0.81	0.60	1.02	0.60
003	07:57:46	0.12	0.19	0.26	3.02	3.90	4.14	2.15	1.05	0.45	0.49
004	07:58:46	0.30	0.31	0.34	3.05	3.91	4.17	0.35	1.60	0.78	0.64
005	07:59:46	0.24	0.26	0.29	3.06	3.91	4.16	2.54	1.66	2.38	0.57
006	08:00:46	0.21	0.28	0.28	3.06	3.93	4.17	3.42	0.17	1.50	0.56
007	08:01:46	0.21	0.23	0.31	3.07	3.94	4.18	2.75	1.91	3.24	0.53
008	08:02:46	0.24	0.27	0.27	3.08	3.95	4.19	1.36	1.26	0.87	0.59
009	08:03:46	0.22	0.26	0.29	3.09	3.95	4.20	1.59	1.60	1.34	0.56
010	08:04:46	0.08	0.11	0.17	3.09	3.95	4.20	2.65	1.02	2.28	0.25
011	08:05:46	0.23	0.26	0.35	3.11	3.96	4.21	3.45	2.66	1.56	0.60
012	08:06:46	0.12	0.16	0.18	3.11	3.96	4.21	3.78	0.63	2.09	0.29
013	08:07:47	0.18	0.24	0.22	3.12	3.96	4.21	3.32	1.12	1.66	0.47
014	08:08:47	0.11	0.20	0.20	3.12	3.97	4.21	3.49	0.37	1.83	0.38
015	08:09:48	0.19	0.19	0.21	3.12	3.97	4.22	1.28	2.11	1.66	0.42
016	08:10:48	0.24	0.20	0.24	3.13	3.97	4.22	3.76	1.27	1.26	0.47
017	08:11:48	0.14	0.19	0.17	3.14	3.97	4.22	4.11	4.70	2.31	0.37
018	08:12:49	0.24	0.21	0.18	3.14	3.98	4.22	1.52	0.87	2.00	0.48
019	08:13:48	0.15	0.14	0.17	3.15	3.98	4.22	2.74	2.64	3.37	0.33
020	08:14:48	0.18	0.19	0.21	3.15	3.98	4.22	0.47	0.75	1.43	0.42
021	08:15:48	0.20	0.18	0.19	3.16	3.98	4.22	4.48	2.40	2.44	0.41
022	08:16:49	0.19	0.19	0.21	3.17	3.98	4.22	0.87	1.22	1.83	0.44
023	08:17:49	0.10	0.14	0.17	3.17	3.98	4.22	1.69	0.31	3.09	0.29
024	08:18:49	0.29	0.32	0.38	3.21	4.11	4.23	2.05	3.77	2.18	0.66
025	08:19:50	0.35	0.41	0.41	3.24	4.17	4.28	3.86	4.92	4.49	0.92
026	08:20:50	0.36	0.39	0.40	3.30	4.23	4.28	0.47	0.43	0.83	0.55
027	08:21:50	0.32	0.25	0.25	3.33	4.23	4.28	2.68	1.42	1.42	0.62
028	08:22:50	0.38	0.31	0.36	3.39	4.24	4.30	2.14	2.39	1.41	0.87
029	08:23:50	0.24	0.24	0.24	3.40	4.31	4.30	0.79	0.35	1.55	0.56
030	08:24:51	0.06	0.26	0.17	3.40	4.31	4.31	1.11	0.45	1.84	0.21
031	08:25:51	0.04	0.26	0.26	3.40	4.31	4.31	2.08	0.26	2.11	0.23
032	08:26:51	0.19	0.16	0.27	3.40	4.31	4.31	4.12	1.00	3.51	0.39
033	08:27:51	0.14	0.19	0.32	3.40	4.31	4.33	0.65	0.75	0.65	0.46
034	08:28:51	0.01	0.01	0.02	3.40	4.31	4.28	2.39	2.22	4.53	0.02

5 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: ALYSSON COSTA	
Setor: CENTECH	Cargo: SERRALHEIRO

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local:				Data: 28/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate - CORPO INTEIRO			51000607		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 08.00	Fim: 08.28	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
REALIZAR ORGANIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS.

Fonte (s) geradora (s):
EMPILHADEIRA À GAS

Descrição do Equipamento:
EMPILHADEIRA À GAS

Descrição do Ambiente:
GARRAGÃO COM PISO POLIDO

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48

Observações: CICLOS DE ATÉ 04 HORAS DE EXPOSIÇÃO

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura: [signature]
Responsável técnico pela avaliação: EDUARDO W. GESSWEIN	Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Alysson Costa

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 05100080

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: CETRITECH -EMPILHADEIRA	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: ALYSSON COSTA	Data: 18/03/2025
Tipo: VCI	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	A(8)[m/s²]
1	04:00	0,52	0,35	0,37	3,40	4,31	4,38	0,37

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,35	VDVexpX [m/s$^{1.75}$]: 7,75	A(8)X [m/s²]: 0,15	VDVR [m/s$^{1.75}$]: 11,16
aren [m/s²]: 0,37	VDVexpY [m/s$^{1.75}$]: 9,83	A(8)Y [m/s²]: 0,17	
A(8) [m/s²]: 0,37	VDVexpZ [m/s$^{1.75}$]: 7,13	A(8)Z [m/s²]: 0,18	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Configurações

Evento: 1 — Tarefa: Ensaio16

Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wd	X: 1,40
Início: 08:01:01	Y: Wd	Y: 1,40
Fim: 14:55:42	Z: Wk	Z: 1,00
Duração: 06:55:00		
Tempo de exposição: 03:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: ADRIANO	Sensibilidade [mV/g]
NS:	X: 115,00
	Y: 113,00
	Z: 115,50

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C
X: 1,29	X: 0,00	X: 0,20	X: 2,15	X: 10,75
Y: 1,59	Y: 0,01	Y: 0,22	Y: 2,92	Y: 13,27
Z: 1,37	Z: 0,02	Z: 0,49	Z: 11,55	Z: 23,57

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,41	are [m/s²]: 0,39	aren [m/s²]: 0,41	Av [m/s²]: 0,67
A(8)X [m/s²]: 0,12			
A(8)Y [m/s²]: 0,13			
A(8)Z [m/s²]: 0,38			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 17,95	VDVX [m/s^{1,75}]: 8,97	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 10,19
	VDVY [m/s^{1,75}]: 13,35	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 15,17
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 17,44	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 14,15

2 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/H	a_{wx} (m/s²)	a_{wy} (m/s²)	a_{wz} (m/s²)	VDV_x (m/s^{1,75})	VDV_y (m/s^{1,75})	VDV_z (m/s^{1,75})	FC_x	FC_y	FC_z	a_{wv} (m/s²)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051003607

Dia	Data	a_{eq} (m/s²)	a_{eq} (m/s²)	a_{eq} (m/s²)	VDV (m/s^1.75)	VDV (m/s^1.75)	VDV (m/s^1.75)	a_{eq}	a_{eq}	a_{eq}	a_{eq} (m/s²)
271	28/11/23	0,54	0,64	0,81	3,74	4,33	21,42	0,53	0,63	0,80	0,82
272	29/11/23	0,54	0,54	0,81	3,74	4,33	21,44	0,21	0,63	0,84	0,82
273	30/11/23	0,54	0,54	0,81	3,74	4,33	21,44	0,41	0,63	0,82	0,81
274	01/12/23	0,29	0,31	0,83	3,77	4,38	21,51	0,84	1,14	1,41	0,81
275	02/12/23	0,28	0,32	0,30	3,77	4,38	21,51	0,44	0,43	1,40	0,24
276	03/12/23	0,23	0,23	0,23	3,77	4,38	21,51	0,42	0,43	0,33	0,39
277	04/12/23	0,29	0,38	0,87	3,75	4,38	21,52	1,53	1,37	1,32	0,84
278	05/12/23	0,32	0,40	0,74	3,80	4,39	21,49	0,29	0,48	1,14	0,19
279	06/12/23	0,29	0,28	0,49	3,81	4,42	21,54	1,43	1,14	1,37	0,85
280	07/12/23	0,30	0,31	0,40	3,83	4,42	21,59	1,44	1,47	1,48	0,44
281	08/12/23	0,35	0,31	0,71	3,83	4,42	21,87	1,43	0,43	1,48	0,82
282	09/12/23	0,48	0,45	0,82	3,84	4,42	21,53	2,22	0,32	0,24	0,25
283	10/12/23	0,71	0,37	0,87	4,32	4,42	21,41	0,31	0,32	0,82	0,23
284	11/12/23	0,24	0,43	0,34	4,32	4,41	21,41	0,33	0,21	0,71	0,22
285	12/12/23	0,31	0,41	0,43	4,33	4,74	21,41	1,43	1,13	0,32	0,27
286	13/12/23	0,53	0,32	0,28	4,34	4,72	21,41	0,84	0,81	1,48	0,48
287	14/12/23	0,27	0,27	0,32	4,35	4,74	21,41	0,33	0,32	0,82	0,38
288	15/12/23	0,24	0,23	0,43	4,41	4,74	21,74	0,37	0,33	0,74	0,71
289	16/12/23	0,31	0,34	0,41	4,41	4,74	21,74	0,33	0,38	0,43	0,42
290	17/12/23	0,31	0,37	0,73	4,41	4,74	21,74	0,43	0,23	0,22	0,73
291	18/12/23	0,29	0,37	0,43	4,41	4,74	21,74	0,31	0,34	0,23	0,44
292	19/12/23	0,31	0,37	0,72	4,41	4,74	21,77	0,33	0,34	0,21	0,73
293	20/12/23	0,33	0,37	0,47	4,41	4,74	21,77	0,47	0,42	0,23	0,42
294	21/12/23	0,33	0,37	0,74	4,41	4,74	21,79	0,43	0,31	0,23	0,74
295	22/12/23	0,33	0,37	0,71	4,41	4,74	21,79	0,33	0,31	0,31	0,71
296	23/12/23	0,34	0,35	0,32	4,41	4,74	21,79	0,22	0,72	0,32	0,33
297	24/12/23	0,34	0,34	0,48	4,41	4,74	21,79	0,43	0,42	0,43	0,43
298	25/12/23	0,34	0,34	0,43	4,41	4,74	21,79	0,42	0,38	0,37	0,44
299	26/12/23	0,34	0,34	0,43	4,41	4,74	21,79	0,34	0,38	0,48	0,44
300	27/12/23	0,34	0,34	0,43	4,41	4,74	21,81	0,34	0,38	0,41	0,44
301	28/12/23	0,34	0,34	0,44	4,41	4,74	21,81	0,31	0,38	0,41	0,49
302	29/12/23	0,34	0,34	0,44	4,41	4,74	21,80	0,37	0,31	0,31	0,44
303	30/12/23	0,34	0,34	0,44	4,41	4,74	21,81	0,39	0,37	0,49	0,49
304	31/12/23	0,33	0,33	0,38	4,41	4,74	21,81	0,48	0,49	0,82	0,72
305	01/01/24	0,33	0,34	0,41	4,42	4,74	21,84	0,43	0,44	0,33	0,83
306	02/01/24	0,33	0,34	0,41	4,42	4,74	21,84	0,33	0,47	0,33	0,44
307	03/01/24	0,33	0,33	0,33	4,42	4,74	21,84	0,41	0,72	0,34	0,33
308	04/01/24	0,34	0,33	0,44	4,42	4,74	21,84	0,43	0,43	0,37	0,33
309	05/01/24	0,34	0,33	0,49	4,42	4,74	21,85	0,36	0,33	0,33	0,37
310	06/01/24	0,34	0,34	0,40	4,42	4,74	21,85	0,34	0,32	0,41	0,37
311	07/01/24	0,32	0,34	0,44	4,42	4,74	21,85	0,44	0,32	0,33	0,34
312	08/01/24	0,32	0,34	0,42	4,42	4,74	21,89	0,41	0,37	0,32	0,42
313	09/01/24	0,32	0,34	0,41	4,42	4,74	21,89	0,37	0,42	0,32	0,34
314	10/01/24	0,32	0,34	0,44	4,42	4,74	21,89	0,49	0,72	0,33	0,34
315	11/01/24	0,33	0,33	0,37	4,42	4,74	21,89	0,39	0,34	0,34	0,37
316	12/01/24	0,34	0,35	0,32	4,42	4,74	21,89	0,31	0,41	0,33	0,42
317	13/01/24	0,34	0,34	0,33	4,42	4,74	21,87	0,34	0,44	0,44	0,33
318	14/01/24	0,34	0,34	0,37	4,42	4,74	21,87	0,31	0,33	0,34	0,37
319	15/01/24	0,34	0,34	0,33	4,42	4,74	21,87	0,34	0,33	0,43	0,33
320	16/01/24	0,34	0,34	0,33	4,42	4,74	21,83	0,32	0,47	0,33	0,36
321	17/01/24	0,34	0,34	0,37	4,42	4,74	21,83	0,41	0,33	0,32	0,33
322	18/01/24	0,34	0,34	0,34	4,42	4,74	21,83	0,32	0,33	0,72	0,36
323	19/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,83	0,32	0,33	0,32	0,37
324	20/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,83	0,32	0,33	0,43	0,37
325	21/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,83	0,39	0,24	0,34	0,38
326	22/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,83	0,37	0,31	0,33	0,34
327	23/01/24	0,33	0,33	0,33	4,42	4,74	21,83	0,32	0,33	0,44	0,33
328	24/01/24	0,33	0,33	0,33	4,42	4,74	21,83	0,37	0,34	0,43	0,33
329	25/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,90	0,38	0,42	0,33	0,34
330	26/01/24	0,33	0,34	0,34	4,42	4,74	21,90	0,31	0,34	0,33	0,33
331	27/01/24	0,33	0,34	0,33	4,42	4,74	21,90	0,33	0,34	0,33	0,42
332	28/01/24	0,33	0,34	0,42	4,42	4,74	21,90	0,39	0,32	0,32	0,32
333	29/01/24	0,33	0,34	0,41	4,42	4,74	21,86	0,37	0,37	0,33	0,32
334	30/01/24	0,34	0,34	0,41	4,42	4,74	21,86	0,31	0,44	0,42	0,32
335	31/01/24	0,34	0,37	0,41	4,42	4,74	21,86	0,43	0,43	0,42	0,31
336	01/02/24	0,34	0,34	0,42	4,42	4,74	21,86	0,37	0,42	0,33	0,32
337	02/02/24	0,34	0,34	0,44	4,42	4,74	21,82	0,37	0,34	0,33	0,34
338	03/02/24	0,34	0,34	0,43	4,42	4,74	21,82	0,38	0,31	0,43	0,34
339	04/02/24	0,34	0,35	0,44	4,42	4,74	21,82	0,38	0,42	0,49	0,33
340	05/02/24	0,34	0,35	0,44	4,42	4,74	21,82	0,33	0,34	0,34	0,33

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 05100065T

Dia	Data	a_{wx} (m/s²)	a_{wy} (m/s²)	a_{wz} (m/s²)	VDV_x (m/s^{1,75})	VDV_y (m/s^{1,75})	VDV_z (m/s^{1,75})	EAV_x	EAV_y	EAV_z	$a_{w(8)}$ (m/s²)
141	10:31:18	0,24	0,28	0,83	4,42	4,74	10,33	2,30	2,87	2,21	2,55
142	10:32:18	0,26	0,27	0,83	4,42	4,84	11,15	2,41	2,77	2,74	2,74
143	10:33:18	0,33	0,31	0,84	4,43	4,93	11,57	2,42	2,88	2,88	2,81
144	10:34:18	0,33	0,33	0,83	4,43	4,88	11,15	2,33	2,89	2,83	2,87
145	10:35:18	0,41	0,43	0,42	4,44	5,24	11,37	2,33	2,87	2,74	2,82
146	10:36:18	0,38	0,36	0,47	4,44	5,34	11,34	2,41	2,48	2,43	2,91
147	10:37:18	0,28	0,21	0,33	4,47	5,14	11,34	2,41	2,49	2,34	2,71
148	10:38:18	0,24	0,24	0,49	4,47	5,74	11,33	2,43	2,87	2,87	2,80
149	10:39:18	0,21	0,25	0,55	4,47	5,35	11,34	2,84	2,21	2,74	2,71
150	10:40:18	0,27	0,29	0,87	4,43	5,16	11,11	2,43	2,40	2,40	2,81
151	10:41:18	0,28	0,24	0,85	4,43	5,15	11,11	2,54	2,39	2,41	2,83
152	10:42:18	0,32	0,34	0,85	4,41	5,14	11,11	2,13	2,39	2,41	2,81
153	10:43:18	0,27	0,24	0,44	4,42	5,14	11,11	2,34	2,12	2,22	2,72
154	10:44:18	0,33	0,34	0,44	4,44	5,14	11,11	2,41	2,73	2,23	2,83
155	10:45:18	0,26	0,24	0,33	4,44	5,15	11,11	2,34	2,74	2,21	2,73
156	10:46:18	0,28	0,27	0,87	4,44	5,17	11,14	2,87	2,22	2,78	2,72
157	10:47:18	0,34	0,34	0,84	4,44	5,17	11,14	2,47	2,13	2,21	2,82
158	10:48:18	0,34	0,24	0,84	4,44	5,17	11,13	2,34	2,38	2,38	2,80
159	10:49:18	0,33	0,26	0,84	4,43	5,17	11,14	2,37	2,11	2,87	2,82
160	10:50:18	0,33	0,27	0,85	4,41	5,17	11,17	2,28	2,22	2,14	2,84
161	10:51:18	0,41	0,23	0,77	4,42	5,23	11,13	2,74	2,24	2,21	2,84
162	10:52:18	0,33	0,43	0,77	4,43	5,23	11,21	2,23	2,73	2,79	2,23
163	10:53:18	0,43	0,35	0,87	4,73	5,24	11,22	2,28	2,14	2,81	2,47
164	10:54:18	0,43	0,47	0,87	4,72	5,22	11,22	2,23	2,34	2,87	2,33
165	10:55:18	0,22	0,15	0,81	4,72	5,21	11,17	2,77	2,43	2,59	2,87
166	10:56:18	0,14	0,38	0,79	4,73	5,24	11,14	2,43	2,71	2,77	2,83
167	10:57:18	0,83	0,41	0,42	4,74	5,17	11,14	2,82	2,87	2,22	2,83
168	10:58:18	0,24	0,35	0,51	4,75	5,41	11,44	2,44	2,24	2,22	2,78
169	10:59:18	0,23	0,34	0,34	4,76	5,41	11,44	2,41	2,41	2,21	2,87
170	11:00:18	0,23	0,24	0,34	4,78	5,41	11,34	2,88	2,11	2,13	2,87
171	11:01:18	0,23	0,25	0,34	4,78	5,41	11,34	2,22	2,13	2,22	2,87
172	11:02:18	0,23	0,24	0,33	4,78	5,41	11,34	2,71	2,73	2,17	2,38
173	11:03:17	0,23	0,24	0,42	4,78	5,41	11,34	2,12	2,13	2,33	2,41
174	11:04:17	0,23	0,24	0,38	4,78	5,41	11,34	2,33	2,13	2,42	2,24
175	11:05:17	0,23	0,24	0,47	4,78	5,41	11,34	2,21	2,23	2,22	2,87
176	11:06:17	0,27	0,27	0,53	4,78	5,41	11,34	2,33	2,21	2,33	2,71
177	11:07:17	0,32	0,33	0,42	4,76	5,47	11,34	2,28	2,32	2,34	2,33
178	11:08:17	0,31	0,34	0,32	4,77	5,31	11,44	2,12	2,47	2,44	2,32
179	11:09:17	0,18	0,22	0,23	4,77	5,31	11,47	2,14	2,23	2,14	2,31
180	11:10:17	0,31	0,31	0,32	4,77	5,31	11,47	2,41	2,23	2,13	2,23
181	11:11:17	0,34	0,31	0,32	4,77	5,31	11,47	2,42	2,23	2,23	2,23
182	11:12:17	0,28	0,28	0,32	4,77	5,31	11,72	38,33	18,21	38,33	2,33
183	11:13:17	0,34	0,48	0,31	4,74	5,32	11,72	2,33	4,41	4,23	2,33
184	11:14:17	0,33	0,32	0,31	4,74	5,34	11,77	2,31	2,23	2,47	2,31
185	11:15:17	0,28	0,28	0,32	4,34	5,31	11,73	2,23	2,28	2,72	2,72
186	11:16:17	0,27	0,28	0,34	4,33	5,34	11,73	2,23	2,43	2,11	2,73
187	11:17:17	0,27	0,24	0,41	4,33	5,35	11,73	2,32	2,21	2,42	2,73
188	11:18:17	0,33	0,26	0,71	4,37	5,34	11,73	2,33	2,38	2,33	2,87
189	11:19:17	0,33	0,29	0,41	4,33	5,35	11,73	2,42	2,43	2,14	2,31
190	11:20:17	0,31	0,32	0,78	4,39	5,39	11,81	2,23	2,24	2,39	2,34
191	11:21:17	0,27	0,23	0,73	4,39	5,37	11,37	2,34	2,48	2,42	2,11
192	11:22:17	0,27	0,22	0,47	4,32	5,37	11,28	2,43	2,34	2,17	2,42
193	11:23:17	0,23	0,22	0,47	4,32	5,37	11,28	2,34	2,22	2,34	2,42
194	11:24:17	0,23	0,21	0,33	4,32	5,37	11,18	2,37	2,23	2,14	2,21
195	11:25:14	0,18	0,32	0,42	4,32	5,37	11,19	2,43	2,38	2,12	2,32
196	11:26:14	0,43	0,43	0,22	4,31	5,33	11,11	2,21	2,37	2,34	2,27
197	11:27:14	0,29	0,23	0,71	4,31	5,33	11,11	2,33	2,42	2,47	2,22
198	11:28:14	0,25	0,29	0,34	4,31	5,33	11,12	2,43	2,78	2,34	2,77
199	11:29:14	0,28	0,37	0,41	4,34	5,41	11,13	2,41	2,47	2,33	2,23
200	11:30:14	0,23	0,27	0,41	4,33	5,41	11,13	2,42	2,41	2,42	2,42
201	11:31:14	0,23	0,28	0,71	4,33	5,41	11,14	2,33	2,73	2,33	2,23
202	11:32:14	0,24	0,24	0,41	4,33	5,41	11,13	2,47	2,47	2,49	2,74
203	11:33:14	0,18	0,28	0,33	4,33	5,41	11,13	2,41	2,42	4,17	2,73
204	11:34:14	0,21	0,27	0,33	4,33	5,41	11,14	2,34	2,79	2,46	2,87
205	11:35:14	0,24	0,31	0,33	4,37	5,41	11,13	2,72	2,24	2,24	2,42
206	11:36:00	0,13	0,21	0,33	4,37	5,41	11,13	2,44	2,21	2,33	2,41
207	11:37:00	0,18	0,31	0,47	4,37	5,41	11,14	2,34	2,31	2,33	2,74
208	11:38:00	0,22	0,28	0,48	4,37	5,41	11,14	2,37	2,14	2,41	2,44
209	11:39:00	0,27	0,21	0,22	4,33	5,41	11,14	2,34	2,41	2,41	2,41
210	11:40:00	0,24	0,43	0,43	4,33	5,41	11,13	2,43	2,47	2,41	2,48

7 de 10

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 201000807

Ens.	Evt	a_{wx} [m/s²]	a_{wy} [m/s²]	a_{wz} [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC$_x$	FC$_y$	FC$_z$	a_{wv} [m/s²]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 061600607

Seq	Date											
281	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
282	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
283	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
284	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
285	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
286	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
288	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
289	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
290	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
291	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
292	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
293	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
294	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
295	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
296	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
297	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
298	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
299	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
302	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
304	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
306	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
307	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
308	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
309	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
311	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
312	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
313	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
314	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
315	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
316	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
317	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
318	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
319	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
320	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
321	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
322	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
323	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
324	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
325	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
326	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
327	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
328	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
329	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
330	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
331	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
332	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
333	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
334	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
335	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
336	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
337	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
338	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
339	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
340	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
341	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
343	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
344	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
345	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
346	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
347	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
348	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
349	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
350	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração (6 VIBRATE SN: 051000407

Item	Data	a_{wx} (m/s²)	a_{wy} (m/s²)	a_{wz} (m/s²)	TD_x (m/s$^{1.75}$)	TD_y (m/s$^{1.75}$)	TD_z (m/s$^{1.75}$)	PD_x	PD_y	PD_z	$a_{w(xyz)}$ (m/s²)
351	13:51:33	1,37	1,32	1,41	6,99	13,19	17,23	1,72	1,49	1,87	1,91
352	13:51:33	1,34	1,31	1,35	6,99	13,19	17,23	1,61	1,48	1,32	1,88
353	13:53:33	1,28	1,24	1,41	6,99	13,19	17,23	1,64	1,42	1,31	1,79
354	13:54:34	1,13	1,12	1,34	6,99	13,19	17,23	1,31	1,13	1,87	1,42
355	13:55:35	1,17	1,12	1,33	6,99	13,19	17,23	1,32	1,24	1,48	1,48
356	13:56:35	1,21	1,19	1,41	6,99	13,19	17,23	1,14	1,49	1,31	1,83
357	13:57:35	1,31	1,26	1,41	6,99	13,19	17,23	1,34	1,77	1,44	1,74
358	13:58:34	1,29	1,24	1,44	6,99	13,19	17,23	1,27	1,31	1,88	1,81
359	13:59:36	1,28	1,25	1,41	6,99	13,19	17,23	1,31	1,43	1,88	1,83
360	14:00:34	1,31	1,32	1,44	6,99	13,19	17,23	1,39	1,70	1,43	1,84
361	14:01:36	1,28	1,28	1,43	7,01	13,19	17,23	1,34	1,15	1,43	1,83
362	14:02:35	1,32	1,27	1,54	7,01	13,19	17,23	1,77	1,31	1,31	1,77
363	14:03:36	1,32	1,28	1,54	7,01	13,19	17,23	1,41	1,16	1,72	1,81
364	14:04:37	1,32	1,28	1,41	7,01	13,19	17,23	1,37	1,14	1,21	1,82
365	14:05:37	1,37	1,23	1,41	7,01	13,19	17,23	1,13	1,77	1,13	1,91
366	14:06:37	1,33	1,33	1,44	7,01	13,19	17,23	1,28	1,74	1,28	1,11
367	14:07:37	1,48	1,38	1,44	7,01	13,19	17,23	1,17	1,11	1,44	1,12
368	14:08:37	1,43	1,42	1,43	7,01	13,19	17,23	1,37	1,13	1,19	1,74
369	14:09:38	1,38	1,34	1,44	7,01	13,19	17,23	1,14	1,11	1,43	1,88
370	14:10:38	1,28	1,27	1,34	7,01	13,19	17,23	1,33	1,37	1,34	1,77
371	14:11:39	1,42	1,39	1,42	7,01	13,19	17,23	1,44	1,43	1,87	1,22
372	14:12:39	1,42	1,37	1,42	7,01	13,19	17,23	1,79	1,47	1,73	1,11
373	14:13:39	1,38	1,33	1,39	7,04	13,19	17,23	1,18	1,74	1,38	1,81
374	14:14:39	1,39	1,32	1,41	7,04	13,19	17,23	1,71	1,43	1,41	1,81
375	14:15:39	1,31	1,24	1,41	7,04	13,19	17,23	1,33	1,47	1,39	1,79
376	14:16:39	1,33	1,32	1,44	7,04	13,19	17,23	1,73	1,47	1,43	1,83
377	14:17:38	1,31	1,28	1,41	7,04	13,19	17,23	1,23	1,31	1,38	1,84
378	14:18:38	1,28	1,25	1,43	7,04	13,19	17,23	1,77	1,41	1,24	1,84
379	14:19:38	1,29	1,25	1,41	7,04	13,19	17,23	1,48	1,41	1,47	1,83
380	14:20:38	1,22	1,19	1,44	7,04	13,19	17,23	1,72	1,14	1,42	1,81
381	14:21:38	1,23	1,20	1,42	7,04	13,19	17,23	1,47	1,49	1,22	1,78
382	14:22:38	1,32	1,24	1,41	7,04	13,19	17,23	1,47	1,41	1,32	1,86
383	14:23:38	1,18	1,16	1,34	7,04	13,19	17,23	1,73	1,77	1,79	1,47
384	14:24:38	1,22	1,19	1,41	7,04	13,19	17,23	1,31	2,11	1,27	1,94
385	14:25:38	1,30	1,24	1,43	7,04	13,19	17,23	1,23	1,11	1,38	1,78
386	14:26:38	1,31	1,23	1,42	7,04	13,19	17,23	1,48	1,73	1,44	1,74
387	14:27:38	1,18	1,13	1,33	7,04	13,19	17,23	1,38	1,55	1,73	1,48
388	14:28:38	1,23	1,21	1,41	7,04	13,19	17,23	1,38	1,43	1,28	1,68
389	14:29:38	1,14	1,18	1,42	7,04	13,19	17,23	1,14	1,41	1,24	1,65
390	14:30:38	1,24	1,21	1,33	7,04	13,19	17,23	1,42	1,24	1,31	1,61
391	14:31:38	1,32	1,24	1,45	7,04	13,19	17,23	1,42	1,21	1,43	1,73
392	14:32:38	1,42	1,43	1,43	7,04	13,19	17,23	1,47	1,33	1,11	1,18
393	14:33:38	1,35	1,34	1,39	7,04	13,19	17,23	1,21	1,32	1,74	1,91
394	14:34:39	1,27	1,28	1,47	7,04	13,19	17,23	1,18	1,32	1,37	1,72
395	14:35:39	1,31	1,29	1,39	7,04	13,19	17,23	1,38	1,31	1,24	1,61
396	14:36:39	1,32	1,29	1,37	7,04	13,19	17,23	1,31	1,33	1,79	1,71
397	14:37:39	1,41	1,38	1,41	7,04	13,19	17,23	1,33	1,31	1,35	1,39
398	14:38:39	1,33	1,34	1,39	7,11	13,21	17,23	1,37	1,42	1,31	1,24
399	14:39:40	1,48	1,46	1,42	7,13	13,21	17,23	1,37	1,39	1,44	1,04
400	14:40:40	1,31	1,48	1,33	7,13	13,21	17,24	1,34	1,24	1,39	1,43
401	14:41:40	1,42	1,31	1,74	7,14	13,21	17,23	1,44	1,33	1,34	1,14
402	14:42:41	1,44	1,44	1,48	7,18	13,21	17,23	1,41	1,38	1,42	1,11
403	14:43:41	1,43	1,43	1,42	7,18	13,21	17,23	1,29	1,33	1,43	1,11
404	14:44:41	1,43	1,41	1,73	7,18	13,21	17,23	1,71	1,41	1,31	1,13
405	14:45:41	1,31	1,41	1,41	7,18	13,21	17,23	1,73	1,14	1,41	1,21
406	14:46:41	1,43	1,44	1,73	7,18	13,21	17,23	1,22	1,33	1,43	1,14
407	14:47:41	1,37	1,41	1,31	7,18	13,21	17,23	1,34	1,31	1,33	1,26
408	14:48:42	1,44	1,33	1,23	7,21	13,21	17,43	1,48	1,13	1,34	1,31
409	14:49:42	1,27	1,24	1,24	7,21	13,21	17,43	1,31	1,42	1,43	1,42
410	14:50:42	1,23	1,23	1,23	7,21	13,21	17,43	1,47	1,71	1,13	1,24
411	14:51:42	1,24	1,23	1,23	7,21	13,21	17,43	1,14	1,33	1,34	1,23
412	14:52:42	1,14	1,13	1,23	7,21	13,21	17,43	1,71	1,37	1,33	1,23
413	14:53:42	1,18	1,13	1,23	7,21	13,21	17,43	1,37	1,14	1,42	1,23
414	14:54:42	1,27	1,27	1,22	7,21	13,21	17,43	1,77	1,37	1,33	1,24
415	14:55:42	1,29	1,32	1,33	7,37	13,38	17,44	1,12	1,21	1,33	1,74

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: VANDERLEI DOS SANTOS	
Setor: LOGISTICA	Cargo: MOTORISTA

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: VIAS E RODOVIAS				Data: 25/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate - CORPO INTEIRO			51000607		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 08:41	Fim: 14:55	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

- REALIZA CONDUÇÃO DE CAMINHÃO NAS ATIVIDADE

Fonte (s) geradora (s):

CAMINHÃO TRUCK

Descrição do Equipamento:

MERCEDES 2533 / TRUC BOMBA VACUO 6X2. 471.

Descrição do Ambiente:

VIAS E RODOVIAS

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48 - 06:00 HORAS DE EXPOSIÇÃO

Observações:

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO HENRIQUE PACHECO	Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação: EDUARDO W. GRESSWEIN	Assinatura:

Assinatura Trabalhador:

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAÚDE E SOLUÇÕES

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Setor: LOGISTICA-MOTORISTA	Data: 25/03/2025
Funcionário avaliado: VANDERLEI DOS SANTOS	Jornada de trabalho [hh:mm]: 06:48
Tipo: VCI	

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	A(8)[m/s²]
1	03:00	0,67	0,39	0,41	8,97	13,35	17,44	0,41

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,39	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 10,19	A(8)X [m/s²]: 0,12	VDVR [m/s^{1,75}]: 17,95
aren [m/s²]: 0,41	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 15,17	A(8)Y [m/s²]: 0,13	
A(8) [m/s²]: 0,41	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 14,15	A(8)Z [m/s²]: 0,30	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 1

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração 89 VIBRATE SN: 051000807

Configurações

Evento: 1	Tarefa: Ensaio11	
Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wh	X: 1,00
Início: 08:50:04	Y: Wh	Y: 1,00
Fim: 09:08:04	Z: Wh	Z: 1,00
Duração: 00:17:25		
Tempo de exposição: 03:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: CR-101	Sensibilidade [mV/g]
NS: 1006	X: 13,00
	Y: 13,00
	Z: 13,00

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 4,91	X: 0,29	X: 2,63	X: 13,24	X: 5,03
Y: 4,46	Y: 0,28	Y: 2,27	Y: 11,37	Y: 5,01
Z: 3,62	Z: 0,20	Z: 1,97	Z: 11,12	Z: 5,64

Aceleração

A(8) [m/s²]: 2,45	are [m/s²]: 2,34	aren [m/s²]: 2,45	Av [m/s²]: 4,00
A(8)X [m/s²]: 1,61			
A(8)Y [m/s²]: 1,39			
A(8)Z [m/s²]: 1,21			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 78,45	VDVX [m/s^{1,75}]: 33,19	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 59,51
	VDVY [m/s^{1,75}]: 33,40	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 59,89
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 33,14	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 59,42

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 05100060?

Int	D/H	a_{wx} [m/s²]	a_{wy} [m/s²]	a_{wz} [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC_x	FC_y	FC_z	a_w [m/s²]
001	08:50:04	3,33	2,63	2,39	16,40	15,11	13,19	3,90	1,99	4,14	4,93
002	08:51:04	3,57	2,48	1,94	18,44	15,85	14,22	3,15	0,18	0,82	4,76
003	08:52:04	3,12	2,24	2,17	21,87	16,96	15,86	1,48	2,66	3,96	4,43
004	08:53:04	4,74	4,44	3,22	25,15	23,75	17,91	8,15	0,11	8,12	7,25
005	08:54:04	3,31	2,93	2,84	27,72	27,16	19,52	8,23	0,15	8,48	5,86
006	08:55:04	3,92	3,31	3,36	28,72	28,76	24,13	9,09	0,08	9,12	6,14
007	08:56:04	4,78	3,49	3,62	29,67	29,31	25,16	8,97	1,72	1,48	6,52
008	08:57:04	4,19	3,56	3,34	31,08	30,66	31,05	2,38	3,19	3,31	6,44
009	08:58:04	4,91	4,46	3,50	31,90	31,37	32,22	8,51	0,60	0,86	7,50
010	08:59:04	3,42	3,51	2,48	33,02	33,18	33,05	8,77	0,96	1,18	5,66
011	09:00:04	2,61	2,59	2,09	33,19	33,40	33,14	8,37	1,97	1,15	4,23
012	09:01:04	0,33	0,48	0,23	33,19	33,40	33,14	1,84	1,34	2,70	0,64
013	09:02:04	0,48	0,34	0,29	33,19	33,40	33,14	1,18	1,84	0,74	0,70
014	09:03:04	0,29	0,25	0,28	33,19	33,40	33,14	1,28	0,90	1,53	0,45
015	09:04:04	0,35	0,31	0,32	33,19	33,40	33,14	2,18	2,37	5,15	0,57
016	09:05:04	0,38	0,45	0,41	33,19	33,40	33,14	0,75	0,51	0,32	0,74
017	09:06:04	0,76	1,05	0,91	33,19	33,40	33,14	1,22	0,82	1,42	1,69

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC
Nome: WILFREDO DANIEL SIFONTES HERNANDES
Setor: ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA. Cargo: AUX. PRODUÇÃO

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: SETOR Data: 18/03/2025

Marca / Modelo do Equipamento	Número de Série		
Medidor de Vibração - Vibrate -		51000607	
MÃOS E BRAÇOS			

Hora da Avaliação		Intervalo		Calibração	
Início: 08:50	Fim: 09:06	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
PRENSA COLOCAR ALINHAMENTO DE PEÇAS

Fonte (s) geradora (s):
- UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL.

Descrição do Equipamento:
BOSCH 2000-780 ESMERILHADEIRA

Descrição do Ambiente:

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48

Observações: CICLOS DIÁRIOS DE ATÉ 03 HORAS DE EXPOSIÇÃO

Monitoramento da avaliação em campo: DIEGO FERNANDO PALUDO Assinatura:
Responsável técnico pela avaliação: EDUARDO N. CORSSWREN Assinatura:

Assinatura Trabalhador: Wilfredo Sifontes

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: ESTRUTURAS METÁLICAS - AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: WILFREDO DANIEL SIFONTES HERNANDES	Data: 18/03/2025
Tipo: VMB	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	A(8)[m/s²]
1	03:00	4,00	2,34	2,45	33,19	33,40	33,14	2,45

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 2,34	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 59,51	A(8)X [m/s²]: 1,61	VDVR [m/s^{1,75}]: 78,45
aren [m/s²]: 2,45	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 59,89	A(8)Y [m/s²]: 1,39	
A(8) [m/s²]: 2,45	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 59,42	A(8)Z [m/s²]: 1,21	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000002

Configurações

Evento: 1 — Tarefa: Ensaio19

Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wh	X: 1,00
Início: 10:25:39	Y: Wh	Y: 1,00
Fim: 10:30:39	Z: Wh	Z: 1,00
Duração: 00:06:28		
Tempo de exposição: 04:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: CR-101	Sensibilidade [mV/g]
NS: 1009	X: 13,00
	Y: 13,00
	Z: 13,00

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 2,44	X: 0,65	X: 1,27	X: 2,63	X: 2,07
Y: 2,39	Y: 0,78	Y: 1,49	Y: 4,03	Y: 2,70
Z: 1,61	Z: 0,52	Z: 0,82	Z: 2,13	Z: 2,60

Aceleração

A(8) [m/s²]: 1,51	aw [m/s²]: 1,44	aren [m/s²]: 1,51	Av [m/s²]: 2,14
A(8)X [m/s²]: 0,90			
A(8)Y [m/s²]: 1,05			
A(8)Z [m/s²]: 0,58			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 58,66	VDVX [m/s^{1,75}]: 17,02	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 42,01
	VDVY [m/s^{1,75}]: 21,63	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 53,39
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 11,30	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 27,89

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Ind	D/K	a_{vx} [m/s²]	a_{vy} [m/s²]	a_{vz} [m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	FC,	FC,	FC,	a_{vx} [m/s²]
001	10:25:39	2,44	2,39	1,61	16,69	21,80	11,18	0,25	0,37	0,44	3,78
002	10:26:39	0,76	1,20	0,52	16,70	21,51	11,16	2,50	2,75	2,30	1,52
003	10:27:39	1,19	1,95	0,90	16,74	21,56	11,20	2,21	2,07	2,68	2,42
004	10:28:39	1,60	1,42	0,85	16,94	21,59	11,24	1,34	1,63	1,32	2,33
005	10:29:39	1,00	1,20	0,40	16,96	21,60	11,24	1,26	1,04	1,22	3,47
006	10:30:39	0,65	0,78	0,35	17,02	21,63	11,30	0,75	0,55	0,54	1,15

5 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	
Setor: LAVAÇÃO	Cargo: LAVADOR

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: SETOR				Data: 26/03/2025	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate - MÃOS E BRAÇOS			51000607		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 10:25	Fim: 10:30	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

- REALIZAR LAVAGEM DE CAMINHÕES NO SETOR

Fonte (s) geradora (s):

JATO PRESSURIZADO DE ÁGUA

Descrição do Equipamento:

JATO DE ÁGUA

Descrição do Ambiente:

- AMBIENTE SEM ABRIGO COM VENTILAÇÃO.

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48

Observações: CICLOS 4X4 MEIA JORNADA 04 HORAS.

Monitoramento da avaliação em campo:	DIEGO H. PALUDO	Assinatura:	
Responsável técnico pela avaliação:	EDUARDO M. GESSWEIN	Assinatura:	

Assinatura Trabalhador: Michel de J. Rodrigues

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE S/N: 051000607

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: LAVAÇÃO-LAVADOR DE VEICULOS	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	Data: 28/03/2025
Tipo: VMB	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	A(8)[m/s²]
1	04:00	2,14	1,44	1,51	17,02	21,63	11,30	1,51

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 1,44	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 42,01	A(8)X [m/s²]: 0,90	VDVR [m/s^{1,75}]: 58,66
aren [m/s²]: 1,51	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 53,39	A(8)Y [m/s²]: 1,05	
A(8) [m/s²]: 1,51	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 27,89	A(8)Z [m/s²]: 0,58	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Configurações

Evento: 1	Tarefa: Ensaio18	
Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wh	X: 1,00
Início: 10:14:09	Y: Wh	Y: 1,00
Fim: 10:18:09	Z: Wh	Z: 1,00
Duração: 00:05:35		
Tempo de exposição: 02:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: CR-101	Sensibilidade [mV/g]
NS: 1005	X: 13,00
	Y: 13,00
	Z: 13,00

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 6,00	X: 0,19	X: 2,57	X: 1,37	X: 0,53
Y: 4,95	Y: 0,15	Y: 2,06	Y: 1,17	Y: 0,57
Z: 5,26	Z: 0,17	Z: 2,22	Z: 0,70	Z: 0,32

Aceleração

A(8) [m/s²]: 2,00	are [m/s²]: 1,90	aren [m/s²]: 2,00	Av [m/s²]: 3,99
A(8)X [m/s²]: 1,28			
A(8)Y [m/s²]: 1,03			
A(8)Z [m/s²]: 1,11			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 111,52	VDVX [m/s^{1,75}]: 45,42	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 97,80
	VDVY [m/s^{1,75}]: 29,37	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 63,24
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 38,50	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 82,90

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Gráfico

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051600607

Ind	D/H	a_{ss} (m/s²)	a_{s1} (m/s²)	a_{s2} (m/s²)	VDV_1 (m/s$^{1.75}$)	VDV_2 (m/s$^{1.75}$)	VDV_3 (m/s$^{1.75}$)	FC_a	FC_b	FC_c	a_{ss} (m/s²)
001	10:14:09	5,68	4,18	4,64	40,17	22,68	30,52	0,07	0,11	0,04	8,40
002	10:15:09	6,00	4,95	5,26	45,42	29,36	33,40	0,23	0,24	0,13	9,40
003	10:16:09	0,62	0,56	0,39	45,42	29,36	34,40	0,73	0,44	0,73	0,99
004	10:17:09	0,42	0,37	0,64	45,42	29,37	38,50	0,77	0,62	0,40	0,85
005	10:18:09	0,19	0,15	0,17	45,42	29,37	38,50	3,98	1,50	1,25	0,30

5 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: ANDRE CARLOS RODRIGUES.	
Setor: MECANICA	Cargo: MECÂNICO

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local:				Data: 26/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate - MASTER BRAÇOS			51000607		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 10:15	Fim: 10:18	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:

REALIZAR A OPERAÇÃO DE PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA

Fonte (s) geradora (s):

PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA

Descrição do Equipamento:

- PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA / CHAVE DE IMPACTO LONGA

Descrição do Ambiente:

BARRAÇÃO / SETOR

Jornada diária de Trabalho (min):

Observações: 20 A 30 CICLO DIÁRIO ATÉ 2H POR DIA

Monitoramento da avaliação em campo:	DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura:	
Responsável técnico pela avaliação:	EDUARDO W. CRESSWELL	Assinatura:	

Assinatura Trabalhador: ANDRE CARLOS RODRIGUES

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 05100060

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: MECANICA-MECÂNICO	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: ANDRE CARLOS RODRIGUES	Data: 26/03/2025
Tipo: VMB	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	ara[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	A(8)[m/s²]
1	02:00	3,99	1,90	2,00	45,42	29,37	38,50	2,00

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 1,90	VDVexpX [m/s$^{1.75}$]: 97,80	A(8)X [m/s²]: 1,28	VDVR [m/s$^{1.75}$]: 111,52
aren [m/s²]: 2,00	VDVexpY [m/s$^{1.75}$]: 63,24	A(8)Y [m/s²]: 1,03	
A(8) [m/s²]: 2,00	VDVexpZ [m/s$^{1.75}$]: 82,90	A(8)Z [m/s²]: 1,11	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 RQE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição a vibração @ VIBRATE SN: 051000997

Configurações

Evento: 1 — Tarefa: Ensaio10

Ponderação de tempo: Rápida (F)	Ponderação em frequência	Fator de multiplicação
Tempo de amostragem [s]: 60	X: Wh	X: 1,00
Início: 08:32:46	Y: Wh	Y: 1,00
Fim: 08:42:46	Z: Wh	Z: 1,00
Duração: 00:11:37		
Tempo de exposição: 02:00:00		
Tempo em pausa: 00:00:00		

Sensor

Nome: CR-101	Sensibilidade [mV/g]
NS: 1006	X: 13,00
	Y: 13,00
	Z: 13,00

Limites

Máximo [m/s²]	Mínimo [m/s²]	Média [m/s²]	Pico [m/s²]	F.C.
X: 1,35	X: 0,86	X: 1,13	X: 4,81	X: 4,26
Y: 1,35	Y: 0,84	Y: 1,07	Y: 2,04	Y: 2,19
Z: 1,42	Z: 0,76	Z: 1,03	Z: 5,97	Z: 5,80

Aceleração

A(8) [m/s²]: 0,94	are [m/s²]: 0,89	aren [m/s²]: 0,94	Av [m/s²]: 1,87
A(8)X [m/s²]: 0,56			
A(8)Y [m/s²]: 0,54			
A(8)Z [m/s²]: 0,52			

Dose

VDVR [m/s^{1,75}]: 27,21	VDVX [m/s^{1,75}]: 11,99	VDVexpX [m/s^{1,75}]: 21,50
	VDVY [m/s^{1,75}]: 11,96	VDVexpY [m/s^{1,75}]: 21,44
	VDVZ [m/s^{1,75}]: 10,45	VDVexpZ [m/s^{1,75}]: 18,73

2 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Gráfico



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE S/N: 051000607

Ind	D/H	a_w [m/s²]	a_x [m/s²]	a_y [m/s²]	VDV_x [m/s^{1,75}]	VDV_y [m/s^{1,75}]	VDV_z [m/s^{1,75}]	FC_x	FC_y	FC_z	a_{eq} [m/s²]
001	08:32:46	1,33	1,35	0,76	6,78	7,94	4,67	0,46	0,63	0,44	2,56
002	08:33:46	1,18	1,24	1,07	7,97	9,34	6,64	1,15	1,31	1,45	2,01
003	08:34:46	0,69	0,84	0,93	4,03	4,39	4,77	2,02	2,20	2,33	1,04
004	08:35:46	1,26	1,12	0,99	10,38	10,40	7,98	0,95	0,61	0,64	1,95
005	08:36:46	1,10	1,01	1,06	10,51	10,88	8,13	0,98	0,61	0,57	1,83
006	08:37:46	1,14	1,02	0,93	10,92	11,04	8,29	0,85	1,13	1,52	1,79
007	08:38:46	1,35	0,97	1,42	11,17	11,12	8,94	3,56	2,42	4,20	2,14
008	08:39:46	1,17	0,92	1,23	11,41	11,33	9,94	0,95	1,26	1,53	1,93
009	08:40:46	1,01	1,21	1,04	11,67	11,55	10,16	1,08	0,72	0,91	1,89
010	08:41:46	1,09	1,12	1,01	11,98	11,82	10,28	1,42	1,51	2,15	1,87
011	08:42:46	0,86	0,96	0,91	11,99	11,94	10,45	0,90	0,45	0,43	1,57

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO

Empresa: CETRIC	
Nome: LEANDRO AFONZO	
Setor: CETRIC 01	Cargo: SOLDADOR

DADOS DA AVALIAÇÃO

Local: ESTOP				Data: 18/03/25	
Marca / Modelo do Equipamento		**Número de Série**			
Medidor de Vibração - Vibrate - MÃOS E BRAÇOS			51000607		
Hora da Avaliação		**Intervalo**		**Calibração**	
Início: 08:32	Fim: 08:42	Início:	Fim:	Inicial:	Final:

Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:
REALIZAR CORTE E LIXAMENTO DE PEÇAS

Fonte (s) geradora (s):
LIXADEIRA BOSH. PROFISSIONAL

Descrição do Equipamento:
BOSH 2200 - 180 ESMERILHADEIRA

Descrição do Ambiente:

Jornada diária de Trabalho (min): 08:48

Observações: CICLOS DE ATÉ 2 HORAS DE EXPOSIÇÃO

Monitoramento da avaliação em campo:	DIEGO HENRIQUE PALUDO	Assinatura:	[signature]
Responsável técnico pela avaliação:	EDUARDO W. CESSIVERA	Assinatura:	

Assinatura Trabalhador: [signature]

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Análise de exposição à vibração @ VIBRATE SN: 051000607

Empresa avaliada: CETRIC S. A.	Empresa avaliadora: HAPPYDAY SAUDE E SOLUCOES
Setor: CETRITECH -SOLDADOR	Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO
Funcionário avaliado: LEANDRO APONZO	Data: 18/03/2025
Tipo: VMB	Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:48

Componentes de exposição

Evento	Exposição	av[m/s²]	are[m/s²]	aren[m/s²]	VDV_x [m/s$^{1.75}$]	VDV_y [m/s$^{1.75}$]	VDV_z [m/s$^{1.75}$]	A(8)[m/s²]
1	02:00	1,87	0,89	0,94	11,99	11,95	10,45	0,94

Resultado da avaliação

are [m/s²]: 0,89	VDVexpX [m/s$^{1.75}$]: 21,50	A(8)X [m/s²]: 0,56	VDVR [m/s$^{1.75}$]: 27,21
aren [m/s²]: 0,94	VDVexpY [m/s$^{1.75}$]: 21,44	A(8)Y [m/s²]: 0,54	
A(8) [m/s²]: 0,94	VDVexpZ [m/s$^{1.75}$]: 18,73	A(8)Z [m/s²]: 0,52	

Calibração

Certificado de Calibração: CRS1943/2022 23/05/2022

Observações

DR. EDUARDO M. GESSWEIN
Registro: CRM 17134 ROE 15331

1 de 5

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ANEXOS

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANOS DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ABASTECIMENTO
Setor/Função	ABASTECIMENTO/AUXILIAR DE LUBRIFICADOR ABASTECIMENTO/LUBRIFICADOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco (colete Refletivo)	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	30/05/2025	01/03/2025	

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	ADMINISTRATIVO/ANSA NITROGENADOS
Setor/Função	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO/SUPERVISOR DE LOGÍSTICA ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO/COORDENADOR DE EQUIPE E FROTA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Quantificação de rúido	Responsável pela empresa	Realizar a quantificação de rúido para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado.	Atender Anexo I da NR 15 - Portaria 3.214/78.	Resultado	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Audiometria	Responsável pela empresa	Realziar exame de audiometira conforme NR 07	Atender a NR 07 - Portaria 3.214/78	Realizado	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Orientações para risco de animais peçonhentos	Responsável pela empresa	Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Orientação para intempéries	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Atender NR 21		100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Orientações para queda do mesmo nível	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ALMOXARIFADO
Setor/Função	ALMOXARIFADO/ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO/AUXILIAR DE ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO/SUPERVISOR(A) DE ALMOXARIFADO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO
Setor/Função	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO/AUXILIAR DE PRODUÇÃO ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO/OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS II ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO/OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS I ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO/OPERADOR DE EMERGÊNCIAS III

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Treinamento NR 33	Responsável pela empresa	Realizar e manter atualizado os treinamentos conforme norma regulamentadora 33.	Atender NR 33	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 33	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 33	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Autorizaçäo para trabalho em espaço confinado NR 33	Responsável pela empresa	Elaborar outorizaçäo para entrada e traabalho em espaços confinados. atraves de PET (permissão de Entrada e Trabalho)	Atender NR 33	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Plano de ação para possíveis acidentes ao realizar trabalho em espaço confinado NR 33	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar plano de ação para resgate, busca e salvamento e resgate em caso de possível acidente ao realizar trabalhos em espaços confinado. Procedimento para quem ligar, quem avizar, como agir diante da situação.	Atender NR 33	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Procedimento de trabalho em espaço confinado NR 33	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado na NR 33.	Atender NR 33	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I - APOIO
Setor/Função	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/OPERERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/AUXILIAR DE PRODUÇÃO ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/SUPERVISOR DE RECICLAGEM ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/ZELADOR ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I - MAQUINAS
Setor/Função	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/OPERADOR DE EMPILHADEIRA ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I/MOTORISTA DE TRUCK

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II - APOIO
Setor/Função	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/AUXILIAR DE PRODUÇÃO ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/SUPERVISOR CLASSE I ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/OPERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II - MAQUINAS
Setor/Função	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/MOTORISTA DE TRUCK ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II/OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	BIOENERGIA
Setor/Função	BIOENERGIA/OPERADOR DE BIOENERGIA BIOENERGIA/ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	BORRACHARIA - OPERACIONAL
Setor/Função	BORRACHARIA/BORRACHEIRO BORRACHARIA/GEOMETRISTA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	BORRACHARIA - SUPERVISÃO
Setor/Função	BORRACHARIA/INSPETOR DE PNEUS

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	CETRILOG-APOIO
Setor/Função	CETRILOG/AUXILIAR DE PRODUÇÃO CETRILOG/SUPERVISOR PRODUÇÃO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	CETRILOG-PINTURA
Setor/Função	CETRILOG \ PINTURA/PINTOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPC	Responsável pela empresa	Cabine de pintura com sistema de exaustão	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPC	Responsável pela empresa	Cabine de pintura	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	CETRILOG-SOLDA
Setor/Função	CETRILOG/SERRALHEIRO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	CETRITECH
Setor/Função	CETRITECH/AUXILIAR DE PRODUÇÃO CETRITECH/SERRALHEIRO CETRITECH/SOLDADOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	DEPARTAMENTO TECNICO
Setor/Função	DEPARTAMENTO TÉCNICO/ENGENHEIRO QUIMICO DEPARTAMENTO TÉCNICO/ANALISTA AMBIENTAL DEPARTAMENTO TÉCNICO/TECNICO EM MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO/ENGENHEIRA QUIMICA DEPARTAMENTO TÉCNICO/ASSISTENTE TECNICO(A) AMBIENTAL

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Realizar atividades a céu aberto	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ESTRUTURAS METALICAS
Setor/Função	ESTRUTURAS METÁLICAS/AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR ESTRUTURAS METÁLICAS/OPERADOR DE MAQUINA ESTRUTURAS METÁLICAS/AUXILIAR DE PRODUÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS/SERRALHEIRO MONTADOR ESTRUTURAS METÁLICAS/SERRALHEIRO ESTRUTURAS METÁLICAS/SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO
Setor/Função	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/OPERADOR DE MAQUINA ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/SERRALHEIRO MONTADOR ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/SERRALHEIRO ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO/AUXILIAR DE PRODUÇÃO

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ESTRUTURAS METÁLICAS- PINTURA
Setor/Função	ESTRUTURAS METÁLICAS - PINTURA/PINTOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPC	Responsável pela empresa	Cabine de pintura com sistema de exaustão	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	Atender Anexo Xi e XIII NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPC	Responsável pela empresa	Cabine de pintura	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ETE - CALDEIRA
Setor/Função	ETE - CALDEIRA/OPERADOR DE CALDEIRA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	SUB	90	Alta producao de vapor.	treinamento NR 13	Responsável pela empresa	Realizar treinamento conforme Norma Regulamentadora 13, Caldeiras e vasos de pressäo.	Atender NR 13	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Alta producao de vapor.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ETE - ELÉTRICA
Setor/Função	ETE - ELÉTRICA/ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Choque elétrico ao realizar inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Choque elétrico ao realizar inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	Treinamento NR 10	Responsável pela empresa	Receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo III da NR 10.	Atender NR 10 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ETE - TRATAMENTO DE EFLUENTES
Setor/Função	ETE - TRATAMENTO EFLUENTES/OPERADOR DE ETE ETE - TRATAMENTO EFLUENTES/ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	ETE - VEÍCULOS
Setor/Função	ETE - VEÍCULOS/OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA ETE - VEÍCULOS/MOTORISTA DE TRUCK

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	FABRICA DE ARLA
Setor/Função	FABRICA DE ARLA/AUXILIAR DE PRODUÇÃO FABRICA DE ARLA/ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	GERADORES E BIODIGESTORES
Setor/Função	GERADORES E BIODIGESTORES/OPERADOR DE BIOENERGIA GERADORES E BIODIGESTORES/ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	LAVAÇÃO
Setor/Função	LAVAÇÃO/LAVADOR LAVAÇÃO/LAVADOR DE VEICULOS

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Quantificação química	Responsável pela empresa	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.	ACGIH	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	LIMPEZA
Setor/Função	LIMPEZA/COPEIRA LIMPEZA/AUXILIAR DE LIMPEZA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	LOGISTICA
Setor/Função	LOGÍSTICA/MOTORISTA DE CARRETA LOGÍSTICA/MOTORISTA LOGÍSTICA/MOTORISTA DE TRUCK LOGÍSTICA/AJUDANTE DE MOTORISTA LOGÍSTICA/MOTORISTA DE CARRETA/BOMBA VACUO LOGÍSTICA/MOTORISTA DE TRUCK/BOMBA VACUO LOGÍSTICA/AJUDANTE DE MOTORISTA/BOMBA VÁCUO LOGÍSTICA/ MOTORISTA DE JULIETA LOGÍSTICA/MOTORISTA JULIETA/BOMBA VÁCUO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar maquinas.	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
Identificação de Posto de Trabalho

GSE (multi)	LOGÍSTICA/ANSA HIDROGENADOS
Setor/Função	ANSA HIDROGENADOS/LOGÍSTICA/MOTORISTA OPERADOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Treinamento NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	Responsável pela empresa	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, em seu item 6.7.2: "Quando do fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre..", observando o seguinte conteúdo programático (devendo o mesmo constar no verso do certificado):a) descrição do equipamento e seus componetes;b) risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção:c) restrições e limitações de proteção;d) forma adequada de uso e ajuste;e) manutenção e substituição; ef) cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação.	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Audiometria	Responsável pela empresa	Realziar exame de audiometira conforme NR 07	Atender a NR 07 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Quantificação de rúido	Responsável pela empresa	Realizar a quantificação de rúido para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado.	Atender Anexo I da NR 15 - Portaria 3.214/78.	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Orientação para intempéries	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Atender NR 21		100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Orientações para queda do mesmo nível	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Manter programa de imunização ativa	Responsável pela empresa	Manter programa de imunização ativa	NR 38	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Resultado	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Orientações para ergonomia	Responsável pela empresa	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Risco de tombamento de veiculo de carga	Orientações para tombamento	Responsável pela empresa	-Treinamentos-DDS-Direção segura	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	
AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	
IMP	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Orientações para trabalho em altura	Responsável pela empresa	Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	24/10/2024	22/01/2025	24/10/2024	22/01/2025
IMP	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender a NR-35	Levantamento	100%	-	24/10/2024	22/01/2025	24/10/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	MECANICA
Setor/Função	MECANICA/MECÂNICO MECANICA/AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR MECANICA/ELETRICISTA DE VEICULO AUTOMOTIVO MECANICA/SUPERVISOR(A) OFICINA MECANICA MECANICA/AUXILIAR DE MECÂNICO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possíveis lesoes nos membros superiores devido a vibracao de maos e bracos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	03/10/2024	01/04/2025	03/10/2024	01/04/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	OBRAS
Setor/Função	OBRAS/PEDREIRO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Possível contato com cimento ao concretar bases de alvenaria nas atividades.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com cimento ao concretar bases de alvenaria nas atividades.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Permissão de trabalho - PT	Responsável pela empresa	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Análise Preliminar de Riscos - APR	Responsável pela empresa	Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Plano de Resgate para Atividades em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes."	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
IMP	MOD	180	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	OPERACIONAL/ANSA HIDROGENADOS
Setor/Função	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL/ENCARREGADO DE OPERAÇÕES ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL/SUPERVISORA AMBIENTAL ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL/TECNICO EM MEIO AMBIENTE ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)														
Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Audiometria	Responsável pela empresa	Realziar exame de audiometira conforme NR 07	Atender a NR 07 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Quantificação de rúido	Responsável pela empresa	Realizar a quantificação de rúido para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado.	Atender Anexo I da NR 15 - Portaria 3.214/78.	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Treinamento NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	Responsável pela empresa	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, em seu item 6.7.2: "Quando do fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre..", observando o seguinte conteúdo programático (devendo o mesmo constar no verso do certificado):a) descrição do equipamento e seus componetes;b) risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção:c) restrições e limitações de proteção;d) forma adequada de uso e ajuste;e) manutenção e substituição; ef) cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação.	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Orientações para risco de animais peçonhentos	Responsável pela empresa	Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Orientação para intempéries	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Atender NR 21		100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Orientações para queda do mesmo nível	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Manter programa de imunização ativa	Responsável pela empresa	Manter programa de imunização ativa	NR 38	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	Orientações para movimentação de materiais	Responsável pela empresa	Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	OPERACIONAL/MAQUINAS - ANSA HIDROGENADOS
Setor/Função	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS/AUXILIAR DE PRODUÇÃO ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS/OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS/OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Quantificação de rúido	Responsável pela empresa	Realizar a quantificação de rúido para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado.	Atender Anexo I da NR 15 - Portaria 3.214/78.	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Audiometria	Responsável pela empresa	Realziar exame de audiometira conforme NR 07	Atender a NR 07 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Treinamento NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	Responsável pela empresa	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, em seu item 6.7.2: "Quando do fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre..", observando o seguinte conteúdo programático (devendo o mesmo constar no verso do certificado):a) descrição do equipamento e seus componetes;b) risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção:c) restrições e limitações de proteção;d) forma adequada de uso e ajuste;e) manutenção e substituição; ef) cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação.	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Orientações para risco de animais peçonhentos	Responsável pela empresa	Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Orientação para intempéries	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Atender NR 21		100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	TRI	365	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Orientações para queda do mesmo nível	Responsável pela empresa	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	23/01/2024	22/01/2025	23/01/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	Resultado	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Manter programa de imunização ativa	Responsável pela empresa	Manter programa de imunização ativa	NR 38	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Movimentar materiais nas atividades	Orientações para movimentação de materiais	Responsável pela empresa	Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Orientações para ergonomia	Responsável pela empresa	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
AE	MOD	180	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Trabalho em posturas incomodas	Orientações para ergonomia	Responsável pela empresa	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
AE	MOD	180	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	22/01/2025	21/07/2025	22/01/2025	
IMP	MOD	180	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	MOD	180	Risco de tombamento de veiculo de carga	Orientações para tombamento	Responsável pela empresa	-Treinamentos-DDS-Direção segura	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	26/07/2024	22/01/2025	26/07/2024	22/01/2025
IMP	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender a NR-35	Levantamento	100%	-	24/10/2024	22/01/2025	24/10/2024	22/01/2025
IMP	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Orientações para trabalho em altura	Responsável pela empresa	Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área	Atender NR 35	Levantamento	100%	-	24/10/2024	22/01/2025	24/10/2024	22/01/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Autorização dos Colaboradores para Executar Trabalhos em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	
AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Procedimento Operacional para Atividades Rotineiras em Altura - NR 35	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, qeu deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

AE	SUB	90	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Treinamento de NR 35 - Trabalho em Altura	Responsável pela empresa	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.	Atender NR 35	Levantamento	0%	-	22/01/2025	22/04/2025	22/01/2025	

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	PATIO
Setor/Função	PATIO/ZELADOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
AE	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	28/08/2025	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Possiveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	POSTO DE LAVAGEM DE CAIXAS
Setor/Função	POSTO DE LAVAGEM DE CAIXAS/LAVADOR

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
AE	TRI	365	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	0%	-	01/03/2025	01/03/2026	01/03/2025	
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato dágua.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	SESMT
Setor/Função	SESMT/AUXILIAR TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO SESMT/ TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção de veículos (Check list)	Responsável pela empresa	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

IMP	TRI	365	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Direção defensiva	Responsável pela empresa	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	EPI	Responsável pela empresa	Uso de EPI adequado ao risco	Atender NR 06 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025
IMP	MOD	180	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	02/09/2024	01/03/2025	02/09/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO Identificação de Posto de Trabalho	
GSE (multi)	TRANSPORTE AEREO
Setor/Função	TRANSPORTE/PILOTO DE AVIÃO COMERCIAL

Empresa: CETRIC S.A. CHAPECO
PLANO DE AÇÃO (Matriz de Categorização dos Riscos)

Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(is)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Status Meta	Custo	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Quantificação de Vibração de corpo inteiro	Responsável pela empresa	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Atender Anexo VIII - NR 15 - Portaria 3.214/78	levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Manutenção dos veículos	Responsável pela empresa	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Atender NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	TRI	365	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Ginastica laboral.	Responsável pela empresa	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/03/2024	01/03/2025	01/03/2024	01/03/2025
IMP	SUB	90	Quedas, pancadas, batidas contra e por, ferimentos em membros superiores e inferiores.	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Responsável pela empresa	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Levantamento	100%	-	01/12/2024	01/03/2025	01/12/2024	01/03/2025

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO – ITENS GERAIS DE SEGURANÇA (Matriz de Categorização dos Riscos)												
Inovação	Priorização	Prazo (dias)	Risco	Objetivo Estratégico (controle de...)	Responsável(eis)	Como (Ação Estratégica)	Meta	Indicadores	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado
IMP	MOD	360	Riscos do ambiente de trabalho	Divulgação do inventário de riscos para todos os colaboradores através de DDS.	Responsável pela empresa	Divulgação do inventário de riscos para todos os colaboradores através de DDS.	Atender a NRs	Documentos	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Plano de atendimento a emergências	A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.	Responsável pela empresa	A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.	Atender a NRs	Documentos	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Riscos do ambiente de trabalho	-Consulta aos trabalhadores conforme percepção dos riscos, estipulados e apresentados nos treinamentos realizados. A divulgação vai ser feita em DDS, treinamentos e orientações	Responsável pela empresa	-Consulta aos trabalhadores conforme percepção dos riscos, estipulados e apresentados nos treinamentos realizados. A divulgação vai ser feita em DDS, treinamentos e orientações	Atender a NRs	Documentos	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Riscos do ambiente de trabalho	-Realizar inspeções mensais no local de trabalho para atender a eficácia do plano de ação.	Responsável pela empresa	-Realizar inspeções mensais no local de trabalho para atender a eficácia do plano de ação.	Atender a NRs	Documentos	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Riscos do ambiente de trabalho	-Realizar uma avaliação anual de eficácia das medidas de controle do cronograma de ações do PGR.	Responsável pela empresa	-Realizar uma avaliação anual de eficácia das medidas de controle do cronograma de ações do PGR.	Atender a NRs	Documentos	Imediato	Manter Permanente		

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO – ITENS GERAIS DE SEGURANÇA (Matriz de Categorização dos Riscos)												
IMP	MOD	360	Possíveis alterações musculares	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica conforme NR 17.	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica conforme NR 17.	Atender a NR 17 - Portaria 3.214/78	Análise Ergonômica do Trabalho	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Possíveis acidentes ao realizar a atividade	Elaborar e implementar Ordem de Serviço de Segurança conforme NR 01	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar Ordem de Serviço de Segurança conforme NR 01	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	Ordem de Serviço de Segurança	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Possíveis acidentes ao realizar a atividade	Elaborar e implementar Ficha de EPI e treinamento conforme NR 06 caso realize a entrega dos mesmos	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar Ficha de EPI caso realize a entrega dos mesmos	Atender a NR 06 - Portaria 3.214/78	Ficha de entrega de EPIs	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Possíveis acidentes ao realizar a atividade	Elaborar e implementar plano de atendimento psicológico com canal de ouvidoria, caso houver afastamentos ou incidências relacionadas a esse tema	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar plano de atendimento psicológico com canal de ouvidoria, caso houver afastamentos ou incidências relacionadas a esse tema	Atender a NR 06 - Portaria 3.214/78	Ficha de entrega de EPIs	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Possíveis acidentes ao realizar a atividade	Realizar treinamentos, orientações e DDS sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho	Responsável pela empresa	Realizar treinamentos, orientações e DDS sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho	Atender a NR 06 - Portaria 3.214/78	Ficha de entrega de EPIs	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Possíveis acidentes ao realizar a atividade	Manter kit de primeiros socorros no ambiente	Responsável pela empresa	Manter kit de primeiros socorros no ambiente	Atender a NR 01 - Portaria 3.214/78	kit de primeiros socorros no ambiente	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes e doenças	Manter relatório de Análise de acidentes e adoecimentos	Responsável pela empresa	Manter relatório de Análise de acidentes e adoecimentos	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Acidentes e doenças	Imediato	Manter Permanente		

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO – ITENS GERAIS DE SEGURANÇA (Matriz de Categorização dos Riscos)												
IMP	MOD	360	Acidentes	Emitir e manter atualizado Plano de resposta a emergência	Responsável pela empresa	Emitir e manter atualizado Plano de resposta a emergência	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Auditorias	Manter disponível o Livro de inspeção do MTE	Responsável pela empresa	Manter disponível o Livro de inspeção do MTE	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Auditorias	Adotar medidas administrativas como a realização de treinamento de integração a novos colaboradores, informando-os das funções a desempenharem, riscos relacionados as respectivas atividades.	Responsável pela empresa	Disponibilizar lista de presença para real comprovação do treinamento.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	NR 05	Manter CIPA quando houve enquadramento na NR 05 ou nomear um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho	Responsável pela empresa	Manter CIPA quando houve enquadramento na NR 05 ou nomear um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Implementar e manter os registros de inspeção em máquinas e equipamentos.	Responsável pela empresa	Implementar e manter os registros de inspeção em máquinas e equipamentos.	Atender a NR 11 - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Implementar e manter Relação atualizada das máquinas e equipamentos	Responsável pela empresa	Implementar e manter Relação atualizada das máquinas e equipamentos	Atender a NR 12 - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Manter disponível o Registros das manutenções realizadas nas máquinas e equipamentos	Responsável pela empresa	Manter disponível o Registros das manutenções realizadas nas máquinas e equipamentos	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO – ITENS GERAIS DE SEGURANÇA (Matriz de Categorização dos Riscos)												
IMP	MOD	360	Acidentes	Elaborar e implementar Procedimentos de trabalho e segurança (POP) das atividades críticas	Responsável pela empresa	Elaborar e implementar Procedimentos de trabalho e segurança (POP) das atividades críticas	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Manter à disposição a Comprovação dos treinamentos específicos das funções e quanto aos riscos críticos	Responsável pela empresa	Manter à disposição a Comprovação dos treinamentos específicos das funções e quanto aos riscos críticos	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis".	Responsável pela empresa	Adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis".	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Realizar Inspeções mensais de extintores na empresa.	Responsável pela empresa	Realizar Inspeções mensais de extintores na empresa.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Manter Inventário de produtos químicos e FISPQ.	Responsável pela empresa	Manter Inventário de produtos químicos e FISPQ.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Realizar e manter Análise Preliminar de Risco para atividades críticas.	Responsável pela empresa	Realizar e manter Análise Preliminar de Risco para atividades críticas.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Acidentes	Realizar e manter Permissão de trabalho para atividades críticas.	Responsável pela empresa	Realizar e manter Permissão de trabalho para atividades críticas.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	Atividades especiais	Realizar treinamentos conforme descrito nas NRs referente a atividades especiais como, Trabalho em altura, espaço	Responsável pela empresa	Realizar e manter atualizado os treinamentos com a emissão de certificado	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PLANO DE AÇÃO – ITENS GERAIS DE SEGURANÇA (Matriz de Categorização dos Riscos)												
				confinado, trabalho com eletricidade.								
IMP	MOD	360	NR 07	Realizar os exames descritos no PCMSO	Responsável pela empresa	Realizar e mantes atualizado os exames admissionais, periódicos e de retorno ao trabalho.	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	NR 01	Realizar quantificação dos Riscos (agentes quantitativos) quando houver, para verificar qual o nível de exposição ao trabalhador	Responsável pela empresa	Realizar quantificação dos Riscos (agentes quantitativos) quando houver, para verificar qual o nível de exposição ao trabalhador	Atender as NRs - Portaria 3.214/78	Levantamento	Imediato	Manter Permanente		
IMP	MOD	360	NR 01	Instituir programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas nas atividades de direção de veículos, obrigatoriamente em motoristas que possuam carteira de categoria C, D e E.	Responsável pela empresa	Instituir programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas nas atividades de direção de veículos, obrigatoriamente em motoristas que possuam carteira de categoria C, D e E.	**Atender a portaria MTE** nº 612, de 25 de abril de 2024	Levantamento	Imediato	Manter Permanente e		

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Status da Meta

Andamento	Andamento	Andamneto
Atendido	Criado	Elaborar
Em anadamento	Em anadamento	Em andamanto
Em andamento	Em andamento	Em andamento
em andamento	Em Andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em Andamento	Em andamento	Em Andamento
Em andamento	Em Andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento
Em andamento	Em andamento	Em andamento.
Em Andamentos	Em andamneto	Em andamneto
En andamento	Finalizado	Finalizado
Meta atingida	NR 01	NR 09 - Portaria 3.214/78

Matriz de Categorização dos Riscos

Trivial ou Admissível (Matriz de Categorização dos Riscos)	Moderada (Matriz de Categorização dos Riscos)	Alta/Substancial (Matriz de Categorização dos Riscos)
Altíssima/Intolerável (Matriz de Categorização dos Riscos)		

Legenda Inovação

IMP	IMPLEMENTADO	AE	Elaborar e implementar

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

9 AVALIADORES RESPONSÁVEIS

Jhandré Demarchi

Assinado de forma digital por Jhandré Demarchi
Dados: 2025.04.08 14:58:33 -03'00'

JHANDRE DEMARCHI
CPF:093.020.949-44
TECNICO DE SEGURNÇA DO TRABALHO
MTE/SC 40773

ROBLEDO SPANHOL
070.115.449-76
Responsável pela Empresa

CHAPECÓ/SC, Sexta-feira, 04 de abril de 2025.

Docusign Envelope ID: 52C25BB8-AE55-4C60-BD71-8D3721E4CC24

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

9 AVALIADORES RESPONSÁVEIS

Jhandré Demarchi

Assinado de forma digital por Jhandré Demarchi
Dados: 2025.04.08 14:58:33 -03'00'

JHANDRE DEMARCHI
CPF:093.020.949-44
TECNICO DE SEGURNÇA DO TRABALHO
MTE/SC 40773

Assinado por:
6DAC5898023140F...

ROBLEDO SPANHOL
070.115.449-76
Responsável pela Empresa

CHAPECÓ/SC, Sexta-feira, 04 de abril de 2025.