



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

P.G.R.

Razão Social: CETRIC S.A. CHAPECO

Endereço: ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, Nº S/N, KM 5

Bairro: AGUA AMARELA

Cidade: CHAPECÓ/SC CEP: 89801-970

Período de vigência: 04 de abril de 2025 a 03 de abril de 2027



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	8
2	AVALIADORES(AS) RESPONSÁVEIS	8
3	APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO PGR	8
4	ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – GRO.....	9
5	RISCOS AMBIENTAIS	13
6	INVENTÁRIO DE RISCOS DOS POSTOS DE TRABALHO	14
6.1	ABASTECIMENTO.....	14
6.1.1	AUXILIAR DE LUBRIFICADOR	14
6.1.2	LUBRIFICADOR	20
6.2	ADMINISTRATIVO	26
6.2.1	VENDEDOR(A) INTERNO/EXTERNO	26
6.2.2	ADMINISTRAÇÃO.....	27
6.2.3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28
6.2.4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29
6.2.5	ENGENHEIRO CIVIL	30
6.2.6	MENOR APRENDIZ	31
6.2.7	RECEPCIONISTA	32
6.3	ALMOXARIFADO	33
6.3.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	33
6.3.2	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	36
6.3.3	SUPERVISOR(A) DE ALMOXARIFADO	39
6.4	ANSA HIDROGENADOS/LOGÍSTICA	42
6.4.1	MOTORISTA OPERADOR	42
6.5	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	55
6.5.1	ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	55
6.5.2	SUPERVISORA AMBIENTAL	62
6.5.3	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	69
6.5.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO.....	76
6.6	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS.....	83
6.6.1	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	83
6.6.2	OPERADOR DE EMPILHADEIRA.....	96
6.6.3	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	109
6.7	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRAÇÃO.....	122
6.7.1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	122
6.8	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO	123



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

6.8.1	COORDENADOR DE EQUIPE E FROTA	123
6.8.2	SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	128
6.9	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	133
6.9.1	ASSISTENTE DE MONITORAMENTO	133
6.9.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	134
6.9.3	AUXILIAR DE MONITORAMENTO	135
6.9.4	SUPERVISOR DE MONITORAMENTO	136
6.9.5	SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	137
6.10	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO	138
6.10.1	OPERADOR DE EMERGÊNCIAS III	138
6.10.2	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS I	150
6.10.3	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS II	162
6.11	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	173
6.11.1	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	173
6.11.2	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	180
6.11.3	MOTORISTA DE TRUCK	187
6.11.4	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	198
6.11.5	SUPERVISOR DE RECICLAGEM	215
6.11.6	ZELADOR	222
6.12	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	229
6.12.1	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	229
6.12.2	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	237
6.12.3	MOTORISTA DE TRUCK	245
6.12.4	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	251
6.12.5	SUPERVISOR CLASSE I	273
6.13	BIOENERGIA	281
6.13.1	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	281
6.13.2	OPERADOR DE BIOENERGIA	286
6.14	BORRACHARIA	291
6.14.1	BORRACHEIRO	291
6.14.2	GEOMETRISTA	299
6.14.3	INSPETOR DE PNEUS	307
6.15	CETREA	310
6.15.1	PROFESSOR	310
6.16	CETRILOG	311
6.16.1	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	311



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

6.16.2	SERRALHEIRO	320
6.16.3	SUPERVISOR PRODUÇÃO	332
6.17	CETRILOG \ PINTURA.....	341
6.17.1	PINTOR.....	341
6.18	CETRITTECH.....	349
6.18.1	AUXILIAR DE PRODUÇÃO.....	349
6.18.2	SERRALHEIRO	360
6.18.3	SOLDADOR	371
6.19	CETRITTECH/ADM.....	382
6.19.1	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE.....	382
6.19.2	DESENHISTA TECNICO.....	383
6.20	COMPRAS	384
6.20.1	COMPRADOR I	384
6.20.2	SUPERVISOR(A) DE COMPRAS	385
6.21	CUSTOS.....	386
6.21.1	ASSISTENTE DE CUSTOS	386
6.21.2	ANALISTA DE CUSTOS	387
6.21.3	AUXILIAR DE CUSTOS	388
6.22	DEPARTAMENTO TÉCNICO.....	389
6.22.1	ANALISTA AMBIENTAL	389
6.22.2	ASSISTENTE TECNICO(A) AMBIENTAL.....	396
6.22.3	ENGENHEIRA QUIMICA.....	402
6.22.4	ENGENHEIRO QUIMICO	408
6.22.5	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	414
6.23	ESTRUTURAS METÁLICAS	420
6.23.1	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	420
6.23.2	AUXILIAR DE PRODUÇÃO.....	431
6.23.3	OPERADOR DE MAQUINA	443
6.23.4	SERRALHEIRO	454
6.23.5	SERRALHEIRO MONTADOR.....	465
6.23.6	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA.....	476
6.24	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	487
6.24.1	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	487
6.24.2	AUXILIAR DE PRODUÇÃO.....	499
6.24.3	OPERADOR DE MAQUINA	512
6.24.4	SERRALHEIRO	524



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

6.24.5	SERRALHEIRO MONTADOR.....	536
6.24.6	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA.....	548
6.25	ESTRUTURAS METÁLICAS - PINTURA.....	560
6.25.1	PINTOR.....	560
6.26	ETE - CALDEIRA.....	571
6.26.1	OPERADOR DE CALDEIRA.....	571
6.27	ETE - ELÉTRICA.....	576
6.27.1	ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.....	576
6.28	ETE - TRATAMENTO EFLUENTES.....	583
6.28.1	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE.....	583
6.28.2	OPERADOR DE ETE.....	587
6.29	ETE - VEÍCULOS.....	591
6.29.1	MOTORISTA DE TRUCK.....	591
6.29.2	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA.....	596
6.30	FABRICA DE ARLA.....	601
6.30.1	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE.....	601
6.30.2	AUXILIAR DE PRODUÇÃO.....	607
6.31	FATURAMENTO.....	613
6.31.1	AUXILIAR DE FATURAMENTO.....	613
6.31.2	SUPERVISORA DE FATURAMENTO.....	614
6.32	FINANCEIRO.....	615
6.32.1	ANALISTA FINANCEIRO.....	615
6.32.2	AUXILIAR DE FATURAMENTO.....	616
6.32.3	GERENTE FINANCEIRO.....	617
6.32.4	SUPERVISOR(A) DE DOCUMENTAÇÃO.....	618
6.32.5	SUPERVISORA FINANCEIRA.....	619
6.33	GERADORES E BIODIGESTORES.....	620
6.33.1	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE.....	620
6.33.2	OPERADOR DE BIOENERGIA.....	625
6.34	LAVAÇÃO.....	630
6.34.1	LAVADOR.....	630
6.34.2	LAVADOR DE VEICULOS.....	637
6.35	LIMPEZA.....	644
6.35.1	AUXILIAR DE LIMPEZA.....	644
6.35.2	COPEIRA.....	647
6.36	LOGÍSTICA.....	650



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

6.36.1	MOTORISTA DE JULIETA	650
6.36.2	AJUDANTE DE MOTORISTA	657
6.36.3	AJUDANTE DE MOTORISTA/BOMBA VÁCUO	664
6.36.4	MOTORISTA.....	671
6.36.5	MOTORISTA DE CARRETA	678
6.36.6	MOTORISTA DE CARRETA/BOMBA VACUO	685
6.36.7	MOTORISTA DE TRUCK	692
6.36.8	MOTORISTA DE TRUCK/BOMBA VACUO.....	699
6.36.9	MOTORISTA JULIETA/BOMBA VÁCUO	706
6.37	LOGISTICA/ADM	713
6.37.1	AUXILIAR DE LOGÍSTICA	713
6.37.2	GERENTE DE LOGISTICA	714
6.37.3	SUPERVISOR DE LOGISTICA.....	715
6.38	MECANICA.....	716
6.38.1	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR	716
6.38.2	AUXILIAR DE MECÂNICO	729
6.38.3	ELETRICISTA DE VEICULO AUTOMOTIVO	742
6.38.4	MECÂNICO.....	755
6.38.5	SUPERVISOR(A) OFICINA MECANICA	768
6.39	MKT	781
6.39.1	AUXILIAR DE MARKETING	781
6.40	OBRAS	782
6.40.1	ENGENHEIRO CIVIL.....	782
6.40.2	PEDREIRO	783
6.41	PATIO	792
6.41.1	ZELADOR	792
6.42	PORTARIA	799
6.42.1	PORTEIRO	799
6.43	POSTO DE LAVAGEM DE CAIXAS.....	800
6.43.1	LAVADOR.....	800
6.44	RECURSOS HUMANOS	805
6.44.1	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	805
6.44.2	AUXILIAR DE PESSOAL.....	806
6.44.3	SUPERVISOR DE RH	807
6.45	SESMT	808
6.45.1	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	808



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

6.45.2	AUXILIAR TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	812
6.46	TRANSPORTE.....	816
6.46.1	PILOTO DE AVIÃO COMERCIAL	816
7	ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE RISCOS	819
8	INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA.....	925
	ANEXOS	1196
	PLANOS DE AÇÃO	1197
9	AVALIADORES RESPONSÁVEIS	1340



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: CETRIC S.A. CHAPECO

Nome Fantasia: CETRIC S.A CHAPECO

CNPJ: 04.647.090/0001-68

Endereço: ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, Nº S/N, KM 5

Bairro: AGUA AMARELA

Cidade: CHAPECÓ

Estado: SC

CEP: 89801-970

Telefone: (49) 3905-3100

E-mail: documentos@cetric.com.br

CNAE: 38.11-4-00

Descrição: Coleta de resíduos não-perigosos

Grau de Risco: 3

2 AVALIADORES(AS) RESPONSÁVEIS

Nome: JHANDRE DEMARCHI

CPF: 093.020.949-44

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

MTE/SC: 40773

3 APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO PGR

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos está regulamentado pela NR 1, redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, constituído pelo gerenciamento de riscos ocupacionais - GRO, além de contemplar e/ou estar integrado aos demais planos, programas e documentos previstos na legislação de saúde e segurança no trabalho.

O objetivo do PGR é a preservação da saúde e da integridade de todos os trabalhadores da empresa, através da identificação de perigos, avaliação de riscos ocupacionais, controle dos riscos, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

4 ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS – GRO

Identificação de Perigos

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

- a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
- c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

Avaliação de Riscos Ocupacionais

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

Para cada risco é indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

A gradação da gravidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade <i>AIHA (2015)</i>	
Nível	Definição
1	Lesão leve sem necessidade de atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DO TRABALHADOR				
	Insignificante	Tolerável	Moderada	Grave	Severa
5 - Muito provável	M	M	A	MA	MA
4 - Provável	B	M	A	MA	MA
3 - Possível	B	M	M	A	MA
2 - Improvável	MB	B	M	A	A
1 - Altamente improvável	MB	MB	B	M	A

MA = Risco Muito Alto;
 A = Risco Alto;
 M = Risco Médio;
 B = Baixo Risco;
 MB = Muito Baixo

Para a avaliação do nível de risco ocupacional será utilizada a matriz de categorização dos riscos baseada na Metodologia AIHA - American Industrial Hygiene Association.

MATRIZ DE CATEGORIZAÇÃO DOS RISCOS NR 1 e NR 9 (Híbrido de AIHA e HRN - Hazard Rating Number / Dar número para a Avaliação de Riscos NBR 14.153)					
GRAVIDADE DA LESÃO		PROBABILIDADE (Possibilidade de Ocorrência)			
GRAVIDADE (Consequência do Dano)		P	M	A	AT
		PEQUENA (Peso 0,5)	MÉDIA (Peso 1,0)	ALTA (Peso 1,5)	ALTÍSSIMA (Peso 2,0)
4	EXTREMAMENTE PREJUDICIAL (Peso 10)	INT 5,0	INT 10,0	INT 15,0	INT 20
3	PREJUDICIAL (Peso 3)	MOD 1,5	SUB 3,0	SUB 4,5	INT 6,0
2	LEVEMENTE PREJUDICIAL (Peso 2)	TRI/ADM 1,0	MOD 2,0	SUB 3,0	SUB 4,0
1	INEXISTENTE (Peso 1)	TRI/ADM 0,5	TRI/ADM 1,0	MOD 1,5	MOD 2,0

Após a avaliação, os riscos ocupacionais são classificados, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Inventário de Riscos Ocupacionais

Após a identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais, os dados são consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

O Inventário de Riscos Ocupacionais contempla, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17;
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

Plano de Ação

Com base no inventário de riscos é elaborado o plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Pontuação Obtida	Categoria do Risco	Prioridade de ação	Orientação Para a Tomada de Decisão
5,0 a 20,0	4	Altíssima / Intolerável (imediate (30 dias)	Medida de Controle é necessário e a prioridade é muito alta. Devem ser adotadas medidas provisórias imediatamente ou em até 30 dia.
3,0 a 4,5	3	Alta / Substancial (até 90 dias)	A implantação da medida de controle é necessária e a prioridade é alta, pois estão configuradas medidas garantidoras da redução do risco abaixo dos limites de tolerância de forma PARCIAL.
1,5 a 2,0	2	Moderada (180 dias)	Estão configuradas medidas garantidoras da redução do risco abaixo de limites de tolerância, porém no Nível de Ação, existindo OPORTUNIDADE DE MELHORIA, a fim de garantir ainda mais a redução do perigo.
0,5 a 1,0	1	Trivial ou Admissível (365 dias)	A implantação das medidas de controle é necessária, porém a prioridade é baixa. Manter as medidas já existentes, pois já estão configuradas medidas garantidoras da redução do total risco abaixo dos limites de tolerância.

Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.

A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para:

- consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais
- comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

1.5.6 Preparação para emergências

1.5.6.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

1.5.6.2 Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono;
- as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

1.4.1.1 As organizações obrigadas a constituir CIPA nos termos da NR-05 devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho: (Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022)

- inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas;
- fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis; e

c) realização, no mínimo a cada 12 (doze) meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho,

5 RISCOS AMBIENTAIS

Consideram-se riscos ambientais, tudo que tem potencial para gerar acidentes e/ou doenças no trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. Dividem-se em agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Riscos Físicos

Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração, etc.

Riscos Químicos

Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Riscos Biológicos

Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros.

Riscos Ergonômicos

Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.

Riscos de acidentes

Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, etc.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ABASTECIMENTO	Função	AUXILIAR DE LUBRIFICADOR	CBO	9191-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas frontais e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro e com ventilação natural. Anexo sala de descanso com vestiário e banheiros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Realiza o abastecimento de combustível óleo diesel, auxilia na lubrificação de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, utilizando ferramenta pneumática ou manual, auxilia no controle de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo de rampa e estopas contaminados com óleos e graxas, destinando em caixas coletoras. Auxilia na lavagem de veículos, realiza a limpeza interna dos veículos leves e externa do caminhão utilizando esguicho de água fria e quente.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Periculosos	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Politraumatismos e/ou morte	3	3		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.		Habitual / Permanente		Não	Não	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea e contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Queimaduras e/ou morte						
	Observações						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.
	NR 15 - NHO 01		79,25 dB(A)		N.A.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Permanente		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato com peças.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Dermatite de pele.					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Uso de EPI adequado ao risco (colete Refletivo)		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
	EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ABASTECIMENTO	Função	LUBRIFICADOR	CBO	9191-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas frontais e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro e com ventilação natural. Anexo sala de descanso com vestiário e banheiros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o abastecimento de combustível óleo diesel, auxilia na lubrificação de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, utilizando ferramenta pneumática ou manual, auxilia no controle de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo de rampa e estopas contaminados com óleos e graxas, destinando em caixas coletoras. Auxilia na lavagem de veículos, realiza a limpeza interna dos veículos leves e externa do caminhão utilizando esguicho de água fria e quente.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Politraumatismos e/ou morte	3	3			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea e contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras e/ou morte							
	Observações							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		79,25 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Permanente		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato com peças.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Dermatite de pele.					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Uso de EPI adequado ao risco (colete Refletivo)		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	VENDEDOR(A) INTERNO/EXTERNO	CBO	5211-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Identificar e prospectar clientes potenciais, atender e fidelizar o cliente efetuando vendas dos serviços/produtos comercializados pela empresa, divulgar a empresa/marca, elaborar e encaminhar propostas comerciais, abordar clientes via telefone para vendas de produtos e serviços realizar a manutenção da carteira de clientes e prospecção de novos clientes, emitir e-mails marketing para clientes e cotações.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	ADMINISTRAÇÃO	CBO	4110-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO	4110-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Auxilia nas atividades da portaria, realiza a pesagem de veículos, auxilia no direcionamento das cargas. Realiza o lançamento e controle da documentação pertinente ao recebimento de resíduos, controla o fluxo de veículos, cargas e pessoas na entrada e saída da empresa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO	4110-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	ENGENHEIRO CIVIL	CBO	2142-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	MENOR APRENDIZ	CBO	4110-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ADMINISTRATIVO	Função	RECEPCIONISTA	CBO	4221-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Recepcionar clientes, auxiliar nas atividades de área de apoio, realizar atendimento telefônico.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ALMOXARIFADO	Função	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	CBO	4141-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e janelas nas paredes laterais e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxilia nas atividades do almoxarifado. Realizar o acompanhamento, armazenamento e distribuição de produtos e materiais no almoxarifado. Realiza a entrega de EPIs. Realiza lançamento de mercadorias no sistema e entrada e baixa de materiais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ALMOXARIFADO	Função	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	CBO	4102-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e janelas nas paredes laterais e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisiona a equipe, realiza compra de peças da oficina, abre ordens de serviço, controle de estoque, alimenta o sistema, realiza a emissão de ordem de compra. Realiza a entrega de EPIs. Realiza lançamento de mercadorias no sistema e entrada e baixa de materiais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações musculares na região lombar							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							
EPIs para a Função								
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696								



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ALMOXARIFADO	Função	SUPERVISOR(A) DE ALMOXARIFADO	CBO	4101-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e janelas nas paredes laterais e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisiona a equipe, realiza compra de peças da oficina, abre ordens de serviço, controle de estoque, alimenta o sistema, realiza a emissão de ordem de compra. Realiza a entrega de EPIs. Realiza lançamento de mercadorias no sistema e entrada e baixa de materiais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA OPERADOR	CBO	7825-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m2, piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m2, piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Responsável pela condução de caminhão munck e operação do equipamento para realizar o transporte, carregamento e descarregamento de cargas pesadas, seguindo as normas de segurança e diretrizes da empresa. Realizar o transporte de materiais e equipamentos, garantindo a segurança e integridade durante o trajeto. Manusear o guindaste do caminhão munck para movimentação, carregamento e descarregamento de cargas pesadas e volumosas. Planejar rotas eficientes e seguras, observando as condições de tráfego e o prazo das entregas. Realizar verificações diárias no caminhão e no guindaste, como óleo, pneus, freios e sistema hidráulico, reportando irregularidades. Seguir as normas de segurança durante a operação do munck e transporte, utilizando EPIs e verificando a estabilidade da carga. Zelar pela limpeza e manutenção preventiva do veículo e do equipamento, garantindo seu bom funcionamento. Observar e cumprir as legislações de trânsito e normas de transporte aplicáveis.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar exame de audiometria conforme NR 07 Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Possíveis alterações neuromusculares	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Dirigir caminhão , assento do veículo		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.		Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Veículo			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	NR 15 - Anexo 08		VDVR: 12,66 m/s^1,75		VDVR: 21 m/s^1,75		VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações neuromusculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Possui EPI							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Politraumatismos e/ou Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão nas atividades em vias públicas		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI adequado ao risco Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Politraumatismos/Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Risco de tombamento de veículo de carga		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	-Treinamentos-DDS-Direção segura		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos/ morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área Uso de EPI adequado ao risco	Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Politraumatismos e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões muscoesquelética				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs para a Função

Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	Função	ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	CBO	9922-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m2, piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m2, piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Planejar, organizar e supervisionar as atividades operacionais de armazenamento, transporte e logística. Garantir o cumprimento das diretrizes administrativas e regulatórias, incluindo normas de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) e meio ambiente. Representar a empresa perante clientes e órgãos ambientais, assegurando o atendimento a demandas e regulamentações. Separar e destinar dos resíduos conforme normas, controle e emissão de MTRs e CDFs.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar exame de audiometria conforme NR 07 Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, Uso de EPI adequado ao risco Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				

EPIs para a Função

Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	Função	SUPERVISORA AMBIENTAL	CBO	3522-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Supervisionar todas as etapas do gerenciamento de resíduos industriais líquidos e sólidos, desde a geração até a destinação final, garantindo conformidade com a legislação ambiental. Acompanhar indicadores ambientais, controlar o armazenamento temporário, transporte e destinação dos resíduos conforme normas ambientais e exigências da contratante. Assegurar que todos os resíduos estejam devidamente documentados (MTR, CADRI, FDSR, entre outros) e que as operações estejam em conformidade com os licenciamentos ambientais. Coordenar auditorias ambientais internas e externas, realizar inspeções periódicas e garantir a conformidade com normas regulatórias, incluindo ISO 14001, quando aplicável. Manter comunicação ativa com a fabricante de fertilizantes, assegurando o cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos no contrato. Capacitar e orientar equipes operacionais sobre boas práticas ambientais, segregação correta de resíduos e procedimentos de emergência ambiental.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar exame de audiometria conforme NR 07 Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente		Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Doenças infectocontagiosas						
	Observações						
	Não Aplicável						
	EPIs						
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, Uso de EPI adequado ao risco Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação		
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Não Identificado	Ambiente		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	Função	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	CBO	3115-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza inspeção das normas ambientais adotadas pela empresa, quando necessário auxilia na coleta de resíduos, poços de monitoramento, aplica ferramentas de qualidade, padroniza documentação, realiza treinamento, acompanha a implementação e manutenção do sistema de gestão ambiental conforme a norma ABNT NBR 14.001, realiza viagens a serviço da empresa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar exame de audiometria conforme NR 07 Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, Uso de EPI adequado ao risco Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	Função	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CBO	3516-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realziar exame de audiometira conforme NR 07 Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco	Manter programa de imunização ativa		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, Uso de EPI adequado ao risco Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado		Máquinas e equipamentos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação		
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Não Identificado	Ambiente		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m2, piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m2, piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Responsável pelo suporte nas operações relacionadas ao manejo, separação e processamento de resíduos industriais das classes I e II, de acordo com as normas ambientais e de segurança vigentes. Identificar, classificar e segregar resíduos industriais conforme as categorias de Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Realizar o manuseio adequado dos resíduos, auxiliar nas operações e preparação do ambiente/local de trabalho, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) indicados para cada tarefa. Auxiliar no preparo e acondicionamento dos resíduos para transporte ou disposição final, garantindo a conformidade com as normas técnicas e ambientais. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, minimizando riscos à segurança e ao meio ambiente. Auxiliar na operação de máquinas e equipamentos utilizados no processamento ou descarte de resíduos industriais. Seguir rigorosamente as regulamentações ambientais e de segurança aplicáveis às atividades.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Realizar exame de audiometria conforme NR 07		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão, assento do veículo		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.		Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Veículo
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente		Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Doenças infectocontagiosas						
	Observações						
	Não Aplicável						
	EPIs						
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Politraumatismos e/ou Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão nas atividades em vias públicas		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, em seu item 6.7.2: "Quando do fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre..", observando o seguinte conteúdo programático (devendo o mesmo constar no verso do certificado):a) descrição do equipamento e seus componentes;b) risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção;c) restrições e limitações de proteção;d) forma adequada de uso e ajuste;e) manutenção e substituição; ef) cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Cortes e envenenamento			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Politraumatismos/Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Risco de tombamento de veículo de carga		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	-Treinamentos-DDS-Direção segura		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos/ morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Politraumatismos e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões muscoesquelética				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Dosconforto lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em posturas incomodas		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões osteomusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS	Função	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	CBO	7822-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Responsável pela operação de empilhadeiras para movimentação e organização de materiais no ambiente de trabalho, incluindo paletes, tambores e bags. Transportar, empilhar e organizar produtos, como paletes, tambores e bags, de maneira eficiente e segura. Realizar a verificação diária da empilhadeira, assegurando que esteja em boas condições de uso e reportar quaisquer irregularidades. Seguir os procedimentos de segurança, avaliar previamente locais de operação e características dos carregamentos e diretrizes estabelecidas para o manuseio de cargas e operação de equipamentos. Garantir o correto armazenamento e disposição dos materiais, otimizando espaço e facilitando o acesso quando necessário. Colaborar com a equipe em tarefas relacionadas ao setor, mantendo o ambiente limpo e organizado.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Realziar exame de audiometira conforme NR 07	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão , assento do veículo		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Veículo	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 12,66 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Politraumatismos e/ou Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão nas atividades em vias públicas		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, em seu item 6.7.2: "Quando do fornecimento do EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre..", observando o seguinte conteúdo programático (devendo o mesmo constar no verso do certificado):a) descrição do equipamento e seus componetes;b) risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção;c) restrições e limitações de proteção;d) forma adequada de uso e ajuste;e) manutenção e substituição; ef) cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Cortes e envenenamento					
	Observações					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Politraumatismos/Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Risco de tombamento de veículo de carga		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	-Treinamentos-DDS-Direção segura		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos/ morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Politraumatismos e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões muscoesquelética				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Dosconforto lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em posturas incomodas		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões osteomusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL-MAQUINAS	Função	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	CBO	7151-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Responsável por operar a retroescavadeira para realizar escavações, remoção de materiais, movimentação de cargas e outras atividades relacionadas, assegurando a segurança e a eficiência nas operações. Operação da Retroescavadeira: Manusear o equipamento para escavação, remoção e movimentação de materiais conforme as instruções e necessidades da obra ou projeto. Realizar inspeções diárias no equipamento, verificando óleo, água, pneus e condições gerais, reportando problemas ou necessidades de reparo. Garantir a operação segura da retroescavadeira, fazer isolamento de locais de operação e seguir as normas de segurança e utilizando os EPIs necessários. Interpretar desenhos técnicos e instruções para executar as atividades de escavação ou movimentação com precisão. Zelar pela limpeza e organização do local de trabalho e do equipamento. Apoiar a equipe em outras tarefas relacionadas ao setor, quando necessário.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Realizar exame de audiometria conforme NR 07		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão , assento do veículo		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.		Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Veículo
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Manter programa de imunização ativa	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Politraumatismos e/ou Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir caminhão nas atividades em vias públicas		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Respeitar as leis de trânsito e os limites de velocidade. -Realizar inspeção prévia nos veículos (freios, pneus, iluminação). -Evitar o uso de celular durante a condução. -Sempre usar o cinto de segurança. -Direção defensiva	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento básico sobre o(s) EPI, de acordo com o que o(s) colaboradore(s) utilizam durante a realização de sua(s) atividade(s). Seguindo o disposto na NR 06 - Equipamento de Proteção Individual, Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPis					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Batidas, traumas e contusões	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentar materiais nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Utilizar equipamentos apropriados (cintas, carrinhos, talhas). Respeitar os limites de carga estabelecidos. Manter postura correta para evitar lesões. Verificar o estado de ferramentas e equipamentos antes do uso.		Não Identificado	Máquinas e equipamentos	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Ferimentos e contusões				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Politraumatismos/Morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Risco de tombamento de veículo de carga		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	-Treinamentos-DDS-Direção segura		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos/ morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Treinamento, Uso de EPIs, PT, Inspeção dos		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais	Contato	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Equipamentos, Linha de Vida ou Pontos de Ancoragem, Delimitação da Área	atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões muscoesquelética				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Dosconforto lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em posturas incomodas		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Postura Correta-Equipamentos Adequados-Pausas Regulares-Organização do Ambiente-Treinamento-Movimentação Alternada-Monitoramento de Sintomas-Acompanhamento Médico-Automação de Processos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões osteomusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Respirador PFF2 CA: 39084, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Perneira CA: 14750, BOTINA PVC CA: 36025, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, Capacete de Proteção CA: 36099, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Luva de Proteção Vaqueta CA: 46958, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 37977



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRAÇÃO	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO	4110-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO	Função	COORDENADOR DE EQUIPE E FROTA	CBO	3423-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m2, piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m2, piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Gerenciar a equipe operacional, promovendo treinamento e desenvolvimento contínuo. Coordenar e monitorar diariamente a frota de caminhões da estação, garantindo eficiência e manutenção preventiva. Realizar Carregamentos de Resíduos observando Tecnologia Ambiental, Segregação de Materiais, Modelo Logístico e Equipamentos de Contenção.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Realizar exame de audiometria conforme NR 07. Uso de EPI adequado ao risco.		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		70 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Inspeccionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Perneira CA: 14750, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS		Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Batidas e entorses					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

EPIs para a Função					
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Capacete de Proteção CA: 36099, Perneira CA: 14750, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO	Função	SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	CBO	4102-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Área externa com local adequado para separação de resíduos, bem como pavilhão industrial com 300 m², piso em concreto, paredes em alvenaria, telhas de amianto e pé direito de aproximadamente de 5 a 7 metros. Possui uma área administrativa com 9 m², piso em lajota, paredes em alvenaria, forro em concreto, ventilação por climatizadores de ar complementada com natural e iluminação por lâmpadas led, com pé direito de aproximadamente 3 metros.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Atender fornecedores, clientes e órgãos ambientais, realizar o planejamento das atividades operacionais no armazenamento, transportes e logística. Coordena equipe e a frota de caminhões da estação, faz o monitoramento diário dos veículos, cumpre diretrizes administrativas, SST e do meio ambiente, conforme exigências da Matriz

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar a quantificação de ruído para orientar as medidas de prevenção conforme o resultado. Realizar exame de audiometria conforme NR 07 Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		70 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular tipo plug CA: 5745

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Inspecionar roupas, calçados e ferramentas antes de usar. Utilizar EPIs como botas, perneiras e luvas. Evitar áreas de vegetação densa sem proteção adequada. Manter o ambiente limpo e livre de entulhos. Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Capacete de Proteção CA: 36099, Perneira CA: 14750, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	-Avaliação das condições do ambiente-Uso de EPIs-Treinamentos-DDS-Abrigo no local de trabalho em atendimento a NR 21.	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Batidas, entorses e traumas.	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar em ambientes irregulares		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	-Avaliação das condições do ambiente- Uso de EPIs-Treinamentos-DDS	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas e entorses				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696
EPIs para a Função	
Protetor auricular tipo plug CA: 5745, Capacete de Proteção CA: 36099, Perneira CA: 14750, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, Calça Refletiva CA: 44109, Camisa Refletiva CA: 44108, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	Função	ASSISTENTE DE MONITORAMENTO	CBO	9513-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Receber chamadas telefônicas para eventos emergenciais; Fazer o acionamento das Equipes de Pronto Atendimento Emergencial - EPAE's para o deslocamento até o local do evento; Dar suporte técnico e apoio logístico, antes e durante o atendimento emergencial; Prover as EPAE's de orientações para o atendimento; Preparar o encerramento e desmobilização do atendimento emergencial; Efetuar o monitoramento das ações da equipe, através de imagens das câmeras.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO	4110-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Efetuar monitoramento das câmeras fixas e móveis e gerar relatório de não conformidades; Verificar a funcionalidade do sistema de monitoramento; Reportar-se ao superior hierárquico sobre instabilidade ou defeito no sistema de monitoramento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	Função	AUXILIAR DE MONITORAMENTO	CBO	9513-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Efetuar monitoramento das câmeras fixas e móveis e gerar relatório de não conformidades; Verificar a funcionalidade do sistema de monitoramento; Reportar-se ao superior hierárquico sobre instabilidade ou defeito no sistema de monitoramento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	Função	SUPERVISOR DE MONITORAMENTO	CBO	5103-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Atender fornecedores, clientes e órgãos ambientais, realizar o planejamento das atividades operacionais no armazenamento, transportes e logística. Coordena equipe e a frota de caminhões da estação, faz o monitoramento diário dos veículos, cumpre diretrizes administrativas, sst e do meio ambiente, conforme exigências da matriz, realiza solidificação de resíduos industriais e carregamento de carretas com a utilização de máquina escavadeira hidráulica.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO	Função	SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	CBO	5103-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Coordenar as EPAE's durante o atendimento emergencial e serviços técnicos; Garantir a manutenção e funcionamento dos equipamentos, embarcações e viaturas; Identificar e criar procedimentos operacionais para a base de serviços, garantindo a aplicação dos requisitos legais aplicáveis; Monitorar as atividades dos atendimentos, em relação as informações com as autoridades; Dar apoio a Central de Operações, com informações técnicas a respeito do atendimento; Dar apoio a Central de Operações, com informações a serem repassadas aos clientes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO	Função	OPERADOR DE EMERGÊNCIAS III	CBO	3423-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Desenvolver atividades para manter os equipamentos prontos para o funcionamento; Realizar as tarefas e atividades da base de serviço; Controlar os materiais; Realizar o preenchimento de relatórios; Comunicar qualquer tipo de desvio referente a operação; Participar de exercícios simulados, quando solicitado; Realizar operação marítimas; Iniciar os procedimentos para atendimentos e serviços de emergência; Poderá atender emergências ambientais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Queimaduras e morte	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Combustíveis líquidos		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras e morte							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato direto.	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	asfixia e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em espaços confinados		Ocasional	Sim	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar e manter atualizado os treinamentos conforme norma regulamentadora 33. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado na NR 33.		Elaborar autorização para entrada e trabalho em espaços confinados. através de PET (permissão de Entrada e Trabalho) Elaborar e implementar plano de ação para resgate, busca e salvamento e resgate em caso de possível acidente ao realizar trabalhos em espaços confinado. Procedimento para quem ligar, quem avizar, como agir diante da situação.		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	asfixia e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
Não Possui EPI						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PT Realizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO	Função	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS I	CBO	3423-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Desenvolver as atividades para manter os equipamentos prontos para o funcionamento; Realizar as tarefas e atividades da BS - Base De Serviços, conforme o quadro de rotinas auxiliando o Operador II; e Iniciar os procedimentos para atendimento a eventos emergenciais. Cumprir as normas da Base de Emergência; Realizar procedimentos preventivos com relação a viatura de atendimento; Realizar o preenchimento de relatórios internos; Comunicar qualquer tipo de desvio referente a operação; Participar de exercícios simulados, quando solicitado; Auxiliar os Operadores de Emergências II e III e o Supervisor de Operações nos procedimentos para atendimento a emergência.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Queimaduras e morte	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Combustíveis líquidos		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Queimaduras e morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	75,61 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato direto.	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado	Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Cortes e envenenamento
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Perneira CA: 44964

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	COLETE REFLETIVO				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	asfixia e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em espaços confinados		Ocasional	Sim	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar e manter atualizado os treinamentos conforme norma regulamentadora 33. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado na NR 33.		Elaborar autorização para entrada e traabalho em espaços confinados. atraves de PET (permissão de Entrada e Trabalho) Elaborar e implementar plano de ação para resgate, busca e salvamento e resgate em caso de possível acidente ao realizar trabalhos em espaços confinado. Procedimento para quem ligar, quem avizar, como agir diante da situação.		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	asfixia e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PT Realizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente		Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis lesões musculoesqueléticas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs para a Função

Protetor auricular CA: 11512, BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO	Função	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS II	CBO	3423-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Desenvolver as atividades para manter os equipamentos prontos para o funcionamento, Realizar as tarefas e atividades da BS - Base De Serviços, conforme o quadro de rotinas com o auxílio do Operador I e, Iniciar os procedimentos para atendimento a eventos emergenciais. Cumprir as normas da Base de Emergência Desenvolver atividades para manter os equipamentos prontos para o funcionamento, Realizar as tarefas e atividades da Base de Serviço. Controlar os materiais; Realizar a manutenção dos equipamentos, viaturas e embarcações, Realizar o preenchimento de relatórios de atendimento; Comunicar qualquer tipo de desvio referente a operação; Participar de exercícios simulados quando solicitado; Iniciar os procedimentos para atendimento e serviços de emergência. Poderá atender emergências ambientais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Periculosos	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Queimaduras e morte	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Combustíveis líquidos		Habitual / Permanente		Não	Não	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Queimaduras e morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	75,61 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxilio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato direto.
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Cortes e envenenamento
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Perneira CA: 44964

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	COLETE REFLETIVO				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	asfixia e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em espaços confinados		Ocasional	Sim	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar e manter atualizado os treinamentos conforme norma regulamentadora 33. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado na NR 33.		Elaborar autorização para entrada e traaballo em espaços confinados. atraves de PET (permissão de Entrada e Trabalho) Elaborar e implementar plano de ação para resgate, busca e salvamento e resgate em caso de possível acidente ao realizar trabalhos em espaços confinado. Procedimento para quem ligar, quem avizar, como agir diante da situação.		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	asfixia e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PT Realizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Faz a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner, auxilia no descarregamento de tambores e containers, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas, auxilia no processo de impermeabilização das valas. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora, realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Pátio, contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	COLETE REFLETIVO			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Fazer a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Realiza a descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Realiza a limpeza do local de trabalho. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Pátio, contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	COLETE REFLETIVO			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	MOTORISTA DE TRUCK	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB, verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonação e desenlonação da carga e tracionar catraca.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente		Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75		VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações neuromusculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Possui EPI					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho					
Identificação do Posto de Trabalho					
Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	CBO	7822-20

Descrição do Ambiente de Trabalho							
Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.							
Descrição da Atividade ou Ocupação:		Preparam movimentação de carga e a movimentam. Organizam carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realizam manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.					
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais							
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	NR 15 - NHO 01		85,47 dB(A)		85 dB(A)		80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Possível desconforto acústico						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CBO	7151-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Operar máquina retroescavadeira hidráulica, realiza o processo de solidificação dos resíduos industriais Classe IIA e IIB, faz o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe IIA e IIB.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	CBO	6410-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza o transporte de resíduos líquidos no aterro, utilizando o trator acoplado a um tanque que possui bomba de sucção e drenagem também acoplada no cardam do trator. Faz o transporte de água não potável para molhar as vias internas (ruas) de circulação de caminhões do aterro, realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos líquidos industriais na estação de tratamento ou em valas de solidificação do aterro Classe I, IIA e IIB. Solicita manutenção da máquina

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho					
Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	OPERERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho	
Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.	
Descrição da Atividade ou Ocupação:	Fazer a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Realiza a descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Realiza a limpeza do local de trabalho. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais					
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	SUPERVISOR DE RECICLAGEM	CBO	5201-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Coordena e auxilia nas atividades opera a prensa hidráulica para prensagem dos fardos de material reciclados e filtros automotivos, solicita reparos e manutenção mecânica quando necessária, realiza lubrificação da prensa enfardadora. Faz a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a coleta seletiva de resíduos recicláveis com trator agrícola, limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Realiza o processo de produção na reciclagem e prensagem de resíduos. Auxilia na limpeza do setor. Auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Opera a mini carregadeira.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPis
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	Função	ZELADOR	CBO	5143-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracões de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de chão batido, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas de acesso e artificial com lâmpadas fluorescentes, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Realiza trabalhos gerais de jardinagem bem como roçada, realiza plantação de mudas frutíferas, cuida do cultivo de hortaliças, corta lenha com a utilização de motosserra, faz aplicação de herbicidas e fungicidas no pátio com máquina manual, realiza a limpeza do pátio da empresa, auxilia na limpeza em casos de atendimento a sinistros provenientes de acidentes. Auxilia nas atividades de impermeabilização do aterro.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Pátio, contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	COLETE REFLETIVO			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner, auxilia no descarregamento de tambores e containers, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas, auxilia no processo de impermeabilização das valas. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora, realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Fazer a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Realiza a descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Realiza a limpeza do local de trabalho. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função						
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	MOTORISTA DE TRUCK	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB, verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonação e desenlonação da carga e tracionar catraca.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	CBO	7822-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Preparam movimentação de carga e a movimentam. Organizam carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realizam manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho					
Identificação do Posto de Trabalho					
Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CBO	7151-15

Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).					
Descrição da Atividade ou Ocupação:		Operar máquina retroescavadeira hidráulica, realiza o processo de solidificação dos resíduos industriais Classe IIA e IIB, faz o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe IIA e IIB.			
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais					
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho					
Identificação do Posto de Trabalho					
Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	CBO	6410-15

Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).					
Descrição da Atividade ou Ocupação:		Realiza o transporte de resíduos líquidos no aterro, utilizando o trator acoplado a um tanque que possui bomba de sucção e drenagem também acoplada no cardam do trator. Faz o transporte de água não potável para molhar as vias internas (ruas) de circulação de caminhões do aterro, realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos líquidos industriais na estação de tratamento ou em valas de solidificação do aterro Classe I, IIA e IIB. Solicita manutenção da máquina			
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais					
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		85,47 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s^1,75	VDVR: 21 m/s^1,75	VDVR: 9,1 m/s^1,75	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

OPERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	OPERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Fazer a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Realiza a descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Realiza a limpeza do local de trabalho. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Pátio, contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	COLETE REFLETIVO			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs	
CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025	

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	Função	SUPERVISOR CLASSE I	CBO	1412-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Ambiente aberto onde são alocados os resíduos. (Pátio).

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Supervisiona as atividades do setor. Opera a escavadeira hidráulica, retroescavadeira e eventualmente dirige caminhão truck. Faz o processo de solidificação de resíduos industriais Classe IIA e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação, realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe IIA e IIB, faz o carregamento dos caminhões com terra, realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais, prepara o nivelamento do solo do aterro, abre valas, retira terra, faz escavações em geral. Solicita manutenção da máquina quando necessário.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		83,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, COLETE REFLETIVO, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	BIOENERGIA	Função	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	CBO	3912-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e janelas nas paredes laterais e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Politraumatismos e/ou morte	3	3			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea e contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras e/ou morte							
	Observações							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	90,75 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Perneira CA: 44964, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	BIOENERGIA	Função	OPERADOR DE BIOENERGIA	CBO	8624-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e janelas nas paredes laterais e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Extraem gases, operando equipamentos separadores e depuradores e monitorando variáveis físicas tais como temperatura, pressão e vazão. Realizam manutenção em instalações de captação, engarrafamento e distribuição de gases, alinhando compressores com motores, verificando pressões de óleos e temperaturas, limpando e trocando filtros. Abastecem e inspecionam compressores, despressurizando e esvaziando sistemas de gás, verificando pressões, vazamentos e conferindo funcionamento de motores. Operam compressores, acionando válvulas e ajustando níveis e pressões de óleos lubrificantes e gases. Controlam a qualidade da distribuição de gás, testando odores e teores de umidade, conferindo válvulas com gabaritos e coletando amostras para análises. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Politraumatismos e/ou morte	3	3			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea e contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras e/ou morte							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Perneira CA: 44964, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	BORRACHARIA	Função	BORRACHEIRO	CBO	9921-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxiliar nas manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores. Troca pneus, realiza reparos, balanceamento e geometria e realiza socorro quando acionado.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		93,78 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	BORRACHARIA	Função	GEOMETRISTA	CBO	9921-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Elabora planos de manutenção de geometria, Troca pneus, realiza reparos, balanceamento e geometria e realiza socorro quando acionado.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	93,78 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
	EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	BORRACHARIA	Função	INSPETOR DE PNEUS	CBO	9102-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Supervisionam diretamente as atividades de uma equipe de mantenedores de veículos leves ou pesados. Planejam manutenções e reparos de veículos; controlam a qualidade dos processos e provêem recursos para a manutenção e reparação veicular. Registram informações técnicas e administrativas em fichas e relatórios. Supervisionam as atividades, incentivando a equipe para que as mesmas sejam desenvolvidas em conformidade às normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação ambiental.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		93,78 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.		Não Identificado	Vias públicas	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de materiais		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	batidas, cortes, entorses e luxações					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					
	EPIs para a Função					
	Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETREA	Função	PROFESSOR	CBO	2312-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Container, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso com revestimento laminado, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas de led e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	CETRILOG	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas do barracão e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural e artificial através de exaustores e ventiladores.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Auxilia na manutenção, fabricação e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres. Opera ponte rolante.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		92,02 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 0,94 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função			
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRILOG	Função	SERRALHEIRO	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas do barracão e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural e artificial através de exaustores e ventiladores.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza manutenção, fabricação e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera ponte rolante.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		92,02 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 0,94 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRILOG	Função	SUPERVISOR PRODUÇÃO	CBO	1412-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através das aberturas do barracão e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural e artificial através de exaustores e ventiladores.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Definem e implementam plano operacional, analisando a demanda de produtos, a capacidade produtiva e recursos auxiliares, orçamento de despesas e necessidades de matérias-primas; planejam a produção, programando mão-de-obra e paradas ou intervenções em máquinas, equipamentos; gerenciam equipes de trabalho, asseguram e promovem o cumprimento das ações de proteção ao meio ambiente e também pelas normas de higiene e segurança no trabalho, por meio de orientações às suas equipes; desenvolvem e implantam métodos e técnicas que visam melhorar e otimizar o processo de produção;

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		92,02 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Lesões oculares			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Óculos de proteção CA: 36032			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRILOG \ PINTURA	Função	PINTOR	CBO	7233-30

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Sala de pintura de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 4 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural e artificial através de exaustor.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a pintura das caixas, contêineres e caçambas, analisam e preparam as superfícies a serem pintadas e calculam quantidade de materiais para pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão polimento e retocam superfícies pintadas. Secam superfícies e reparam equipamentos de pintura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	86,4 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Químicos	Xileno (xilol)	Alterações respiratórias ao realizar pinturas com pistola de ar.	Irritação do trato respiratório e olhos	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar pintura com pistola de ar.		Habitual / Permanente		Sim	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Não Identificado		Não Identificado		Via aérea e contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		2,92 ppm		78 ppm		39 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Irritação do trato respiratório e olhos e intoxicação por agentes químicos.						
	Observações						
	Não Aplicável						
	EPIs						
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Acetato de etila	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar pintura		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajectoria/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Cabine de pintura com sistema de exaustão Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo.		Não Identificado		Aérea através de névoas e contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		4,143 ppm	310 ppm	155 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Etanol	Ao realizar pintura	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ao realizar pintura		Habitual / Permanente		Sim Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo.		Não Identificado		Aérea, através de partículas
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		17,014 ppm	780 ppm	390 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Tolueno (toluol)	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Irritante do trato respiratório superior e dos olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar pintura		Habitual / Permanente	Sim	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajétória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Cabine de pintura Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ar, vias respiratórias e contato dérmico
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		60,062 ppm	78 ppm	39 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Dermatites de contato e vias aéreas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRITTECH	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxilia na manutenção e montagem de sistemas de biogas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral, carregamento e descarregamento de materiais para fabricação, realiza solda em geral (tig e mag).

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	87,1 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda

PASSO DOS FORTES

Fone: (49) 3199.3644

financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs

Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco

Perigo

Risco

Possíveis Comprometimentos à Saúde

Matriz de Categorização dos Riscos

Cat. R.P.¹Cat. R.R.²

Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)

Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda

Queimaduras em nível dermatológico e ocular,
câncer de pele

2

2

Fonte Geradora

Tipo de Exposição

Uso de EPC?

Uso de EPI?

Solda.

Habitual / Intermitente

Não

Sim

Medidas de Controle Existentes

Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias

Trajetória/Meios de Propagação

Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e
Treinamentos
Uso de EPI adequado ao risco

Não Identificado

Aérea.

Físicos

Técnica Utilizada

Intensidade / Concentração

L.T.

N.A.

Qualitativa

Qualitativa

N/A

N/A

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde

Queimaduras oculares e pele

Observações

Não Aplicável

EPIS

Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 0,94 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Não Identificado		Movimentação com ponte rolante
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	CETRITECH	Função	SERRALHEIRO	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza manutenção e montagem de sistemas de biogas, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral, peças e sistemas, realiza o carregamento e descarregamento de materiais para fabricação e montagem, realiza solda em geral (tig e mag).

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		87,1 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Solda.		Habitual / Intermitente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Queimaduras oculares e pele				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 0,94 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis lesões musculoesqueléticas							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRITECH	Função	SOLDADOR	CBO	7243-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza manutenção e montagem de sistemas de biogas, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral, peças e sistemas, realiza o carregamento e descarregamento de materiais para fabricação e montagem. Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		87,1 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 0,94 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m³	1 mg/m³	0,5 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRITECH/ADM	Função	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	CBO	3912-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CETRITECH/ADM	Função	DESENHISTA TECNICO	CBO	3184-30

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Interpretam solicitações de desenhos; elaboram desenhos de produtos ou serviços; submetem desenhos à aprovação. Dão acabamento final em desenhos; indicam características de materiais e acabamentos em desenhos; organizam e solicitam adequação ergonômica do posto de trabalho.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	COMPRAS	Função	COMPRADOR I	CBO	3542-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Atuará na execução de atividade como cotação de materiais junto a fornecedores, negociação de valores, frete e prazos de pagamento, efetivação da compra, monitoramento do envio da mercadoria, conferência dos produtos junto a ordens de compra. Emissão de notas fiscais de remessa (garantia, manutenção), gestão da telefonia móvel da empresa, análise de custo benefício. Supervisiona equipe, realiza o processo de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Acompanha o fluxo de entregas, desenvolve, seleciona e avalia os fornecedores de materiais e serviços.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	COMPRAS	Função	SUPERVISOR(A) DE COMPRAS	CBO	1424-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Supervisiona equipe, realiza o processo de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Acompanha o fluxo de entregas, desenvolve, seleciona e avalia os fornecedores de materiais e serviços.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CUSTOS	Função	ASSISTENTE DE CUSTOS	CBO	4131-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Emitir e conferir notas fiscais, conferir cálculos e boletos recebidos para o pagamento, identificar irregularidades nos documentos, atender ligações, fornecedores e clientes esclarecendo suas dúvidas. Cadastrar fornecedores, conferir documentação para elaboração de contratos. Classificar e arquivar documentos, auxiliar na emissão de relatórios e responsável pelo zeramento de estoque.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CUSTOS	Função	ANALISTA DE CUSTOS	CBO	2522-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Supervisiona equipe, realiza o processo de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Acompanha o fluxo de entregas, desenvolve, seleciona e avalia os fornecedores de materiais e serviços.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	CUSTOS	Função	AUXILIAR DE CUSTOS	CBO	4110-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Emitir e conferir notas fiscais, conferir cálculos e boletos recebidos para o pagamento, identificar irregularidades nos documentos, atender ligações, fornecedores e clientes esclarecendo suas dúvidas. Cadastrar fornecedores, conferir documentação para elaboração de contratos. Classificar e arquivar documentos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Função	ANALISTA AMBIENTAL	CBO	3522-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza inspeção das normas ambientais adotadas pela empresa, conduz processos administrativos referente ao controle das condicionantes do licenciamento da matriz e filiais, auxilia no processo de solicitação de licenças de operações bem com a renovação das mesmas, quando necessário auxilia na coleta de resíduos, poços de monitoramento, aplica ferramentas de qualidade, padroniza documentação, realiza treinamento, acompanha a implementação e manutenção do sistema de gestão ambiental conforme a norma ABNT NBR 14.001, realiza viagens a serviço da empresa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs	
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475	

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Função	ASSISTENTE TECNICO(A) AMBIENTAL	CBO	3522-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Controlam processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem. desenvolvem processos e sistemas por meio de pesquisas, testes e simulações de processos e pro dutos. projetam sistemas e equipamentos técnicos. implantam sistemas de gestão ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos, implantar e fiscalizar ações de controle. coordenam equipes e atividades de trabalho. elaboram documentação técnica de projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.		Não Identificado	Vias públicas	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Batidas, entorses e traumas.						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Função	ENGENHEIRA QUIMICA	CBO	2145-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Responsável técnica pela empresa. Realiza análises dos efluentes da estação de tratamento e controle de qualidade. Coleta e monitora os poços piezométricos, coleta e prepara amostras para análises em laboratórios interno/externo. Coleta amostras e realiza análises laboratoriais, utiliza pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases, elabora relatórios, emite laudos técnicos, padroniza documentos, participa de perícias técnicas e auditorias. Responde questionários para cadastramento de fornecedores, acompanha exigências e condicionantes das licenças de operação e a renovação na matriz e filiais. Verifica as condições dos resíduos, confere as quantidades e especificações se estão de acordo com o manifesto de transporte. Auxilia no registro de entradas de resíduos. Realiza trabalho em altura. Realiza viagens a serviço da empresa. Orienta e acompanha as equipes de trabalho. Auxilia nos atendimentos emergenciais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Função	ENGENHEIRO QUIMICO	CBO	2145-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Realiza análises dos efluentes da estação de tratamento e controle de qualidade. Coleta e monitora os poços piezométricos, auxilia na coleta e preparação de amostras para análise tanto em laboratório interno quanto externo com a utilização de pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases. Orienta e acompanha as equipes de trabalho. Aplica ferramentas da qualidade. Realiza atividades administrativas referentes a função, acompanha exigências e condicionantes das licenças de operação e a renovação na matriz e filiais. Eventualmente realiza trabalho em altura para registro do recebimento do resíduo. Realiza viagens a serviço da empresa. Realiza a seleção de fornecedores e auxilia na compra de equipamentos e produtos químicos na área técnica, responsável técnico fabricação de ARLA 32.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.		Não Identificado	Vias públicas	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	DEPARTAMENTO TÉCNICO	Função	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	CBO	3115-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Controlam processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem. desenvolvem processos e sistemas por meio de pesquisas, testes e simulações de processos e pro dutos. projetam sistemas e equipamentos técnicos. implantam sistemas de gestão ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos, implantar e fiscalizar ações de controle. coordenam equipes e atividades de trabalho. elaboram documentação técnica de projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Insolação, desidratação, queimaduras solares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalhos a céu aberto		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Insolação, desidratação, queimaduras solares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, BOTINA PVC CA: 36025, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxilia na manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera ponte rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m³	1 mg/m³	0,5 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza corte, polimento e lixamento de chapas de aço, carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres. Auxilia no processo de manutenção e montagem de containers e caixas. Opera ponte Rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Lesões oculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Óculos de proteção CA: 36032							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função						
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	OPERADOR DE MAQUINA	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Preparar resíduos para alimentar linha de produção, organizar a área de serviço, separar resíduos para reaproveitamento, aciona máquinas e equipamentos, liberar ou bloquear linhas e equipamentos de produção, manter o ambiente limpo e organizado, auxilia os motoristas nas coletas de resíduos. Lixa e faz a pintura das caixas e containers com pistola e pincel.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	SERRALHEIRO	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera ponte rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	SERRALHEIRO MONTADOR	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas na matriz e filiais. Utiliza equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza trabalho em Altura. Realiza limpeza com solventes

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m³	1 mg/m³	0,5 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ESTRUTURAS METÁLICAS	Função	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA	CBO	7242-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisiona a equipe de trabalho, realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas. Dirigir caminhão e operar o muck. Utilizar equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza limpeza de peças com solventes. Realiza trabalho em Altura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		89,46 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPis
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis lesões musculoesqueléticas							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPis							
	Não Aplicável							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Auxilia na manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera ponte rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		95,28 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação		
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.	Postura no trabalho		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possíveis lesões musculoesqueléticas
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		
	Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		
	Qualitativa		N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		Possíveis alterações lombares e musculares		
	Observações		Não Aplicável		
	EPIs		Não Aplicável		
	EPIs para a Função		Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza corte, polimento e lixamento de chapas de aço, carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres. Auxilia no processo de manutenção e montagem de containers e caixas. Opera ponte Rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		95,28 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	OPERADOR DE MAQUINA	CBO	8621-50

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Preparar resíduos para alimentar linha de produção, organizar a área de serviço, separar resíduos para reaproveitamento, aciona máquinas e equipamentos, liberar ou bloquear linhas e equipamentos de produção, manter o ambiente limpo e organizado, auxilia os motoristas nas coletas de resíduos. Lixa e faz a pintura das caixas e containers com pistola e pincel.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		95,28 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Queimaduras oculares e pele				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m³	1 mg/m³	0,5 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Lesões oculares							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PT Realizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	SERRALHEIRO	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Realiza manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera ponte rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		Não Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.	Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possíveis lesões musculoesqueléticas
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		
	Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		
	Qualitativa		N/A		
	L.T.		N.A.		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		Possíveis alterações lombares e musculares		
	Observações		Não Aplicável		
	EPIs		Não Aplicável		
	EPIs para a Função		Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	SERRALHEIRO MONTADOR	CBO	7244-40

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas na matriz e filiais. Utiliza equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza trabalho em Altura. Realiza limpeza com solventes

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	NR 15 - NHO 01		95,28 dB(A)		85 dB(A)		80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possível desconforto acústico							
	Observações							
	Não Aplicável							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

EPIs	
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.	Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Possíveis lesões musculoesqueléticas
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		
	Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		
	Qualitativa		N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		Possíveis alterações lombares e musculares		
	Observações		Não Aplicável		
	EPIs		Não Aplicável		
	EPIs para a Função		Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	Função	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA	CBO	7242-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos conforme o local da contratante ou unidade da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisiona a equipe de trabalho, realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas. Dirigir caminhão e operar o muck. Utilizar equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza limpeza de peças com solventes. Realiza trabalho em Altura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		95,28 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 2,45 m/s ²	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,227 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o tempo estimado para o resgate; e d) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PT Realizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS - PINTURA	Função	PINTOR	CBO	7233-30

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural e artificial complementada com exaustor.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a pintura de estruturas metálicas com pistola, realiza montagem e manutenção de estruturas metálicas na matriz e filiais. Utiliza equipamentos como: poli corte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mag, tig e eletrodo. Realiza trabalho em altura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	88,56 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Xileno (xilol)	Alterações respiratórias ao realizar pinturas com pistola de ar.	Irritação do trato respiratório e olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar pintura com pistola de ar.		Habitual / Permanente	Sim	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Não Identificado	Não Identificado		Via aérea e contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Bomba de Amostragem de Vazão	3,657 ppm	78 ppm	39 ppm	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Irritação do trato respiratório e olhos e intoxicação por agentes químicos.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Acetato de etila	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar pintura		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo. Cabine de pintura com sistema de exaustão Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea através de névoas e contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		3,396 ppm	310 ppm	155 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Etanol	Ao realizar pintura	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar pintura		Habitual / Permanente	Sim	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo. Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea, através de partículas
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		15,602 ppm	780 ppm	390 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Tolueno (toluol)	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Irritante do trato respiratório superior e dos olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar pintura		Habitual / Permanente	Sim	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real exposição do mesmo. Cabine de pintura Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ar, vias respiratórias e contato dérmico	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	NR 15 - Anexo 08	48,106 ppm	78 ppm		39 ppm
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Dermatites de contato e vias aéreas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Esmagamentos de membros e fraturas.
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente		
	Uso de EPC?		Uso de EPI?		
	Não		Sim		
Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR: a) o detalhamento da tarefa; b) as medidas de prevenção características à rotina; c) as condições impeditivas; d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; e) as competências e responsabilidades. Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura: "35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01: a) os perigos associados à operação de resgate; b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento; c) o		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função					
Protetor auricular CA: 11512, Conjunto impermeável CA: 34789, Respirador Semi Facial CA: 4115, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ETE - CALDEIRA	Função	OPERADOR DE CALDEIRA	CBO	8621-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Responsável pelo funcionamento da caldeira. Prepara produtos para o controle da qualidade da água utilizada no funcionamento. Opera o secador de lodo. Realiza manutenção preventiva de rotina nas máquinas e equipamento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	78,55 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Explosão de caldeira.	Alta produção de vapor.	Múltiplas lesões ou óbito	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Caldeira.		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		
	Realizar treinamento conforme Norma Regulamentadora 13, Caldeiras e vasos de pressão. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Múltiplas lesões ou óbito				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho
Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
Qualitativa	N/A	N/A	N/A
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
Possíveis lesões musculoesqueléticas			
Observações			
Não Aplicável			
EPs			
Não Aplicável			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ETE - ELÉTRICA	Função	ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	CBO	7156-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Sala administrativa anexo ao setor de ETE.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza serviços de manutenção preventiva nas máquinas, equipamentos elétricos e hidráulicos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão, monta e repara instalações elétricas e sistemas eletrônicos, instala e repara equipamentos de iluminação, realiza medições e testes. Opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado e que já foi tratado juntamente com o sistema de lagoas de tratamento. Realiza trabalho em altura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Periculosos	Eletricidade: 3. Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	Choque elétrico ao realizar inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	Queimaduras e/ou morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco Receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo III da NR 10.	Não Identificado	Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
Queimaduras e/ou morte
Observações
Não Aplicável
EPIs
Botina de eletricitista CA: 15303, Roupas Anti Chamas CA: 17019

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	83,93 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			
	EPIs para a Função			
Botina de eletricitista CA: 15303, Roupa Anti Chamas CA: 17019, Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ETE - TRATAMENTO EFLUENTES	Função	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	CBO	3912-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluoescendente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		81,16 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função									
Protetor auricular	CA: 11512,	Respirador descartável PFF2	CA: 38943,	Luva Banho Nitrílico	CA: 43320,	Avental pvc	CA: 37475,	Calçado de Segurança Com Bico Composite	CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ETE - TRATAMENTO EFLUENTES	Função	OPERADOR DE ETE	CBO	8623-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Monitora, controla e opera o processo de tratamento de efluentes, realiza amostragem de resíduos e efluentes, dosa soluções químicas e opera equipamentos eletromecânicos. opera sistemas de bombeamento, realiza o transporte do percolado tanto bruto como tratado com trator acoplado a um tanque que possui bomba de sucção e drenagem também acoplada no cardam do trator.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		81,16 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coror para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPs				
	Não Aplicável				
	EPs para a Função				
	Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	ETE - VEÍCULOS	Função	MOTORISTA DE TRUCK	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a condução do caminhão truck dentro do pátio da empresa conforme a demanda.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	78,11 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Batidas, entorses e traumas.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Possíveis alterações fisiológicas			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Não Aplicável			

EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	ETE - VEÍCULOS	Função	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	CBO	6410-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza o transporte de resíduos líquidos no aterro, utilizando o trator acoplado a um tanque que possui bomba de sucção e drenagem também acoplada no cardam do trator. Faz o transporte de água não potável para molhar as vias internas (ruas) de circulação de caminhões do aterro, realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos líquidos industriais na estação de tratamento ou em valas de solidificação do aterro Classe I, IIA e IIB. Solicita manutenção da máquina

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		78,11 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Batidas, entorses e traumas.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Possíveis alterações fisiológicas			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Não Aplicável			

EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FABRICA DE ARLA	Função	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	CBO	3912-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através do portão de acesso e artificial com lâmpadas fluoresscente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno e opera empilhadeira.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		79,98 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corol para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Possíveis alterações lombares e musculares			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPs			
	Não Aplicável			

EPs para a Função			
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FABRICA DE ARLA	Função	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	CBO	7842-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura e laterais com telhas de aluzinco, iluminação natural através do portão de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno e opera empilhadeira.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		79,98 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coror para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Possíveis alterações lombares e musculares			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPs			
	Não Aplicável			

EPs para a Função			
Protetor auricular CA: 11512, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FATURAMENTO	Função	AUXILIAR DE FATURAMENTO	CBO	4131-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Auxilia nas atividades administrativas do setor de faturamento, realiza emissão e lançamento de notas fiscais, boletos e certificado de destinação final, alimenta planilhas de coletas, confere e arquiva contratos e notas fiscais, cadastro e liberação de pedidos, apoio em rotinas financeiras como contas a receber e tesouraria, além de atuar no atendimento ao cliente, digitação de documentos pertinentes a área e arquivos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FATURAMENTO	Função	SUPERVISORA DE FATURAMENTO	CBO	1421-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Supervisiona e coordena a equipe de trabalho. Atende e orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FINANCEIRO	Função	ANALISTA FINANCEIRO	CBO	2525-45

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Atende e orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FINANCEIRO	Função	AUXILIAR DE FATURAMENTO	CBO	4131-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FINANCEIRO	Função	GERENTE FINANCEIRO	CBO	1421-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisiona equipe, orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais, elabora orçamentos e demonstrativos financeiros e econômicos, projeta receitas, coleta dados da empresa, compara valores estimados com realizados, analisa objetivos e metas definidas. Administra recursos financeiros e desenvolve relacionamento com instituições financeiras.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FINANCEIRO	Função	SUPERVISOR(A) DE DOCUMENTAÇÃO	CBO	2612-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Supervisionar as atividades de arquivo da empresa, desenvolve e implementa procedimentos de organização e classificação de documentos, garantindo o seu adequado armazenamento e conservação, realiza supervisão de tarefas administrativa, realiza cadastramento e arquivamento de documentação ambiental, realiza controle de entrada e saída de resíduos, controle e arquivamento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	FINANCEIRO	Função	SUPERVISORA FINANCEIRA	CBO	4101-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordenam serviços gerais de malotes, messageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	GERADORES E BIODIGESTORES	Função	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	CBO	3912-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz controle de qualidade e inspeção dos materiais recebidos, definindo especificações dos produtos e materiais. Acompanha as etapas do processo de produção, conforme a especificação do produto, faz avaliação das mercadorias não conformes, elabora relatórios e auxilia em atividades inerentes ao controle de qualidade e processo produtivo. Monitora a qualidade da produção de ARLA 32, verifica os procedimentos operacionais, coleta amostras para realização de análises de controle interno.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		86,32 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Batidas, entorses e traumas.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	GERADORES E BIODIGESTORES	Função	OPERADOR DE BIOENERGIA	CBO	8624-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto liso, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Extraem gases, operando equipamentos separadores e depuradores e monitorando variáveis físicas tais como temperatura, pressão e vazão. Realizam manutenção em instalações de captação, engarrafamento e distribuição de gases, alinhando compressores com motores, verificando pressões de óleos e temperaturas, limpando e trocando filtros. Abastecem e inspecionam compressores, despressurizando e esvaziando sistemas de gás, verificando pressões, vazamentos e conferindo funcionamento de motores. Operam compressores, acionando válvulas e ajustando níveis e pressões de óleos lubrificantes e gases. Controlam a qualidade da distribuição de gás, testando odores e teores de umidade, conferindo válvulas com gabaritos e coletando amostras para análises. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		86,32 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possível desconforto acústico
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Batidas, entorses e traumas.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Perneira CA: 44964, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	LAVAÇÃO	Função	LAVADOR	CBO	5199-35

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando esguicho de água fria ou quente. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras. E faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Eventualmente realiza o abastecimento e lubrificação de caminhões. Realiza controle do abastecimento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos			
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²		
Periculosos	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Queimaduras e morte	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Combustíveis líquidos		Habitual / Permanente		Não	Não	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Queimaduras e morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	83,69 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato direto.	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Hidróxido de sódio (1992)	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.		Não Identificado		Aérea e contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		TWA: 0,214 mg/m³STEL: 0,214 mg/m³	STEL: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas, intoxicação e dermatose.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	COLETE REFLETIVO				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LAVAÇÃO	Função	LAVADOR DE VEICULOS	CBO	5199-35

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura de ferro com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através de abertura lateral e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando esguicho de água fria ou quente. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras. E faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Eventualmente realiza o abastecimento e lubrificação de caminhões. Realiza controle do abastecimento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Periculosos	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Queimaduras e morte	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Combustíveis líquidos		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Queimaduras e morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	83,69 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Protetor auricular CA: 11512				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato direto.	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Hidróxido de sódio (1992)	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Exposição há produto produto químico diluído em água na lavagem de veículos		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Realizar quantificação química do agente, afim de verificar a real esposição do mesmo.		Não Identificado		Aérea e contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		TWA: 0,214 mg/m³STEL: 0,214 mg/m³	STEL: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas, intoxicação e dermatose.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	COLETE REFLETIVO				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável

EPIs para a Função
Protetor auricular CA: 11512, BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LIMPEZA	Função	AUXILIAR DE LIMPEZA	CBO	5143-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realiza a limpeza de pisos, mesas, paredes, vidros, corredores, escadas, calçadas e banheiros de todos os setores da empresa. Recolhe resíduos orgânico, resíduos de coletas seletivas de todas as lixeiras e acondiciona em recipientes adequados. Realiza a limpeza do refeitório. Recolhe resíduo orgânico e resíduos e recicláveis.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
	EPIs para a Função				
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LIMPEZA	Função	COPEIRA	CBO	5134-25

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Responsável pelo serviço de copa, o Copeiro prepara cafés, sucos e lanches em geral, além de organizar e preparar a mesa a ser servida, também cuida da limpeza dos utensílios usados para servir e garante o bom funcionamento da cozinha, em eventos serve os colaboradores e os clientes com cafés, águas e chás, e prepara lanches, além de manter a copa limpa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
EPIs para a Função					
Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA DE JULIETA	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB, verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonação e desenlonação da carga e tracionar catraca.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	AJUDANTE DE MOTORISTA	CBO	7832-25

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxiliar o motorista no transporte de carga e descarga de resíduos classe I, classe II A líquidos, realiza a abertura de tampas de inspeção, opera mecanismo de sucção acoplado mangueiras e hidrojateamento, realiza trabalho em altura no enlonação e desenlonação de cargas com caixas.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar máquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	AJUDANTE DE MOTORISTA/BOMBA VÁCUO	CBO	7832-25

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Auxilia o motorista nas atividades de transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos. Opera mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojateamento. Realiza trabalho em altura no enlonação e desenlonação de cargas com caixas, tracionar catraca e abertura de tampas de inspeção e acoplamento de mangueiras.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB, verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza o enlonação e desenlonação da carga e traciona a catraca. Auxilia no transporte e manuseio de tambores de resíduos com auxílio de equipamento hidráulico.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.		Não Identificado		Contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações neuromusculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Possui EPI							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA DE CARRETA	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB: verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonação e desenlonação da carga e tracionamento de catraca.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099		

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação		
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado	Contato (banco da maquina utilizada)		



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Possíveis alterações fisiológicas			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Não Aplicável			

EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA DE CARRETA/BOMBA VACUO	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Tran,,

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA DE TRUCK	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA DE TRUCK/BOMBA VACUO	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação: t.....

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

		Protetor auricular CA: 11512				
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente		Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.		
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações neuromusculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Possui EPI					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGÍSTICA	Função	MOTORISTA JULIETA/BOMBA VÁCUO	CBO	7825-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realizam as atividades em ambientes diversos, predominantemente em vias públicas e rodovias intermunicipais e interestaduais.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB, verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonação e desenlonação da carga e tracionar catraca.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Operar maquina nas atividades		Habitual / Permanente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.		Ambiente
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde
	Politraumatismos e/ou morte
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco.	Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGISTICA/ADM	Função	AUXILIAR DE LOGÍSTICA	CBO	1416-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:

Auxilia na logística da filial referentes a planejamento das atividades operacionais, armazenamento, distribuição, transportes. Auxilia Analista de logística e/ou Supervisor de logística no gerenciamento da frota de caminhões, veículos, recursos materiais e financeiros, coletas e transporte de resíduos industriais. Mantém organização operacional para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Realiza a análise das informações do rastreamento dos veículos. Auxilia no controle e gerenciamento das atividades administração, multas, sinistros, manutenção preventiva, corretiva e licenciamento dos veículos. Trabalha com computador para lançamento de dados.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGISTICA/ADM	Função	GERENTE DE LOGISTICA	CBO	1416-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Atender fornecedores, clientes e órgãos ambientais, realizar o planejamento das atividades operacionais no armazenamento, transportes e logística. Coordena equipe e a frota de caminhões da estação, faz o monitoramento diário dos veículos, cumpre diretrizes administrativas, SST e do meio ambiente, conforme exigências da Matriz

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Setor	LOGISTICA/ADM	Função	SUPERVISOR DE LOGISTICA	CBO	3421-25

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Atender fornecedores, clientes e órgãos ambientais, realizar o planejamento das atividades operacionais no armazenamento, transportes e logística. Coordena equipe e a frota de caminhões da estação, faz o monitoramento diário dos veículos, cumpre diretrizes administrativas, SST e do meio ambiente, conforme exigências da Matriz.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	MECANICA	Função	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR	CBO	9144-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxilia nas manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores. Lubrificar máquinas e motores.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		91,08 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	exposição a fumos de manganês ou de seus compostos					
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar solda		Ocasional		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	1 mg/m³		0,5 mg/m³	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações respiratórias					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Intermitente		Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato com peças.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Dermatite de pele.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPis					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Libano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado	Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),

PASSO DOS FORTES

CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510

Fone: (49) 3199.3644

financeiro@happydaysaude.com.br

Mecânicos/ Acidentes

Mecânicos/ Acidentes



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Lesões oculares			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Óculos de proteção CA: 36032			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura
Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
Qualitativa	N/A	N/A	N/A
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
Possíveis alterações musculares na região lombar			
Observações			
Não Aplicável			
EPs			
Não Aplicável			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coror para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	MECANICA	Função	AUXILIAR DE MECÂNICO	CBO	9144-25

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Auxilia nas manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores, rodado, suspensão, freios, molas e embreagens.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	NR 15 - NHO 01		91,08 dB(A)		85 dB(A)		80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possível desconforto acústico							
	Observações							
	Não Aplicável							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	exposição a fumos de manganês ou de seus compostos					
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar solda		Ocasional		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	1 mg/m³		0,5 mg/m³	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações respiratórias					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Intermitente		Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato com peças.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Dermatite de pele.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Ambiente	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura
Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
Qualitativa	N/A	N/A	N/A
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
Possíveis alterações musculares na região lombar			
Observações			
Não Aplicável			
EPs			
Não Aplicável			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	MECANICA	Função	ELETRICISTA DE VEICULO AUTOMOTIVO	CBO	9531-15

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realizar manutenções preventiva e corretiva, manutenção eletrônica e reparos no sistema elétrico dos veículos, realiza lubrificação. Executar a troca e/ou montagem do motor de partida e do alternador, troca do chicote elétrico. Executar a troca de baterias e complementar quando necessário a solução eletrolítica. Presta o atendimento de socorro. Auxiliar os mecânicos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		91,08 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	exposição a fumos de manganês ou de seus compostos					
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar solda		Ocasional		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	1 mg/m³		0,5 mg/m³	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações respiratórias					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Intermitente		Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato com peças.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Dermatite de pele.			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPis
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	COLETE REFLETIVO				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Lesões oculares					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Óculos de proteção CA: 36032

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPs				
	Não Aplicável				
	EPs para a Função				
	Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	MECANICA	Função	MECÂNICO	CBO	7250-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realizar manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores, rodado, suspensão, freios, molas e embreagens. Prestar socorro nas estradas. Eventualmente realiza solda.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		91,08 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante		Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		
	Técnica Utilizada		L.T.		
	NR 15 - Anexo 08		Aren: 5 m/s ²		
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
			Possíveis alterações neuromusculares		
	Observações				
			Não Aplicável		
	EPIs				
			Não Possui EPI		



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Ocasional		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea propagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPis				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato com peças.	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Dermatite de pele.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Movimentação de maquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente		Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Pátio, contato		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPis					
	COLETE REFLETIVO					

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajatória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Movimentação com ponte rolante	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos de membros e fraturas.					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				
	EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					

Cat. R.P.¹ - Categoria do risco puro | L.T. - Limite de tolerância
 Cat. R.R.² - Categoria do risco residual | N.A. - Nível de ação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	MECANICA	Função	SUPERVISOR(A) OFICINA MECANICA	CBO	1414-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Barracão de estrutura mista ferro e alvenaria com pé direito de aproximadamente 6 metros, piso de concreto bruto, cobertura com telhas de aluzinco, iluminação natural através dos portões de acesso e artificial com lâmpadas fluorescente, sem forro, com ventilação natural.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Coordena as atividades da oficina mecânica. Elabora planos de manutenção, orienta equipe para realização das atividades, supervisiona atividades da oficina mecânica, repassa relatórios para gerência.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		91,08 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Físicos	Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Solda.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Aérea.			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Queimaduras oculares e pele							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	Possíveis alterações neuromusculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Parafusadeira automática		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Contato de mãos e braços com o agente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações neuromusculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Químicos	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Possíveis alterações respiratórias	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		
	Ao realizar solda		Ocasional		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		aérea progagando se pelo ar em forma de fumos
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Bomba de Amostragem de Vazão		0,093 mg/m ³	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações respiratórias				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Químicos	Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Possibilidade de leve irritação da pele e olhos	2	2		
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.		Habitual / Intermitente		Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação		
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato com peças.		
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde						
	Dermatite de pele.						
	Observações						
	Não Aplicável						
	EPIs						
	Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528						

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Ocasional	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajatória/Meios de Propagação		
	Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme	Não Identificado	Vias públicas		



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	manual do fabricante. Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos.		
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.
	Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde		
	Politraumatismos e/ou Morte		
	Observações		
	Não Aplicável		
	EPIs		
	Não Possui EPI		

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	COLETE REFLETIVO

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Esmagamento de membros	3	3
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Proximidade com máquinas em movimento		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, conforme manual do fabricante Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Movimentação com ponte rolante
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Esmagamentos de membros e fraturas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Lesões oculares			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	Óculos de proteção CA: 36032			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	batidas, cortes, entorses e luxações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
Realizar atividades de ginástica laboral, em prol da não atrofia dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura
Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
Qualitativa	N/A	N/A	N/A
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
Possíveis alterações musculares na região lombar			
Observações			
Não Aplicável			
EPs			
Não Aplicável			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o coro para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Possíveis alterações lombares e musculares
	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Protetor auricular CA: 11512, Máscara de Solda CA: 40356, Avental de Raspa com Mangote CA: 31484, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Creme de Proteção CA: 4234, Luva de proteção para agentes químicos CA: 44528, COLETE REFLETIVO, Luva de proteção contra agentes mecânicos CA: 29014, Óculos de proteção CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	MKT	Função	AUXILIAR DE MARKETING	CBO	4110-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Sector	OBRAS	Função	ENGENHEIRO CIVIL	CBO	2142-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos, pátio e instalações da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	OBRAS	Função	PEDREIRO	CBO	7152-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos, pátio e instalações da empresa.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza suas atividades no interior da empresa ou nas estações de transbordo. Faz levantamento de quantidades e tipo de materiais a serem utilizados. Faz a solicitação de materiais, auxilia na execução dos gabaritos para fundação, faz a armação de ferro para vigas e pilares. Aplicar concreto nas fundações e demais partes da obra. Assenta os tijolos, blocos e elementos vazados. Monta as lajes pré-moldadas, Aplicar chapisco e reboco em paredes e teto, faz colocação de revestimento cerâmico, Faz toda a parte de acabamento de uma obra, Auxilia nos trabalhos com madeira, caixarias e telhados. Realizam trabalhos em altura.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		93,26 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Químicos	Cimento Portland: Fabricação e/ou manuseio de álcalis cáusticos.	Possível contato com cimento ao concretar bases de alvenaria nas atividades.	Possíveis alterações dermatológicas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Contato com cimento nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações dermatológicas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Luva Banho Nitrílico CA: 43320					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Ocasional		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC? Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente		Não Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente		Não	Sim		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Batidas, entorses e traumas.							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Politraumatismos e/ou morte	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Trabalho em alturas		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Permissão de trabalho - PTRealizar permissão de trabalho para atividades de risco críticos. Realizar análise preliminar de riscos antes de executar as atividades Elaborar e implementar o Plano de Resgate para atividades em altura, considerando o disposto no subitem 35.7.1 da NR 35 - Trabalho em Altura:"35.7.1 A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR-01:a) os perigos associados à operação de resgate;b) a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento;c) o tempo estimado para o resgate; ed) as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e/ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes." Elaborar e implementar, conforme determina a alínea "C", das responsabilidades da organização (empresa) do item 35.3.1 da NR 35 - Trabalho em Altura, o Procedimento Operacional para as atividades rotineiras		Formalizar a autorização dos colaboradores para realizar Atividades em Altura, definindo a abrangência para quais atividades o mesmo está autorizado. Conforme determinado nos itens 35.4.1 até o item 35.4.1.3.1 da NR 35.	Ambiente	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	de trabalho em altura, que deverá conter no mínimo os seguintes itens, conforme item 35.5.6.1 da referida NR:a) o detalhamento da tarefa;b) as medidas de prevenção características à rotina;c) as condições impeditivas;d) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; ee) as competências e responsabilidades. Realizar treinamento de Trabalho Seguro em Altura, conforme determina a NR 35, seguindo o conteúdo programático nela definido, bem como a periodicidade da capacitação. Observando o disposto na NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos critérios da emissão da Certificação. Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco			
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	Politraumatismos e/ou morte			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Possíveis alterações musculares na região lombar	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações musculares na região lombar				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente		Não	Não Aplicável		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e músculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Possíveis alterações lombares e musculares							
	Observações							
	Não Aplicável							
	EPIs							
	Não Aplicável							

EPIs para a Função						
Protetor auricular CA: 11512, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Perneira CA: 44964, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696, CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CA: 35509, Capacete de Proteção CA: 36099						



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	PATIO	Função	ZELADOR	CBO	5143-20

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Realiza trabalhos gerais de jardinagem bem como roçada, realiza plantação de mudas frutíferas, cuida do cultivo de hortaliças, corta lenha com a utilização de motosserra, faz aplicação de herbicidas e fungicidas no pátio com máquina manual, realiza a limpeza do pátio da empresa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		80,97 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Picadas de animais e ferimentos em geral	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e envenenamento				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Perneira CA: 44964				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Cortes e amputações	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Cortar, dobrar e amarrar ferro, utilização de máquinas e ferramentas manuais.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Cortes e amputações				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Lesões oculares	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Aérea
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Lesões oculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Óculos de proteção CA: 36032				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	batidas, cortes, entorses e luxações, esmagamentos.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Movimentação de materiais		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Contato
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde			
	batidas, cortes, entorses e luxações			
	Observações			
	Não Aplicável			
	EPIs			
	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS CA: 39076, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696			

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Possíveis lesões musculoesqueléticas	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Postura de trabalho desconfortáveis		Habitual / Intermitente	Não	Não Aplicável
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Análise Ergonômica nos postos de trabalho.		Postura no trabalho	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis lesões musculoesqueléticas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajетória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Possíveis alterações lombares e musculares					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Não Aplicável					

EPIs para a Função					
Protetor auricular	CA: 11512, Perneira	CA: 44964, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS	CA: 39076, Óculos de proteção	CA: 36032, Calçado de Segurança Com Bico Composite	CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	PORTARIA	Função	PORTEIRO	CBO	5174-10

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Realizar a atividade de pesagem de caminhões na entrada e saída, controlar entrada e saída de carros. Realizar o abastecimento dos caminhões com óleo diesel.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	POSTO DE LAVAGEM DE CAIXAS	Função	LAVADOR	CBO	5199-35

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras. E faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	NR 15 - NHO 01	85,71 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Piso encharcado.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Contato direto.	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas e dermatoses				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	BOTINA PVC CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL CA: 30012				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Mecânicos/ Acidentes	Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte	3	3	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Movimentação de máquinas e veículos no ambiente de trabalho		Habitual / Intermitente	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Pátio, contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Esmagamentos, politraumatismo e/ou morte					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	COLETE REFLETIVO					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos	Não Identificado		Ambiente	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Possíveis alterações lombares e musculares	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Realizar atividades em longos períodos em pé		Habitual / Permanente	Não	Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.	Elaborar e implementar a Analise Ergonômica nos postos de trabalho.		Atividades	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.		N.A.
	Qualitativa	N/A	N/A		N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações lombares e musculares				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPs				
	Não Aplicável				

EPs para a Função					
Protetor auricular	CA: 11512, BOTINA PVC	CA: 36025, CALÇA IMPERMEAVEL	CA: 30011, CAPA IMPERMEAVEL	CA: 30012, COLETE REFLETIVO, Calçado de Segurança Com Bico Composite	CA: 44696



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Setor	RECURSOS HUMANOS	Função	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	CBO	2524-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Administram pessoal e plano de cargos e salários; promovem ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal. Efetuam processo de recrutamento e de seleção, geram plano de benefícios e promovem ações de qualidade de vida e assistência aos empregados. Administram relações de trabalho e coordenam sistemas de avaliação de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho
Identificação do Posto de Trabalho

Sector	RECURSOS HUMANOS	Função	AUXILIAR DE PESSOAL	CBO	4110-30

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Arquivar e organizar documentos e manter atualizada a pasta de colaboradores, Prestar auxílio as demandas pertinentes ao setor de RH, Auxílio no controle de ASOS Periódicos, Auxílio nas demandas do ponto eletrônico (atestados, faltas, afastamentos), Orientar colaboradores e filiais, -Auxílio em rotinas administrativas em geral, Auxílio em envio de documentações a terceiros.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho

Identificação do Posto de Trabalho

Sector	RECURSOS HUMANOS	Função	SUPERVISOR DE RH	CBO	1422-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Paredes de alvenaria, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso de concreto revestido com cerâmica, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas fluorescentes e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos corporativos e da comunidade, representando a empresa.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Sem Riscos Ocupacionais Específicos

EPIs para a Função

Não Aplicável



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	SESMT	Função	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CBO	3516-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Container, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso com revestimento laminado, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas de led e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias	Trajetória/Meios de Propagação	
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado	Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		65,95 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco	Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	Qualitativa	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Doenças infectocontagiosas				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				
	EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho					
Sector	SESMT	Função	AUXILIAR TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	CBO	3516-05

Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição: Container, pé direito de aproximadamente 3 metros, piso com revestimento laminado, iluminação natural e artificial complementada por lâmpadas de led e ventilação natural e artificial com auxílio de ar condicionado.					
Descrição da Atividade ou Ocupação:		Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.			
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais					
Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Físicos	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	Possível desconforto acústico	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Ruído proveniente do ambiente de trabalho, envolvendo maquinas e equipamentos.		Habitual / Permanente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Em todos os sentidos e direções, propagando-se pelo ar, via ondas sonoras
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	NR 15 - NHO 01		65,95 dB(A)	85 dB(A)	80 dB(A)
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possível desconforto acústico				
	Observações				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Não Aplicável
	EPIs
	Protetor auricular CA: 11512

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos		
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²	
Biológicos	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Doenças infectocontagiosas	1	1	
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?	
	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade		Ocasional	Não	Sim	
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos Uso de EPI adequado ao risco		Não Identificado		Contato	
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.	N.A.
	Qualitativa		Qualitativa		N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde					
	Doenças infectocontagiosas					
	Observações					
	Não Aplicável					
	EPIs					
	Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Politraumatismos e/ou Morte	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Dirigir veículos nas atividades		Habitual / Intermitente	Não	Não
	Medidas de Controle Existentes	Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação	
	Elaborar Chek List para monitoramento das condições ou possíveis anomalias nos veículos. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar treinamento anual de direção defensiva aos motoristas.	Não Identificado		Vias públicas	
	Técnica Utilizada	Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.	
	Qualitativa	N/A	N/A	N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Politraumatismos e/ou Morte				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Não Possui EPI				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Mecânicos/ Acidentes	Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Batidas, entorses e traumas.	2	2
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição	Uso de EPC?	Uso de EPI?
	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.		Habitual / Intermitente	Não	Sim
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Uso de EPI adequado ao risco Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Ambiente
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Batidas, entorses e traumas.				
	Observações				
	Não Aplicável				
	EPIs				
	Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696				
	EPIs para a Função				
Protetor auricular CA: 11512, Respirador descartável PFF2 CA: 38943, Luva Banho Nitrílico CA: 43320, Avental pvc CA: 37475, Calçado de Segurança Com Bico Composite CA: 44696					



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Inventário de Riscos dos Postos de Trabalho Identificação do Posto de Trabalho

Sector	TRANSPORTE	Função	PILOTO DE AVIÃO COMERCIAL	CBO	2153-05

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Realiza as atividades em ambientes diversos.

Descrição da Atividade ou Ocupação:	Operar aeronaves de pequeno porte para transporte de passageiros, manejando sistemas gerais e comandos, aplicando regras de tráfego aéreo e procedimentos de segurança. Planejar as atividades de vôos, inspecionam aeronaves em terra, externa e internamente, contatam órgãos de controle e outras aeronaves, buscando informações diversas sobre meteorologia, tráfego aéreo, situações nos aeroportos, e preenchem documentação de bordo. Acompanhar o abastecimento e realiza check list da aeronave.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos				
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²			
Mecânicos/ Acidentes	Decorrente do processo de trabalho, das atividades realizadas, atos inseguros ações e/ou omissões adotadas/realizadas pelo empregado e outras situações de desatenção que pdoerão contribuir para acidentes.	Quedas, pancadas, batidas contra e por, ferimentos em membros superiores e inferiores.	Politraumatismos e/ou morte	3	3			
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?	Uso de EPI?		
	Atos inseguros, ações e/ou omissões adotadas/realizadas pelo empregado e outras situação de desatenção que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.		Habitual / Intermitente		Não	Não		
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação			
	Ficha de entrega de EPI, Ordem de serviço e Treinamentos		Não Identificado		Contato			
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração		L.T.		N.A.	
	Qualitativa		N/A		N/A		N/A	
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde							
	Politraumatismos e/ou morte							



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	Observações
	Não Aplicável
	EPIs
	Não Possui EPI

Grupo de Risco	Perigo	Risco	Possíveis Comprometimentos à Saúde	Matriz de Categorização dos Riscos	
				Cat. R.P. ¹	Cat. R.R. ²
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas	1	1
	Fonte Geradora		Tipo de Exposição		Uso de EPC?
	operar maquina na posição sentado		Habitual / Permanente		Não
	Medidas de Controle Existentes		Medidas de Controle Recomendadas/Necessárias		Trajetória/Meios de Propagação
	Realizar quantificação de corpo inteiro a fim de orientar as medidas de prevenção conforme resultado e conclusão do risco. Realizar manutenção preventiva dos veículos conforme manual do fabricante. Realizar atividades de ginastica laboral, em prol da não atrofiação dos ossos e musculos, exercitando e movimentando o corpo para uma melhor circulação do sangue.		Não Identificado		Contato (banco da maquina utilizada)
	Técnica Utilizada		Intensidade / Concentração	L.T.	N.A.
	Qualitativa		N/A	N/A	N/A
	Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde				
	Possíveis alterações fisiológicas				
	Observações				
	Não Aplicável				



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

	EPIs
	Não Aplicável
EPIs para a Função	
Não Aplicável	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
ABASTECIMENTO	AUXILIAR DE LUBRIFICADOR	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	79,25 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	LUBRIFICADOR	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	79,25 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de máquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	SUPERVISOR(A) DE ALMOXARIFADO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	76,57 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
ANSA HIDROGENADOS/LOGÍSTICA	MOTORISTA OPERADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL	ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no pátio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou umidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	SUPERVISORA AMBIENTAL	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no patio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no patio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no patio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
ANSA HIDROGENADOS/OPERACIONAL- MAQUINAS	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no pátio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou umidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no pátio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao dirigir caminhão, assento do veículo	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 12,66 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir caminhão em vias públicas nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no patio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Movimentação de materiais	Movimentar materiais nas atividades	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Tombamento	Risco de tombamento de veículo de carga	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Levantamento de peso ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura Indadequada	Trabalho em posturas incomodas	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
ANSA NITROGENADOS/ADMINISTRATIVO	COORDENADOR DE EQUIPE E FROTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	70 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no pátio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou umidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	70 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no pátio	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Exposição ao frio, calor e/ou humidade ao realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Riscos no deslocamento a pé em pisos irregulares e acesso a locais com escadas convencionais.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
ATENDIMENTO EMERGENCIAL OPERAÇÃO	OPERADOR DE EMERGÊNCIAS III	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	75,61 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS I	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	75,61 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	OPERADOR(A) DE EMERGENCIAS II	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	75,61 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Espaço Confinado	Acidente ao realizar atividades em espaços confinados	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA DE TRUCK	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 13,3 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR DE RECICLAGEM	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	ZELADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE PRODUÇÃO CLASSE I	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA DE TRUCK	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,47 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (VDVR)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	NR 15 - Anexo 08	VDVR: 16,27 m/s ^{1,75}	Habitual / Permanente	VDVR: 21 m/s ^{1,75}	VDVR: 9,1 m/s ^{1,75}
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE PRODUÇÃO CLASSE I	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR CLASSE I	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
BIOENERGIA	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	90,75 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE BIOENERGIA	Inflamáveis: Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	90,75 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
BORRACHARIA	BORRACHEIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	93,78 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	GEOMETRISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	93,78 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	INSPETOR DE PNEUS	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	93,78 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
CETRILOG	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	92,02 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	92,02 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	92,02 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
CETRILOG \ PINTURA	PINTOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	86,4 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Xileno (xilol)	Alterações respiratórias ao realizar pinturas com pistola de ar.	Bomba de Amostragem de Vazão	2,92 ppm	Habitual / Permanente	78 ppm	39 ppm
		Acetato de etila	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Bomba de Amostragem de Vazão	4,143 ppm	Habitual / Permanente	310 ppm	155 ppm
		Etanol	Ao realizar pintura	Bomba de Amostragem de Vazão	17,014 ppm	Habitual / Permanente	780 ppm	390 ppm



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Tolueno (toluol)	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	NR 15 - Anexo 08	60,062 ppm	Habitual / Permanente	78 ppm	39 ppm
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
CETRITTECH	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	87,1 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	87,1 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SOLDADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	87,1 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 0,94 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
DEPARTAMENTO TÉCNICO		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	ANALISTA AMBIENTAL	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
	ASSISTENTE TECNICO(A) AMBIENTAL	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
	ENGENHEIRA QUIMICA	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
	ENGENHEIRO QUIMICO	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
	TECNICO EM MEIO AMBIENTE	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Intempéries	Realizar atividades a céu aberto	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
ESTRUTURAS METÁLICAS	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE MAQUINA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO MONTADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	89,46 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ESTRUTURAS METÁLICAS - EXTERNO	AJUDANTE SERRALHEIRO MONTADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m ³	Habitual / Permanente	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m ³	Habitual / Permanente	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE MAQUINA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SERRALHEIRO MONTADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR DE ESTRUTURA METALICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	95,28 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2,45 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,227 mg/m³	Habitual / Permanente	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ESTRUTURAS METÁLICAS - PINTURA	PINTOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	88,56 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Xileno (xilol)	Alterações respiratórias ao realizar pinturas com pistola de ar.	Bomba de Amostragem de Vazão	3,657 ppm	Habitual / Permanente	78 ppm	39 ppm
		Acetato de etila	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	Bomba de Amostragem de Vazão	3,396 ppm	Habitual / Permanente	310 ppm	155 ppm
		Etanol	Ao realizar pintura	Bomba de Amostragem de Vazão	15,602 ppm	Habitual / Permanente	780 ppm	390 ppm
		Tolueno (toluol)	Possíveis alterações respiratórias ao realizar pintura	NR 15 - Anexo 08	48,106 ppm	Habitual / Permanente	78 ppm	39 ppm



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ETE - CALDEIRA	OPERADOR DE CALDEIRA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	78,55 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Explosão de caldeira.	Alta produção de vapor.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
ETE - ELÉTRICA	ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	Eletricidade: 3. Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	Choque elétrico ao realizar inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,93 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
ETE - TRATAMENTO EFLUENTES	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	81,16 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE ETE	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	81,16 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
ETE - VEÍCULOS		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA DE TRUCK	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	78,11 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	78,11 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
FABRICA DE ARLA	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	79,98 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	79,98 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
GERADORES E BIODIGESTORES	ASSISTENTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	86,32 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	OPERADOR DE BIOENERGIA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	86,32 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
LAVAÇÃO	LAVADOR	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,69 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Hidróxido de sódio (1992)	Exposição há produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Bomba de Amostragem de Vazão	TWA: 0,214 mg/m³ STEL: 0,214 mg/m³	Habitual / Permanente	STEL: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	LAVADOR DE VEÍCULOS	Inflamáveis: Abastecimento de inflamáveis (Toda a área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bomba de abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina).	Abastecimento de inflamáveis, área de operação	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	83,69 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Hidróxido de sódio (1992)	Exposição há produto químico diluído em água na lavagem de veículos	Bomba de Amostragem de Vazão	TWA: 0,214 mg/m³ STEL: 0,214 mg/m³	Habitual / Permanente	STEL: 2 mg/m³	STEL: 2 mg/m³
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
LIMPEZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	COPEIRA	Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividades	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
LOGÍSTICA	MOTORISTA DE JULIETA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	AJUDANTE DE MOTORISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AJUDANTE DE MOTORISTA/BOMBA VÁCUO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	MOTORISTA DE CARRETA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA DE CARRETA/BOMBA VACUO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA DE TRUCK	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
	MOTORISTA DE TRUCK/BOMBA VACUO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MOTORISTA JULIETA/BOMBA VÁCUO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Vibração - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado (aren)	Possíveis alterações fisiológicas devido a exposição a vibração ao operar máquinas.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
MECANICA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	91,08 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Ocasional	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de máquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	AUXILIAR DE MECÂNICO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	91,08 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m ³	Ocasional	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de máquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	ELETRICISTA DE VEICULO AUTOMOTIVO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	91,08 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m ³	Ocasional	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de maquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de maquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar maquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de maquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	MECÂNICO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	91,08 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s²	Aren: 2,5 m/s²



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m³	Ocasional	1 mg/m³	0,5 mg/m³
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de máquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
	SUPERVISOR(A) OFICINA MECANICA	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	91,08 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Radiações Não Ionizantes - Radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Possíveis queimaduras devido a exposição ao risco ao realizar solda	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Vibração - Local: Mão/Braço	Possíveis lesões nos membros superiores devido a vibração de mãos e braços.	NR 15 - Anexo 08	Aren: 2 m/s ²	Habitual / Intermitente	Aren: 5 m/s ²	Aren: 2,5 m/s ²
		MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos	Possíveis alterações respiratórias ao realizar solda	Bomba de Amostragem de Vazão	0,093 mg/m ³	Ocasional	1 mg/m ³	0,5 mg/m ³
		Óleo mineral : Excluídos os fluidos de trabalhos com metais, refinação fraca ou media(contato com a pele).	Possível contaminação no contato com óleo na lubrificação de máquinas e peças.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Esmagamento	Esmagamento na movimentação de máquinas e materiais pesados	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
OBRAS	PEDREIRO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	93,26 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Cimento Portland: Fabricação e/ou manuseio de álcalis cáusticos.	Possível contato com cimento ao concretar bases de alvenaria nas atividades.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Trabalho em altura	Queda ao realizar atividades acima de 2 metros de altura	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Possível alteração lombar ao realizar o transporte manual de peças e equipamentos	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
PATIO	ZELADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	80,97 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Animais peçonhentos	Picada de animais peçonhentos ao realizar atividades em ambientes externo	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Corte	Corte ao utilizar máquinas tais como furadeira, parafusadeira e equipamentos manuais	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Projeção de partículas	Projeção de partículas ao utilizar lixadeira e ferramentas manuais de corte	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda de materiais.	Queda de material na movimentação de peças e organização do estoque	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Possíveis alterações musculares devido a flexão da coluna de forma frequente.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
POSTO DE LAVAGEM DE CAIXAS	LAVADOR	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	85,71 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Umidade	Piso encharcado e lavagem com auxílio de jato d'água.	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Atropelamento	Atropelamento devido a movimentação de máquinas e veículos no setor de trabalho.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura de pé por longos períodos	Possíveis alterações fisiológicas devido a atividade em pé por longos períodos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A
SESMT	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de máquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	65,95 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
	AUXILIAR TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	Ruído	Desconforto acústico na operação e manuseio de maquinas e equipamentos presentes no processo de trabalho.	NR 15 - NHO 01	65,95 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)
		Biológico: Vírus, Fungos e Bactérias	Possível contato com lixo e resíduos industriais nas atividade	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A
		Acidente de Trânsito	Acidente ao dirigir veículos em vias públicas nas atividades .	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Queda do mesmo nível	Queda ao se deslocar no setor devido a rampa negativa de lavagem dos veículos.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR SETOR/CARGO)								
SETOR	CARGO	PERIGO	RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.
TRANSPORTE	PILOTO DE AVIÃO COMERCIAL	Decorrente do processo de trabalho, das atividades realizadas, atos inseguros ações e/ou omissões adotadas/realizadas pelo empregado e outras situações de desatenção que poderão contribuir para acidentes.	Quedas, pancadas, batidas contra e por, ferimentos em membros superiores e inferiores.	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A
		Postura sentada por longos períodos	Realizar atividades na posição sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

8 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA

- Audiodosímetro - Sonus 2 Plus - 32003979 - Criffer - Sonus 2 plus



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº do CERTIFICADO: 1263/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	HAPPYDAY SAÚDE – SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ:	24.075.438/0001-05
Endereço:	RUA LIBANO, Nº 379 – PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ – SC
Telefone:	(49) 9 9924-0250

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	Dosímetro	
Fabricante:	Criffer	
Modelo:	Sonus 2 Plus	
Nº de série:	32003979	
Microfone:	Modelo: ***	Nº de Série: ***

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 19,0°C ± 1°C.

Umidade Relativa do Ar: 75% ± 5%.

RESUMO DO MÉTODO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO:

Calibração Executada Conforme: ITTEC218. Revisão: 0. A incerteza de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K , que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Medidor de Nível Sonoro/ Larson Davis/ Modelo: 831C/ Nº de Série: 11708/ Certificado: Nº 156.356.

Calibrador / Instrutherm / CAL 5000 / Nº de Série: 1043355 / Certificado: 156.344.

Resultados Obtidos:

Faixa de Uso: 30,0 dB a 130,0 dB						
Faixa de Indicação: 30,0 dB a 130,0 dB						
Resolução: 0,1 dB						
V.R (dB)	V.I (dB)	Erro de Medição (dB)	Incerteza (dB)	Incerteza + Erro (dB)	(K)	Veff
94,0	94,1	0,1	0,1	0,2	2,00	Infinito
114,0	114,1	0,1	0,1	0,2	2,00	Infinito

Data do Ensaio / Data de Emissão: 21/05/2024.

Data de Validade: 21/05/2025.

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Wellington M. Santana
 Técnico em Eletrônica
 CRTMG: 10583149670

Técnico executor

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Karen Mendes Coura
 Responsável Técnico
 CRTMG: 08034797602

Resp. Técnico: Karen Mendes Coura
 CRT/MG: 08034797602

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 29.983.233/0001-33
 Rua Ramona, Nº 95 – Loteamento Orebe – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000
 TEL: (35) 3331-1612 - e-mail: calibracao@eloequipamentos.com

**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Audiodosímetro - Sonus 2 Plus - 32003136 - Criffer - Sonus2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº do CERTIFICADO: 1265/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	HAPPYDAY SAÚDE – SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ:	24.075.438/0001-05
Endereço:	RUA LIBANO, Nº 379 – PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ – SC
Telefone:	(49) 9 9924-0250

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	Dosímetro
Fabricante:	Criffer
Modelo:	Sonus 2 Plus
Nº de série:	32003136
Microfone:	Modelo: *** N° de Série: ***

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 19,0°C ± 1°C.

Umidade Relativa do Ar: 75% ± 5%.

RESUMO DO MÉTODO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO:

Calibração Executada Conforme: ITTEC218. Revisão: 0. A incerteza de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K , que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Medidor de Nível Sonoro/ Larson Davis/ Modelo: 831C/ Nº de Série: 11708/ Certificado: Nº 156.356.

Calibrador / Instrutherm / CAL 5000 / Nº de Série: 1043355 / Certificado: 156.344.

Resultados Obtidos:

Faixa de Uso: 30,0 dB a 130,0 dB						
Faixa de Indicação: 30,0 dB a 130,0 dB						
Resolução: 0,1 dB						
V.R (dB)	V.I (dB)	Erro de Medição (dB)	Incerteza (dB)	Incerteza + Erro (dB)	(K)	Veff
94,0	93,9	0,1	0,1	0,2	2,00	Infinito
114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	2,00	Infinito

Data do Ensaio / Data de Emissão: 21/05/2024.

Data de Validade: 21/05/2025.

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Wellington M. Sordani
 Técnico em Eletrônica
 CRTMG: 10583149870

Técnico executor

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Karen Mendes Coura
 Responsável Técnico
 CRTMG: 08034797600

Resp. Técnico: Karen Mendes Coura
 CRT/MG: 08034797600

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 29.983.233/0001-33
 Rua Ramona, Nº 95 – Loteamento Orebe – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000
 TEL: (35) 3331-1612 - e-mail: calibracao@eloequipamentos.com

**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Audiódosímetro - Sonus 2 Plus - 32003871 - Criffer - Sonus-2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº do CERTIFICADO: 1264/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	HAPPYDAY SAÚDE – SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ:	24.075.438/0001-05
Endereço:	RUA LIBANO, Nº 379 – PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ – SC
Telefone:	(49) 9 9924-0250

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	Dosímetro
Fabricante:	Criffer
Modelo:	Sonus 2 Plus
Nº de série:	32003871
Microfone:	Modelo: ***
	Nº de Série: ***

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 19,0°C ± 1°C.

Umidade Relativa do Ar: 75% ± 5%.

RESUMO DO MÉTODO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO:

Calibração Executada Conforme: ITTEC218. Revisão: 0. A incerteza de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K , que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Medidor de Nível Sonoro/ Larson Davis/ Modelo: 831C/ Nº de Série: 11708/ Certificado: Nº 156.356.

Calibrador / Instrutherm / CAL 5000 / Nº de Série: 1043355 / Certificado: 156.344.

Resultados Obtidos:

Faixa de Uso: 30,0 dB a 130,0 dB						
Faixa de Indicação: 30,0 dB a 130,0 dB						
Resolução: 0,1 dB						
V.R (dB)	V.I (dB)	Erro de Medicação (dB)	Incerteza (dB)	Incerteza + Erro (dB)	(K)	Veff
94,0	94,0	0,0	0,1	0,1	2,00	Infinito
114,0	114,2	0,2	0,1	0,3	2,00	Infinito

Data do Ensaio / Data de Emissão: 21/05/2024.

Data de Validade: 21/05/2025.

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Wellington M. Sordani
 Técnico em Eletrônica
 CRTMG: 10583149870

Técnico executor

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Karen Mendes Coura
 Responsável Técnico
 CRTMG: 08034797602

Resp. Técnico: Karen Mendes Coura
 CRT/MG: 08034797602

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 29.983.233/0001-33
 Rua Ramona, Nº 95 – Loteamento Orebe – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000
 TEL: (35) 3331-1612 - e-mail: calibracao@eloequipamentos.com

**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Audiódosímetro - Sonus 2 Plus -32003377 - Criffer - Sonus 2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº do CERTIFICADO: 1266/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	HAPPYDAY SAÚDE – SOLUÇÕES EM MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ:	24.075.438/0001-05
Endereço:	RUA LIBANO, Nº 379 – PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ – SC
Telefone:	(49) 9 9924-0250

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	Dosímetro
Fabricante:	Criffer
Modelo:	Sonus 2 Plus
Nº de série:	32003377
Microfone:	Modelo: *** Nº de Série: ***

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 19,0°C ± 1°C.

Umidade Relativa do Ar: 75% ± 5%.

RESUMO DO MÉTODO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO:

Calibração Executada Conforme: ITTEC218. Revisão: 0. A incerteza de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K , que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Medidor de Nível Sonoro/ Larson Davis/ Modelo: 831C/ Nº de Série: 11708/ Certificado: Nº 156.356.

Calibrador / Instrutherm / CAL 5000 / Nº de Série: 1043355 / Certificado: 156.344.

Resultados Obtidos:

Faixa de Uso: 30,0 dB a 130,0 dB						
Faixa de Indicação: 30,0 dB a 130,0 dB						
Resolução: 0,1 dB						
V.R (dB)	V.I (dB)	Erro de Medição (dB)	Incerteza (dB)	Incerteza + Erro (dB)	(K)	Veff
94,0	94,1	0,1	0,0	0,1	2,00	Infinito
114,0	114,2	0,2	0,2	0,2	2,00	Infinito

Data do Ensaio / Data de Emissão: 21/05/2024.

Data de Validade: 21/05/2025.

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Wellington M. Sordani
 Técnico em Eletrônica
 CRTMG: 10583149870

Técnico executor

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Karen Mendes Coura
 Responsável Técnico
 CRTMG: 08034797602

Resp. Técnico: Karen Mendes Coura
 CRT/MG: 08034797602

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 29.983.233/0001-33
 Rua Ramona, Nº 95 – Loteamento Orebe – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000
 TEL: (35) 3331-1612 - e-mail: calibracao@eloequipamentos.com

**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Medidor de Vibração - Vibrate - 51000607 - Criffer - Vibrate - VCI e VMB



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



Certificado de Calibração

Número do certificado:
CRS1943/2022

Data da calibração: 23/05/2022

Data da emissão do certificado: 24/05/2022

DADOS DO CLIENTE:

Nome: HAPPYDAY SAUDE - SOLUCOES EM MEDICINA LTDA

Endereço: R LIBANO, 379 - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, BRASIL

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO SOB TESTE:

Instrumento: Medidor de Vibração

Modelo: VIBRATE

Fabricante: CRIFFER

Número de série: 51000607

DADOS DOS SENSORES:

Instrumento: Acelerômetro VCI

Acelerômetro VMB

Fabricante: Criffer

Criffer

Modelo: CR-100

CR-101

Número de série: 52000213

53000244

PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO: PCA-003 - Rev. C

MÉTODO(S): Comparação direta com o padrão de referência.

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

- Criffer - CR-1 - Certificado de calibração nº RBC5-11491-391 da Total Safety - Válido até 06/2023
- Keithley - 2015 - Certificado de calibração nº E1263/2021 do Labelo - Válido até 07/2023
- Testo - Testo 622 - Certificado de calibração nº T0648/2020 do Labelo - Válido até 05/2022

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:


Temperatura: 23,0 °C ± 3,0 °C

Umidade Relativa: 70 % ± 25 %

Pressão Atmosférica: 101,32 kPa ± 10 %

NOTAS:

- Os resultados da calibração estão contidos em tabelas anexas, que relacionam os valores indicados pelo instrumento em teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões e incertezas estimadas da medição (IM).
- A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza combinada, multiplicada pelo fator de abrangência "k", correspondente a um nível de confiança de aproximadamente 95%, conforme a distribuição de probabilidade t-Student, com graus de liberdades efetivos (Veff).
- A incerteza padrão de calibração foi determinada de acordo com o "guia para expressão de incerteza de medição".
- Esta calibração não substitui nem isenta os cuidados mínimos do controle metrológico.
- Este certificado refere-se exclusivamente ao item calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- O certificado não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização.
- Calibração realizada nas instalações da Tecno lab, situado na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101, Unidade 6, sala 203, bairro Cristo Rei, São Leopoldo - RS, com padrões calibrados em laboratórios acreditados à coordenação geral de acreditação do INMETRO.
- O presente certificado de calibração atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO IEC 17025.





HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



CRS1943/2022

RESULTADOS:


Calibração em função da velocidade do movimento vibratório – 159,2 Hz (mm/s RMS)

Acelerômetro VCI

Ensaio	Valores obtidos nas medições em mV/g		
	Eixo X	Eixo Y	Eixo Z
	Sensibilidade:	Sensibilidade:	Sensibilidade:
	115,0	113,0	115,5
Resultado (mV/g)	115,0	113,0	115,5
± Incerteza de medição(mV/g)	1	1	1

Acelerômetro VMB

Excitador (010,00 m/s²)	Valores obtidos nas medições em mV/g		
	Eixo X	Eixo Y	Eixo Z
	Sensibilidade:	Sensibilidade:	Sensibilidade:
	13,0	13,0	13,0
Resultado (mV/g)	13,0	13,0	13,0
± Incerteza de medição(mV/g)	1	1	1


 João Carlos T.C. Izabel
 Signatário Autorizado



**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Calibrador de Nível Sonoro - CR-2 -36001190 - Criffer - CR- 2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRS1942/2022

Data da calibração: 23/05/2022
 Data da emissão do certificado: 24/05/2022

DADOS DO CLIENTE:

Nome: HAPPYDAY SAUDE - SOLUCOES EM MEDICINA LTDA
 Endereço: R LIBANO, 379 - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, BRASIL

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO SOB TESTE:

Instrumento: Calibrador de Nivel Sonoro
 Fabricante: Criffer

Modelo: CR-2
 Número de série: 36001190

PROCEDIMENTO(S) DE CALIBRAÇÃO UTILIZADO(S): PC EAC02 - Revisão: 01

MÉTODO(S): Comparação direta com o padrão de referência.

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

- Stanford Research - DS-360 - Certificado de calibração n° E1363/2021 do Labelo - Válido até 08/2024
- GRAS - 42AG - Certificado de calibração n° CBR2100585 e CBR2100586 do Spectris - Válido até 08/2023
- GRAS - 26AG - Certificado de calibração n° CBR2100587 do Spectris - Válido até 08/2023
- Bruel & Kjaer - 4192 - Certificado de calibração n° CBR2100588 e CBR2100589 da Bruel & Kjaer - Válido até 08/2023
- Keithley - 2015 - Certificado de calibração n° E1263/2021 do Labelo - Válido até 07/2023
- Testo - Testo 622 - Certificado de calibração n° T0648/2020 do Labelo - Válido até 05/2022



CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 23,0 °C ± 3,0 °C
 Umidade Relativa: 70 % ± 25 %
 Pressão Atmosférica: 101,32 kPa ± 10 %

NOTAS:

- Os resultados da calibração estão contidos em tabelas anexas, que relacionam os valores indicados pelo instrumento em teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões e incertezas estimadas da medição (IM).
- A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza combinada, multiplicada pelo fator de abrangência "k", correspondente a um nível de confiança de aproximadamente 95%, conforme a distribuição de probabilidade t-Student, com graus de liberdades efetivos (Veff).
- A incerteza padrão de calibração foi determinada de acordo com o "guia para expressão de incerteza de medição".
- Esta calibração não substitui nem isenta os cuidados mínimos do controle metrológico.
- Este certificado refere-se exclusivamente ao item calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- O certificado não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização.
- Calibração realizada nas instalações do Tecno lab, situado na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101, Unidade 6, sala 203, bairro Cristo Rei, São Leopoldo - RS, com padrões calibrados em laboratórios acreditados à coordenação geral de acreditação do INMETRO.
- O presente certificado de calibração atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO IEC 17025.

Página 1 de 2





HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRS1942/2022

Data da calibração: 23/05/2022

Data da emissão do certificado: 24/05/2022

Resultado da calibração:

Amplitude - Nível Sonoro (dB):


Frequência de referência (Hz)	VR	MM	EA	ET	IM
1000	94,0	93,7	0,3	0,6	0,5
1000	114,0	114,0	0,0	0,5	0,5

Tabela de convenção:

VR	Valor de referência
MM	Resultado obtido da média aritmética das medidas
EA	Erro absoluto
ET	Erro total
IM	Incerteza de medição



TECNOLAB


 Signatário autorizado
 João Carlos T.C. Izabel



**HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda**

Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
PASSO DOS FORTES
CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

- Audiódosímetro - Sonus 2 Plus – 32011150 - Criffer - Sonus2



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CRIFFERLAB



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV3769/2024

Data da calibração: 01/11/2024
 Data da emissão do certificado: 07/11/2024

DADOS DO CLIENTE:

Nome: CETRIC S.A.

Endereço: ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N-AGUA AMARELA, CHAPECÓ, SC, 89801-970

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO SOB TESTE:

Instrumento: Audiôsimetro

Fabricante: Criffer

Modelo: Sonus-2 Plus

Número de série: 32011150

PROCEDIMENTO(S) DE CALIBRAÇÃO UTILIZADO(S): PC EAC01 - Revisão: 01

MÉTODO(S): Comparação direta com o padrão de referência.

NORMA(S) DE REFERÊNCIA:

- IEC 61252:2002 Specifications for personal sound exposure meters. Genebra, Suíça.
- IEC 61260:1995 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters, Genebra, Suíça.

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

- Stanford Research - DS-360 - Certificado de calibração n° DIMCI 0813/2023 do Inmetro - Válido até 07/2025
- GRAS - 42AG - Certificado de calibração n° CBR2300507 e CBR2300508 do Spectris - Válido até 08/2025
- Testo - Testo 622 - Certificado de calibração n° J012702/2024 e J012705/2024 da K&L - Válido até 03/2026

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 23,0 °C ± 3,0 °C

Umidade Relativa: 70 % ± 25 %

Pressão Atmosférica: 101,32 kPa ± 10 %

NOTAS:

- Os resultados da calibração estão contidos em tabelas anexas, que relacionam os valores indicados pelo instrumento em teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões e incertezas estimadas da medição (IM).
- A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza combinada, multiplicada pelo fator de abrangência "k", correspondente a um nível de confiança de aproximadamente 95%, conforme a distribuição de probabilidade t-Student, com graus de liberdades efetivos (Veff).
- A incerteza padrão de calibração foi determinada de acordo com o "guia para expressão de incerteza de medição".
- Esta calibração não substitui nem isenta os cuidados mínimos do controle metrológico.
- Este certificado refere-se exclusivamente ao item calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- O certificado não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização.
- Calibração realizada nas instalações do Criffer Lab, sito na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101, Unidade 6, sala 203, bairro Cristo Rei, São Leopoldo - RS, com padrões calibrados em laboratórios acreditados à coordenação geral de acreditação do INMETRO.
- O presente certificado de calibração atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO IEC 17025.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CRIFFERLAB



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV3769/2024

Data da calibração: 01/11/2024

Data da emissão do certificado: 07/11/2024

Resultado da calibração:

Tabela 1: Resultado do teste de linearidade a sinais estacionários.

Nível Nominal	Nível Medido	Desvio Medido	Tolerância +/-	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
dB	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
130	130	0	1	128,7	131,3	2	0,3
120	120	0	1	118,7	121,3	2	0,3
110	110	0	1	108,7	111,3	2	0,3
100	100	0	1	98,7	101,3	2	0,3
90	90	0	1	88,7	91,3	2	0,3
80	80	0	1	78,7	81,3	2	0,3
65	65	0	1	63,7	66,3	2	0,3

Tabela 2: Resultado do teste de resposta em frequência.

Freq. Exata	Nível Esperado	Nível Medido	Tolerância Norma	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
63,1	98,7	98,8	± 2	96,4	101,0	2	0,3
125,89	108,9	108,9	± 1,5	107,1	110,7	2	0,3
251,19	116,4	116,3	± 1,5	114,6	118,2	2	0,3
501,19	121,8	121,7	± 1,5	120	123,6	2	0,3
1000	125	125	± 1,5	123,2	126,8	2	0,3
1995,26	126,2	126,1	± 2	123,9	128,5	2	0,3
3981,07	126	125,8	± 3	122,7	129,3	2	0,3
7943,28	123,8	123	± 5	118,5	129,1	2	0,3



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

CRIFFERLAB



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV3769/2024

Data da calibração: 01/11/2024

Data da emissão do certificado: 07/11/2024

Tabela 3: Resultado do teste de resposta a sinais de curta duração.

Duração do Pulso	Razão de Pulso	Amplitude do Pulso	Tempo de Medição	Dose Esperada	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
ms	-	dB	s	%	%	%	%	k	%
10	1:100	120	948,7	19,1	18,9	15,3	22,5	2	0,96
1	1:1000	130	948,7	19	18,6	15,3	22,5	2	0,95
1	1:1000	135	300	12	11,9	9,1	15,2	2	0,60
10	1:1000	135	300	4,9	4,9	3	5,2	2	0,25

Tabela 4: Resultado do teste de resposta a pulsos unipolares.

Tempo de Medição	Amplitude do Pulso	Duração do Pulso	Razão de Pulso	Dose Referência	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
s	dB	ms	-	%	%	%	%	k	%
29	125	0,5	1:10	6,7	6,7	5,2	7,9	2	0,4



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CRIFFERLAB



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV3769/2024

Data da calibração: 01/11/2024

Data da emissão do certificado: 07/11/2024

Filtro de 1/3 de Oitavas

Crítérios da avaliação da conformidade:

- 1) $93,6 \text{ dB} \leq \text{Nível medido} \leq 94,4$.
- 2) Incerteza de medição $\leq 0,2 \text{ dB}$.

Tabela 5: atenuação relativa nas frequências centrais das bandas passantes.

Frequência Nominal	Frequência Exata	Nível Medido	Incerteza de medição
(Hz)	(Hz)	(dB)	(dB)
63	63,10	93,7	0,2
80	79,43	93,7	0,2
100	100,00	93,7	0,2
125	125,89	93,8	0,2
160	158,49	93,6	0,2
200	199,53	93,7	0,2
250	251,19	93,7	0,2
315	316,23	94,0	0,2
400	398,11	93,8	0,2
500	501,19	93,8	0,2
630	630,96	93,9	0,2
800	794,33	94,0	0,2
1000	1000,00	94,0	0,2
1250	1258,93	94,0	0,2
1600	1584,89	94,0	0,2
2000	1995,26	94,0	0,2
2500	2511,89	93,8	0,2
3150	3162,28	93,9	0,2
4000	3981,07	93,9	0,2
5000	5011,87	93,7	0,2
6300	6309,57	93,9	0,2
8000	7943,28	93,8	0,2
10000	10000,00	93,8	0,2
12500	12589,25	93,7	0,2
16000	15848,93	93,7	0,2
20000	19952,62	93,8	0,2

Fator $k = 2$.



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CRIFFERLAB



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV3769/2024

Data da calibração: 01/11/2024

Data da emissão do certificado: 07/11/2024

Filtro de 1/1 de Oitavas

Crerios da avaliação da conformidade:

- 1) $93,6 \text{ dB} \leq \text{Nível medido} \leq 94,4$.
- 2) Incerteza de medição $\leq 0,2 \text{ dB}$.

Tabela 6: atenuação relativa nas frequências centrais

Frequência Nominal (Hz)	Frequência Central (Hz)	Nível Medido (dB)	Incerteza de medição (dB)
31,5	31,62	93,8	0,2
63	63,10	93,7	0,2
125	125,89	93,7	0,2
250	251,19	93,8	0,2
500	501,19	94,0	0,2
1000	1000,00	94,0	0,2
2000	1995,26	94,0	0,2
4000	3981,07	94,0	0,2
8000	7943,28	93,8	0,2
16000	15848,93	93,8	0,2

Fator $k = 2$.

JOAO CARLOS
 THOMAZ CAMARGO
 IZABEL:0343839601

7

Assinado de forma digital por
 JOAO CARLOS THOMAZ
 CAMARGO
 IZABEL:03438396017
 Dados: 2024.11.07 09:13:47
 -03'00'

Signatário Autorizado
 João Carlos T.C. Izabel



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJALC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor:	<u>ABASTECIMENTO E LAVAGEM</u>	
	Analista:	DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO	
	Data:	<u>31/03/2025</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em adivers, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETRIC</u>		Setor: <u>ADMINISTRATIVO</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO	
		Data: <u>31/03/2025</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choça o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em adivers, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	Não	Sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não ☒	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não ☒	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não ☒	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não ☒	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não ☒	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não ☒	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não ☒	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não ☒	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não ☒	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não ☒	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a conforto das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJUC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>ALMOXARIFADO</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/2025</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em acíves, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒ Não	☐ Sim
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	☒ Não	☐ Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	☒ Não	☐ Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	☒ Não	☐ Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	☒ Não	☐ Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	☒ Não	☐ Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	☒ Não	☐ Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	☒ Não	☐ Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	☒ Não	☐ Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	☒ Não	☐ Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	☒ Não	☐ Sim
Espaço anotações Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETRIC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>Atendimento Emergência Administrativo</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/2025</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodizio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CJL</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>Atendimento Operacional Comercial</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/2025</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>ORJAC</u>			
Setor: <u>ATERROS</u>			
IDENTIFICAÇÃO Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>			
Data: <u>30/03/2025</u>			
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaleteiras manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	Não ☒	Sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETEC</u>		Setor: <u>BIOBIOLOGIA E GERENCIAMENTO DE BIODIVERSIDADE</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>31/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>ORTEL</u>		Setor: <u>LABORATÓRIO</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>31/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim ☒
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim ☒
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim ☒
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim ☒
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim ☒
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim ☒
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim ☒
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim ☒
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim ☒
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim ☒
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em adivers, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim ☒
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim ☒
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim ☒
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim ☒
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	Não ☒	Sim ☒
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJSC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>CEJSC</u>		
	Analista: DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO		
	Data: <u>27/09/2025</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		☒	☐
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJAZ</u>		Setor: <u>CEJAZ - T0005</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>31.03.25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim ☒
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim ☒
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim ☒
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒ Não	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	☒ Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	☒ Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	☒ Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	☒ Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	☒ Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	☒ Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	☒ Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	☒ Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	☒ Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	☒ Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJLIC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>COMERCIAL - COMPRAS - CUSTOS</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/2025</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodizio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETRIC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>DEPARTAMENTO TÉCNICO</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>27/03/25</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletes manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒ Não	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	☒ Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	☒ Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	☒ Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	☒ Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	☒ Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	☒ Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	☒ Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	☒ Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	☒ Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	☒ Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortoabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJRIC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>ETR - AFRICA</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/25</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não ☒	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
2		X	
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
3		X	
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
4		X	
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
5		X	
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação à saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
1		X	
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
2		X	
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
3		X	
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
4		X	
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
5		X	
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
6		X	
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade à saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CR+UC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor: <u>ESTRUTURAS METÁLICAS - TUBOS</u>		
	Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>		
	Data: <u>31/03/25</u>		
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não	Sim ☒
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim ☒
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim ☒
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>ETRIC</u>			
Setor: <u>ETR - E BTR CALÇA</u>			
IDENTIFICAÇÃO			
Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>			
Data: <u>31/03/2025</u>			
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CRTRC</u>			
Setor: <u>FAB - VEÍCULOS</u>			
IDENTIFICAÇÃO Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>			
Data: <u>31/03/25</u>			
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETAC</u>			
Setor: <u>FABRICA DE ARMA</u>			
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>31/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não ☒	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não ☒	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaleteiras manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEBRIC</u>			
Setor: <u>FATURAMENTO - FINANCEIRO</u>			
IDENTIFICAÇÃO Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>			
Data: <u>30/03/2019</u>			
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	Não	Sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação à saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade à saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEJRIC</u>			
IDENTIFICAÇÃO	Setor:	<u>LOGÍSTICA/ADM - MGT - RECURSOS HUMANOS</u>	
	Analista:	DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO	
	Data:	<u>31/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaleteiras manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETRIC</u>		Setor: <u>Logística</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>30/03/2019</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e conduzir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em adiversas, dedives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CE+PAC</u>		Setor: <u>Mecânica - OBRAS e PLATÃO</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>30/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim ☒
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim ☒
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não ☒	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim ☒
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não ☒	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não ☒	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não ☒	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não ☒	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não ☒	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não ☒	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não ☒	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não ☒	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não ☒	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não ☒	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não ☒	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	Não	Sim
1		X	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação à saúde mental dos colaboradores?	Não	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. E nenhuma evidência de adoecimento mental nas atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos psicossociais com potencial de gravidade à saúde dos colaboradores e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CRJHC</u>		Setor: <u>POSTO DE LAVAGEM</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>31/03/25</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
3.1	Trabalho em pé mesclado com movimentação de materiais durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada por longos períodos, ou em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em alicives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒	
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	Não ☒	Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	Não ☒	Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	Não ☒	Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	Não ☒	Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	Não ☒	Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	Não ☒	Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	Não ☒	Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	Não ☒	Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	Não ☒	Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	Não ☒	Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CETRIC</u>			
Setor: <u>SBSMT</u>			
IDENTIFICAÇÃO Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>			
Data: <u>30/03/25</u>			
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva)	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletes manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

1	leitura de documento fonte ou não podendo encostar-se no espaldar da cadeira ou sem espaço adequado com as pernas	☒ Não	☐ Sim
2	Configuração do computador ultrapassada em relação à demanda atual de serviços do executante	☒ Não	☐ Sim
3	Aplicativos apresentando problema importante de performance	☒ Não	☐ Sim
4	Cadeira degradada ou inadequada para postos de trabalho informatizados	☒ Não	☐ Sim
5	Condição ambiental bastante inadequada: calor excessivo, vibração, iluminação bastante inadequada, alto nível de ruído	☒ Não	☐ Sim
Condições psicossociais			
1	Nos últimos anos, houve afastamento com relação a saúde mental dos colaboradores?	☒ Não	☐ Sim
2	A empresa possui canal de ouvidoria para possíveis denúncias de assédio?	☒ Não	☐ Sim
3	Realiza-se pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo?	☒ Não	☐ Sim
4	A comunicação entre os membros e equipes é fácil e harmoniosa?	☒ Não	☐ Sim
5	A empresa possui orientação ou treinamento sobre os aspectos psicossociais dentro do ambiente de trabalho?	☒ Não	☐ Sim
6	A empresa possui plano de atendimento psicológico para os colaboradores?	☒ Não	☐ Sim
Espaço anotações			
Ambiente, cadeiras, mesas, computadores, apoios e assessorios dentro das medidas necessárias para a confortabilidade das atividades. Conclusão: As atividades desenvolvidas não possuem riscos ergonômicos e psicossociais com potencial de gravidade a saúde dos colaboradores, o ambiente não necessita de ajustes no processo de trabalho e não é necessário apontar os mesmos ao e-social.			




HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR			
EMPRESA: <u>CEPLIC</u>			
Setor: <u>TRANSPORTE</u>			
IDENTIFICAÇÃO		Analista: <u>DR. EDUARDO M. GESSWEIN - MÉDICO DO TRABALHO</u>	
		Data: <u>37/03/2025</u>	
Para atividades operacionais em geral			
1	Postura de trabalho em devido extremo: alguma postura forçada ou desvio postural extremo que choca o analista pela posição muito errada de algum segmento corpóreo (agachado fazendo força, ajoelhado, ajoelhando com o tronco encurvado para frente, agachado ou ajoelhado com membros superiores acima do nível dos ombros, carregando peso sobre a cabeça, compressão de partes do corpo por superfícies rígidas ou com quinas viva	Não	Sim
2	Tronco encurvado para frente ou torcido durante mais que 50% do ciclo ou jornada, com pouca probabilidade de mudar de posição e retornar à posição de equilíbrio, mesmo em pequeno grau de desvio	Não	Sim
3	Trabalho em pé, parado, durante mais que 85% da jornada, com pouca possibilidade de se sentar	Não	Sim
4	Posição sentada em cadeira muito ruim ou em posto de trabalho com desvios muito forçados	Não	Sim
5	Esforços extremos evidenciados por observação do trabalho: exemplos: usar marreta com grande esforço, usar alavancas com dispêndio de grande esforço, dar pancadas com grande esforço, puxar ou empurrar carrinho com peso excessivo ou com rodas em mau estado.	Não	Sim
6	Trabalhar e concluir mais que 15 mil peças em um turno ou 1.800 peças por hora sem tempos previstos de recuperação de fadiga ou com rodízio ineficaz	Não	Sim
7	Esforço nítido com mãos, braços ou coluna aplicando força extrema; utilização de pinça pulpar, pinça palmar com esforço nítido	Não	Sim
8	Levantamento individual de algum peso superior a 25kg	Não	Sim
9	Levantar totalmente ou depositar com precaução alguma carga mais pesada que 15 kg em frequência maior que 2 vezes por minuto e em distância entre os tornozelos e centro de massa de carga que 50 cm.	Não	Sim
10	Empurrar ou puxar carrinhos ou transpaletas manuais com peso maior que 1.500 kg ou maior que 700 kg em aclives, declives ou em condições nitidamente ruins do piso ou do equipamento	Não	Sim
11	Ritmo intenso de trabalho mantido, tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica com alto impacto na qualidade do produto sem disponibilização de tempo necessário, utilização rigorosa de metas de produção, impossibilidade de pausas voluntárias em trabalhos com alta demanda mental, algum outro fator de carga mental bem evidente	Não	Sim
12	A forma de realizar o trabalho predispõe para ocorrência de acidentes	Não	Sim
13	Alto nível de ruído, calor, vibração ou algum outro fator de Higiene Ocupacional	Não	Sim
14	Necessidade de treinamento da equipe para adequação às posturas.	não	sim
Para Postos de trabalho informatizados			
	Posto de trabalho improvisado, com dificuldade nítida de se usar o teclado, torcendo o pescoço para enxergar o monitor de vídeo ou com dificuldade de	Não	Sim



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br





HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2.5N - 03003879

Ind.	D/R	L (dB)	Ind.	D/R	L (dB)	Ind.	D/R	L (dB)	Ind.	D/R	L (dB)	Ind.	D/R	L (dB)	Ind.	D/R	L (dB)
001	07:48:34	121,85	071	08:58:34	89,51	141	10:08:34	69,43	211	11:18:34	74,55	281	12:28:34	70,64	351	13:38:34	72,17
002	07:49:34	67,44	072	08:59:34	90,00	142	10:09:34	66,90	212	11:19:34	66,43	282	12:29:34	70,40	352	13:39:34	69,82
003	07:50:34	69,98	073	09:00:34	84,87	143	10:10:34	65,58	213	11:20:34	68,37	283	12:30:34	73,34	353	13:40:34	74,76
004	07:51:34	62,19	074	09:01:34	76,97	144	10:11:34	82,68	214	11:21:34	66,28	284	12:31:34	71,55	354	13:41:34	65,16
005	07:52:34	55,40	075	09:02:34	88,72	145	10:12:34	85,82	215	11:22:34	74,59	285	12:32:34	70,64	355	13:42:34	70,74
006	07:53:34	57,21	076	09:03:34	88,77	146	10:13:34	74,46	216	11:23:34	81,20	286	12:33:34	72,63	356	13:43:34	67,86
007	07:54:34	58,79	077	09:04:34	85,01	147	10:14:34	64,17	217	11:24:34	83,67	287	12:34:34	78,13	357	13:44:34	75,84
008	07:55:34	44,10	078	09:05:34	77,17	148	10:15:34	92,28	218	11:25:34	70,18	288	12:35:34	88,82	358	13:45:34	81,49
009	07:56:34	70,76	079	09:06:34	69,06	149	10:16:34	74,89	219	11:26:34	76,40	289	12:36:34	77,14	359	13:46:34	73,71
010	07:57:34	71,16	080	09:07:34	78,33	150	10:17:34	87,01	220	11:27:34	75,24	290	12:37:34	76,87	360	13:47:34	64,72
011	07:58:34	75,73	081	09:08:34	83,74	151	10:18:34	82,88	221	11:28:34	69,64	291	12:38:34	80,48	361	13:48:34	75,02
012	07:59:34	69,73	082	09:09:34	73,69	152	10:19:34	87,32	222	11:29:34	65,02	292	12:39:34	78,69	362	13:49:34	72,73
013	08:00:34	70,32	083	09:10:34	87,73	153	10:20:34	75,43	223	11:30:34	64,68	293	12:40:34	71,44	363	13:50:34	64,19
014	08:01:34	75,53	084	09:11:34	83,17	154	10:21:34	84,10	224	11:31:34	65,70	294	12:41:34	73,94	364	13:51:34	69,23
015	08:02:34	72,89	085	09:12:34	84,05	155	10:22:34	84,81	225	11:32:34	64,00	295	12:42:34	75,83	365	13:52:34	69,89
016	08:03:34	63,27	086	09:13:34	85,73	156	10:23:34	88,30	226	11:33:34	72,23	296	12:43:34	81,07	366	13:53:34	81,43
017	08:04:34	70,19	087	09:14:34	86,44	157	10:24:34	80,38	227	11:34:34	84,39	297	12:44:34	78,57	367	13:54:34	76,15
018	08:05:34	71,13	088	09:15:34	83,83	158	10:25:34	87,74	228	11:35:34	82,83	298	12:45:34	75,31	368	13:55:34	74,42
019	08:06:34	85,45	089	09:16:34	75,41	159	10:26:34	80,80	229	11:36:34	85,10	299	12:46:34	72,17	369	13:56:34	82,25
020	08:07:34	77,47	090	09:17:34	89,87	160	10:27:34	83,47	230	11:37:34	74,69	300	12:47:34	79,01	370	13:57:34	84,63
021	08:08:34	77,54	091	09:18:34	79,22	161	10:28:34	89,38	231	11:38:34	82,10	301	12:48:34	74,81	371	13:58:34	89,29
022	08:09:34	81,40	092	09:19:34	76,78	162	10:29:34	86,87	232	11:39:34	71,85	302	12:49:34	76,18	372	13:59:34	74,65
023	08:10:34	78,93	093	09:20:34	88,82	163	10:30:34	81,77	233	11:40:34	76,65	303	12:50:34	73,18	373	14:00:34	85,87
024	08:11:34	70,83	094	09:21:34	79,94	164	10:31:34	86,46	234	11:41:34	76,96	304	12:51:34	88,35	374	14:01:34	85,85
025	08:12:34	73,44	095	09:22:34	78,33	165	10:32:34	85,58	235	11:42:34	82,36	305	12:52:34	81,30	375	14:02:34	82,87
026	08:13:34	79,88	096	09:23:34	64,31	166	10:33:34	81,98	236	11:43:34	82,10	306	12:53:34	87,34	376	14:03:34	87,13
027	08:14:34	84,36	097	09:24:34	89,90	167	10:34:34	80,85	237	11:44:34	86,00	307	12:54:34	76,57	377	14:04:34	88,88
028	08:15:34	77,87	098	09:25:34	81,48	168	10:35:34	78,50	238	11:45:34	85,04	308	12:55:34	82,81	378	14:05:34	84,71
029	08:16:34	74,35	099	09:26:34	84,89	169	10:36:34	88,89	239	11:46:34	89,57	309	12:56:34	77,78	379	14:06:34	80,21
030	08:17:34	76,28	100	09:27:34	79,55	170	10:37:34	72,49	240	11:47:34	80,83	310	12:57:34	79,84	380	14:07:34	78,06
031	08:18:34	72,91	101	09:28:34	78,44	171	10:38:34	88,28	241	11:48:34	78,96	311	12:58:34	73,18	381	14:08:34	89,50
032	08:19:34	70,89	102	09:29:34	78,88	172	10:39:34	88,58	242	11:49:34	76,57	312	12:59:34	74,28	382	14:09:34	89,42
033	08:20:34	81,52	103	09:30:34	88,08	173	10:40:34	84,78	243	11:50:34	80,81	313	13:00:34	88,06	383	14:10:34	87,28
034	08:21:34	75,52	104	09:31:34	75,13	174	10:41:34	81,88	244	11:51:34	86,90	314	13:01:34	82,57	384	14:11:34	89,32
035	08:22:34	72,17	105	09:32:34	78,36	175	10:42:34	84,98	245	11:52:34	81,26	315	13:02:34	88,38	385	14:12:34	82,88
036	08:23:34	68,77	106	09:33:34	84,69	176	10:43:34	85,81	246	11:53:34	78,44	316	13:03:34	87,87	386	14:13:34	84,47
037	08:24:34	78,17	107	09:34:34	86,03	177	10:44:34	85,22	247	11:54:34	88,10	317	13:04:34	82,84	387	14:14:34	77,82
038	08:25:34	70,63	108	09:35:34	89,78	178	10:45:34	83,99	248	11:55:34	75,01	318	13:05:34	88,37	388	14:15:34	82,50
039	08:26:34	74,02	109	09:36:34	86,72	179	10:46:34	80,88	249	11:56:34	87,84	319	13:06:34	83,44	389	14:16:34	88,24
040	08:27:34	78,53	110	09:37:34	85,02	180	10:47:34	83,97	250	11:57:34	70,36	320	13:07:34	86,22	390	14:17:34	83,27
041	08:28:34	72,41	111	09:38:34	89,89	181	10:48:34	77,78	251	11:58:34	79,26	321	13:08:34	88,18	391	14:18:34	77,66
042	08:29:34	75,89	112	09:39:34	85,48	182	10:49:34	74,30	252	11:59:34	72,87	322	13:09:34	83,62	392	14:19:34	71,44
043	08:30:34	75,40	113	09:40:34	87,65	183	10:50:34	78,42	253	12:00:34	70,48	323	13:10:34	76,46	393	14:20:34	81,02
044	08:31:34	61,14	114	09:41:34	82,28	184	10:51:34	78,80	254	12:01:34	89,81	324	13:11:34	84,03	394	14:21:34	77,74
045	08:32:34	72,20	115	09:42:34	79,28	185	10:52:34	82,07	255	12:02:34	80,95	325	13:12:34	80,02	395	14:22:34	69,99
046	08:33:34	75,44	116	09:43:34	78,70	186	10:53:34	74,25	256	12:03:34	72,83	326	13:13:34	84,02	396	14:23:34	88,35
047	08:34:34	71,85	117	09:44:34	84,51	187	10:54:34	47,30	257	12:04:34	70,73	327	13:14:34	80,92	397	14:24:34	81,98
048	08:35:34	84,70	118	09:45:34	86,50	188	10:55:34	84,82	258	12:05:34	79,89	328	13:15:34	82,18	398	14:25:34	83,96
049	08:36:34	77,90	119	09:46:34	81,20	189	10:56:34	87,63	259	12:06:34	80,35	329	13:16:34	77,82	399	14:26:34	88,00
050	08:37:34	88,83	120	09:47:34	82,13	190	10:57:34	71,24	260	12:07:34	85,22	330	13:17:34	76,61	400	14:27:34	88,75
051	08:38:34	77,70	121	09:48:34	94,75	191	10:58:34	89,80	261	12:08:34	86,36	331	13:18:34	81,79	401	14:28:34	87,81
052	08:39:34	79,80	122	09:49:34	85,08	192	10:59:34	66,70	262	12:09:34	81,83	332	13:19:34	89,14	402	14:29:34	82,57
053	08:40:34	82,47	123	09:50:34	84,47	193	11:00:34	79,52	263	12:10:34	77,83	333	13:20:34	88,15	403	14:30:34	84,15
054	08:41:34	82,89	124	09:51:34	78,30	194	11:01:34	80,43	264	12:11:34	88,94	334	13:21:34	87,15	404	14:31:34	79,77
055	08:42:34	82,37	125	09:52:34	76,73	195	11:02:34	68,46	265	12:12:34	83,30	335	13:22:34	88,60	405	14:32:34	82,28
056	08:43:34	72,13	126	09:53:34	84,11	196	11:03:34	87,81	266	12:13:34	81,81	336	13:23:34	89,57	406	14:33:34	79,79
057	08:44:34	79,78	127	09:54:34	81,77	197	11:04:34	77,71	267	12:14:34	77,30	337	13:24:34	73,87	407	14:34:34	83,35
058	08:45:34	73,86	128	09:55:34	85,91	198	11:05:34	66,04	268	12:15:34	83,42	338	13:25:34	82,76	408	14:35:34	86,94
059																	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Resultados dos testes de ruído @ SONUS 2-SN-032003871

Ind	D/R	L [dB]	Ind	D/R	L [dB]	Ind	D/R	L [dB]	Ind	D/R	L [dB]	Ind	D/R	L [dB]
421	16:02:17	81,92												
422	16:03:17	81,91												
423	16:04:17	87,94												
424	16:05:17	90,97												
425	16:06:17	85,11												
426	16:07:17	76,32												
427	16:08:17	76,70												
428	16:09:17	75,92												
429	16:10:17	77,93												
430	16:11:17	87,97												
431	16:12:17	87,99												
432	16:13:17	88,95												
433	16:14:17	88,95												
434	16:15:17	74,26												
435	16:16:17	74,23												
436	16:17:17	69,54												
437	16:18:17	77,22												
438	16:19:17	87,49												
439	16:20:17	85,01												
440	16:21:17	74,77												
441	16:22:17	77,72												
442	16:23:17	78,92												
443	16:24:17	82,14												
444	16:25:17	82,37												
445	16:26:17	78,47												
446	16:27:17	88,76												
447	16:28:17	87,82												
448	16:29:17	88,95												
449	16:30:17	85,67												
450	16:31:17	78,16												
451	16:32:17	72,25												
452	16:33:17	82,55												
453	16:34:17	84,27												
454	16:35:17	79,93												
455	16:36:17	80,95												
456	16:37:17	75,03												
457	16:38:17	77,80												
458	16:39:17	76,41												
459	16:40:17	72,87												
460	16:41:17	81,89												
461	16:42:17	88,99												
462	16:43:17	69,23												
463	16:44:17	73,79												
464	16:45:17	83,15												
465	16:46:17	79,28												
466	16:47:17	78,27												
467	16:48:17	79,75												
468	16:49:17	80,87												
469	16:50:17	77,97												
470	16:51:17	80,86												
471	16:52:17	72,87												
472	16:53:17	72,20												
473	16:54:17	82,15												
474	16:55:17	78,50												
475	16:56:17	74,51												
476	16:57:17	80,40												
477	16:58:17	83,88												
478	16:59:17	73,18												
479	17:00:17	79,05												
480	17:01:17	79,28												
481	17:02:17	75,88												
482	17:03:17	78,82												
483	17:04:17	80,92												
484	17:05:17	74,54												
485	17:06:17	78,54												
486	17:07:17	88,83												
487	17:08:17	71,03												
488	17:09:17	108,11												

-4 de 4



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

MONITORAMENTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO			
Empresa: <u>CRTRUC</u>			
Nome: <u>GUANDE SOSE RODRIGUES PEREIRA</u>			
Setor: <u>ABASTECIMENTO</u>		Cargo: <u>LUBRIFICADOR</u>	
Jornada diária de Trabalho (min): <u>08:48</u>		GHE:	
DADOS DA AMOSTRAGEM			
Local: <u>SETOR</u>		Data: <u>10/03/2024</u>	
Marca / Modelo do Equipamento		Número de Série	
Sonus Criffer 2		<u>877</u>	
Hora da Avaliação		Intervalo	
Início: <u>07:48</u> Fim: <u>17:09</u>		Início: Fim:	
		Calibração	
		Inicial: <u>779</u> Final: <u>779</u>	
Atividades realizadas durante a avaliação quantitativa:			
<u>REALIZAR ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS</u>			
Fonte (s) geradora (s):			
<u>MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULO, QUANDO FUNDO DE ALARME</u>			
Descrição do ambiente:			
Piso: ☐ Concreto polido ☐ Madeira ☐ Terra ☐ Revestimento cerâmico ☐ Outro:			
Parede: ☐ Alvenaria ☐ Madeira ☐ Aluzinco ☐ Outro: Pé Direito Aprox:			
Estrutura: ☐ Concreto convencional ☐ Pré-Moldado ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outro:			
Cobertura: ☐ Fibrocimento ☐ Aluzinco ☐ Outro:			
Forro: ☐ PVC ☐ Madeira ☐ Laje ☐ Outro:			
Iluminação: ☐ Lâmpadas fluorescentes ☐ Lâmpadas de LED ☐ Natural ☐ Outro:			
Ventilação: ☐ Natural ☐ Mecânica ☐ Ar Condicionado ☐ Climatizadores ☐ Outro:			
Observações:			
Monitoramento da avaliação em campo: <u>Dr. G. L. L.</u>		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	
Responsável técnico pela avaliação:		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	
Assinatura Trabalhador: <u>Guanderson Pereira</u>			



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório dosimetria de ruído @ SONUS 2 SN: 032003671

Empresa avaliada: GETRIG Setor: ABASTECIMENTO - LUBRIFICADOR Funcionário avaliado: ELANDRO PEREIRA Jornada de trabalho (h:min): 08:48	Empresa avaliadora: HAPPYDAYSAUDE E SOLUCOES Realizado por: DIEGO HENRIQUE PALUDO Data: 10/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Dosímetro NH001 Curva de ponderação: A Ponderação de tempo: Lenta (S) Nível limiar (TL) [dB]: 80 Critério de referência (CR) [dB]: 85 Duplicação de dose (Q) [dB]: 3

Resultado da avaliação

Duração: 08:08:01 Início: 07:46:34 Dosímetro NR15 Dose [%]: 41,52 Dose diária [%]: 45,03 Lavg [dB]: 78,56 NE [dB]: 78,56 NEN [dB]: 79,25 TWA [dB]: 78,68 Coeficiente de picos de 115 dB: 0	Tempo em pausa: 01:13:54 Fim: 17:09:17 Dosímetro NH001 Dose [%]: 182,92 Dose diária [%]: 197,91 Lavg [dB]: 87,54 NE [dB]: 87,54 NEN [dB]: 87,95 TWA [dB]: 87,61

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz: Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2025 07:47) Pós verificação [dB]: 114,36 (10/03/2025 17:09) Desvio [dB]: -0,36	Calibração de laboratório Dosímetro: 1254/2024 21/05/2024 Calibrador de áudio:

Gráficos

Nível de ruído x Tempo

Tempo

165dB/gram

Tempo [min]

Ruído [dB]


Observações

O período amostrado da atividade retrata a exposição do trabalhador durante todo o período trabalhado, na forma de ciclos que se repetem durante o dia.

DIEGO HENRIQUE PALUDO
 Registro: 0033341



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br





HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
 financeiro@happydaysaude.com.br

Relatório cosimétrico de ruído @ SONUS 2.5N 03/2003/16																	
Ind	D/F	L (dB)	Ind	D/F	L (dB)	Ind	D/F	L (dB)	Ind	D/F	L (dB)	Ind	D/F	L (dB)	Ind	D/F	L (dB)
001	07:51:43	61,15	071	09:01:43	55,07	141	10:11:43	62,40	211	11:21:43	66,70	281	12:30:19	70,94	351	13:00:13	67,39
002	07:52:43	54,69	072	09:02:43	76,09	142	10:12:43	70,60	212	11:22:43	66,47	282	12:31:19	73,77	352	13:01:13	76,00
003	07:53:43	57,19	073	09:03:43	60,26	143	10:13:43	65,25	213	11:23:43	67,72	283	12:32:19	61,31	353	13:02:13	64,98
004	07:54:43	60,69	074	09:04:43	67,31	144	10:14:43	65,29	214	11:24:43	66,68	284	12:33:19	60,08	354	13:03:13	64,86
005	07:55:43	67,31	075	09:05:43	76,62	145	10:15:43	70,07	215	11:25:43	74,78	285	12:34:19	72,44	355	13:04:13	67,11
006	07:56:43	75,53	076	09:06:43	83,56	146	10:16:43	67,22	216	11:26:43	59,59	286	12:35:19	75,14	356	13:05:13	69,73
007	07:57:43	73,75	077	09:07:43	68,33	147	10:17:43	78,14	217	11:27:43	65,73	287	12:36:19	76,43	357	13:06:13	61,38
008	07:58:43	72,62	078	09:08:43	62,90	148	10:18:43	77,08	218	11:28:43	66,13	288	12:37:19	72,68	358	13:07:13	65,66
009	07:59:43	72,17	079	09:09:43	72,13	149	10:19:43	66,67	219	11:29:43	68,88	289	12:38:19	60,11	359	13:08:13	65,84
010	08:00:43	69,97	080	09:10:43	70,98	150	10:20:43	76,11	220	11:30:43	69,87	290	12:39:19	68,49	360	13:09:13	64,11
011	08:01:43	76,19	081	09:11:43	68,33	151	10:21:43	67,00	221	11:31:43	56,10	291	12:40:19	69,04	361	13:10:13	62,84
012	08:02:43	76,19	082	09:12:43	76,74	152	10:22:43	69,76	222	11:32:43	75,00	292	12:41:19	75,26	362	13:11:13	65,78
013	08:03:43	73,93	083	09:13:43	67,81	153	10:23:43	76,60	223	11:33:43	76,28	293	12:42:19	66,27	363	13:12:13	68,38
014	08:04:43	78,77	084	09:14:43	67,82	154	10:24:43	61,19	224	11:34:43	70,05	294	12:43:19	78,00	364	13:13:13	60,84
015	08:05:43	78,84	085	09:15:43	62,16	155	10:25:43	69,20	225	11:35:43	78,60	295	12:44:19	66,58	365	13:14:13	72,27
016	08:06:43	60,15	086	09:16:43	75,75	156	10:26:43	73,05	226	11:36:43	76,93	296	12:45:19	64,97	366	13:15:13	68,65
017	08:07:43	73,93	087	09:17:43	70,93	157	10:27:43	68,73	227	11:37:43	73,73	297	12:46:19	66,14	367	13:16:13	70,38
018	08:08:43	79,92	088	09:18:43	77,82	158	10:28:43	69,48	228	11:38:43	68,62	298	12:47:19	66,97	368	13:17:13	62,14
019	08:09:43	65,86	089	09:19:43	76,01	159	10:29:43	67,01	229	11:39:43	74,38	299	12:48:19	67,08	369	13:18:13	76,88
020	08:10:43	69,79	090	09:20:43	76,41	160	10:30:43	63,48	230	11:40:43	66,91	300	12:49:19	70,65	370	13:19:13	66,87
021	08:11:43	69,77	091	09:21:43	72,60	161	10:31:43	63,67	231	11:41:43	71,38	301	12:50:19	65,76	371	13:20:13	68,57
022	08:12:43	53,70	092	09:22:43	71,44	162	10:32:43	62,25	232	11:42:43	76,28	302	12:51:19	63,85	372	13:21:13	60,88
023	08:13:43	60,09	093	09:23:43	64,60	163	10:33:43	65,08	233	11:43:43	79,74	303	12:52:19	65,08	373	13:22:13	62,64
024	08:14:43	64,29	094	09:24:43	63,51	164	10:34:43	63,24	234	11:44:43	77,62	304	12:53:19	76,10	374	13:23:13	60,87
025	08:15:43	56,77	095	09:25:43	78,18	165	10:35:43	76,17	235	11:45:43	68,27	305	12:54:19	77,95	375	13:24:13	60,74
026	08:16:43	37,41	096	09:26:43	55,60	166	10:36:43	73,88	236	11:46:43	60,81	306	12:55:19	62,98	376	13:25:13	69,13
027	08:17:43	59,13	097	09:27:43	60,54	167	10:37:43	67,74	237	11:47:43	74,61	307	12:56:19	61,26	377	13:26:13	71,38
028	08:18:43	71,99	098	09:28:43	55,41	168	10:38:43	76,45	238	11:48:43	75,99	308	12:57:19	63,60	378	13:27:13	64,66
029	08:19:43	65,68	099	09:29:43	52,21	169	10:39:43	71,64	239	11:49:43	55,61	309	12:58:19	69,64	379	13:28:13	70,28
030	08:20:43	64,30	100	09:30:43	50,49	170	10:40:43	71,47	240	11:50:43	68,85	310	12:59:19	69,81	380	13:29:13	60,43
031	08:21:43	78,58	101	09:31:43	75,01	171	10:41:43	70,37	241	11:51:43	50,93	311	13:00:19	65,42	381	13:30:13	77,91
032	08:22:43	78,78	102	09:32:43	76,35	172	10:42:43	63,81	242	11:52:43	68,14	312	13:01:19	70,97	382	13:31:13	60,47
033	08:23:43	63,90	103	09:33:43	65,51	173	10:43:43	61,74	243	11:53:43	62,19	313	13:02:19	65,94	383	13:32:13	62,03
034	08:24:43	61,94	104	09:34:43	67,10	174	10:44:43	62,80	244	11:54:43	61,96	314	13:03:19	67,61	384	13:33:13	68,11
035	08:25:43	62,77	105	09:35:43	68,96	175	10:45:43	61,63	245	11:55:43	67,74	315	13:04:19	68,97	385	13:34:13	65,69
036	08:26:43	61,10	106	09:36:43	61,37	176	10:46:43	60,69	246	11:56:43	71,64	316	13:05:19	63,67	386	13:35:13	61,62
037	08:27:43	77,92	107	09:37:43	62,00	177	10:47:43	67,88	247	11:57:43	63,68	317	13:06:19	61,90	387	13:36:13	67,61
038	08:28:43	77,92	108	09:38:43	75,33	178	10:48:43	69,91	248	11:58:43	60,88	318	13:07:19	78,79	388	13:37:13	60,42
039	08:29:43	64,28	109	09:39:43	77,65	179	10:49:43	68,31	249	11:59:43	62,20	319	13:08:19	68,68	389	13:38:13	79,33
040	08:30:43	68,12	110	09:40:43	69,71	180	10:50:43	73,23	250	12:00:43	73,71	320	13:09:19	62,98	390	13:39:13	63,13
041	08:31:43	71,13	111	09:41:43	70,60	181	10:51:43	79,77	251	12:01:43	72,41	321	13:10:19	68,31	391	13:40:13	68,11
042	08:32:43	70,36	112	09:42:43	74,49	182	10:52:43	61,24	252	12:02:43	62,90	322	13:11:19	68,30	392	13:41:13	68,19
043	08:33:43	77,41	113	09:43:43	73,80	183	10:53:43	58,69	253	12:03:43	55,24	323	13:12:19	58,89	393	13:42:13	65,70
044	08:34:43	61,33	114	09:44:43	70,58	184	10:54:43	71,47	254	12:04:43	61,76	324	13:13:19	67,24	394	13:43:13	63,04
045	08:35:43	77,46	115	09:45:43	62,99	185	10:55:43	52,73	255	12:05:43	77,07	325	13:14:19	61,01	395	13:44:13	76,48
046	08:36:43	67,04	116	09:46:43	71,65	186	10:56:43	55,70	256	12:06:43	76,94	326	13:15:19	76,72	396	13:45:13	62,68
047	08:37:43	67,72	117	09:47:43	62,22	187	10:57:43	78,28	257	12:07:43	63,45	327	13:16:19	67,99	397	13:46:13	79,15
048	08:38:43	67,14	118	09:48:43	72,61	188	10:58:43	67,76	258	12:08:43	66,81	328	13:17:19	65,71	398	13:47:13	65,82
049	08:39:43	67,16	119	09:49:43	68,06	189	10:59:43	64,62	259	12:09:43	61,56	329	13:18:19	60,20	399	13:48:13	63,31
050	08:40:43	60,42	120	09:50:43	66,67	190	11:00:43	61,59	260	12:10:43	63,61	330	13:19:19	64,41	400	13:49:13	65,22
051	08:41:43	73,41	121	09:51:43	61,34	191	11:01:43	68,99	261	12:11:43	69,29	331	13:20:19	75,35	401	13:50:13	55,05
052	08:42:43	65,24	122	09:52:43	69,60	192	11:02:43	69,49	262	12:12:43	79,27	332	13:21:19	66,61	402	13:51:13	60,29
053	08:43:43	69,01	123	09:53:43	69,13	193	11:03:43	67,20	263	12:13:43	55,68	333	13:22:19	79,79	403	13:52:13	62,32
054	08:44:43	64,15	124	09:54:43	66,43	194	11:04:43	64,70	264	12:14:43	79,53	334	13:23:19	67,58	404	13:53:13	61,90
055	08:45:43	60,66	125	09:55:43	61,41	195	11:05:43	63,63	265	12:15:43	69,11	335	13:24:19	65,69	405	13:54:13	62,56
056	08:46:43	60,92	126	09:56:43	64,59	196	11:06:43	77,92	266	12:16:43	66,93	336	13:25:19	78,05	406	13:55:13	77,68
057	08:47:43	60,15	127	09:57:43	63,20	197	11:07:43	74,14	267	12:17:43	71,11	337	13:26:19	60,72	407	13:56:13	60,70
058	08:48:43	70,04	128	09:58:43	77,94	198	11:08:43	69,38	268	12:18:43	60,11	338	13:27:19	79,47	408	13:57:13	74,19
059																	



HAPPYDAY - Soluções em Medicina Ltda
 Líbano 379 D Sala 01 (esquina com a Rua Borges de Medeiros),
 PASSO DOS FORTES
 CHAPECÓ - SC - Brasil, CEP 89805-510
 Fone: (49) 3199.3644
financeiro@happydaysaude.com.br

Resumo dos dados de custo @ SONUS 2.5N: 03/002136

Ind	Q/P	L (R\$)	Ind	Q/P	L (R\$)	Ind	Q/P	L (R\$)	Ind	Q/P	L (R\$)	Ind	Q/P	L (R\$)
421	16/10/19	82,87												
422	16/11/19	78,52												
423	16/12/19	83,58												
424	16/13/19	87,30												
425	16/14/19	74,84												
426	16/15/19	84,11												
427	16/16/19	88,90												
428	16/17/19	82,68												
429	16/18/19	82,77												
430	16/19/19	75,21												
431	16/20/19	85,82												
432	16/21/19	77,11												
433	16/22/19	80,31												
434	16/23/19	85,24												
435	16/24/19	84,55												
436	16/25/19	78,28												
437	16/26/19	71,83												
438	16/27/19	88,28												
439	16/28/19	80,66												
440	16/29/19	74,59												
441	16/30/19	72,16												
442	16/31/19	75,74												
443	16/32/19	75,23												
444	16/33/19	84,10												
445	16/34/19	89,90												
446	16/35/19	83,08												
447	16/36/19	84,30												
448	16/37/19	72,14												
449	16/38/19	83,28												
450	16/39/19	79,40												
451	16/40/19	82,10												
452	16/41/19	75,83												
453	16/42/19	80,16												
454	16/43/19	71,80												
455	16/44/19	80,58												
456	16/45/19	82,28												
457	16/46/19	78,35												
458	16/47/19	79,53												
459	16/48/19	82,18												
460	16/49/19	82,45												
461	16/50/19	79,97												
462	16/51/19	80,75												
463	16/52/19	83,90												
464	16/53/19	84,72												
465	16/54/19	75,30												
466	16/55/19	80,47												
467	16/56/19	76,06												
468	16/57/19	80,82												
469	16/58/19	85,75												
470	16/59/19	85,43												
471	17/00/19	86,80												
472	17/01/19	79,99												
473	17/02/19	80,67												
474	17/03/19	83,18												
475	17/04/19	80,47												
476	17/05/19	78,91												
477	17/06/19	80,48												
478	17/07/19	77,59												
479	17/08/19	85,25												
480	17/09/19	80,88												

4/20/4